ER TR

January.

記述透

П.С. Лившиц

СПРАВОЧНИК

по щеткам электрических машин

ЭНЕРГОАТОМИЗДАТ

П. С. ЛИВШИЦ

СПРАВОЧНИК по щеткам электрических машин

Москва Энергоатомиздат 1983 ББК 31.261 Л55 УДК 621.3.047.4(03)

Рецензепт: Г. Н. Фридман

Лившиц П. С.

Л55 Справочник по щеткам электрических машин. M.: Эпергоатомиздат, 1983-216 с., ил. В пер. 95 к.

Обобщены результаты работ по созданию щеток электрических машин и данные по обеспечению надежной эксплуатации электрооборудования различных промышленных предприятий, транспортных средств и т. п. Содержащаяся в справочнике информация позволяет решать вопросы, возникающие при обслуживании электрических машин, в том числе вопрос замены щеток на импортном оборудовании.

Для инженерно-технического персонала, занятого испытанием, наладкой, эксплуатацией и ремонтом коллекторных электрических машин и машии с контактными кольцами.

 $\mathbf{J} = \frac{2302030000-367}{051(01)-83} \quad 130-83$

© Энергоатомиздат, 1983

ББК 31.261

 $6\Pi 2.1.081$

ПРЕДИСЛОВИЕ

Среди миогочисленных и разнообразных работ, выполняемых персоналом служб главных энергетиков промышленных предприятий наиболее сложными и трудоемкими являются работы по обеспечению нормальной эксплуатации скользящих контактов коллекторных электрических машин и машин с контактными кольцами. Содержание и объем подобных работ определились многолетней практикой обслуживания указанного оборудования. Современный этан развития народного хозяйства страны ставит перед электротехническим персоналом, эксилуатирующим электрические машины, новые задачи. Первая из них определяется особениостями развития производительных сил страны, и в первую очередь тем, что прирост объема выпуска промышлениой продукции осуществляется, главным образом, за счет роста производительиости труда. Среди факторов, оказывающих влияние на рост производительности труда, существенная роль принадлежит электровооруженности. Естественно, что осуществляемое в нашей стране динамичное возрастапие экономических показателей неизбежно связаио с интенсификацией режимов работы используемых силовых агрегатов, главнейшими из которых являются электрические машины. Следовательно, персонал, обслуживающий электрические машины со скользящими контактами, должен обеспечивать удовлетворительную работу щеток при возрастании нагрузок на них.

Кроме того, в последние годы возникла новая задача, связанная с развитием внешнеторговых связей. Так, за период с 1971 по 1981 год стоимость ежегодио импортированных в СССР товаров возросла с 11,2 до 52,6 млрд. руб. В общем объеме импортированных в 1981 г. товаров 30% составляют машины, оборудование и транспортные средства, в состав которых входят электрические машины, сиабжениые щетками [0.4]. Эти щетки изготовлены предприятиими различных стран и после отработки своего ресурса подлежат замене. Выполияя подобную замену, необходимо ориентироваться на использование щеток, изготавливаемых отечественными предприятнями, которые должны предлагать своим потребителям ассортимент щеточной продукции, способный заменить продукцию большого числа зарубежных поставщиков. Цель справочника — сообщить потребителям ассортимент щеток, изготавливаемых отечественными предприятиями, и ииформацию о том, как из

этого ассортимента следует выбирать щетки, способные заменить зарубежные.

Очевидно, что решение различных задач, стоящих перед персопалом служб главных энергетиков, и практическая деятельность этих служб по обеспечению высокопроизводительной работы силовых агрегатов будут тем более успешными, чем более полно в них будут использованы достижения соответствующих областей науки. Эти соображения и легли в основу предлагаемого внимаиию читателей настоящего справочника. В нем обобщены работы по созданию отечественной промышленностью щеток электрических машин, многолетняя практика их эксплуатации в различных отраслях народиого хозяйства и 35-летний опыт автора в этой области. Автор выражает надежду, что инженерно-технический персонал, которому адресуется настоящий справочник, найдет в нем немало полезных для себя сведений, использование которых будет способствовать повышению надежности работы электрооборудования.

В заключение автор считает своим приятным долгом отметить, что в многолетнем систематическом изучении эксплуатационных свойств шеток помимо его ближайших сотрудников В. Е. Кубарева, И. И. Бодрова, Н. М. Брагина, И. Ф. Ковалева и других принимал участие эксплуатационный персонал многочисленных промышленных предприятий, где проводились наблюдения за работой щеток электрических машин. Всем, кто сотрудничал в этом исследовании, автор выражает свою признательность.

Автор

ВВЕДЕНИЕ

Потребность в щетках и изменение предъявляемых к ним требований всегда находились в зависимости от развития электрических машин, для которых они предназначены. Указанное положение иллюстрируется всей историей развития электрических машии. Оно подтверждается также практикой развития электропривода и в нашей стране. До начала периода индустриализации народного хозяйства СССР развитие электрического привода базировалось на использований нерегулируемых электрических машин переменного тока, в качестве которых применялись асинхронные двигатели с фазным ротором н реостатным управлением. В годы первой пятилетки по мере роста в стране происходило расширение областей мощности электростанций применения приводов с использованием короткозамкнутых асинхрониых двигателей. Электропривод постоянного тока в те времена применялся крайне редко. Он управлялся реостатами при помощи ручных контроллеров вначале барабанного, а затем кулачкового типа. Первая Всесоюзная конференция по электропроводу (Харьков 1930 г.) ориентировала дальнейшее развитие электроприводов на использование релейно-контакторных систем управления. Эти системы в 30 — 40-х годах находили применение как на продолжавших широко распространяться нерегулируемых электроприводах переменного тока, так и на начавших получать применение электроприводах постоянного тока. Именно в этот период в промышленности началось внедрение электроприводов постоящого тока по системе $\Gamma - \mathcal{L}$ с релейно-контакторным управлением в цепи возбуждения генераторов. В годы Великой Отечественной войны происходила разработка электромашинных систем автоматического управления, и Вторая Всесоюзная конференция по электроприводу (Ленинград, 1947 г.) приняла решение об ориентации промышленности на использование этих систем. С конца сороковых и в течение пятидесятых годов в народном хозяйстве страны происходит увеличение удельного веса применяемых регулируемых электроприводов постоянного системы $\Gamma - \mathcal{A}$ с заменой в них релейно-контакторного управления электромашниным. Процесс распространения электроприводов названной системы продолжался до первой половины 60-х годов, когда им на смену пришли статические преобразователи переменного тока в постоянный: спачала понные, а затем — полупроводниковые. Современный этап развития рассматриваемой техники характеризуется дальнейшим повышением удельного веса регулируемых электроприводов. Подобное обстоятельство обусловлено тем, что регулнруемых использование электроприводов позволяет осуществлять оптимизацию технологических пронессов различных промышленных производств, уменьшать динамические перегрузки звеньев кинематической цепи машин и механизмов, повышать их производительность, надежность, долговечность и положительно решать многие другие вопросы совершенствования оборудования. Таким образом, распространение регулируемых электроприводов является технически и экономически оправданным. Если раиее, при сущест вовавшей тогда технике регулирования, темпы распространения регулируемых электроприводов отставали от роста потребности в них, то в настоящее время, с появлением тиристорных систем, эти темпы значительно возрастают. Тиристорные системы внедряются в силовые цепн электрических машин постоянного и переменного тока. По опубликованному прогнозу [0.2] перспективный рост потребности в двигателях постоянного тока характеризуется следующими цифрами:

	19 7 5 r.	1985 r.	199 0 г.
Двигатели мощностью			
до 30 кВт, %	100	3 50	55 0
Д в игатели мощно стью			
30—200 кВт, о	100	160	190

В соответствии с изложенным будет происходить и дальнейшее увеличение потребности в щетках. Одновременио с ростом необходимого для народного хозяйства количества этого вида электроугольных изделий будут возрастать и требования к их эксплуатационным свойствам. Очевидно, что перечисленные обстоятельства требуют от работников щеточных предприятий новых усилий по развитию своего производства. Если на пыпешнем этапе его развития выпускаемый ассортимент продукции практически удовлетворяет потребность всех иуждающихся в щетках отраслей промышлениости, то в ближайшей перспективе предстоит решение новых задач. Наряду с созданием щеток для принципиально новых условий эксплуатации, предстоит огромная работа по совершенствованию технологических процессов щеточного производства. Первостепенную роль в решении последней задачи играет создание новых видов технологического оборудования, обеспечивающего переработку сырьевых материалов в новых режимах. Разработанные и осуществляемые проекты проведения технологических процессов предусматривают использование автоматизированных комплексов, функционирующих под контролем ЭВМ. На предприятиях, изготовляющих щетки, вволятся в эксплуатацию высокопроизводительные прессы-автоматы, печи непрерывной термообработки, агрегатные станки, автоматические липии механообработки, промышленные манипуляторы и ряд других образцов современной техники, призванных обеспечить бурно развивающееся народное хозяйство страны цеточной продукцией высокого качества и в необходимом количестве.

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ

ЩЕТОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

1.1. Основы технологии щеточного производства

- 1.1.1 Производственный процесс изготовления щеток электрических мании разделяется на две принципиально различные части. Первую из них составляют технологические операции, связанные с подготовкой сырья, его переработкой и превращением в щеточный материал (полуфабрикат), из которого в последующем, во второй части процесса, после соответствующей механической обработки, изготавливаются готовые изделия щетки. Первая часть рассматриваемого процесса составляет основу производства, так как именно на этом этапе формируются все свойства щеточных материалов.
- 1.1.2. С физической точки зрения щеточные материалы представляют собою многокомпонентные порошковые системы, изготавливаемые методами керамического производства и порошковой металлургии. Сырье, используемое при изготовлении этих материалов, разделяется на две группы: наполнители и связующие. К наполнителям относятся:
- а) порошки углеродные, т. е. графит, пековый и нефтяной коксы, технический углерод (сажа);
 - б) порошки металлические: медный, свинцовый, оловянный.

Связующие вещества — это каменноугольная смола и пек, бакелитовый лак, пульвербакелит (фенольное порошкообразное связующее), каменноугольное масло (является растворителем пека).

- 1.1.3. Наполнители входят в состав щеточных материалов всех марок (образуя их основную массу и оказывая влияние на формирование механической прочности, плотности, электропроводности, антифрикционных и всех других свойств, обеспечивающих рассматриваемым материалам широкое распространение в электротехнике.
- 1.1.4. Углеродные порошки входят в состав щеточных материалов угольно-графитного, графитного и электрографитированного классов, объединенных общим названием «черные» щеточные материалы.
- 1.1.5. Металлические порошки входят в состав щеточных материалов металлографитного класса, иногда называемых «цветными» щеточными материалами. Как правило, в состав материалов данного класса кроме металлических порошков входят углеродистые порошки. Выбор порошков и их соотношение в составе изготавливаемого щегочного материала определяют его марку.
- 1.1.6. Связующие вещества входят в состав щеточных материалов подавляющего числа марок. Их роль в составе материалов является двоякой. Прежде всего, они связывают перерабатываемые порошки, в результате чего получается масса, пригодная для формирования. В последующем, при термообработке, связующие вещества, обволакивающие зерна наполнителей, превращаются в кокс, образуя так называемую коксовую решетку (каркас). Благодаря последней между частицами наполнителей устанавливаются прочные физико-химические связи и бывшая ранее пластичная масса превращается в твердое тело.

- 1.1.7. Кокс нековый представляет собой пористую массу серо-стальпого цвета, обладающую значительной пористостью и прочностью. Его
 получают путем коксования каменноугольного нека с температурой
 размягчения 145 150° С. Для щеточных материалов, подвергаемых
 процессу электрографитации, применяют прокаленный пековый
 кокс марок КПЭ-1 и КПЭ-2, удовлетворяющий требованиям
 ГОСТ 5.2158-74.
- 1.1.8. Кокс пефтяной является продуктом коксования тяжелых остатков переработки пефти или нефтепродуктов. Он представляет собою твердую пористую массу, большей частью блестящего черного цвета. Нефтяной кокс марки КНКЭ входит в состав электрографитируемых щеточных материалов. Его свойства пормированы ГОСТ 22898-78. .
- 1.1.9. Графит входит в состав щеточных материалов всех марок, кроме сажекоксовых. Его получают путем переработки на соответствующих обогатительных фабриках графитовой руды, добываемой на Тайгинском, Погинском и Завальевском месторождениях. Требования, которым должны удовлетворять используемые при изготовлении щеточных материалов графиты марок ЭУТ, ЭУН и ЭУЗ, изложены в ГОСТ 10274-79.
- 1.1.10. Технический углерод (сажа) является продуктом термического разложения газообразных или жидких углеводородов при высоких температурах и неполном доступе воздуха. Свойства технического углерода зависят от качества исходного сырья, соотношения количества этого сырья и количества поступающего в печь воздуха, а также от направления движения воздуха в печи. Технический углерод является наиболее чистым в химическом отношении и наиболее диспергированным видом сырья из числа используемых в производстве графитированных щеточных материалов. Свойства технического углерода, предназначенного для этого производства, нормированы ГОСТ 7885-77 и ТУ 38-11543-75.
- 1.1.11. Медный порошок, используемый при изготовлении щеточных материалов, получают электролитическим осаждением из сернокислого раствора сульфата меди. Медный порошок склонен к окислению, и, чтобы предохранить его от этого, новерхность его частиц покрывают стабилизирующей пленкой. Порошку со стабилизирующей пленкой присвоены марки ПМС-1 и ПМС-2; при отсутствин подобной пленки порошку присванвается марка ПМ или ПМА. Содержание меди в порошке доходит до 99,5%; его насыпная плотность лежит в пределах 1200—2200 кг/м³. Медный порошок входит в состав всех щеточных материалов металлографитного класса. Его свойства нормированы ГОСТ 4960-75.
- 1.1.12. Свинцовый порошок получают путем распыления расплавленного металла, при этом форма образующихся частиц приближается к сферической. Содержание свинца в порошке согласно ГОСТ 16138-78 достигает 99,65%, его насыпная плотность колеблется в пределах (5—6) · 10³ кг/м³. Используется свинцовый порошок в качестве легирующей добавки в некоторых щеточных материалах металлографитного класса.
- 1.1.13. Одовянный порошок получают также путем распыления расплавленного металла. Частицы порошка имеют сферическую или близкую к ней форму, и для предотвращения изменения свойств его следует хранить при температуре не ниже +4°C. Качество оловянного порошка марки ПО, применяемого в производстве щеточных материалов, нормируется ГОСТ 9723-73. Содержание основного металла в этом порошке достигает 99,5%, а насыпная плотность (3 4) · 10³ кг/м³. Используется этот порошок в качестве легирующей добавки в некоторых щеточных материалах металлографитного класса.

- 1.1.14. Смола каменноугольная представляет собой вязкую жидкость черного цвета с характерным запахом. Получается она при коксовании каменного угля без доступа воздуха. По своему составу каменноугольная смола является сложной смесью различных соединений, состоящих из пяти элементов: углерода 91,2%, водорода 5,4%, кислорода 1,3%, азота 1,8% и серы 3,3%. Важнейшими параметрами каменноугольной смолы, имеющими значение для технологии производства щеточных материалов, являются выход кокса, плотность, вязкость и содержание веществ, нерастворимых в хинолине. Свойства каменноугольной смолы должны соответствовать требованиям ТУ 14-6-83-72.
- 1.1.15. Пек каменноугольный является остатком перегонки камеиноугольной смолы. Он представляет собою твердую хрупкую массу с изломом блестящего черного цвета, испещренным раковинами. Переход пека из твердого состояния в жидкое, в котором он должен находиться для выполнения функций связующего, для различных сортов нека происходит в диапазоне определенных температур. В щеточном произ-

водстве используется среднетемпературный пек с 65—75° C температурой размягчения (FOCT 10200-73) и высокотемпературный пек, размягчепри 120—150° C которого происходит (ТУ/14-6-84-72). Наиболее важными параметрами каменноугольного пека являются выход кокса, температура размягчения, плотность и содержание веществ, нерастворимых в хиполине. Значения перечисленных характеристик последовательно возрастают по мере перехода от среднек высокотемпературным пекам.

В такой же последовательности происходило использование различных каменноугольных неков в производстве щеточных материалов. Новые марки этих материалов изготавливаются на высокотемпературном неке, вводимом в состав

- шихты в порощкообразиом состоянии.

 1.1.16. Бакелитовый лак представляет собой 50—60%-ный раствор резольной фенолформальдегидной смолы в этиловом спирте. Его применяют в качестве связующего при изготовлении щеточных материалов, обладающих весьма высокими значениями удельного электрического сопротивления. Свойства используемого в щегочном производстве бакелитового лака должны соответствовать ГОСТ 901-78.
- 1.1.17. Пульвербакелит (фенольное порошкообразное связующее) подобно бакелитовому лаку используется в составе щеточных материалов с весьма высоким удельным электрическим сопротивлением. Это связующее является смесью новолачной фенолформальдегидной смолы с уротронниом. Пульвербакелит поступает на электроугольные предприятия в виде порошка с размерами частиц 0,1 мм, его свойства определяются ОСТ 6-05-441-78.
- 1.1.18. Қаменноугольное масло является продуктом переработки фракций, получаемых при разгопке каменноугольной смолы. Опо представляет собою смесь фильтрованного антраценового




Рис. 1.1. Принципиальная схема приготовления порошка кокса

и легких каменноугольных масел. Каменноугольное масло применяют как растворитель с целью снижения вязкости и температуры размягчения каменноугольного пека. Качественные нараметры каменноугольного масла должны соответствовать ГОСТ 2770-74.

1.1.19. Технологический процесс изготовления щеточных материалов начинается с подготовки сырья. Схема подобной подготовки применительно к коксу показана на рис. 1.1. В результате переработки по указанной схеме получают порошок кокса.

1.1.20. Схема подготовки связующих представлена рис. 1.2. Подготовка каменноугольной смолы производится путем постепенного нагрева до 270°C, в процессе которого из нее удаляется влага, отгоняются летучие вещества, легкие масла, часть средних масел и нафталин. В некоторых случаях камеиноугольная смола иагревается до




Рис. 1.2. Принципнальная схема подготовки связующих и приготовления смолопеков и маслопеков

360° C, в результате чего из иее отгоняются средние и частично тяжелые фракции. Подготовленная указанным способом смола, смешанная в заданном соотношении с расплавленным пеком, образует связующее -- смолонек. Другим видом готового связующего является смесь расплавленного пека с каменноугольным маслом — маслопек.

1.1.21. Приготовленные описанным образом порошки и связующие нодвергаются дальнейшей переработке по схемам, показанным рис. 1.3. Первой операцией этих схем является дозирование компонентов. Дозпрование производится в соответствии с составом изготавливаемой марки щеточного материала. Дозированные компоненты попадают в смесители. Здесь связующее распределяется по всему объему смеси и смачивает зерна сухих наполнителей, в результате чего приготавливаемая масса приобретает способность формоваться. Кроме того, описываемый процесс оказывает влияние на прочность твердых зерен наполнителей с коксом, в который превратится связующее при последующем обжиге полуфабриката.

Приготовленная в смесителях масса после уплогнения, охлаждения, измельчения, рассева и усреднения превращается в полупродукт. называемый прессовочным порошком, который прессуют в прямоугольной пресс-форме. Прессовки в зависимости от размеров называют блоками или плитами. Их подвергают термообработке: обжигу при температурах до 1300° С и электрографитации в диапазоне температур 2600—2800° С и получают щеточный полуфабрикат.




Рис. 1.3. Принципнальные схемы изготовления щеточных полуфабрикатов при одностадийной (а) и дпустадийной (б) переработке

1.1.22. Приведенные на рис. 1.1—1.3 схемы подготовки сырья и переработки его в щеточный полуфабрикат ноказывают последовательность технологических операций в наиболее общем виде. При использовании высокодисперсных наполнителей (сажи, металлических порошков) весь процесс подготовки ограничивается только рассевом. Существенно упрощается по сравнению с изображенными на рис. 1.3 схемы

производства материалов металлографитного класса. Соответствующим образом изменяется и время, необходимое для осуществления технологического процесса производства материалов различных марок. В некоторых случаях это время ограничивается 5—6 ч (марка МГС), между тем как на изготовление других материалов затрачивается 60 суток (марка ЭГ2А).

1.2. Классификация щеточных материалов

- 1.2.1. Щеточные материалы различных марок отличаются друг от друга примененным при их изготовлении исходным сырьем, соотношением отдельных видов этого сырья и схемой технологического процесса его переработки в щеточный материал. Предприятии различных стран изготавливают и поставляют на рынки общирную номеиклатуру марок щеток, содержащую несколько десятков наименований. Для того чтобы ориентпроваться в них, квалифицированно выбирать их для различных случаев применения и с достаточным основанием решать вопросы замены одних марок щеток другими, необходимо знание существующих способов классификации материалов, из которых эти шетки изготавливаются.
- 1.2.2. Первой классификацией щеточных материалов являлось отнесение их к одному из четырех классов, название каждого из которых
 было связано либо с видом использованного сырья, либо с особенностями его термической обработки. Создание описываемой классификации щеточных материалов завершилось в 1927 г., когда был запатентован процесс искусственной графитации угольно-графитных композиций.
 Начиная с указанного времени все изготавливаемые и поступающие к
 потребителям щетки разделяются на следующие четыре класса:

I - - металло-графитный

II — угольно-графитный

III — графитный

IV — электрографитированный

В каждый из перечислениых классов входит значительное количество марок щеточных материалов, и подобная их классификация обладает весьма малой «разрешающей способностью». С помощью описанной классификации задача сопоставления различных щеточных материалов решается с весьма малой степенью точности.

1.2.3. С целью повышения «разрешающей способности» классификации щеточных материалов, описанной в п. 1.2.2., она в последующем подвергалась усовершенствованиям. В настоящее время в практике широко применяется групповая классификация рассматриваемых материалов, подробно изложенная в таблице 1.1.

Принципиальная особенность групповой классификации состоит в том, что щеточные материалы каждого класса дополнительно разделены на группы (подклассы). Появление этого нового элемента классификации позволяет с большей, чем это было рансе, точностью сопоставлять между собой щеточные материалы данного класса. Однако предельной точности при этом все же достичь не удается, поскольку в каждой группе щеточных материалов всегда находится несколько различных марок.

1.2.4. Для дальнейшего повышения точности сопоставления щеточных материалов, изготавливаемых различными поставщиками, может быть использован разработаиный в последние годы метод их класси-

Таблица 1.1. Групповая классифнкация щеточных материалов

Н ом ер класса	Класс	Группа (подкласс)	Исходные материалы и проце с с из го товлёния
I	Металл о- графит- пый	А. С высоким содер-жанием меди (>75 %) и с легирующими добав-ками Б. С повышенным содержанием меди (50—75%) и с легирующими добавками В. С высоким содержанием меди (>75%)	Порошки графита, меди, свинца и олова. Смешение без связующих веществ, прессование, спекание при температуре ниже 1000° С Порошки графита, меди, свинца и олова. Смешение, прессование, спекание при температуре ниже 1000° С Порошки графита и меди. Смешение без связующих веществ, прессование, спекание при температуре ниже 1000° С То же
ĬĬ	Угольно- графи- тпый	держанием меди (50—75%) Д. С пониженным содержанием меди (до 50%) Е. С малым содержанием меди (около 10%) А. Средней твердости	Порошки графита и меди. Смешение с небольшим количеством связующих веществ, прессование, спекание при температуре 1000° С Графит с небольшой добавкой медного перошка (катализатора). Прессование, спекание при температуре ниже 1000° С Порошки графита и других углеродистых материалов (технический углерод, кокс). Смешение со связующими веществами (пек, смола). прессование, спекание при температуре выше 1000° С
III	1 рафит- ный	Б. Повышенной твер-дости А. Графитная (обычная)	Порошки углеродистых материалов (технический углерод, нек) с примесью графита Смещение со связующими веществами (смола, пек), прессование, спекание при температуре выше 1000° С Порошок графита. Смешение со связующими веществами (смола, пек), прессование при температуре выше 1000° С

Помер класса	Клисс	Группа (п од класс)	Исходные материалы и процесс изготовления
		Б. Патурально-графит- ная В. Высокоомная	Порошок графита. Большей частью прессуется без связующих веществ и без спекания; иногда прибавляется пемного связующих веществ (смола, бакелит) и материал спекает при температуре 200—500° С Порсшок графита. Смешение со связующими веществами (обычно бакелит), прессование, спекание при темпера-
		Г. Абразивная	туре около 200° С Порошок графита с примесью абразивного вещества (иногда также с примесью различных углеродистых материалов). Смешение со связующими веществами (смола, бакелит) а в иных случаях без связующих веществ (аналогично материалам ППБ, прессование спекание при температурах от
IV	Электро- графи- тиро- ващный	А. Мягкая	200 до 1000° С и выше То же, что графитные щет- ки (ИА), но подвергаются про- цессу электрографитации, т.е. термической обработке при 2500—2800°С
		Б. Средней твердости В. Твердая	То же, что угольно-графит- ные щетки (ПА и ПБ), но под- вергаются процессу электро- графитации То же, что твердые уголь- но-графитные щетки (ПБ), но подвергаются процессу элек- трографитации

фикации и изучения с помощью композиционных треугольников. Подобные треугольники широко применяются в металловедении и физической химии для изучения трехкомпонентных систем. Возможность их применения при изучении щеточных материалов обусловлена особенностями их композиционных систем. Смесь исходного сырья для щеточных материалов представляет собой многокомпонентную композицию из сухих и жидких компонентов. В процессе последующей термообработки эти компоненты претерпевают определенные физико-химические изменения, в частности связующие вещества отверждаются, превращаясь в кокс. После термообработки в черных щеточных материалах

количество этих компонентов не превышает трех и все они могут рассматриваться в качестве членов композиционной системы графит — сажа — кокс. Многообразные исходные составы цветных марок щеточных материалов после соответствующей термообработки могут рассматриваться как композиционные системы медь — легирующие добавки — углеродистые материалы. Для графического отображения трехкомпонентных систем используется равносторонний треугольник, на каждой стороне которого нанесена шкала, проградуированная в процентах. Если из любой точки, взятой на плоскости треугольника, провести прямые, параплельные его сторонам, то они отсекут на трех шкалах отрезки, сумма которых окажется равной 100%. Поскольку сумма ьсех трех компонентов состава любой марки щеточного материала также всегда равна 100%, то каждой конкретной марке этого материала будет соответствовать только одна, вполне определенная, точка на плоскости композиционного треугольника.

Примеры использования композиционного треугольника представлены на рис. 1.4. Показанная на его плоскости точка М определяет

в трехкомпонентной системе композицию, состоящую из 20% компонента A, 30% компонента B и 50% компонента C. В частном случае, когда содержание одного из трех компонентов системы снижается до нуля, отображающая точка располагается на одной из сторон композиционного треугольника. Так, точка L на рис. 1.4 описывает композицию, состоящую из 65% компонента A, 0% компонента B и 35% компонента C.

1.2.5. Композиционные треугольники для системы медь—легирующие добавки—углеродистые материалы, в которую входят щеточные материалы металло-графитного класса, изготавливаемые некоторыми зарубежными предприятиями, показаны на рис. 1.5. При паличии подобных построений





Рис. 1.4. Композиционный треугольник трехкомпонентной системы

определение марок-аналогов щеточных материалов, изготавливаемых различными предприятиями, является несложной задачей. Для ее решения оказывается достаточным найти марки с одинаковыми координатами на плоскости композиционных треугольников. Так, наложив друг на друга треугольники а и б (рис. 1.5 в), находим, что среди изображенных на них щеточных материалов, изготавливаемых в двух странах, марками-аналогами являются:

Франция	C G 33	C G 2	C G 3,	CG1,
		C G 50	C G6 5	C G 75
ЧССР	K65	K82	K43	K31

1.2.6. Классификация щеточных материалов с помощью композиционных треугольников в принципе позволяет решать многие задачи, связанные с изучением закономерностей изменения параметров и свойств щеток и установлением для них марок-аиалогов. Однако практическому использованию описываемого метода препятствует отсутствие сведений о составе щеточных материалов, изготавливаемых в разных странах.

Если состав щеточных материалов металло-графитного класса еще может быть установлен с помощью химического анализа, то способов определения состава щеточиых материалов всех прочих классов не существует. По указаниой причине построение композициоиных треугольников для щеточных материалов зарубежного производства, в общем невозможным, решения различных оказывается ДЛИ щеток, заменой изготовленных практических задач, связанных изыскивать дополни**тельны**е приемы. рубежом, приходится **3**a построеций последующем изложении В основу всех обобщенная классификации положена выкладок будет схема Она материалов (рис. 1.6). получена при совмеще-Щеточных



ини элементов групповой классификации с элементами композиционных треугольников, построенных для ряда хорошо изученных композиционных систем. Подобный прием позволяет свести подавляющее большинство изготавливаемых в разных странах щеточных материалов к показанной системе. Средняя линия этого рисунка соответствует щеточному материалу, целиком и полностью состоящему из графита. По мере перемещения от средней линии влево в составе материала происходнт постепенно замещение графита медью, при перемещении вправо графит постепенно замещается сажей. Под шкалой «компоненты состава» располагаются шкалы, содержащие разметку классов и групп (под-

Углеродистые материалы




Рис. 1.6. Обобщенная схема классификации щеточных материалов

классов) щеточных материалов, соответствующую разметке, приведенной в табл. 1.1. Практическое использование описанного способа классификации щеточных материалов будет описываться в дальнейшем многократно.

1.3. Технические параметры щеточных материалов

- 1.3.1. Оценка свойств щеточных материалов производится с помощью различных параметров, определяемых на отдельных стадиях технологического процесса щеточного производства. Наибольший интерес для дальнейшего представляют свойства и параметры готовых щеточных материалов, обеспечивающие удовлетворительную работу щеток. Хотя требования, предъявляемые к щеткам, эксплуатируемым в самых разнообразных условиях, сформулированы достаточно четко, комплексного показателя их качества создать пока не удалось и различные пронзводители щеточной продукции оценивают ее с помощью различных единичных показателей. В качестве таковых принимаются разнообразные технические параметры, приводимые в национальных стандартах, каталогах и всякой иной документации. Используемые нараметры принято относить к одной из следующих четырех групп: физико-химические, механические, коллекторные и эксплуатационные.
- 1.3.2. К группе физико-химических параметров щеточных материалов относятся удельное электрическое сопротивление р, плотность у и содержание золы З. Названные параметры теснейшим образом связаные природой порошковых систем, к числу которых относятся рассматриваемые материалы. С их помощью удается оценивать правильность хода технологических процессов производства щеточных материалов, поскольку их значения зависят от степени размола и рассева исходных порощков, размеров частиц порошка, соотношения количеств порошков и связующих, степени смешения, условий прессования и многих других технологических факторов.
- 1.3.3. В группу механических параметров цеточных материалов входят твердость, определяемая по какому-нибудь из известных методов (по стандарту СЭВ 137-74, по Шору, по Бринеллю или по Роквеллу), и предел прочности при каком-нибудь из видов деформации (при сжатии, растяжении или изгибе). Иногда с исследовательской целью производят определение модуля упругости первого рода.
- 1.3.4. Группу коллекторных параметров щеточных материалов образуют переходное падение напряжения на пару щеток $2 \Delta U$, коэффициент трення μ и износ при испытаниях на короткозамкнутом коллекто-

ре в течение заданного промежутка времени Δh . В отличие от физических и механических параметров, однозначно определяемых свойствами щеточных материалов, коллекторные параметры отражают взаимодействие материала щеток с поверхностью скольжения короткозамкнутого коллектора испытательного стенда. Дополнительное влияние на коллекторные параметры оказывает также окружающая среда.

1.3.5. Группа свойств, определяющих условия использования щеточных материалов в реальных условиях эксплуатации, в информационной документации всех крупнейших изготовителей щеток описывается с помощью трех параметров: поминальной плотности тока J, максимально допустимой окружной скорости на поверхности скольжения коллектора или контактного кольца v и допустимого удельного нажатия p.

Эксплуатационные параметры щеточных материалов в еще большей мере, чем коллекторные, подвергаются влиянию различных факторов. В число этих факторов помимо состояния поверхностей скольжения коллекторов (контактных колец) и внешней среды, входят также расчетные параметры электрических машин, характер настройки их электромагнитных систем, вид нагрузочных графиков и многое другое.

- 1.3.6. Параметры щеточных материалов, входящие в каждую из четырех рассмотрецных групп, используются поставшиками щеток далеко пе в равной мере. Одни из этих параметров содержатся в информационных документах об изготавливаемых щетках всех или большинства их поставщиков; другие встречаются в документах только отдельных изготовителей щеточной продукции. Технические параметры, используемые круппейшими поставщиками различных стран для оценки свойств щеточных материалов, перечислены в табл. 1.2. Использованные в этой таблице обозиачения (+) и (—) свидетельствуют о том, что тот или иной изготовитель щеток в своей информации данный параметр примениет (+) или не применяет (—).
- 1.3.7. Данные табл. 1.2 свидетельствуют о том, что даваемая изготовителями щеток информация о своей продукции крайне скудно освещает ее эксплуатационные свойства. Между тем на современном этапе развития научно-технической революции, когда эксплуатационные свойства продукции промышленного производства должны оцениваться по показателям, предписываемым общей теорией надежности, возникла необходимость в более подробном описании служебных свойств щеток. С целью получения документальных данных для подобного описания в отечественной промышленности в 1977 г. введены в действие Руковолящие технические материалы (РТМ) 16.800.444-77, определяющие порядок сбора, прохождения и обработки информации о качестве и надежности по результатам стендовых и эксплуатационных испытаний электроугольных изделий. В соответствии с указанными РТМ показателями надежности щеток электрических мании являются средний ресурс $T_{p,r}$ гамма-процентный ресурс $T_{p,r}$ и интенсивность внезапных отказов, γ_0 .

Введение в отечественной промышленности названных РТМ позволило приступить к созданию пормативно-технических документов на щетки, в которых оценка их эксплуатационных свойств является вполне определенной (см., например, ГОСТ 12919-79).

1.3.8. Одним из важнейших, если не самым важным, нараметром цеточных материалов является коммутирующая способность. Между тем в технической документации на щетки никаких сведений об этой их способности не приводится. Подобное обстоятельство объясняется тем, что коммутирующая способность щеточных материалов в течение длительного времени являлась качественной оценкой, не имевшей своего строгого физического определения. С 1955 г. в печати начали публиковаться результаты исследований, имевших целью вложить в рассматри-

Механические париметры: Скис париметры: С	par	различных		стран дыя		OLICHKA CE	CBUNCIB	- :	ЩСІОЧИВА	Maichnanob	-					
Физико-жими промеское сопротивление промеское сопротивление паромеское сопротивление паромеское па						Me	ханиче		прамет) bi :		,			Эксил	Vata-
— — — — — — — — — — — — — — — — — — —		Физи	іко-хим параме	иче- тры:	TB	ердост			предел		ости	К ол. па	лекторі раметр	Itbic bi:	пир: пар: м	ные стры:
	отовители	Биа всков	плотность	зочи сочержание	\$7-1,8079 TUOT	LL'opy	опрани ја	уплэви 0 Ч	СЖитИИ	растяжении	9 DANJEN	-вапви эмнэжен		нзиос		окружная
	ечественные предприятия одное]. !-		-;-	:-			;			i	,-			ļ	++
	ктроколе Лихтенберг" trokohle Lichtenberg), ГДР епприятия Чехословацкой	-	- ļ-				_ ! _					i_		<u>}</u> -		+
	алистической Республики едириятия Польской На-	,	 _) [; 1	. <u></u>	- <u>j</u>		;					<u>-</u> -		+
	ой Республики сдприятие Народной Рес-	_l_	1		!	;			- ; .						-1~	+
"Mop- — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	ики Болгария едприятия фирмы "Юпион				1	ı		l				 	1			- !_
	\supseteq						;	1			ı	-:.		,		- <u>!</u> -
	ZZ		··· 17													

J. 1.2	10102	Tpu:	скорость окружная лопустимая	J.	 -	.:. <u>-</u>	
таб	Augurana.	дионира паражетры:	номинальная плотность тока	-!-	<u>. </u>	⁻ 1	1-
ение		HEME OBT:	ронеи		!		
ОЛЖ		Коллекториме параметры:	тнэ н лиффеох тиэсиия	'	- -		-1.
Прод		7.0.7	эонд ох эдэн эмнэд ин винэж вдиви			-I	. -
Ţ		пр оч пости при				- - 	
	.M:	_	растяжении		<u>L</u>		!
	параметры:	предел	сжатии	,		[-1-
1	ские па		ьоквечий			1	
	Механиче	ст ь по	рbинеллю —————		- -	<u>'</u> -	
:	Me	твердость		- :	-1-		٦,
			LOCT 9506, 1-74	1		:	
		имиче- метры:	солержание золы	, , ,	l		
		физико-мнииче- ские параметры:	плотность	-	. L_	-;	
		Фи: СК и	сопротивление удельное элект-	. !	- -	- ;	- I-
			Изготовители иметок	Предприятия фирмы "Ле Карбон Лоррен" (Le Carbón- Lorraine), Франция	Предприятия фирмы "Рипгс- дорф" (Ringsdorff-Werkc GMBit) ФРГ	Предприятия фирмы "Шунк унд Эбе" (Schunk-Ebe GMBH), ФРГ	Предприяти я фирмы "Хитачи" (Flitachi Chemical со, Ltd), Япония

л. 1.2	-6 T0A1	параметры:	допустимая скорость скорость		<u> </u>	<u>-'-</u>	1		
таб.	Section 100	параметрь	помипальная виот дройтоки		_1 _	-}-	- :		
ение		ntste ptst	износ			1	1		
0 л ж (Коллекториые параметры	коэффициент трепия	·	-	;			
род		KON I	эонд ох эсрэг эмпэд еп випэжке дивн		- '	-í- 	_!_		
Ш		прочности при	изгисе		-;-	-i-			
:	тры		растяжении			<u> </u>		- 	
ļ	параметры	нредел	с жатии		<u> </u>		ļ		
]	ческие		Роквеллу		<u> </u>				
	Мехапи	эсть по	Бринеллю						
		твердость	Mopy	: 	-	· ¦ -	1.		
			LOCT 9506, 1-71						
		физико-химиче- ские параметры:	солержание золш						
		з ико-х е парв	плотность		-	• ,			_
		ОКИ	сонболивление электрическое улельное		+			,	
			Изготовители шеток		Предприятия фирмы "Нип- поп Карбон Компани" (Nippon Carbon Co, Ltd), Япония	Предприятия фирмы "Тойо Карбон Компани" (Таіуо Саг- bon), Япония	Предприятия фирмы "Тосиба Денко Компани" (Toshiba Ceramics Co), Япония		

ваемое полятие конкретное физическое содержание. Наиболее полно поставления задача решена с помощью параметра, вошедшего в литературу под названием индекса коммутации. Индекс коммутации N представляет собой относительную количественную оценку способности щеток при применении на конкретной электрической машине обеспечивать ту или шиую зону безыскровой работы. В качестве базы, относительно которой определяются значения N, приията электрографитированная композиция, основным компонентом которой является графит и для которой N=1. По мере везрастация или уменьшения значений N коммутирующие свойства щеток соответствению повышаются или снижаются. Этог и другие методы определения коммутирующей способности щеток подробно описаны в [2.2], где даны ссылки на соответствующие работы по этому вопросу.

1.4. Методы испытаний щеточных материалов

1.4.1. Испытания щеточных материалов производятся с целью определения значений технических параметров, описывающих различные их свойства. Несмотря на всю свою значимость, практикуемые в разных странах методы этих испытаний в течение длительного времени унифицированы не были и один и тот же параметр в различных странах определяется по-разиому.

В последние годы описываемое положение начало изменяться. Вопросами стандартизации методов испытаний щеточных материалов теперь занимается Секретариат 2F Международной Электротехнической Комиссии (МЭК), выпустивший несколько рекомендаций по рассматриваемому вопросу, а с 1978 г. начал действовать Стандарт СЭВ 137-74, устанавливающий методы определения удельного электрического сопротивления, твердости, плотиости, предела прочности на изгиб и содержание золы.

В последующем изложении будут описаны методы испытаний, практикуемые в отечественном щеточном производстве, которые в некоторой своей части лежат в основе стандарта СТ СЭВ 137-74. Целесообразность подобного описания обусловливается п. 3.7 ГОСТ 2332-75, предоставляющим потребителям право осуществлять входной контроль получаемой ими щеточной продукции.

1.4.2. Метод определения удельного электрического сопротивления щеточных материалов установлен ГОСТ 9506.4-74 и СТ СЭВ 137-74. В соответствии с перечисленными документами размеры образца для соответствующих испытаний, схема вырезания его из щетки или блока щеточного материала, а также схема применяемого для испытаний прибора должны соответствовать показанным на рис. 1.7. Операции по определению рассматриваемого параметра выполняются в следующей последовательности: определив размеры Δ_1 и Δ_2 сторон, образующих поперечное сечение образца, его устанавливают между токовыми электродами измерительного устройства и пропускают через него ток, значение которого определяется выражением

$$I - J\Delta_1 \Delta_2$$

где J — плотность тока, выбираемая из следующих условий: I — $5~A/cm^2$ — для материалов II, III и IV классов; 10 — $20~A/cm^2$ — для материалов I класса, имеющих удельное электрическое сопротивление более $1~McOm\cdot M$; 50 — $100~A/cm^2$ — для материалов I класса, имеющих удельное электрическое сопротивление $1~McOm\cdot M$ и менее.

Пропустив ток через образец, на нем устанавливают потенциальные ножи, находящиеся на расстоянии l_n друг от друга и измеряют падение напряжения U_1 . Произведя первое измерение, образец поворачивают вокруг продольной оси на $180\,^{\circ}$ и, повторяя аналогичное измерение, получают еще одно значение U_2 . По полученным при испытании значе-




Рис. 1.7. Размеры и расположение образца по отношению к щетке или блоку, из которых оп вырезается (a), и принципнальная схема прибора для измерения удельного электрического сопротивления (b):

Размеры образиа. мм

The state of the s								
Δ,	Δ_{2}	t	Д о п у ск					
10 10 4 2	10 10 8 2	6: 40 32 . 12	} ±0,8 ±0,4					

I — щетка или блок; 2 — образец для измерений; P — направление усилня прессования; t — тангенцальный размер щетки; 3 — токовые электроды; 4 — потенциальные ножи; 5 — милливольтметр или потенциометр; 6 — реостат

ниям U_1 и U_2 искомое значение удельного электрического сопротивления рассайтывают по формуле

$$\rho = (U_1 - U_2) \frac{\Delta_1 \Delta_2}{2II_n}. \tag{1.1}$$

1.4.3. Твердость определяется методом, установленным ГОСТ 9506.3-74. Для измерений применяются приборы типа ТК, укомплектованные набором грузов, подвеской, державкой и шарыками. Прибор типа ТК соответствует ГОСТ 23677-79, шарики — ГОСТ 3722-81, все прочие детали — ГОСТ 9506.3-74. В последнем из названных стандартов имеются таблицы, с помощью которых определяются значения измеряемых величин, в зависимости от показаний иидикатора прибора.

Измерения могут проводиться, как на готовых цетках, так и блоках. В первом случае на каждой из сторон готового изделия производится по одному, а во втором на каждой стороне блока по три измерения.

1.4.4. Метод определения предела прочности при сжатии нормирован ГОСТ 2332-75. Для соответствующих испытаний из блока проверяемого материала вырезается кубик с размерами граней (10±0,1) мм. Грань образца, параллельная плоскости прессования (см. рис. 1.7), должна быть отмечена. Образец испытывают на разрывной машине, удовлетворяющей требованиям ГОСТ 7855-74. Установку образца на опоре машины производят таким образом, чтобы направление приложе-

пия нагрузки было перпендикулярным плоскости прессования. К установленному образцу прикладывают нагрузку, причем скорость перемещения подвижной части машины должна составлять 20 мм/мии. В момент разрушения образца фиксируют вызвавшую это разрушение нагрузку Q. Зная площадь поперечного сечения образца F, искомое значение предела прочности при сжатии определяют по формуле

$$\sigma_{\rm Cab} = Q/F. \tag{1.2}$$

1.4.5. Содержание золы определяется у щеточных материалов черных марок, не содержащих пронитывающих веществ. Метод определения установлен ГОСТ 9506.5-74 и СТ СЭВ 137-74, согласно которым




Рис. 1.8. Принциппальпая схема короткозамкпутого коллектора: 1-- короткозамкнутый коллектор; 2, 3 — щетки; 4 токоведущие провода щеток; 5 — реостат; 6 — источник то-

ка 6—12 В

анализу подвергается предварительно измельченная, просеянная через сетку 0,25 и высущениая при 100—150°С проба массой около 5 г. Эта взвешенная с точностью до 0,0002 г. проба помещается в фарфоровую подочку после того, как она была прокалена до постоянной массы при температуре 800—1000° С. Лодочка с пробой ставится на край открытой цечи, выдерживается здесь 20—30 мин, после чего ее передвигают в зону полного нагрева печи. Прокалив содержимое лодочки в течение 4-5 ч до постоянной массы, ее извлекают из печи, охлаждают сначала на воздухе в течение 5 мин, а затем в эксикаторе над хлористым кальцием до компатной температуры и повторно взвешивают с той же точностью до 0,0002 г. Контроль постоянства массы зольного остатка производится путем его попрокаливания в течение 15 мин. Если при двух последовательных взвещиваниях разница в массе будет менее 0,001 г, то масса признается постоянной и для распринимается последний результат. чета

Искомое значение содержания золы в исследуемом материале в процентах определяется по формуле

$$\beta = 100 \, \frac{G_3 - G_1}{G_2 - G_1},\tag{1.3}$$

где G_1 — масса пустой лодочки, г; G_2 — масса лодочки с навеской испытуемого материала до прокаливания, г; G_3 — масса лодочки с зольным остатком, г.

Стандарт предусматривает проведение описываемого анализа на двух пробах, расхождение между которыми не должно превышать: 0,05; 0,25 и 0,50% при зольности <1, от 1 до 3 и >3% соответствению.

За окончательный результат принимается среднее арифметическое двух параллельных определений.

1.4.6. Группа коллекторных параметров щеточных материалов получила свое название от вида испытательных стендов, применяемых для их определения. Основой этих стендов является элемент, имитирующий коллектор электрической машины, все ламели которого замкнуты накоротко. Принципиальная схема короткозамкнутого коллектора показана на рис. 1.8. Что касается конструктивного оформления и режимов проведения испытаний, то в разных странах они продолжают

оставаться различными. В отечественной промышленности метод коллекторных испытаний установлен ГОСТ 9506.7-74, согласно которому условия их проведения должны соответствовать приведенным в табл. 1.3.

На коллекторах типа КЗК-95 испытываются образцы щеток, изготовленных из материалов марок ГЗ, ЭГ2А, ЭГ4, ЭГ8 ЭГ14, ЭГ51, ЭГ61,

Таблица	 1.3. Режимы 	проведения	коллекториых	испытаиий
	цето чі	ных материа.	лов	

Тип коллек- тора	Лиаметр к о ллек- тора, мм	Окружная скорость, м/с	Плотность тока, А/см ²	Давление на шетку, гНа	Размеры сечения пцетки, мм	Количест вп щеток	Продолжн- тельпость непытапия, ч
КЗК-95	95	25	20	800	$8 \times 12,5 \\ 8 \times 24; \\ 2 \times 24$	4	20
КЗК-280	2 0 0	15	по ГОСТ	2332-76		6	50

ЭГ71, ЭГ74, ЭГ85 и 611М. Образцы материалов всех прочих марок испытываются на коллекторах тппа КЗК-280.

Устройство коллекторов позволяет регулировать режим работы испытуемых щеток, определять переходное падешие напряжения на пару щеток различной полярности $2\Delta U$, измерять коэффициент трения μ между шими и поверхностью скольжения и их износ. Что касается практической значимости получаемых результатов, то оии служат прежде всего для контроля проведенного технологического процесса изготовления щеточиых материалов. Для электромашиностроителей и эксплуатационников представляют интерес значения переходного падешия напряжения и коэффициента трения, определяющие потери в скользящем контакте электрических машин. Износ щеток на короткозамкнутых коллекторах с их износом в эксплуатации не коррелируется.

1.4.7. Определение коллекторных параметров щеточных материалов пачинается с установки в щеткодержатели короткозамкнутого степда щеток, изготовленных из испытуемого материала. Контактные поверхности этих щеток с помощью тойкошлифовальной бумаги притираются к профилю коллектора, после чего к каждой из пих прикладывается соответствующее усилие P. Далее коллектору сообщается вращательное движение с окружной скоростью v и на каждую щетку подается ток I. Указанные здесь значения P и I определяются по формулам

$$P = pta; (1.4)$$

$$I = Jta, (1.5)$$

где t и a — тапгенциальный и аксиальный размер щетки, см; p и J — удельное давление и плотность тока, выбираемые по табл. 1.3.

Из этой же таблицы выбираются и значения v. В выбранном режиме происходит так называемая предварительная приработка образцов, имеющая целью тщательную приработку их контактных поверхностей к профилю короткозамкиутого коллектора и образование на нем необходимой пленки (полнтуры). Выполнив перечисленные операции, тщательно измеряют высоту образцов, после чего их испытывают. Для этого коллектору сообщают вращение с окружной скоростью v и, установив в цепи найденный по формуле (1.5) ток I, проводят испытание образ-

цов в течение 20 или 50 ч (см. табл. 1.3). На этом этапе испытаний в первом случае через каждые 4 ч, а во втором через каждые 10 ч фиксируют показываемое вольтметром значение $2\Delta U$. Из полученных пяти значений $2\Delta U$ вычисляется среднее арифметическое, которое и принимается в качестве результата проведенных испытаний.

При испытации на коллекторе типа КЗК-95 в те же сроки, в которые измеряют значения $2\Delta U$ (т. е. через каждые 4 ч), по соответствующей шкале производят отсчет момента силы трения испытуемых образцов о рабочую поъерхность коллектора $M_{\rm Tp}$. Располагая значениями этого момента, зная радиус коллектора R и суммарное нажатие на все образцы ΣP , искомый коэффициент трения вычисляют по формуле

$$\mu = M_{\rm TP}/\Sigma PR. \tag{1.6}$$

Коллекторы типа КЗК-280 устроены таким образом, что позволяют измерять не момент силы трения, а непосредственно силу трения $Q_{\rm TP}$ -В этом случае искомая величина окажется равной

$$\mu = Q_{\rm TP}/\Sigma P \,. \tag{1.7}$$

По завершении испытаний измеряют высоту щеток. Сопоставление заключительных измерений с измерениями, проведенными в начале ис




Рис. 1.9. Зона безыскровой работы электрической машины типа МП-6800-340 со щетками различных марок:

$$1 - \Im \Gamma 4$$
; $2 - \Im \Gamma 2A$; $3 - \Im \Gamma 14$; $4 - \Im \Gamma 74$

пытаний, позволяет определить изпос образца испытанного щеточного материала за время, в течение которого эти испытания продолжались.

1.4.8. Значения индекса коммутации, характеризующего коммутирующую способность щеточных материалов, определяются на основе анализа зон безыскровой работы электрической машины со щетками, изготовленными из сравниваемых материалов. Необходимые вычисления проводятся с помощью формулы

$$N = S_i x_i^2 / S_0 x_0^2$$
. (1.8)

где S_6 и S_i — площади фигур, очерченных зонами безыскровой работы машин при работе со щетками базовой марки и щетками непытанных марок; x_6 и

 x_i — расстояние от оси тока подпитки добавочных полюсов до центра тяжести фигур площадью S_6 и S_i .

Вычисление значений N иллюстрируется на примере анализа безыскровых зон, полученных на электрической машине типа МП-6800-340 (500 кВт; 600/750 В) при последовательной установке на ней щеток марок ЭГ2 Λ , ЭГ4, ЭГ14 и ЭГ74 (рис. 1.9). Определив площади фигур, ограниченных слева и справа границами графика, а сверху и снизу лишиями границ безыскровых зон, зафиксированных при работе машины со щетками проверявшихся марок, и измерив расстояние центра тяжести каждой из полученных описанным образом фигур от ес левой границы, получаем четыре значения $S_i x^2_i$, каждое из которых отно-

сится к щеткам определенной марки. Приияв в качестве базового произведение $S_6x^2_6$ для зоны, полученной при использовании щеток марки $\Im \Gamma 4$, и, разделив на него произведения $S_ix^2_i$, полученные при работе машины со щетками трех других проверявшихся марок, получаем следующий ряд значений N:

Практически все указанные выкладки удобно производить следующим образом: зоны, изображенные на рис. 1.9, порознь перерисовать на лист плотной бумаги или тонкого картона, вырезать их, взвесить на аналитических весах и найти положение их центров тяжести. Искомые значения N находят по формуле (1.8), подставляя в нее, вместо площадей зон, массы полученных шаблонов.

1.4.9. Значения параметров J и U отдельной проверке не подвергаются. Их допустимые значения устанавливаются изготовителями щеточной продукции и вопрос о том, отвечают ли готовые щетки этим параметрам, решается в процессе проверки их работы на реальных электрических машинах. Аналогичным образом определяются и такие эксплуатационные нараметры, как \overline{T}_p , $\overline{T}_p \gamma$ и γ_0 . Методы определения перечисленных параметров щеток нормпрованы PTM 16.800.444-77 и подробно описаны в § 2.8.

1.5. Анализ результатов испытаний щеточных материалов

методов 1.5.1. Использование описанных испытаний материалов позволяет определить значения изучаемых параметров. Полученные данные позволяют устанавливать соответствие свойств проверяемых материалов требованиям технической документации на них и решать вопрос о возможности использования их для последующего изготовления щеток. Обобщение результатов подобных испытаний, осуществляемых в течение длительного времени выпуска продукнии по установившимся технологическим процессам позволяет решать более общие задачи исследовательского характера. Одним из результатов подобного обобщения, осуществленного методами математической статистики, является установление того факта, что значения всех технических параметров, всех щеточных материалов распределены по закону, весьма близкому к нормальному (рис. 1.10), и что для описания этих распределений с достаточной для практики точностью можно пользоваться уравнением кривой нормального распределения

$$Y = \frac{1}{1/2\pi \sigma} I^{-\frac{(x_1 - \bar{x})^2}{2\sigma^2}}.$$
 (1.9)

Входящий в приведенное уравнение параметр \overline{X} представляет собой наиболее вероятное значение изучаемого параметра, принимаемое в качестве среднего или номинального значения (в математической статистике он называется параметром расположения распределения).

Вычисляется параметр \bar{X} с помощью следующего выражения:

$$\frac{\sum_{i=1}^{t=n} x_i \, n_i}{\overline{X} - \frac{t=1}{\Sigma n}}, \tag{1.10}$$

где x_i — отдельное значение исследуемого параметра; n_i — частота появления этого значения в исследованных образцах; Σn — общее количество исследованных образцов.

Входящий в уравнение (1.9) параметр о представляет собой среднее квадратическое отклонение (в математической статистике его называют




Рис. 1.10. Экспериментальные (1) и теоретические (2) распределения значений некоторых технических параметров щеточных материалов марок $\Im\Gamma 4$ (a), $M\Gamma C5$ (б), $\Im\Gamma 74$ (в) и $\Im\Gamma 8$ (г):

n— количество испытаний; $2\Delta U$ — переходное падение напряжения на пару щеток; μ — коэффициент трения; H — твердость; $\sigma_{c,\kappa}$ — предел прочности при сжатии; UC — частость

параметром рассеяния). Оно оценивает степень рассеяния отдельных значений исследуемого параметра x_i вокруг среднего значения \overline{X} . Для вычисления нараметра σ служит формула

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=n}^{i=n} (x_i - \overline{X})^2 n_i}{\sum_{i=1}^{n} (x_i - \overline{X})^2 n_i}}, \qquad (1.11)$$

в которой применены те же обозначения, что и в выражении (1.10). Оценка свойств и параметров щеточных материалов с помощью статистических параметров расположения \overline{X} и рассеяния σ используется при

решении различных исследовательских и прикладных задач. Одной изних является задача определения возможных предельных — максимальных и минимальных значений тех или иных параметров щеточного материала. Определение этих значений производится с помощью известного из математической статистики правила «трех сигм», представляемого формулами:

$$x_{max} = \overline{X} - 3\sigma; \qquad (1.12).$$

$$x_{min} = \overline{X} - 3\sigma. \tag{1.13}$$

1.5.2. В условиях щеточного производства важную роль играет стабильность свойств изготавливаемой продукции, количественная оценка которой производится с помощью коэффициентов вариации $K_{\rm вр}$ и однородности $K_{\rm одн}$. Вычисление первого в процентах производится с помощью формулы

$$K_{\rm Bp} = 100 \, \sigma/\overline{X}, \qquad (1.14)$$

а второго --- по формуле

$$K_{0AH} = \frac{x_{max}}{x_{min}} - \frac{\overline{X} + 3s}{\overline{X} - 3s} = \frac{1 + 0.03K_{BD}}{1 - 0.03K_{BD}}.$$
 (1.15)

По мере уменьшения σ распределение становится все более однородным. В предельном случае, когда $\sigma = 0$, произойдет совнадение значений x_{max} и x_{min} и определяемые по формулам (1.14) и (1.15) коэффициенты будут иметь значения:

$$K_{\rm BP} = 100 \, {\rm s}/\overline{X} = 0$$

 $K_{\rm OBH} = x_{max}/x_{min} = 1$.

1.5.3. Чрезвычайно важной областью использования статистических параметров распределения технических параметров щеточных материалов является составление всякого рода технической документации на них (ГОСТ, технических условий, каталогов и т. п.). В связи с отсутствием в настоящее время общепринятой методики составления подобной документации различные изготовители щеток используют эти параметры по-разному. Наибольшее распространение получили следующие способы описания параметров: указываются интервалы, в которых изменяются значения параметров, или их средние значения, или указываются, что значение параметра должно быть «не более» или «не менсе» определенного числа.

Наиболее полиую ииформацию содержит первый из указанных способов описания параметров, показывающий их предельные зиачения. Вычислив полусумму этих значений, удается с достаточной для практики точностью определять средние значения.

1.5.4. Описание с помощью средних значений пе дает никакого представления о действительно имеющем место распределении всех значений, свойственных тому или иному парамстру щеточного материала определенной марки. Систематическое изучение закономерностей формирования подобных распределений показывает, что коэффициенты вариации различных параметров разных классов щеточных материалов являются неодинаковыми и их значения лежат в пределах, указанных в табл. 1.4.

Если в техническом документе указано среднее значение какоголибо параметра, то его предельные значения приближенно могут быть вычислены с помощью формул:

$$x_{max} = \overline{X} (1 - 0.03K_{\rm Bp});$$
 (1.16)

$$x_{min} = \overline{X} (1 - 0.03 K_{BD}),$$
 (1.17)

Таблица 1.4. Коэффициенты вариации $K_{\rm вр}$ значений физических, мехаиических и коллекторных параметров щеточиых материалов

		Значения К _{вр} , %		
Параметр	Класс материала	предельные	средние	
Удельгое электричсское сопротив- ление	I II III IV	10—51 11—16 12—15 8—22	30 14 14 15	
Предел прочности при сжатии	I II III IV	20—40 22—29 21—34 16—45	20 26 28 30	
Переходное падение папряжения	IV. III IV.	13—55 10—17 13—24 12—20	34 13 18 16	
Коэффициент трения	I II III IV	640 22—24 1532 18—31	23 23 24 24	
Изпос	I II III IV	50—106 42—77 60—85 53—127	78 60 72 90	

тде $K_{\rm Bp}$ выбирается из последней графы табл. 1.4. Так, например, если в каталоге указано, что среднее значение удельного электрического сопротивления электрощеточного материала, относящегося к IV классу, равно 60 мкОм. то, поскольку для материалов данного класса в табл. 1.4 указано $K_{\rm Bp} = 15\%$, заключаем, что в каждой партии этого материала имеется продукция, значения рассматриваемого параметра которой лежат в пределах от

$$x_{min} = \overline{X} (1 - 0.03K_{Bp}) = 60 (1 - 0.03 \cdot 15) - 33 \text{ мкОм·м}$$
 до $x_{max} = \overline{X} (1 - 0.03K_{Bp}) = 60 (1 - 0.03 \cdot 15) = 87 \text{ мкОм·м}.$

Приведенная схема расчета дает удовлетворительные результаты в случаях, когда $K_{\rm вp} \leqslant 30\%$. При больших значениях $K_{\rm вp}$ подобной схемой можно пользоваться только для вычисления возможных максимальных значений рассматриваемых параметров. Возможные минимальные значения этих параметров по формуле (1.17) при $K_{\rm вp} > 30\%$ определены быть не могут. Последнее объясняется тем, что кривые распределения значений изпоса обладают правой асимметрией.

1.6. Общие закономерности изменения свойств и параметров щеточных материалов

1.6.1. Общие закономерности изменения свойств изучаемых материалов выявляются путем рассмотрення изменений расположения значений их параметров, в зависимости от состава и особенностей технологических процессов изготовления, классифицированных в соответствии с рис. 1.6. Получаемые при этом графики имеют, как показано в [1.4], физико-математическое обоснование и с их номощью решаются многие вопросы теории и практики создания и эксплуатации щеток. Однако при пользовании полученными графиками шкогда не следует упускать из вида, что они отражают закономерности изменения исминальных, т. е.




Рис. 1.11. Общие закономерности изменения физических параметров щеточных материалов

наиболее вероятных значений изучаемых параметров. Поскольку при этом данный параметр каждой марки щеточного материала имеет еще ряд значений, то сверху и синзу линий графиков изменения поминальных значений располагаются зоны изменения всех возможных значений. Верхняя и цижняя границы этих зон, т. е. возможные максимальные и минимальные значения рассматриваемого параметра, могут быть определены с помощью ранее приведенных формул (1.12) и (1.13) или (1.16) и (1.17).

1.6.2. Общие закономерности изменения физических параметров щеточных материалов изображены на рис. 1.11. Две верхние кривые этого рисунка описывают изменение значений удельного электрического сопротивления р. Характер нзображенных здесь плавных кривых обусловлен значениями удельного электрического сопротивления порошков меди, графита и сажи, составляющих основу щеточных композиций. Эти кривые иллюстрируют последовательное изменение значений р по мере замещения в составе композиции меди графитом (как это имеет место у композиций I класса), а затем графита сажей (как это имеет место у композиций всех прочих классов). Медно-графитные композиции с легирующими добавками (композиции групп IA и IB) обладают несколько повышенными значениями р по сравнению с аналогичными по содержанию меди, по лишенными подобных добавок материалами групп

IB и II. Сделанное замечание остается справедливым и по отношению к угольно-графитным и графитным материалам по сравнению с идентичными по составу электрографитированными материалами. Об этом свидетельствует пунктирный участок графика II—III. Положение указанного участка можно существенно изменить, применив в качестве связующего синтетические смолы. В последнем случае получают материалы, значения ρ у которых изменяются в соответствии с участком графика II'—III'.

Общий интервал изменения значений р весьма значителен. Его нижняя граница приближается к 0,05 мкОм·м, а верхняя — достигает

1000—1500 мкОм⋅м.

1.6.3. Характер изменения плотности отражает нижняя кривая рис. 1.11. Расположение показанных здесь диний обусловлено плотностью




Рис. 1.12. Общие закономерности изменения механических нараметров шеточных материалов

исходных сырьевых материалов. Вот почему участок графика, характеризующий материалы групи IA и IБ, расположен выше основной липии, характеризующей все прочие группы материалов 1 класса, и правая ветвь этой основной липии последовательно снижается для всех материалов IV класса. Нижнее значение рассматриваемого параметра достигает 1400 кг/м³, его верхнее предельное значение приближается к 8100 кг/м³. Таким образом, кратность его изменения для всей массы выпускаемых щеточных материалов приближается к 6.

1.6.4. Общий характер изменеция механических параметров изучаемых материалов показан на рис. 1.12. Нижняя кривая этого рисунка иллюстрируют характер изменения твердости. Минимальной твердостью обладают композиции, основным компонентом которых является графит. По мере замещения в составе композиции графита сажей или медью значения твердости последовательно возрастают. Правая ветвь графика достигает больших значений, чем левая. Введение в состав металло-

графитных композиций легирующих добавок снижает значение твердости. Общий интервал изменения этого параметра, измеренного по методу Шора во всей номенклатуре выпускаемых в разных странах щеточных материалов, располагается в пределах от 2 до 80.

- 1.6.5. Средняя кривая на рис. 1.12 отражает закономерность изменения предела прочности при сжатни в какой-то мере повторяет ранее рассмотренную закономерность изменения твердости. Только на графике σ_{сж} левая ветвь поднимается выше правой, поскольку предел прочности при сжатии композиций, содержащих значительное количество меди, приобретает очень высокие значения. Для композиций, содержащих свыше 80% металла, вызвать разрушение путем сжатия вообще не удается, поскольку при приложении сжимающих нагрузок они не разрушаются, а пластически деформируются. В области минимума значения σ_{сж} составляют примерно 110·10⁵ Па, для чисто сажевых композиций это значение возрастает до 500·10⁵ Па, у металло-графитных композиций значения предела прочности при сжатии достигают (1000—1250)·10⁵ Па.
- 1.6.6. Общая закономерность изменения модуля упругости первого рода E (рис. 1.12) несколько отличается от других кривых этого же рисунка. Отличне состоит в характере расположения правой ветви, относящейся к материалам II, III и IV классов. Оно обусловлено особенностями пористых структур, которыми обладают материалы этих классов. Для материалов группы IV B модуль $E = 500 \cdot 10^5$ Па, материалы группы IB имеют $E = 3000 \cdot 10^5$ Па. Таким образом, кратность изменения описываемого параметра во всей номенклатуре марок приближается к 6.
- 1.6.7. Общие закономерности изменения рассматриваемых связей применительно к коллекторным парамстрам изучаемых материалов показаны на рис. 1.13. Характер плавного изменения переходного падения напряжения на пару щеток $2\Delta U$ в композициях I и IV классов целиком и полностью обусловлен физическими свойствами меди, графита и сажи, являющихся основными компонентами этих композиций и оказывающих влияние на состав верхнего слоя коллекторной политуры (пленки). Значения $2\Delta U$ для материалов II—III классов в общем случае несколько снижены по сравнению со значениями этого параметра для композиции других классов, но эта общая закономерность может быть изменена путем применения в качестве связующих веществ синтетических смол. Используя последнее, удается получать щеточные материалы, для которых значение $2\Delta U$ изменяется в соответствии с пунктирным участком II'-III' графика.

Общий интервал изменения значений $2\Delta U$ щеточной продукции, выпускаемой в различных странах мира, весьма значителен. Нижнее значение этого интервала приближается к 0,2 B, а в отдельных случаях даже к 0,02 B. Верхняя граница этого интервала достигает в настоящее время 5,5 B.

1.6.8. Закономерность изменения коэффициента трения щеточных материалов отражает средняя кривая рис. 1.13. Из рисунка следует, что значения µ с составом материалов не связаны. Подобный результат резко отличается от большинства ранее рассмотренных закономерностей. Это отличие обусловлено особенностями практикуемого в отечествениой промышленности метода определения значения µ. Как было указано в п. 1.4.7, при проведении соответствующих экспериментов испытуемые щетки нагружаются таким образом, чтобы плотность тока в них соответствовала иоминальной. Значения последней для материалов групп IA, IB, IB и IГ существенно превосходят значения, допустимые для материалов других классов (см. далее рис. 1.14). Последнее обстоятельство приводит к изменению температуры в зоне скользящего кон-

З Заказ № 463 33

такта, а вместе с последней по Γ -образней кривой изменяются и значения μ . Изображенное на рис. 1.13 расположение линии μ является следствием указанных взаимосвязанных явлений. Если рассматриваемую зависимость этого нараметра от состава материала определять при неизменных условиях, то линия μ рис. 1.13 из почти горизонтального положения переместится в иаклонное. Левый конец линии опустится относительно правого на 25—35%.




Рис. 1.13. Общие закономерности изменения коллекторных параметров щеточных материалов

1.6.9. Характер изменения износа v_{π} щеточных материалов при испытании их на короткозамкнутых коллекторах показац в верхней части рис. 1.13. Заслуживающим внимания является факт снижения рассматриваемого параметра для легированных композиций и возрастание для материалов II и III классов.

Небезынтересным является факт горизонтального расположения участка кривой, относящейся к материалам IV класса. Он справедлив для современных высококачественных сажевых композиций с явно выраженной структурой. Если не обеспечить сохранение заданной структуры материала, содержащего значительное количество сажи, то при данном составе его износоустойчивость резко снизится, т. е. правый участок кривой поднимется вверх.

1.6.10. Общие закономерности изменения эксплуатационных параметров щеток, обусловленные составом материалов, иллюстрируются кривыми рис. 1.14. Нижние кривые этого рисунка свидетельствуют о том, что максимально возможные значения плотности тока *І* допустимы для щеточных композиций группы IA, т. е. для композиций, содержащих наибольнее количество меди и легирующие добавки. Несколько меньшие значения *І* допустимы для материалов, содержащих в своем

составе то же количество меди, но не имеющих легирующие добавки. По мере уменьшения меди в составе материалов и замене ес углеродистыми компонентами происходит дальнейшее уменьшение значений *J.* Их минимальные значения присущи материалам II и III классов.

Все здесь изложенное относилось к длительным режимам эксплуатации щеток. При использовании их в иных режимах фактические значения плотности тока в щетках существенно возрастают. Так, материал




Рис. 1.14. Общие закономерности изменения некоторых эксплуатационных параметров щеточных материалов

группы IA, длительно допустимая плотность тока которого 20 A/cм², при использовании на автомобильных стартерах в момент пуска при полностью заторможенном якоре цагружается так, что плотность в щетках достигает 200 A/cм².

1.6.11. Характер изменения максимально допустимых значений окружной скорости, рекомендуемых изготовителями электрощеток, показан на средней части рис. 1.14. В самом общем случае значения v возрастают по мере того, как в составе щеточных композиций уменьшается содержание меди, уступающей свое место углеродистым компонентам. В этом же направлении, т. е. в направлении увеличения значений v, действует введение легирующих добавок в состав металлосодержащих композиций и пропитывающих веществ в щеточные материалы II, III и IV классов. За счет соответствующего подбора последних значения v удается существенно повысить, доведя их до 80—90 м/с, а в отдельных случаях и еще выше.

1.6.12. Закономерность изменения коммутирующей способности щеточных материалов, количественно оцениваемой значением индекса ком-

мутации N, представлена на верхней кривой рис. 1.14. Здесь в качестве базы, относительно которой исчисляются значения N, принята электрографитированная композиция, основным компонентом которой является графит. Для нее N=1,0. По мере замещения графита техническим углеродом в составе композиций значения N последовательно возрастают, достигая для чисто сажевых композиций значений 3,0-3,5. Еще больших значений достигает величина N у щеточных материалов группы III B, но из-за ограничений, накладываемых на эти материалы по другим показателям (J, v), их применение возможно только на машинах определенного класса (коллекторные двигатели переменного тока малой мощности).

По мере замещения графита медью в составе щеточной композиции значения N синжаются, составляя тем меньшую часть единицы, чем больше меди вводится в композицию.

Описанная здесь общая закономерность изменения коммутирующих свойств щеточных материалов широко используется технологами щеточного производства, разрабатывающими материалы для щеток, и специалистами, осуществляющими подбор щеток для различных случаев их применения.

1.7. Щеточные материалы, изготавливаемые промышленностью социалистических стран

1.7.1. Вследствие чрезвычайной значимости щеточной продукции для современной техники производство ее организовано во многих индустриально развитых странах мира. В настоящем разделе приводится информация о шеточных материалах, изготавливаемых промышлеиностью ряда социалистических стран. Приводимая ииформация основана на действующей в каждой из стран нормативно-технической документации (стандарты, технические условия, каталоги и т. п.), содержащей перечисление выпускаемых в данной стране марок щеточных материалов и значения технических параметров. Эти значения приписываются и готовым щеткам. На последних ставится марка того материала, из которого они изготовлены.

1.7.2. Среди социалистических стран первое место как по номенклатуре выпускаемой щеточной продукции, так и по масштабам ее производства, принадлежит Советскому Союзу. Начало организации этого производства в России относится к 1878 г., и в настоящее время оно наготавливает общирный ассортимент щеточных материалов, удовлетворяющий потребности всех отраслей народного хозяйства страны.

Номенклатура и свойства выпускаемой щеточной продукции определяются нормативно-технической документацией, т. е. стандартами и различными техническими условиями. Основиой из этих документов—ГОСТ 2332-75 распространяется на материалы, предназначениые для изготовления щеток электрооборудования общепромышлениого назначения. Свойства материалов, из которых изготавливаются щетки электрооборудования узкоспециализированного назначения (автотракторного, транспортиого и др.), нормируются ГОСТ 12919-79 и техническими условиями. Главнейшие сведения из названных документов приведены в табл. 1.5 и 1.6.

При рассмотрении приведенных таблиц можно обнаружить случан, когда одна и та же марка щеточного материала фигурпрует в двух нормативных документах. Подобная ситуация возникает, когда щетки какой-либо широко распространенной марки по ГОСТ 2332-75 находят

Таблица 1.5 Параметры щеточных материалов, изготавливаемых промышлеиностью СССР по ГОСТ 2332-75

М ака	Поминальная плотность тока, А/см⁵	Цопустимая окружная скорость¹, м/с	Удельное нажатие ¹ , кПа Удельное электрическое сопрбтивление, мкОм·м		Твердость?, 107 Па	Переходнос падение напряжения на пару щеток ¹ , В	Коэффипиент трения не болсе	Износ не более, мм
		Ma	териалы	угольно-граф				
Γ21 Γ2 2	1 0	30 30	15—100 4 0	150—420 1 00 —230	20—60 17—55	4,3 2,5	$\begin{bmatrix} 0,22 \\ 0,25 \end{bmatrix}$	0,3 0
			Материа	лы графитно	го класс	a		
Γ3 Γ2 0	12 15	€0 40	20—25 50	8—20 35—100	7—19	1,9	0,30 0,22	0,5 0 0,15
	1	Матер	р́и а лы элб	ект рограф ити	ро в анног	о клас	ca	
ЭГ2 А ЭГ2 АФ ЭГ4 ЭГ8 ЭГ14 ЭГ51 ЭГ61 ЭГ71 ЭГ74 ЭГ74 ЭГ74	12 15 12 11 12 13 13 12 15 15 15	50 90 60 45 45 60 45 50 60	20—25 15—21 15—20 20—40 20—40 20—25 35—50 20—25 17—25 15—21 17—35	11—28 12—35 6—16 35—50 20—38 20—40 24—46 20—35 35—75 19—38 35—75	7-22 5-22 2-7 8-35 8-30 17-55 - 6-14 15-50 20-50 17-50	2,7 2,2 2,0 2,5 2,5 2,2 3,0 2,2 2,7 2,3 2,3	0,23 0,23 0,25 0,25 0,25 0,22 0,17 0,30 0,22 0,22 0,22	0,40 0,40 0,60 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
		Мат	ерналы м	еталло-графи	тного кј	nacca		
M1 M3 M6 M20 MΓ MΓ2 MΓ4 MΓC0 MΓC5 611M 61 OM	25 15 24 15 30 28 24 30 24 12 15	33 45 35 45 30 30 30 35 40 90	15—20 15—20 15—20 15—20 18—23 18—23 20—25 18—23 20—25 20—25 12—22	2-5 6-12 1-6 3-13 0,04-0,12 0,10-0,25 0,30-1,30 2-15 <0,30 8-22 8-22	8-25 7-18 10-25 8-25 4-14 4-18 10-22 6-15 6-20 5-12 5-12	2,0 1,9 1,8 1,6 0,4 0,7 1,2 0,3 2,0 2,0 2,0	0,25 0,25 0,20 0,26 0,20 0,20 0,22 0,25 0,30 0,30	0,18 0,15 0,35 0,20 0,80 0,40 0,30 0,40 0,60 0,40

¹ Значения рекомендуемые ² Числа округлены

1.6 Параметры щеточных материалов, изготавливаемых промышленностью СССР по FOCT 12919-79. FOCT 23420-79 и техническим условиом Таблица

ИВМ	Нормативный документ	TV16.538.211-73 TV16.538.319-78	ФЭ0.359.378-81 TV16.538.211-73	Ty 16.538.004-79 FOCT 12919-79 To же FOCT 23420-79 Ty 16.538.021-77 FOCT 12919-79 Ty 16.538.312-77 Ty 16.538.222-74 Ty 16.538.005-78
нм условиям	Износ за 20 ч, мм, не более	83 ——		класса 0,40 0,35 0,38 0,30 0,30
техническим	-эдт тнэмимффео ээкод эн кин	тог о класс 0,25 0,25	класса 0,30 0,26	
И	Переходиос падение напряжения, В	угольно-графитного класса 1 До 3,0 0,25 33 3,5—6,0 0,25	и графитного класса До 2,0 0,30 До 2,0 0,26	электрографитированного -25* 1,2 2,3 0,22 25* 1,2 2,3 0,22 2,6 0,23 -54* 0,8—1,9 0,23 -16* 1,7—3,2 0,15 -16* 1,7—2,7 0,25
12919-79, FOCT 23420-79	Твер- дость, 10 ⁷ Па	Материалы угс 320 450 18—63	Материалы —	
FOCT 12919-7	Удельнос электричес- кое сопро- тивление, мкОм·м	Мате 170—320 150—450	10—25 80—150	Матерналы 6—16 20—38 20—38 10—15 19—39 18—38 20—70 20—70 11—24
ПО П	Удельное нажатие, кПа	18—25 29—54	20—50 18—25	15—20 ——20—30 15——34 30—50 86
	пая скорость, м/с. Допустимая окруж-	35	30	15 15 19 50 57
	Номинальная плот- тость тока, А/см ²	10 5,5	5 10	12 2 5,5 19,5 56
	Марка	Г30 Г33	ľ.26	9F49 9F13 9F13H 9F50 9F51A 9F61A 9F62

Нормативиый документ	ТУ16.538.302-80 ТУ16.538.266-75 ТУ16.538-218-74 ТУФЭО.359.355-78 ТУ16.538.318-77	FOCT 12919-79 TV16.538.063-76 FOCT 12919-79 To we TV16.538.375-81 FOCT 12919-79 To we
Износ за 20 ч, мм, не болес	0,40 0,30 0,45	0,18** 0,30** 0,40 0,60** 0,35**
-oqт тнэмимффеоН ээкоэ эн вин	0,22 0,17 0,19 0,17 0,25	HOFO KJac 0,22** 0,25** 0,25** 0,25** 0,24** 0,24**
Перехолное паденис напряжения, В	1,3—2,5 1,5—3,2 1,5—3,5 1,5—3,7 До 2,0	Материалы металло-графитного класса ,0
Твер- дость, 107 Па		ериалы ме 8—25* 13—38* 6—25* 6—20* 14—44* 14—44* 13—26*
Удельнос электричес- кос сопро- тивление, мисом м	35—75 35—65 35—85 35—75 10 35	Mare 0,4—3,0 10,10 0,1—0,4 0,06—0,25 4—15 0,1—0,3 0,1—0,3 0,3—0,75 1,0—6,2
удельное нажатие, кПя	17—27 30—50 23—39 22—38	1 1 00
ная скорость, м/с Попустимая окруж-	60 60 19 12 12	
Номинальная плот- ность тока, А/см ²	13 17 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	9
Марка	3F74K 3F75 3F84 3F84-1 3F86	M1A MF4C MFC9A MFC21 MFC21 MFC51 MFC04 96-0

* Числі округлены ** Коллекторные нараметры определены методами, отличными от стандартных. Износ, мм/50 ч

применение на электрооборудовании узкоспециализированной области,

требующей изменения значений их отдельных параметров.

При рассмотрении последних двух таблиц не следует упускать из вида и того, описанного в § 1.4, обстоятельства, что коллекторные параметры различных щеточных материалов определяются на установках двух типов при различных условиях (см. табл. 1.3). На установках типа КЗК-280 проходят испытания образцы материалов металло-графитного класса. Образцы материалов других классов в нодавляющей своей части проходят испытания на установках типа КЗК-95. Все это следует учитывать, сопоставляя приведенные в табл. 1.5 и 1.6 числа.

1.7.3. Еще одним крупным изготовителем щеток в группе социалистических стран является народное предприятие Германской Демократической Республики «Электроколе Лихтенберг». Оно сформировалось в первые послевоенные годы на базе одного из старейших электроугольных заводов Западной Европы, основанного в 1900 г. После проведениой в середине семидесятых годов реконструкции предприятие выпускает общирный ассортимент щеточных материалов, номенклатура и параметры которых приведены в табл. 1.7.

1.7.4. Производство щеток в Польской Народной Республикс осуществляется на нескольких предприятиях, наиболее значительным из которых является завод «Электрокарбон» (Elektrocarbon) в г. Тарновские горы. Сведения о продукции, изготавливаемой щеточными пред-

приятиями ПНР, содержатся в табл. 1.8.

Таблица 1.7 Параметры щеточных материалов предприятия "Электроколе Лихтенберг", ГДР [1.5]

М арка	Номинальная плот- иость тока, А/см ²	Допустимая окруж- пая скорость, м/с	Удельное электри- ческое сопротивле- ние ¹ , мкОм·м	Удельное нажатие, кПа	Перехолное падение напряжения на пару петок, В	Коэффици- ент трения
		Мате	риалы угс	ольного ка	пасса	
K4 K5 K6 K7 K8 K9	7 7 8 6 7 8	20 20 20 20 20 20 20	39 39 34 400 28 45	20—40 20—40 20—40 20—40 20—40 20—40	1,6-3,0 1,6-3,0	0,3-0,5 $0,3-0,5$ $>0,5$ $>0,5$ $0,3-0,5$ $>0,5$ $>0,5$
		Мате	риалы гра	фитного в	сласса	
G4 G7 G8 G9 G13 G18 G19	8 8 7 8 30 12 8	30 40 40 50 15 30 70	150 70 170 50 20 250 17	20 16—18 20 16—18 35—50 20 16—18	$\begin{array}{c c} >4,0 \\ 3,0-4,0 \\ >4,0 \\ 1,6-3,0 \\ 0,8-1,6 \\ >4,0 \\ 3,04-4,0 \end{array}$	$ \begin{array}{c} < 0, 1 \\ 0, 2 - 0, 4 \\ > 0, 5 \\ 0, 2 - 0, 4 \\ < 0, 1 \\ 0, 2 - 0, 4 \\ 0, 4 - 0, 6 \end{array} $

Марка	Поминальная плот- ность тока, А/см³	Допустнмая окруж- ная скорость, м/с	Удельное электри- ческое сопротивле- ние ¹ , мкОм·м	Удельпое пажатие, кПа	Переходное падсиис папряжения на нару щеток, В	Коэффицн- ент трения
	Ma	териалы з	эл е ктр ог ра	фит иро ват	ипого класса	
E3 E5 E8 E9 E10 E13 E14 E15 E16 E18 E21 E23 E24 E25 E29	12 10 10 10 12 10 10 10 10 10 10 10 10	80 40 50 50 40 50 50 40 50 50 50 50	17 27 45 42 28 28 50 57 40 32 33 65 62 57 45 63 21	18—20 20 20 35—50 20 35—50 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2	1,6—3,0 1,6—3,0 1,6—3,0 1,6—3,0 1,6—3,0 1,6—3,0 1,6—3,0 1,6—3,0 1,6—3,0 1,6—3,0 1,6—3,0 1,6—3,0 1,6—3,0 1,6—3,0 1,6—3,0	0,2—0,3 0,1—0,2 0,2—0,3 0,3—0,5 0,1—0,2 0,2—0,3 0,2—0,3 0,2—0,3 0,1—0,2 0,1—0,2 0,1—0,2 0,2—0,3 0,2—0,3 0,2—0,3 0,2—0,3 0,2—0,3
	:	Материаль	ы металло	-графитно	го класса	
M6 M7 M9 M10 M11 M15 M17 M18 M21 M27 M31 M32	18 18 20 20 25 — — 12 12 16 14	40 40 40 40 20 15 15 40 40 40 40	0,075 0,075 0,09 0,18 0,08 0,1 1,7 2,5 11,0 7,0 0,14 0,45	20—25 20—25 20—25 20 20 40—70 40—70 40—70 20 20—25 20—25 20—25	<pre></pre>	0,1-0,2 0,1-0,2 0,1-0,2 0,1-0,2 0,1-0,2 0,1-0,2 0,1-0,2 0,1-0,2 0,1-0,2 0,1-0,2 0,1-0,2 0,1-0,2 0,1-0,2

¹ Приведены средние значения. Подробиее см. в п. 1.8.5.

^{1.7.5.} Щеточное производство Чехословацкой Социалистической Республики сосредоточено из заводе, находящемся в г. Топольчаны. Ассортимент изготавливаемой здесь продукции и ее технические параметры описаны в табл. 1.9. Приведенные в таблице значения коллекторных

Таблица 1.8. Параметры щеточных материалов, изготавливаемых промышленностью ПНР [1.6]

Марка	Номинальная плот- ность тока, А/см³	Допустимая окруж- ная скорость, м/с	Удельное нажатие, киа	Удельное электрн- ческое сопротивле- ние, мкОм·м	Твердость но Шору	Переходное падсние илпряжения на пару щеток, В	Коэффициент треиия нс более	Изпос за 50 ч, мм, пе более
-------	--	--	--------------------------	--	-------------------	--	--------------------------------	--------------------------------

Материалы угольно-графитного класса

W2 5	8	25	22	25—40	[25—45]	1,4-2,2	0,25	0,20
W 50	7	25	2 2	5 0—70	4055	1,8-2,3	0,25	0,20

Материалы графитного класса

G12	11	25	22	915	15-30	1,7—2,1	0,23	[0,15]
G20	11	25	22	1524	18—32	1,8-2,2	0,23	-0,15
G100		25		90130	10—20	2,5-3,8	0,25	0, 15
G200	5	30	22	150-250	5—15	4,4—5,5	0,20	0,14

Материалы электрографитированного класса

E13 E17	12	4 0 25	22 20	10—16 14—21	I _	1,7-2,7 2,4-3,0	$\begin{bmatrix} 0,23 \\ 0,20 \end{bmatrix}$, ,
E22	l iŏ i	$\frac{25}{25}$	$\frac{20}{22}$	15-28		-	1	, ,
E28	10	40	22	21—34				
E30	10	40	22	26—40		2,4-3,0		, ,
E35	10	40	22	30—46	40—55	2,2-2,9		
E50	10	50	22	45—60	35—60	2,5-3,5	0,25	0,10
E 53	10	50	22	45—70		2,5-3,5		

Материалы металло-графитного класса

M25 M30 M40 M47 M48 M50 M68 M70 M78 M83 M87	15 24 24 15 15 18 18 20 20 20	20 ————————————————————————————————————	20 20 20 20 20 20 20—25 20 18 18	4,5—10 4,5—11 2—6 1,6—5,0 1,4—3,8 2,1—5,3 0,04—1,4 1,0—4,0 0,04—0,09 0,06—0,18 0,04—0,09	10—25 10—21 10—23 15—25 14—30 15—28 12—25 13—28 10—18 10—21 5—12	1,7—2,1 1,6—2,5 1,2—2,1 1,0—1,8 1,2—2,0 1,3—1,9 0,8—1,4 1,2±0,3 0,20—0,28 0,25—0,40 0,25—0,40 0,20—0,40	0,25 0,25 0,20 0,25 0,23 0,24 0,25 0,20 0,23 0,20	0,20 0,30 0,30 0,25 0,20 0,15 0,30
---	--	--	---	--	--	--	--	--

Таблица 1.9. Параметры щеточных матерналов предприятия "Электрокарбон", ЧССР [1.7]

	Поминальная плот- ность тока, А/см ³ Допустимая окруж- ная скорость, м/с	Удельное нажатне, кПа	Удельное электри- ческое сопротивле- ние, мкОм·м	Твердость по Бри- недлю	Плотиость 1, 10 ³ кг/м ³	Переходное падение папряжения на пару шеток, В, не более	ициеит т	Износ за 50 ч, мм, пе более
		Матег	оиалы уголь	но-графит	ного класса			
T1 T3 TA45 G 3	6 15 6 15 8 15 6 50	$egin{array}{c} 17-20 \ 17-20 \ 35 \ 17-20 \ \end{array}$	40—60 40—70 35—55 70—130	55—75* 57—70* 22—55 7—13	1,40 1,50 — 1,6—1,8	$\frac{3,0}{3,0}$	$\begin{bmatrix} 0,30 \\ 0,30 \\ \\ 0,30 \end{bmatrix}$	_ _ 0,25
D1 1	0150		Материалы г				. 0 15 15	D22
D1 D3 D5 D10 RGE	8 50 10 40 10 40 10 30 8 75	12—16 12—16 20—25	17—33 15—30 12—35 16—31	6—12 25—35* 3—6		$\begin{vmatrix} 3,8\\2,0 \end{vmatrix}$	$ \begin{vmatrix} 0,15 \\ 0,20 \\ 0,20 \\ 0,30 \\ 0,25 \end{vmatrix} $	0,50 — 0,60
		Матери	алы электро	графитир		acca		
EK24 EK38 EK54 EK58 EK62 EK63 EK67 EK68 EK69	10 40 10 30 10 40 10 35 10 30 10 40 11 50 10 50 10 45	•	50—68 40—55	16—25 40—85 25—45 28—60 7—18 25—40 28—46 26—42 35—55	1,55—1,70 1,65—1,76 1,50—1,65 1,64—1,75 1,43—1,55 1,65—1,75 1,55—1,70	3,5 3,6 3,8 3,6 3,5 3,7 3,7	$\begin{bmatrix} 0,20 \\ 0,20 \\ 0,20 \\ 0,20 \\ 0,20 \\ 0,20 \\ \end{bmatrix}$	0,10 0,10 0,20 0,20 0,25 0,20 0,20
			ериалы мета		тного класс	a		
K11 K31 K32 K43 K65 K75 K82 O67 M8 M10 M12 M15 M18 M20 M25 M30 M35 M45 AG93	18 20 15 25 16 25 13 30 15 35 12 30 20 15 20 20 20 20 20 20 20 20 15 25 15 25 12 30 27 20	20—25 20—25 20—25 20—25 20—25 18—23 15—25 18—23 20—25 20—25 20—25 20—25 20—25 20—25 20—25 20—25 20—25 20—25 20—25 20—25 20—25	0,07-0,17 0,12-0,20 0,13-0,28 0,20-1,20 2-8 0,50-1,35 1,6-6,4 0,50-1,35 0,05-0,16 0,10-0,22 0,30-0,50 0,40-0,70 0,30-0,50 0,30-0,50 0,30-1,40 1,00-3,00 1,4-8,5 0,03-0,10	8—14 7—15 5—10 8—13 6—11 8—13 12—22 8—13 — 6—12 15—24* 18—25* 18—25* 19—25* 9—15 7,5—11,5 15—26	4,95—5,15 4,45—4,55 4,15—4,35 3,50—3,70 2,50—2,75 3,10—3,30 2,65—2,85 — — 5,10 4,80 4,80 4,50 4,25 3,95 3,70	0,5 1,1 1,3 1,3 2,1 1,4	0,22 0,25 0,25 0,25 0,20	0,50 0,20 0,25 0,20 0,15 0,30 0,20

^{*} Твердость по Шору Приведены средние вначения. Подробнее см. в п. 1.8.5.

параметров определены при четырех режимах работы коллекторных установок. Режимы различаются между собой сочетанием окружиых скоростей коллекторов и удельных нажатий на щетки. Значеныя первых лежат в пределах 15—60 м/с, а вторых — 20—30 кПа.

1.8. Щеточные материалы, изготавливаемые крупнейшими фирмами Великобритании, Франции, США и ФРГ

1.8.1. Круппейшим поставщикам щеточной продукции на Британских островах является фирма «Морганайт». Ассортимент этой продукции по данным каталогов последних лет включает материалы, перечислеиные в табл. 1.10. Приведенные в ней значения коллекториых парамет-

Таблица 1.10. Параметры щегочных материалов, изготавливаемых предприятнями фирмы "Морганайт", Великобритания [1.8]

Марка	Поминальная плотность тока, А/см ²	Допустимая окружная ско- рость, м/с	Удельное нажа- тие, кМа	Удельное электрическое сопротивление, мкОм·м	Переходное па- дение напряжения па пару щеток, В	Коэффициент трення
-------	---	---	----------------------------	--	--	-----------------------

Материалы угольного класса с низким удельным электрическим сопротивлением

A	i 7 I	20	14	38	1,42,4	>0,20
A2Y	7	20	1 4		1,4-2,4	0,15-0,20
В	8,5	20	. 14	31	1,4-2,1	>0,20
C4	$\begin{bmatrix} 6,5 \end{bmatrix}$	20	14	58	1,4-2,4	>0.20
C4R	6,5					
H100	8,5	30	21		1,4-2,4	< 0, 10

Материалы серии РМ с высоким удельным электрическим сопротивлением

PM60 PM70	$\begin{bmatrix} 4,5\\4,0 \end{bmatrix}$	20 20	21 21	560 760	$\begin{bmatrix} 2, 4-3, 6 \\ 2, 4-3, 6 \end{bmatrix}$	$>_{0,20}^{0,20}$
PMIO	4,U	20	21	1 700	1 2, 1-3,0	/ /,-

Материалы графитного класса серий НМ и IM

HM2 HM6R HM100 IM3 IM6 IM19 IM109	10 10 10 6,5 2,5 6/10 6/10	50 60 60 30 30 30 30	14 14 14 21 21 21 21	17 22 — 140 760	1,4-2,4 1,4-2,4 1,4-2,4 1,4-2,1 >3,6 >3,6 >3,6	0,10-0,15 $0,10-0,15$ $0,15-0,20$ $<0,10$ $<0,10$ $<0,10$ $<0,10$
1M109 1M9101	6/10 8/10	30 30	$\begin{bmatrix} 21\\21 \end{bmatrix}$	100	$\begin{vmatrix} 2, 4-3, 6 \end{vmatrix}$	$\gtrsim 0,10$

Марка	Поминальная илотность тока, А/см2	Допустимая окружная ско- рость, м/с	Удельное итжа- тие, кПа	Удельное элек- трическое сопро- тивлепие¹, мкОм·м	Переходное паде- пие напряжения на нару псеток, В	Коэффиниент трения
-------	---	---	----------------------------	--	---	-----------------------

Материалы электрографитированного класса

Материалы металло-графитного класса

CM3H 12 CM5H 12	20 20 20 30 716 714 714 30 30 30 30	14 14 14 21 21 21 14	0,18 0,13 0,30 0,25 0,50 2,50 4,0		0,15-0,20 $0,15-0,20$ $0,15-0,20$ $0,10-0,15$ $< 0,10$ $< 0,10$ $< 0,10$
--------------------	---	--	---	--	--

¹ Приведены средние значения. Подробнее см. в п. 1.8.5.

Примечание. В случае, когда число представлено в вите дроби, в числителе указано допустимое значение при эксплуатации на коллекторах, а в знаменателе — на контактных кольцах.

ров фирма получает, пользуясь 15 режимами работы испытательных установок. Режимы отличаются друг от друга различным сочетанием окружных скоростей от 10 до 30 м/с с плотностями тока от 1,5 до 8,5 A/см² и нажатием на образцы испытуемых материалов от 14 дс 21 кПа.

- 1.8.2. На мировом рынке щеточной продукции Франция представлена фирмой «Ле Карбон Лоррен». В настоящее время фирма «Ле Карбон Лоррен» изготавливает значительный ассортимент щеточных материалов, сведения о которых приведены в табл. 1.11.
- 1.8.3. Крупнейшими изготовителями щеток в Соединенных Штатах Америки являются предприятия фирмы «Юнион Қарбайд». Названная фирма является одной из круппейших национальных компаний США. Номенклатура щеточной продукции, изготавливаемой ее предприятиями представлена в табл. 1.12.
- 1.8.4. Крупцым изготовителем щеточной продукции в ФРГ является фирма «Рингсдорф». В изданиях каталогов последних лет фирма несколько изменила обозначения выпускаемых ею марок щеточных материалов, и поставляемый ею в настоящее время ассортимент этих материалов показан в табл. 1.13.

Таблица 1.11. Параметры щеточных материалов, изготавливаемых предприятиями фирмы "Ле Карбон-Лоррен", Франция [1.9]

Марка Номиналь плотность А/см² Допустим окружная рость, м/ пис 1, мк(пис 1,	Марка	Номинальная плотность тока, А/см ⁹	Допустимая окружная ско- рость, м/с	Удельное элек- тросопротивле- пис 1, мкОм·м		Персходное па- дение напряже- ния па пару ше- ток, В	Коэффициент трения	Содержание ме- талла, %
---	-------	---	---	---	--	---	-----------------------	----------------------------

Материалы угольно-графитного класса

Д450	8	20	35	40	2,3—3,0	>0,20	· —
ДН	8	20	40	60	$\begin{bmatrix} 2,3-3,0\\ 2,3-3,0 \end{bmatrix}$	>0.20	_

Материалы графитного класса

LFC2	10	45	20	<15	1,4-2,3	0,12-0,20	
LFC4	10	35	20	25	[2,3-3,0]	0,12-0,20	<u> </u>
LFC557	10	—	135	18	2,3-3,0	0,12-0,20	
BG28*	12	3 5	100	22	2,3-3,0	0.12-0.20	
BG62*	10	3 5	80	25	2,3-3,0	0.12 - 0.20	
BG412*	12	3 5	100	2 5	>3,0	0.12 - 0.20	_
BC469*	12	3 5	100	30	>3.0	0,12-0,20	
BC530*	8	40	250	2 5	>3,3	0,12-0,20	_

<u> </u>			<u> </u>						
Марка	Поминальная плотпость тока, А/см ²	Допустимая окружиая ско- рость, м/с	Удельное элек- тросопротивле- ние 1, мкОм·м	Твердость по	Переходнос па- деиие папряже- ния на пару ще- ток, В	Ко эффи цис и т трения	Содержание металла, %		
Материалы электрографитированного класса									
EG34Д EG389 EG40Д EG63 EG309 EG367 EG367 EG316 EG319 EG332 EG7097 EG7098 EG7097 EC7099 EC6754 EC6160 EC6183	12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1	50 45 50 50 50 50 50 50 45 45 45 45 45	11 17 30 38 44 37 44 36 40 48 75 50 41 49 49 49 12 40 49 12,5	35 30 60 60 45 60 58 70 60 55 70 70 70 46 86 77 52	2,3—3,0 2,3—3,0 2,3—3,0 2,3—3,0 2,3—3,0 2,3—3,0 2,3—3,0 2,3—3,0 2,3—3,0 2,3—3,0 2,3—3,0 2,3—3,0 2,3—3,0 2,3—3,0 2,3—3,0 2,3—3,0 2,3—3,0 2,3—3,0 2,3—3,0	0,12—0,20 0,12—0,20 0,12—0,20 0,12—0,20 0,12—0,20 0,12—0,20 0,12—0,20 0,12—0,20 0,12—0,20 0,12—0,20 0,12—0,20 0,12—0,20 0,12—0,20 0,12—0,20 0,12—0,20 0,12—0,20 0,12—0,20			
	N	Матери	алы метал	пло-граф	итцого кла	ıcca			
CG33 CG50 CG651 CG65 CG65/35 CG653 CG75 OMC MC9P MC94 MC12 M609 M685 M673 LEC3	12 14 15 15 16 30 30 20 30 15 15 12 12	40 30 30 25 25 25 26 20 20 20 20 35 35 40 45	5 0,5 1,75 0,18 0,40 0,40 0,12 0,08 0,08 0,85 0,40 4,5 3,75	25 20 25 18 17 17 15 10 20 18 15 35 30 38 18	<pre></pre>	<pre></pre>	30 50 49 65 67 77 90 81 75 91 42 46 7		

приведены средиие значения. Подробиее см. п.1.8.5.
 В качестве связующего вещества применен бакелитовый лак.

Таблица 1.19. Параметры щеточных материалов, изготавливаемых предприятиями фирмы "Юнион Карбайд", США [1.10[

							
Марка	Номинельная плотность тока, А/см ²	Допустимая ок- ружная скорость м/с	Удельное нажа- тие, КПа	Удельное электрическое со- противление ', мкОм·м	Teepaocrs no Illopy	Переходное па- дение напряже- ния на пару ще- ток, 3	Коэффиимент трепия
Материалы угольно-графитного класса							
306* 3061* 400 401 402 405* 441* 442* E* 808* 810* 850 888 M3	5 5 4,5 6,5 7 5 6 6 5 7 7 8 8	18 18 18 18 20 20 15 18 20 18 23 23	12—17 12—17 12—17** 12—17** 12—17** 12—17 28—40 12—17 12—17 12—17 12—17 12—17 12—17	36	47 47 77 54 50 85 87 80 62 42 39 45 65 45	1,3—1,9 1,3—1,9 1,3—1,9 1,3—1,9	$ \begin{vmatrix} 0,22-0,30\\ <0,22\\ 0,22-0,30\\ 0,22-0,30\\ >0,22-0,30\\ 0,22-0,30\\ 0,22-0,30\\ 0,22-0,30\\ >0,30\\ >0,22-0,30\\ 0$
		Мате	риалы гра	фитного	о клас	ca	
PH 619 623 634 676N R64 9613 HRG	5 9 10 8 8,5 8 8	30 30 30 75 30 75 33 33	9—14 9—14 9—14 9—14 10—17 9—14 20—28 20—28	100 14 13 25 50 28 43 50	43 20 22 16 10 10 11 8	$ \begin{vmatrix} >2,5\\ 0,8-1,3\\ 0,8-1,3\\ 0,8-1,3\\ >2,5\\ 1,9-2,5\\ >2,5\\ >2,5 \end{vmatrix} $	$\begin{vmatrix} $
	Матер	мльи	электрогр	афитир	овани	о го класса	ì
234/30 255/25 258 259/35 9234R (25) AX5 (35) AY BU (35) N1 N4 SA25 SA35 SA3513 SA3532 SA3538	11,0/12, 9,5/11,5 11,5 11,5 13 10 11,5 11	30 35 35 20 35 40 40 30 35 33 35	14-20 14-20 12-17 10-17 - 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20	55 55 60	48 65 40 52 52 54 33 52 55 58 62 51 58 62 51	1,9-2,5 1,3-1,9 1,9-2,5 1,9-2,5 1,9-2,5 1,9-2,5 1,9-2,5 1,9-2,5 1,9-2,5 1,9-2,5 1,9-2,5 1,9-2,5 1,9-2,5	<0,22 <0,22

Марка	Поминальная плотиость тока, А/см³	Допустимая ок- ружная скорость. м/с	Удельное нажа- гие, кПа	Удельное элек- трическое со- противление 1, мкОм·м	Твердость по Шору 1	Переходное на- дение папряже- ния на пару ще- ток, В	Коэффициент трения
SA40 SA45 SA4513 S44548 SA50 TA35 TA45	12,5 14 12,5 13 14 11 12,5	38 40 38 40 43 35 40	14-20 14-20 14-10 14-20 14-20 20-34**	65 65 65 65 55 65	53 45 53 45 43 51	1,9—2,5 1,9—2,5 1,9—2,5 1,9—2,5 1,9—2,5 1,9—2,5	$\begin{vmatrix} <0,22\\<0,22\\<0,22\\0,22-0,30\\<0,22\\<0,22\\<0,22\\<0,22\end{aligned}$

Материалы металло-графитного класса

^{*} При применении щеток данной марки продороживание коллекторов не требуется

^{**} При использовании на электрооборудовании траиспортных средств значение нажатия повышается до 34—48 кПа

^{***} Перед указанными цифровыми обозначениями на изделиях ставится слово .Cophite*

1 Приведены средние значения. Подробнее см. в п. 1.8.5.

^{1.8.5.} При рассмотрении приведенных в табл. 1.7—1.13 значений иекоторых параметров щеточных материалов обращают на себя внимание те случан, когда эти параметры представлены однозначно. Указанное обстоятельство обусловлено практикуемой за рубежом системой построения фирменных каталогов, в которые не включаются сведения о разбросе этих значений. Представление об их фактическом разбросе можно составить на основании информации, изложенной в § 1.5.

Таблица 1.13. Параметры щеточных материалов, изготавливаемых предприятнями фирмы "Рингсдорф", ФРГ [1.11]

		"box"		. d.:b:::-:	,,, iiii c		
Марка	Номинальная плотность тока, А/см ²	Допустимая ок- ружная скорость, м/с	Удельное нажа- тие, кПа	Удельное элек- трическое со- протныление ¹ мкОм·м	Твердость по Шору 1	Переходное паде- ние напряжения на пару щеток, ²	Коэффициепт трения ³
	M	атериал	ы уголы	но-графит	ного кла	cca	
RH94 RK43 RK86 RX21 RX65 RX88 RX98 RX99	5 8 8 7 7 10 10	20 30 35 35 35 35 35	20 22 30 50 55 30 35 32	500 500 200 110 200 180 180 220	75 60 80 30 50 25 35 40	2,2 5,1 4,4 3,5 4,2 4,0 3,7 4,2	0,38 0,13 0,08 0,10 0,11 0,12 0,10 0,12
RG10	l 8 1	Матер 40	оиал ы гр 1 8	афитиого 20	класса 1 20	ı <u> </u>	!
	, ,		'	 рафитиро:	•	класса	
RE12 RE18 RE19N1 RE28 RE50 RE53 RE54 RE59 RE59N1 RE59W RE91 RE92 RE92	12 10 10 12 8 12 10 12 12 12 12 12 12	50 45 45 45 45 40 45 45 50 50 50 60	19 27 40 20 6 23 25 22 24 19 17 10 15	43 30 28 45 9 40 19 50 50 52 30 14 66	45 70 80 60 12 45 45 75 80 70 35 30 30	2,5 2,4 2,5 2,4 4,0 2,7 2,4 2,6 2,7 3,6 2,6 2,7	0,11 0,10 0,10 0,13
	M	атериалі	ы металі	по-графит			
RC50 RC62 RC66 RC73 RC74 RC84 RC87 RC90 RC95 RS50 RS70 RS90	12 13 14 15 15 18 20 22 25 —	35 30 30 30 25 25 25 20 20 20	34 34 32 40 32 28 45 38 100 22 25 50	2 0,9 0,6 0,3 0,4 0,1 0,1 0,08 0,1 2 0,7 0,1	60 60 55 55 60 30 35 20 45 30 50	1,17 1,17 1,00 0,61 0,90 0,30 0,30 0,60 0,50	0,12 0,13 0,12 0,13 0,09 0,07 0,07 0,14 0,13 0,17 0,33 0,33

¹ Приведены средние значения. Подробнее см. в п. 1.8.5. ² Значения приведенных параметров определены по кривым $2\Delta U = \varphi_1(j)$ н $\mu = \varphi_2(v)$ каталога фирмы "Рингсдорф". Они характеризуют средние значения. ³ Твердость по Брипеллю

1.14. Сопоставление щеточных матерналов общепромышленного назначения, изготавливаемых промышленностью различных стран Таблица

фирма "Рингсдорф", фРГ	1	ſl	RC62, RC66	RC50, RS50		\	RK43, RK86, RF194
Фирма "Юпион Карбайт. СЦІА	1		39	AVK		3061, 442 840, 850,	888 400, 401, 402, 441 E
Фирма "Ле Карбон "Порен", Франция	B	CG75, OMC MC12	CG50, MC94, CG65/35,	CG33, LFC3	ca	l	D450, DH
Фирма "Морганайт" Великобри- тания	Материалы металло-графитного класса М87 — СМ15	CM, CM3H, CM5H	CM5,B CM6, CG50, MC94, CG65/35,	CM9	угольно-графитного класса	A, A2Y, B	C2, C4, C4R
"Электро- карбон", ЧССР	еталло-граф	K11, M10 M12, M18, M20, M25		K82, 067	угольно-граф	C3	Ħ
"Электро- карбон", ІЗНР	Материалы м	M78, M83	M40, M68	M25, M30 M47, M50	Материалы	W 25	W 50
"Электро- коле Лихтен- берг. ГЛР	M6, M11	M7, M9 M10		M17, M21 M27		G4, G7	1
ПО "Электро- угли", СССР	M ^r 2, M ^r 64,	MF	MF4	M1, M3 611M, 6110M		1	
Классифи- кационный индекс (табл. 1.1)		<u>9</u> 8	IF	II HE		IIA	IIB

Продолжение табл. 1.14

фирма •Рингслорф• ФРГ	RG10 RE50, RE91 RE92, RE98 RE12, RE18, RE54, RE59
Фирма "Юнион Карбайт", США	623 676N PH - - - - 234 (30) 255 (25), 258, 259 BU, NI N4, SA25, SA35*, SA35*, SA46, SA46, SA58
Фирма "Ле Карбон Лорен", Франция	LF62, LFC4, LFC557 BG28, BG62
Фирма •Моргаиайт", Великобри- тания	ериалы графитиого класса D1, D10, PMGE
"Электро- карбон", ЧССР	Материалы графитного класса G20 D5 HM2, HM6R G200 D5 PM60, IM3 G200 D5 PM60, IM3 Aлы электрографитированного EG0, EG0 E17 EK24, EK58, EG16 EG12, EG14 50, EK63, EG116, EG16K, EG16 EG236, EG109, EG17, EG95 EG236, EG236, EG16K, EG11, EG236 EG111, EG211, EG111, EG251 EG6315, EG111, EG221 EG2211
"Электро- карбои", ППР	Материалы э Е13, Е17 Е22 Е28, Е30, Е35, Е50, Е53
"Электроколе Лихтепберг" ГЛР	G3, G18 G3, G18 E5, E8 E14, E13, E16, E18 E21, E23 E24, E25 E26
ПО "Электро- угли", СССР	550 ———————————————————————————————————
Классифи- кационный индекс (табл. 1.1)	III III IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII

* (юда же входят все модификации материалов длиной марки, обозначения которых содержат четыре эначание цифры, напримар S A3513, S A3532 ит. п.

1.9. Сопоставление щеточных материалов, изготавливаемых в различных странах

1.9.1. Необходимость в сопоставлении щеток, изготавливаемых в различных странах, возникает в случае выхода из строя щеток на импортных электрических машинах, когда их требуется заменить. Точное решение задачи подбора взаимозаменяющих эквивалентов требует знания состава, технологии производства и некоторых других сведений о щеточных материалах, которые их изготовители, как правило, не публикуют. Для решения сформулированной задачи не могут быть использваны и значения их технических параметров, поскольку главнейшие нз них определяются, как отмечалось ранее, различным методам и в несопоставимых условиях. При указанных обстоятельствах задачу подбора взаимозаменяющих эквивалентов приходится решать на основе групповой классификации щеточных материалов, изложенной в § 1.2.

1.9.2. Сопоставление щеточных материалов, выпускаемых в рассмотренных в настоящем справочнике странах и предназначенных для изготовления щеток электрических машин общего назначения, произведено на основе использования их групповой классификации и представлено в табл. 1.14. Дополнительные сведения по данному вопросу, охватывающие более широкий круг изготовителей щеток, можно найти

в брошюре [1.12].

1.9.3. Марки щеточных материалов, расположенные в той же строке данного классификационного индекса в табл. 1.14, в первом приближении можно рассматривать в качестве аналогов. В случае, когда на этой строке расположено небольшое количество марок, рассматриваемая задача решается отпосительно просто. В том же случае, когда на строке таблицы располагается значительное количество марок щеток, для выбора аналога, наиболее пригодного для требуемых условий эксплуатации, следует обратиться к § 2.5 и 2.6, содержащим описание рекомендуемых областей их применения. На основе этого описания и следует произвести окоичательный выбор. К материалам § 2.5 и 2.6 следует обращаться и при необходимости произвести подбор аналогов для щеток электрических машин, изготовленных с учетом специфических требований некоторых отраслей народного хозяйства или определенного назначения. Подобиме машины принято называть машинами специализированного пазначения (СТ. СЭВ 169-75).

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

ЩЕТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН

2.1. Термины и определения

- 2.1.1. Термицы, используемые для описания щеток, установлены ГОСТ 21888-76. Этот документ соответствует международным терминологическим рекомендациям РС2285-69 СЭВ, МЭК 50-1973 и МЭК 276-1968. В соответствии с перечисленными документами щеткой электрической машины (краткий термин «щетка») называется токопроводящий элемент, непосредственно соприкасающийся с коллектором или контактным кольцом, предназначенный обеспечивать электрическую связь подвижной и неподвижной частей электрической машины. Щетка изготавливается из соответствующим образом переработанных порошковых материалов, ряд сведений о которых изложен в разд. 1. В зависимости от класса, к которому принадлежит использованный щеточный материал, готовую щетку называют графитной, угольно-графитной, графитированной или металло-графитной.
- 2.1.2. Поверхность щетки, цепосредственно соприкасающаяся с поверхностью коллектора или контактного кольца, носит название контактной. Поверхность, противоположная контактной, названа верхней. Кроме верхней поверхности в щетке следует отличать еще ту часть ее объема, которая к этой поверхности примыкает. Эта часть объема названа верхом щетки. Соединив воображаемой линией центры контактной и верхней поверхностей щетки, получают ее ось. Край щетки, под который входит контактная поверхпость коллектора или кольца при их вращении, носит пазвапие пабегающего края. щим краем щетки электрической манины называется край, из под которого выходит вращающаяся контактная поверхность. Грани расположенной со стороны се набегающего края, присвоено наименование передней лицевой. Задняя лицевая грань располагается на противоположной стороне щетки, над ее сбегающим краем. Приведенные наименования и определения относились к четырем граням щетки электрической машины. Пятой ее грани, обращенной к сердечнику присвоено название внутренней, а противоположная ей шестая посит название наружной. Внутренняя и паружная грани щетки объединены общим названием — боковые.
- 2.1.3. По отношению к вращающемуся элементу электрической машины определены и названия трех главных размеров щетки. Ее размер в направлении касательной к рабочей поверхности коллектора или контактиого кольца назван тангенциальным и обозначается t. Размеру в направлении оси вращения коллектора или кольца присвоено наименование аксиального a. Наибольший размер щетки в направлении ее оси получил название радиального r.
- 2.1.4. Изложенное касалось основной части щетки электрической машины и не затрагивало монтируемых на ней элементов, призванных защищать ее от механических повреждений со стороны пальца щеткодержателя и обеспечить переход в нее или из нее электрического тока

с минимальными потерями. Две последние задачи решаются применением ряда элементов, объединенных общим названием — арматура щетки. Арматуру составляют токоведущие провода (токопроводы), различные накладки, наконечники, изоляционные детали и детали крепления токоведущего провода и накладок к щетке. Расположение перечисленных частей щетки и находящихся на ней элементов показано на рис. 2.1. В подписи под рисунком даны стандартизированные ГОСТ 21888-76




Рис. 2.1. Щетка электрической машины и ее элементы (термины по ГОСТ 21888-76) на коллекторе (a), на контактном кольце (b):

I— поверхность щетки электрической машниы (ЩЭМ) контактная; 2— поверхность ЩЭМ верхняя; 3— верх ЩЭМ; 4— ось ЩЭМ; 5— край ЩЭМ набегающий: 6— край ЩЭМ сбегающий; 7— грань ЩЭМ лицевая передняя; 8— грань ЩЭМ лицевая задняя; 9— грань ЩЭМ внутренняя; 10— грань ЩЭМ наружная; 11— токопровод ЩЭМ; 12— накладка ЩЭМ; 13— наконечник; t— тангенциальный размер ЩЭМ; α — аксиальный размер ЩЭМ; r— радиальный размер ЩЭМ




Рис. 2.2. Положение щеток по отношению к контактной поверхности коллектора электрической машины (термины по ГОСТ 21888-76): a — раднальная щетка электрической машины (ЩЭМ); δ — реактивная ЩЭМ с положительным углом скоса верхней поверхности; ϵ — реактивная ЩЭМ с отрицательным углом скоса верхней поверхности; ϵ — волочащаяся ЩЭМ; α — угол наклона ЩЭМ; β — угол скоса верхней поверхности ЩЭМ

термины. Допускаемая указанцым стандартом краткая форма этих терминов образуется путем исключения слов «электрическая машина».

На рис. 2.1. изображены щетки электрических машиг, направление осей которых совпадает с направлением раднусов коллекторов и контактных колец. При подобной ориентировке щеток их называют радиальными. В случае, если ось щетки располагается под углом к направлению раднуса коллектора или кольца, ее называют наклошой. Если ось щетки отклонена в направлении вращения коллектора или кольца, то се называют реактивной, а против этого направления — волочащейся. Радиальное и наклонное расположение щеток определенным образом связано с ориентировкой по отношению к их оси контактной и верхней поверхностей. Положение верхней поверхности определяется с помощью угла скоса в, который может быть как положительным, так и отрицательным. Положение контактной поверхности определяется углом наклона щетки с. Эти термины и определения иллюстрируются рис. 2.2. Для разных положений щеткам придается соответствующая геометрическая форма.

2.2. Типы и размеры щеток

2.2.1. Типы и размеры щеток электрических машин установлены ГОСТ 12232.1-77, введенным в действие с 1.01.79 г. Этот ГОСТ полностью соответствует стаидарту СЭВ СТ 73-74 и публикациям МЭК 136-1, 136-1A, 136-2. Новый ГОСТ содержит ряд принципиальных отличий от действовавшего ранее одноименного стандарта, первое из которых состоит в том, что новый ГОСТ устанавливает не только размеры щеток, а что особенно важно, допустимые сочетания этих размеров (табл. 2.1). В таблице приведены размеры щеток для электрических машин всех типов и назначений, за исключением машин, снабженных торцевыми коллекторами. Второе отличие заключается в том, что новый ГОСТ содержит дополнительные размеры для щеток авготракторного электрооборудования (табл. 2.2).

Новые шкалы размеров охватывают тангенциальные размеры щеток t от 0,4 до 50,0 мм, аксиальные a от 0,8 до 50,0 мм и радиальные r от 1,2 до 125,0 мм. Подобный диапазон изменения размеров щеток призван удовлетворить требования развивающегося микроэлектромашнюстроения и получающих распространение новых щеткодержателей постоянного давления с рулонными пружинами. Выбирая размеры и сочетания размеров щеток в различных направлениях, предпочтение нужно отдавать тем из них, которые в табл. 2.1 даны полужирным шрифтом. Размеры щеток следует указывать через знак умножения в последовательности $t \times a \times r$. Размеры разрезных щеток пужно указывать следующим образом:

$$\left(2\times\frac{t}{2}\right)\times a\times r.$$

2.2.2. Номинальные размеры щеток выдерживаются с определенными допусками, которые в сочетании с допусками на виутренние размеры гнезд обойм щеткодержателей обеспечивают необходимый между ними зазор. Все отклонения размеров иормированы ГОСТ 12232.1-77 и воспроизведены в табл. 2.3. Для разрезных щеток предельные отклонения суммарного размера t допускается увеличивать на 0,02 мм. Щетки с размерами t и a до 1,0 мм имеют предельное отклоне-

Таблица 2.1. Номинальные размеры щеток, ГОСТ 12232.1-77

Тангенциаль- ный размер <i>t</i> , мм	Аксиальный размер <i>а</i> , мм	Площадь контактной поверхности f × a, мм²	Радиальный размер г, мм
0,4*	0,8	0,32	1,2
0,6*	1,0	0,60	0,8;1,2
0,8*	1,2	0,96	1,6;2,0
	1,4	1,12	2,0; 2,5; 5,0
	1,6	1,28	5,0
1,0*	1,2	1,20	1,6
	1,6	1,60	2,5; 6,3; 8,0
1,2*	I,6	1,92	2,0
1,6*	2,0	3,20	2,5; 4,0, 5,0; 8,0; 10,0
	2,5	4,00	8,0
2,0*	2,5	5,00	6,3; 8,0; 10,0
	3,2	6,40	6,3; 8,0; 10,0; 16,0
2,5*	3,2	8,00	8,0; 10,0; 16,0
	4,0	10,00	8,0; 10,0; 12,5
	5,0	12,50	10,0; 12,5
3,2*	2,5	8,00	10,0
	4,0	12,80	6,3; 8,0; 10,0; 12,5
	5,0	16,00	8,0; 10,0; 12,5; 16,0
	6,3	20,16	12,5; 16,0
4,0	2,5	10,00	10,0
	3,2	12,80	10,0
	5,0	20,00	8,0; 10 0; 12,5; 16,0
	6,3	25,20	12,5; 16,0
	8,0	32,00	16,0; 20,0
	10,0	40,00	16,0; 20,0
5,0	3,2	16,00	12,5
	4,0	20,00	12,5
	6,3	31,50	12,5; 16,0; 20,0; 25,0

Тангенциаль- ный размер <i>t</i> , мм	Аксиальный размер <i>а</i> , мм	Площадь контактной поверхности t × a мм³	Рад иальный раз мер г , мм
5,0	8,0	40,00	12,5; 16,0 20,0; 25,0
	10,0	50,00	16,0; 20,0; 25,0
	12,5	62,50	20,0; 25,0; 32,0
	16,0	80,00	20,0; 25,0; 32,0
	20,0	100,00	25,0; 32,0; 40,0
	25,0	125,00	32,0; 40,0; 50,0
	32,0	160,00	32,0; 40,0; 50,0
6,3	3,2 4,0 5,0 8,0 10,0 12,5 16,0 20,0 25,0 32,0	20,16 25,20 31,50 50,40 63,00 78,75 100,80 126,00 157,50 201,60	12,5 12,5; 16,0 16,0; 20,0; 25,0 20,0; 25,0; 32,0 20,0; 25,0; 32,0 25,0; 32,0 25,0; 32,0; 40,0; 50,0 32,0; 40,0; 50,0 32,0; 40,0; 50,0
8,0	4,0	32,00	16,0; 20,0
	5,0	40,00	16,0; 20,0
	6,3	50,40	20,0
	10,0	80,00	20,0; 25,0; 32,0
	12,5	100,00	16,0; 20,0; 25,0; 32,0 50,0
	16,0	128,00	25,0; 32,0; 40,0
	20,0	160,00	25,0; 32,0; 40,0; 50,0
	25,0	200,0	32,0; 40,0; 50,0;
	32,0	256,0	32,0; 40,0; 50,0; 64,0
10,0	5,0	50,0	16,0; 20,0
	6,3	63,00	16,0; 20,0; 25,0
	8,0	80,00	20,0; 25,0; 32,0
	12,5	125,0	25,0; 32,0; 40,0
	16,0	160,0	25,0; 32,0; 40,0
	20,0	200,00	25,0; 32,0; 40,0; 50,0; 64,0
	25,0	250,00	32,0; 40,0; 50,0; 64,0
	32,0	320,00	32,0; 40,0; 50,0; 64,0
	40,0	400,00	40,0; 50,0; 64,0
12,5	6,3	78,75	20, 0; 25, 0
	8,0	100,00	25, 0; 32, 0
	10,0	125,00	25, 0; 32, 0
	16,0	200,0	25, 0; 32, 0; 40, 0

Тангенциаль -	Аксиальный	Площадь контактной	
ный размер <i>t</i> , мм	размер а , мм	поверхности $t \times a$, мм ²	Радиальный размер г, мм
12,5	20,0 25,0	250,00 312,50	32,0; 40,0; 50,0; 32,0; 40,0; 50,0; 64,0
,-	32,0 40,0 50 ,0	400,00 500,00 625,0	32,0;40,0;50,0;64,0;80,0 40,0;50,0;64,0;80,0 50,0;64,0;80,0
	6,3 8,0	100,80 128,00	20 , 0 ; 25, 0 25 , 0 ; 32, 0
	10,0 12,5	160,00 200,00	25,0; 32 ,0; 40,0 32 ,0; 40,0
16,0	20,0 25,0	320,00 400,00	32,0 ; 40,0; 50,0 32,0 ; 40,0 ; 50,0; 64,0
	32 ,0	512,00	32,0;40,0;50,0;64;80,0
	40,0	640,00	40,0;50,0;64,0;80,0
	50,0	800,00	50,0;64,0;80,0
	8,0	160,00	25,0 ; 32,0:
	$10,0 \\ 12,5$	$200,00 \\ 250,00$	25,0; 32 , 0 ; 40,0 32 , 0 ; 40,0; 50,0
20,0	16,0	320,00	32,0 ; 40,0; 50,0
	25,0 32,0	500,00 640,00	32,0; 40 , 0 ; 50,0; 64,0 32,0; 40 , 0 ; 50,0; 64,0; 80,0
	40,00 50,0	800,00 1000,00	40,0; 50,0 ; 64,0; 80,0 50,0; 6 4,0 ; 8 0,0
	0 0	200.00	22 0 40 0 50 0
	$ \begin{array}{c} 8,0\\ 10,0 \end{array} $	200,00 250,00	32,0; 40,0; 50,0 32,0; 40,0; 50,0
25,0	12,5 16,0	312,50 400,00	32,0; 40,0; 50,0 32,0; 40,0; 50,0; 64,0
25,0	20,0	500,00	32,0; 40,0; 50,0; 64,0
	32,0 40,0	800,00 1 0 00,00	40,0 ; 50,0; 64,0; 80,0 40,0; 50,0 ; 64,0; 80,0; 100,0
	50,0	1250,00	50,0; 64,0; 80,0; 100,0
	10,0	320,00	32,0; 40,0; 50,0; 64,0 32,0; 40,0; 50,0; 64,0
32,0	12,5 16,0	400,00 512,00	32,0; 40,0; 50,0; 64,0 32,0; 40,0; 50,0; 64,0 80,0
<i>02</i> , 0	$20,0 \\ 25,0$	640,00 800,00	32,0; 40 ,0; 50,0; 64,0 80,0; 100,0 40 ,0; 50,0; 64,0; 80,0; 100,0; 125,0
	40,0	1280,00	40,0; 50 , 0 ; 64,0; 80,0; 100,0; 125,0

Тантеицналь- ный размер <i>t</i> , мм	Аксиальный размер <i>а</i> , мм	Площадь контактной поверхности $t \times a$, мм ²	Раднальн ый размер <i>г</i> , мм
	50,0	1600,00	50,0,64,0; 80,0; 100,0; 125,0
40,0	12,5	500,00	40,0; 50,0; 64,0
	16,0	640,00	40,0; 50,0; 64,0; 80,0
	20,0	800,00	40,0; 50,0; 64,0; 80,0; 100,0
	25,0	1000,00	40,0; 50,0; 64,0; 80,0; 100,0; 125,0
	32,0	1280,00	40,0; 50,0; 64,0; 80,0; 100,0; 125,0
	50,0	2000,00	80,0; 100,0; 125,0
50,0	20,0	1000,00	40,0; 50 ,0; 64,0; 80,0; 100,0
	25,0	1250,00	40,0; 50 ,0; 64,0; 80,0; 100,0; 125,0
	32,0	1600,00	50,0; 64 ,0; 80,0; 100,0; 125,0
	40,0	2000,00	64,0; 80 ,0; 100,0; 125,0

^{*} У шеток, предназначенных для использования на контактных кольцах, размеры t и a допускается менять местами.

ние $\pm 0,12$ мм. Щетки, неподвижно закрепляемые в щеткодержателях, по согласованию с заказчиком могут иметь допуск на размеры t и a $\pm 0,15$ мм. Поле допуска щеток, изготавливаемых методом выдавливания (ЭГ17), по согласованию с заказчиком может быть увеличено по сравнению с указанным в табл. 2.3. В обоснованных случаях стандарт допускает ужесточение указанных в этой таблице допусков.

2.2.3. На ребрах щетки, расположенных параллельно радиальному размеру t, снимаются фаски. Номинальные размеры фасок t их предельные отклонения выбираются по наименьшему из размеров t или t и соответствуют указанным в табл. t 2.4. Размеры фасок разрезных щеток выбираются по наименьшему из размеров t и t комплекта (т. е. двух разрезных щеток).

Для щеток, прессуемых в размер, угол наклона фаски может лежать в пределах от 30 до 45°. Снятие фасок на других ребрах щетки производится по согласованию между изготовителем и потребителем.

2.2.4. Щетки перечисленных в табл. 2.1 и 2.2 размеров могут иметь различную конфигурацию и на них могут располагаться токопроводы. ГОСТ 12232.1-77 устанавливает возможные сочетания конфигурации щетки с токоведущими проводами, определяя их как тип щетки. Обозначение типа щетки составлено из буквы «К» и двух располагающихся рядом с ней чисел, разделенных черточкой. Буквой с примыкающим

Примечания: І. Размеры г могут отличаться от укаванных в таблице, но все они должны выбираться из ряда Р20 по ГОСТ 8032-26.

^{2.} Приведенные в таблице размеры *r* не учитывают высоту армирующих накладок и цилиндрических или конических головок, находящихся на щетках некоторых

^{3.} Предпочтительные размеры t, a и r и их сочетания выделены полужирным шрифтом.

Таблица 2.2. Номинальные размеры щеток, допускаемых к применению на автотракториом электрооборудованин, ГОСТ 12232.1-77

1001 122011 11						
Тангенциальный размер <i>t</i> , мм	Аксиальный размер а, мм	Плонцадь контактной поверхности <i>t</i> × <i>a</i> , мм²	Радиальный размер г, мм			
4,0	7,0	28,0	10,5			
5 ,0	6,5 8, 0	30,2 40,0	15,0 18,0			
5,5	12,0	66,0	15,0			
6,0	6,0 6,5	36,0 39,0	10,0 18,0			
6,3	6,0 6,5 22,5	37,8 40,9 141,8	6,0 6,5 22,5			
6,5	6,5	42,2	11,0			
7,0	7,5 8,0 16,0	52,5 56,0 112,0	10,5 18,0 16,0;21,0			
8,8	6,5 19,2	57,2 168,9	11,0 14,0			
10,0	22,5	225,0	20,0			
11,0	16,0	176,0	20,0			
12,0	21,0 32,0	252,0 384,0	20,0 20,0			

Примечанне. У щеток, предназначенных для использования на контактиых кольцах, размеры *t* и а допускается менять местами.


к ией числом закодирована конфигурация щетки, а в следующем после черточки числе зашифровано место заделки токопровода. Типы изготавливаемых щеток изображены на рис. 2.3, из которого следует, что к применению допущено 17 различных по своей геометрической форме щеток, на которых токопроводы занимают 7 различных положений.

2.2.5. Различия в геометрической форме щеток достигаются за счет изменения соотпошения размеров t, a и u, за счёт изменения располо-

Таблица 2.3. Предельные отклонения размеров щеток, мм ГОСТ 12232.1-77

	Шеткодер	жатель	Ще	гка		
Номиналь- ные размеры f, a, r	Предельные отклонения размеров t и a	Гіоле допуска	Предель- ные откло- нения размеров t н a	Поле допу с ка	Зазор	Предель- ное откло- нение размеров
1,0 1,6 2,0 2,5	+0,014 ÷0,054	0,040	-0,03 -0,09	0 ,0 6	0,044 0,144	
3,2 4,0 5,0	+0,020 +0,068	0,048			0,050 0,158 0,050	<u>+</u> 0,3
6,3 8,0 10,0	+0,025 +0,083	0,058	—0,03 —0,11	0,08	0,050 0,178 0,055 0,193	-
12,5 16,0	-+0,032 -+0,102	0,070	_0,04	0,09	0,072 0,232	-
20,0 25,0	-⊦0,040 -¦-0,124	0,084	— 0,13		0,080 0,254	$\pm 0,5$
32,0 40,0 50,0	⊣ 0,050 +0,150	0,100	_ 0,05	0,10	0,100 0,300	<u>+</u> 0,8
64,0 80,0	+0,060 0,180	0,120	0,15		0,110 0,330	-
100,0 125,0						<u>+</u> 1,0

Типы прямоугольных щеток



Типы щеток со скошенными поверхностями




Рис. 2.3. Типы щеток, установленные ГОСТ 12232.1-77

Таблица 2.4. Расположение и размеры фасок на ребрах щеток, мм, ГОСТ 12232.1-77 (рис. 2.4)




Рис. 2.4

Номин льный	Размер фіски <i>с</i>			
размер шетки t или a	номии ль- йын	предель- ное откло- - нение		
До 1,6 Свыше 1,6	0,1 0,2	- - 0 ,1		
до 3, 2 Свыше 3,2 до 8,0	0,5; 0,8*	+0,3		
Свыше 8,0 до 20,0	1,0; 2,0**			
Свыше 20,0	2,0	0,5		

^{*} Указанный размер фасок применяется на щетках автотракторных электрических машин.

Таблица 2.5. Нормированные значения углов наклона α и скоса β поверхностей щеток, ГОСТ 12232.1-77 (рис. 2.5)




Рис. 2.5

α	β	ĭ	Предель- ные отклонения
7°30', 15°, 22°30', 30°, 37°30'	7°30′, 15°, 22°30′ 30°′, 37°30′ 45°	30°, 45°, 60°,	<u>+</u> 1°

Примечания: І. Если угол α превышает 15°, а *t* более 8 мм, то острая грань щетки может быть скошена нли закруглена.

2. Если угол в превышает 15°, то при его вершине может быть предусмотрена площадка шириной не более 1 мм.

жения их контактных и верхних плоскостей относительно оси и за счёт устройства на верхней плоскости пазов под пружины или рычаги щеткодержателей. Нормированные значения углов наклона и скоса плоскостей приведены в табл. 2.5, а размеры пазов на верхней плоскости щеток — в табл. 2.6. По согласованию между изготовителем и потребителем допускается несимметричное расположение пазов на верхней плоскости щеток.


2.2.6. На верхней плоскости неармированных щеток предусматривается площадочка, предназначенияя для восприятия давления со стороны соответствующего элемента щеткодержателя. Эта площадочка располагается симметрично относительно оси щетки, она свободна от токопроводов, и ее размеры соответствуют указанным в табл. 2.7. Указанные здесь размеры р не распространяются на щетки для реактивных щетколержателей, и по согласованию между изготовителем и потребителями они могут быть увеличены.

2.2.7. Қаждый из указанных на рис. 2.3 типов щеток имеет обобщенную характеристику и предназначен, в соответствии с ГОСТ 12232.1-77, для применения в условиях, перечисленных в табл. 2.8.

2.2.8. Еще одной принципиальной особенностью ГОСТ 12232.1-77 является указание на то, что щетки тех или иных типов разрешается изготавливать не с любыми из указанных в табл. 2.1 и 2.2 размерами, а только с некоторыми из них. «Привязка» щеток определенных раз-

^{**} Указанный размер фісок примениется ні щетках электрических машин железнодорожного транспорта.

Таблица 2.6. Нормированные размеры пазов на верхней плоскости щеток, ГОСТ 12232.1-77 (рис 2.6)



Ширнпа паза $oldsymbol{t_2}$	или а ₃ , мм	Глубина паза r ₂ , мм		
Номинальный размер	Предельные отклонения	Н оми нальный размер	Предельные отклонения	
0,8 1,1	- · 0,1 0.2			
1,6	- 0,2 - 0,2	0,5	. 0.05	
2,1 2,6 3,1 4,1	<u>+</u> 0,3		+0,25	
5,1 6,4		1,0		
7,1 8,1 10,1	-1.0,2			
12,6 16,1 20,1		2,5; 4,0; 5,0	+0,50	

Примечазние. Угол скоса в принимается по табл. 2.5.

меров к их конкретному типу произведена на основе обобщения многолетнего опыта их конструирования, производства и эксплуатации. Обобщение этого опыта указало также на целесообразность взаимной увязки между собой не только различных элементов щеток и их арматуры, но и материала, из которого они изготавливаются. Осуществляя отмеченную тенденцию взаимной увязки, щеточные предприятия страны с начала 70-х годов начали впедрять в народное хозяйство систему унифицированных чертежей на щетки. Информация об этих чертежах опубликована в изданных Информэлектро каталогах 24.01.02-71 (щетки автотракторных электрических мании), 24.01.09-74 (щетки коллекторных машин переменного трехфазного тока) и 24.01.13-77 (щетки электрических машин железнодорожного транспорта). Положительный эффект, полученный от перевода электрических машин специализированного назначения на работу со щетками, изготовленными по унифицированным Таблица 2.7. Размеры илощалки на верхней поверхности щетки, свободной от токоведущих проводов (рис. 2.7)




Рис. 2.7

Номинальный размер шетки t или a, мм	Минимальный размер <i>р</i> , мм	Номинальный размер щетки <i>t</i> или <i>a</i> , мм	Минимальный размер <i>р</i> , мм	
12,5 16 20 25	6,3 6,3 10,0 12,5	32 40 50	16,0 20,0 25,0	

Примечания: І. Чля щеток с размерами t или a, равными 25 мм, значение p может быть уменьшено таким образом, чтобы можно было закрепить два токопровода. 2. В щетках, у которых t>a, площадка p может располагаться несимметричио относительно оси.

Таблица 2.8. Характеристика и применяемость щеток различных типов

<u> </u>		
Тип щетки	Обобщенная жарактеристика	Применение
K1-3, K1-4, K1-5, K1-7, K1-8, K4-2, K6-3, K6-8 K8, K8-2, K8-3, K8-4, K8-5 K8-8, K12-3, K12-8, K13-2	Прямоугольные с па- зом на верхней поверх- ности Прямоугольные с го- ловкой на верхней по- верхности Со скоменными кон-	кодержателей с пружинами различного исполнения Для радиальных щеткодержателей с ленточной пружиной Для радиальных щеткодержателей со спиральной проволочной пружиной пружиной пружиной для реактивных щет-
K3-8, K10-4, K11-3, K11-1, K16-2, K17-3, K18-2, K19-2, K20-8, K11-8 K21-3		•

чертежам, послужил основанием для создания подобных чертежей на **щет**ки машии общего применения. Реализация описываемого мероприятия началась с выпуска отраслевого стандарта на конструкцию и размеры армированных щеток электрических машин общего применения (ОСТ. 10.0.084167-75) и стандарта предприятия, установившего нолен-клатуру марок этих щеток (СТП.ФЭО.000.056-78).

Особенность ОСТ 16.0.684.187-. 5 состоит в том, что оп пормирует не только возможные сочетания типов и размеров щеток, как это делает ГОСТ 12232.1-76, но и устанавливает для них длину, сечение и количество токопроводов, способ их заделан, или и количество накопечинков, одеваемых на токопроводы, и все прочие элементы их армировки, т. е. пормирует щетку в сборе. Допущенному к применению сочетанию перечисленных элементов, дополненному указаписм на марку материала, из которого изготовлена щетка, присваняется определенное обозначение, которое в СТП.ФЭО.000.056-78 используется в качестве номера чертежа на унифицированную щетку. Главным в этом СТП является указание на марку материала щетки.

В последующем будут созданы упифицированные чертежи на все щетки машин общего назначения и станет возможным описание их в специальном каталоге.

Переход промышленности на использование щеток, изготовленных по унифицированным чертежам, существенно сокращает количество и номенклатуру находящихся в производстве и эксплуатации типоразмеров и конструктивных вариаций щеток. Это обстоятельство создает условия для организации их крупносерийного и массового изготовления, что обеспечивает более полное удовлетворение потребностей народного хозяйства в щетках.

2.2.9. В табл. 2.3 — 2.6 нриводились значения допустимых отклонений номинальных размеров щеток. Предельные отклонения для размеров их других элементов установлены следующие: расстояния между осями токопроводов имеют допуск ± 0.5 мм; высота круглон головки ущеток типов K14, K14-1 и K14-5 — по B_7 ; расстояние от верхней поверхности до оси токопровода, заделываемого в щетки типов K1-4, K1-5, K8-4, K8-5, K10-4, K11-4, K14-5, имеет допуск ± 0.3 мм, а симметричность расположения токопроводов относительно размеров t и a щеток этих типов имеет допуск, значение которого согласовывается между изготовителем и потребителем. Предельные отклонения всех прочих размеров устанавливаются по Λ_7 и B_7 .

Шероховатость поверхностей щеток не более $R_z = 40$ по СТ СЭВ 638-77.

2.3. Арматура щегок

- 2.3.1. Элементами щеточной арматуры являются токопроводы (токоведущие провода), их наконечники, накладки, амортизаторы, крепежные и другие детали.
- 2.3.2. Токопроводы изготавливаются из медных проводов, удовлетворяющих требованиям ГОСТ 9125-74. В соответствии с названным документом эти провода имеют нараметры, приведенные в табл. 2.9. По согласованию между изготовителем и потребителем щеток указанная в таблице таковая нагрузка на токопровод кратковременно может превышаться. При изготовлении проводов используется медная проволока марки МТ по ГОСТ 2112-79. Направление скрутки внешнего повива провода является левым.

Таблица 2.9. Параметры проводов, используемых при армировании щеток, ГОСТ 9125-74

Поминальное се-	Диаметр отдель- ных проволочек, мм		гный ди да, мм, і			Расчетная масса про- вода, г/м, марки		Электрическое сопротивление, Ом/км, не болес	Допустимая токо- вая пагрузка, А
110 4e	Диал II БІХ ММ	1,11,	11110	MILLER	11111	пшс	МПЩ	60°0	Д0 Ва5
0,015 0,025 0,030 0,050 0,060 0,080 0,090 0,130 0,160* 0,250 0,300* 0,350 0,700 0,750* 1,00 1,25 1,60 2,00 2,50 3,00 1,25 1,60 2,50 1,00 1,25 1,00 1,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,0	0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,07	<u>-</u>			- - 0,556 0,824 1,145 1,141 1,439 2,270 2,520 2,880 4,030 6,590 7,140 8,790 10,810 13,875 15,350 19,565 22,800 30,070 37,400 56,600 - 91,600 - 91,600		0,146 0,260 0,260 0,520 0,780 ————————————————————————————————————	21 16,8 14,0 12,0 9,3 8,0 4,8 3,4 2,4 2,6	0,21 0,35 0,42 0,70 1,60 2,70 3,40 3,90 4,30 5,70 6,30 10,50 11,00 13,00 14,90 16,40 17,50 20,80 23,50 45,00 53,00 65,00 75,00 90,00

2.3.3. Длина устанавливаемого на щетках токопровода и допуски на нее пормированы ГОСТ 12232.1-77 и имеют следующие значения:

Пормированная длина то- копровода, мм	Допустимые отклонения, мм
16, 20, 25, 32, 40 50, 56, 63, 71, 80, 90,	- -3
100 112, 125, 140, 160	-

^{*} В новых разработках не применять. ** В проводе марки ПЩС размер уменьшен до 0,05 мм. *** В проводе марки ПЩС размер уменьшен до 0,07 мм.

Схема определения длины токопровода показана на рис. 2. 8.

2.3.4. Соединение токопровода со щеткой осуществляется способами пайки (П), запрессовки (З), конопатки (К) и развальцовки (Р) (рис. 2, 9). Соединение способом конопатки производится путем сверления в готовом изделни отверстия, в которое вводится конец токопровода и засыпается медный порошок. По мере поступления в от-

верстие порошок утрамбовывают, в результате чего он уплотняется и конец токопровода оказывается законопаченным в тело щетки. В случае, когда эксплуатация щетки происходит при значительных вибрациях, представляется целесообразным повысить прочность заделки, для чего оказывается достаточным в место выхода провода из щетки ввести несколько капель синтетической смолы.

Заделка токопровода способом развальцовки помимо сверления отверстий в щетке требует применения специальных




Рис. 2.8. Схема определения длины токоведущего провода щетки

трубок и шайб. Используемый в производстве ассортимент этих деталей приведеи в табл. 2.10 и 2.11.

При заделке токопровода способом пайки контакт между ним и телом щетки осуществляется припоем, а заделка способом запрессовки производится путем приложения сжимающего усилия к щетке, в соответствующее отверстие которой предварительно введен токопровод.





Рис. 2.9. Соединеине токопровода со щеткой способами конопатки (K), развальцовки (P) и пайки (П);

1 — тело щетки; 2 — токопровод; 3 — порошок конопаточный; 4 — трубка медная; 6 — шайба медная; 6 — припой

Возможность применения того или иного способа заделки токопровода определяется свойствами щеточных матерналов и размерами готовых изделий. По указанной причине выбор этого способа в каждом конкретном случае производится изготовителем щеток и согласуется с заказчиком.

2.3.5. Для заделки токопроводов в щетку пспользуется часть ее радиального размера q, которая определяется размерами t и a и зпачения которой указапы в табл. 2.12. Указанные в таблице значения представляют собой наибольшие значения размера q с учетом допуска на сверление отверстия. Этот допуск принимается для отверстий глубиной до 10 мм равным ± 0.5 мм, а для отверстий с большей глу-

Таблица 2.10. Размеры латунной трубки для крепления арматуры щеток, мм, ГОСТ 949-76 (рис. 2.10)




d	D_1	D_2	ı
3,0	1,0	6,50,9	$ \begin{array}{c c} 12,0_{-0,43} \\ 14,5_{-0,43} \\ 18,0_{-0,43} \\ 22,0_{-0,52} \\ 27,0_{-0,52} \\ 32,0_{-0,62} \end{array} $
	5,0	7,5-0,9	$12,0_{-0,43}$ $14,5_{-0,43}$
4,0	6 ,0	8,5-0,9	$ \begin{array}{c} 12,0_{-0,43} \\ 14,5_{-0,48} \\ 18,0_{-0,48} \\ 22,0_{-0,52} \\ 24,0_{-0,52} \\ 27,0_{-0,52} \\ 34,0_{-0,52} \end{array} $
6,0	8,0	10,5-0,9	$ \begin{array}{c} 11,0_{-0,48} \\ 14,5_{-0,48} \\ 22,0_{-0,52} \\ 27,0_{-0,52} \end{array} $
4,0	6,0	8,5-0,9	_ 10,0_0,36
3,0	5,0	7,5-0,9	0,0-0,36
4,0	6,0	8,50,9	17,0-0,43

биной $\pm 1,0$ мм. У разрезиых щеток значения q выбираются в зависимости от размеров t и a каждой части.

Для щеток типов К1-4, К1-5, К4-2, К6-3, К6-8, К8-4, К8-5, К16-2, К11-4, К13-2, К17-3, К18-2 и К19-2 часть размера r, используемая для

Таблица 2.11. Размеры шайб дли крепления арматуры щеток, мм. Материал — лента латунная твердая по ГОСТ 2208-75 (рис. 2.11)



d	D	s	d	D	s
4,5 4,5 5, 5	8,5 12,0 10,0	0,8 0,8 0,8	6,5 8,5	12,0 16,0	0,8 1,0

заделки токопровода и размещения накладок, не должна превышать 50% для щеток с r < 16 мм, и 40%— для щеток с r > 16 мм.

В отдельных технически обоснованных, случаях допускается размер q устанавливать по согласованию между изготовителем и потребителем щеток.

Размещение элементов арматуры приводит к уменьшению той части размера щетки, которая может быть использована для полезной работы и которая образует ее ресурс r_n . Очевидно, что последний равен $r_n = r - q$.

2.3.6. Способ заделки токопровода определяет необходимость омеднения щеток. Поверхность всех щеток, токопровод которых закрешлен способом пайки, подвергается омеднению. Омеднение щеток типов К1, К8 и К14 производится по требованию потребителей. Меднению подвергают часть поверхности щеток или поверхность отверстий под пайку или развальцовку. Размеры t и a омедненной части щетки не выходят за пределы значений, указанных в табл. 2.3. Омедненная часть щетки в направлении размера r превышает не более чем на 3 мм начения q, приведенные в табл. 2.12. В щетках без токопровода омедненная часть не превышает 1/3 размера r. Толщина медного покрытия в зависимости от размера щеток лежит в пределах 10—50 мкм. В отверстиях и пазах допускается уменьшение этой толщины на 50%.

2.3.7. Для подключения токопровода к электрической цени манины его снабжают наконечником. Технические требования к наконечникам сформулированы в ГОСТ 12232.4-76, распространяющемся на штамиованные наконечники, предназначенные для щеток машин всех типов и назначений, за исключением щеток машин малой мощности и летательных аппаратов. ГОСТ 12232.4-76 полностью соответствует требованиям стандарта СТ СЭВ 73-74 и публикации МЭК 136-2В. Установленные этими документами допустимые токовые нагрузки на наконечники зависят от конструкции (типа) и диаметра контактного стержия на бракете машины, к которому они присоединяются. Относящиеся к данному вопросу сведения приведены в табл. 2. 13.

Накопечники изготавливаются из листовой мягкой или полутвердой меди марки M1 по ГОСТ 859-78 или из мягкой или полутвердой латупи марки Л63 по ГОСТ 15527-70. По внешнему виду они изготавливаются четырех типов: вилочные (В, ВГ), флажковые (Ф, ФГ, ФГП),

Глубина сверления отверстий в щетке для заделки токопроводов (рис. 2.12) đ Таблиц




Таблица 2.13. Допустимые токовые нагрузки для наконечников различных типов, ГОСТ 12232.4-76

			Тип паксн е чни	ка:
Диаметр к о нтактн ого стержия, мм	Диаметр отверстия наконечника, мм	внлочный флажковый	д войной	пластинчатый
		Допусти	иая токовая н	агрузка, А
3,0	. 3.4	20	-	_
4,0	4,3	32	64	71
5,0 6.0	$egin{array}{c} 5,2 \ 6,5 \end{array}$	50 76	10 0 120	13 0 26 0
6,0 8, 0	8, 5	100	150	2 6 0
10,0	1 0, 5	150	240	260

Примечание. Допускается кратковремениая токовая перегрузка наконечников

двойные (Д, ДГ) и пластиичатые (П, ПГ), на каждый из которых установлен определенный стандарт (ГОСТ 12232.5-76-12232.8-76).

2.3.8. В перечисленных стандартах приведены чертежи заготовок, которые после прикрепления к токопроводу образуют наконечиики, даны размеры их отдельных частей и, в соответствии с уже упоминавшейся системой установления взаимосвязей различных элементов, указаны размеры и количество токопроводов, сопрягаемых с каждым из наконечников. После того как наконечник присоединен, его расположение на токопроводе и размеры соответствуют показанным в табл. 2.14. Наконечники соединяются с токопроводами опрессовкой с последующей пайкой припоем ПОС-40 по ГОСТ 21930-76. Их поверхность покрывается оловом. В технически обосиованных случаях материал покрытия может заменяться другим или покрытие может отсутствовать.

2.3.9. Ассортимент накладок, используемых в отечественной промышленности для установки на щетках, показан в табл. 2.15. В соответствии с ГОСТ 12232.2-77 каждый из представленных в таблице типов накладок предназначен для определенных условий применення. Пакладка типа НК-1 устанавливается на щетках, помещаемых в радиальные щеткодержатели с нажимными устройствами различиых конструкций; накладка типа НК-2 предиазиачена для использования в аналогичных условиях, но имеет выступ, служащий ограничителем изпоса щетки. Накладки типов НК-3 и НК-4 монтируются на реактивных и волочащихся щетках, причем второй из них имеет упор, ограничивающий износ. Такие же упоры имеются и на накладках типа НК-5, устапавливаемых на радиальных иеразрезных щетках, работающих в держачелях с нажимными устройствами различных конструкций. Накладки типов НК-6 и НК-7 предназначены для радиальных щеток. эксплуатируемых при значительных вибрациях (тяговые двигатели), а типа НК-8- для разрезцых реактивных щеток, изготавливаемых путем индивидуального прессования. На соответствующих рисунках табл. 2.15 накладки типов НК-1, НК-2 и НК-5 показаны с центральным отверстием, в которое унирается кончик нажимного устройства щеткодержателя. По требованию потребителей это отверстие может отсутствовать. Не делают его также в накладках, устанавливаемых на шетках с размером t=10 мм.

2.3.10. Для изготовления накладок типов НК-1, НК-2, НК-3, НК-4 и IIK-5 используется мягкая или полутвердая латунь марки Л-63 по

		d,	D,	Н,	Ha	шетке Сеч	один еинем	1 TOKO , MM²,
Расп о ложенне на токопр оводе	i Tun¹	мм	MM	мм	ī	ι,5	2,5	4,0
							To	тщина
a p	3B 4B	3,4 4,3	8 8: 10	18 18; 20	0,6 0,6	0,6	_	0,8
1	5E	5,2	12	20; 23	0,8	_	1,0	0,8
H SS	6 B	6,5	14	24 ; 25	0,8	0,8	0,8	8,0
	8B	8,5	14; 18	24; 25		_		
	3ВГ	3,4	8	18; 20	0,6	0,6		
2007 = 1-(1)-1 x lo	4BΓ	4,3	8;	20; 23	0,6	0,6		_
$H = 1 - \epsilon_{N}$	5ВГ	5,2	1 0 12	24;	0,8	0,8	_	0,8
	6B Г	6,5	14	25 24 ; 28	0,8	0,8	0,8	0,8
	<u> </u>	<u> </u>	1		<u></u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
	3Ф	3,4	8	9	0,6	0,6		
	4Ф	4,3	8; 10	12	0,6; 0,8	_	0,8	0,8
$\frac{d}{D}$	5Ф	5,2	10	<i>10</i> ; 13	0,6; 0,8	0,8	0,8	
	3ФГ	3,4	8	9	0,6	0,6	-	
	4ФГ	4,3	8 ;	10; 12	0,6; 0,8	0,8	0,8	0,8
$\frac{\alpha}{D}$	5ФГ	5,2	10	10; 13	0,6; 0,8	0,8	0,8	_
	3 ФГ П	3,4	8	10	0,6	0,6		
	4ФГ П	4,3	10	10	0,8		_	
$\frac{\alpha}{D}$	5 ФГ П	5 ,2	10	10		0,8	0,8	

токопроводе и их присоединительные размеры

прово	Д		Па щ ет к сече	е два т ением, м	окопр им³, д	овода .0		Ha	щетн	(е ч ет ь ечение	ыре то ем, мы	жопр о и³, до	вода
6, 0	10,0	ī	1,5	2,5	4,0	6,0	10,0	I I	1,5	2,5	4,0	6,0	10,0
иак	онечні	ика,	s, MM					,					
			 0,8	-	1 1			 0,6		 — —	-		
0,8	1,0	0,8	0,8	1,0	0,8	1,0	•	1,0	1,0	:			
1,0; 1,2 1,0; 1,2	1, 0 ; 1,2	0,8	0,8	1,0	1,0; 1,2	1,0; 1,2	1,0; 1,2	0,8	1,0	1,0			
1,0;					-						_		
	<u> </u>	0,6				<u></u>	 		<u>-</u> -				_
1,0	-	0,6	0,8	0,8		 !				, .		_~-	
1,0		_ '	0,8	0,8		 	—			_			
1,0; 1,2	1,0; 1,2	0,8	0,8	1,0	_	_		_		_		<u> </u>	_
					_	<u> </u>	_	_		_		_	
		0,6;	0,8	<u> </u>	_			—					_
0,8	_	0,6; 0,8 0,6; 0,8	0,8	<u> </u>			_		<u> </u>		- -		
	_	0,6	_		_		_		_		_	-	- <u>l</u>
	_	0,6;	0,8	 -	-	—		_ _		-			
		0,6; 0,8 0,6; 0,8	0,8		_			_		_	-	-	
													
												_	
··	-												
	<u> </u>	<u> </u>	1	1	<u> </u>	<u> </u>	1	1	<u>l</u>	<u> </u>	1	<u> </u>	<u> </u>

		d,	D,	Н.	Haı	сече сече	один пием,	токо мм ² ,
Гаспо 1 о жение на токопроводе	Тип¹	ММ	MM	H,	I	1,5	2, 5	4,0
	<u></u>			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		,	Тол	щина
	5Д	5,2	<i>I3</i> ;	12	_		_	_
\mathcal{D}	6八	6,5	18	16			 -	
	8Д	8,5	20; 2 I	16	- •	 	!	_
<i>c</i> 2 [↑]	4ДГ	4,3	12	11;			_	
	5ДГ	5,2	<i>I3</i> ;	12 12		-		
Φ	6ДГ	6,5	14 18	16		-		
	8ДГ	8,5	20; 21	16	_	 	<u> </u>	_
A A	5П	5,2	13	12;		-		
	6П	6,5	17;	12; 13 22			—	<u> </u>
A - H S	8П	8,5	17; 18 18	7 8 ; 22		_		_
<u>A - A</u>	4ПГ	4,3	<i>10</i> ;	11; 12		 	<u> </u> _	
	5ИГ	5,2	13	12;		_	_	_
	6ПГ,	6,5	17;	13 13 ;	 	_	_	_
AT	8TT	8,5	17; <i>I8</i> 18	18 18;		_	_	—
d D	10111	10,5	18	12; 13; 13; 18; 18; 22; 22; 25;	_		-	_

Приложения:

^{1.} Цифры в обозначении типа соответствуют дизметру контактного стержня, к 2. Размеры, набранные курсивом, допусквются до 01.01.83.

Продолжение табл. 2.14


прово до) Д		На іцетк сече	е два то нием, м				Ha		е четь ечен и е			вода
6,0	1 0 ,0	I	1,5	2,5	4,0	6,0	10,0	1	1,5	2,5	4,0	6,0	10,0
нако	иечн и	IKa, S,	ММ		·								
<u></u>	 	0,8; 1,0 1,0	0,8	0,8 1,0	0,8; 1,0 1,0	0,8; 1,0 1,0	0,8; 1,0 1.0	0,8 1,0 1.0	0,8; 1,0 1.0	0,8; 1,0 1,0	0,8; 1,0 1,0	_	
	_	_		_	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	-	<u> </u>
	<u> </u> 		0,8	0,8		-		0,8,	0,8;		- ~	_	
				0,8 1,0 1,0	$0,8; \\ 1,0 \\ 1,0$	0,8; 1,0 1,0	0,8; 1,0 1,0	0.8:	0,8; 1,0	1,0	0,8; 1,0 1,0	 	_
_				_	1,0	_		1,0	1,0		1,0	_	
					3,0								
_	-			2,5						3,5	i	5,0	5,0
	_				3,0	4,0	5,0	_	_		4,0	5,0	5,0
			2,5	2,5	3,0		ļ —						
	-	-	_	2,5	3,0	4,0	5,0				_	_	
	-			2,5	3,0	4,0	5,0	—	_	-	—	—	_
_	-	-	_	_	3,0	4,0	5,0	-		—	4,0	5,0	5,0
		-		2,5	3,0	_	5,0	_	-		4,0	5,0	_

которому присоедиияется наконечник.

Pacuernam Macca 1000 nur., 2,53,6 l, õ 1,3 1,2 3,5 3,5 3,7 0,8 Ś щетках электрических машин ιQ 10 d? 4,5 4,5 5,5 6,5 \tilde{c},\tilde{c} 4,5 $\tilde{0}, \tilde{0}$ 6,54,5 $6, \bar{5}$ 4,5 6,58,5 \mathcal{G}_{1} Размеры накладок, мм 5 <u>~</u> 133 18 14 8 18 17 14 Č, 17 20 12* 12* 12* 12 ∞ ∞ ∞ 12 12 ∞ ∞ 5 12 a_1 10 $\frac{2}{2}$ 01 91 Накладки, устанавливаемые на Накладка типа 11К-1 3,75 3,757,5 \tilde{v}, \tilde{v} 47 16,512, 56,5 **,** Танген-циальный размер щетки *t*, мм 12,516,020,0 10,0 721 2.15 Эскиз паклядки t2 лица α_2 \sim

0 4	4,5	4,4	4,8 5,7 6,0
	1,4		
	1		
4,5	6,5	6,5	6,5
	4.	81	0.7
	∞	* 61	2
	12	16	
8,5	1	0,01	13,5
18,5 8,		21,5	23,5
		25,0	32,0

Накладка типа НК-2




Продолжение табл. 2.15

						11	11 p o d o u	и ж с н и	- ט	a U 11. 2.10
	Танген- пиальный			Pas	Размеры н аклад ок, мм	клад ок,	MM			Расчетная масса
Эскиз накладки	pasmep merkh t, mm	1,1	f3	aı	1,	, t	d:	d.	S	1000 IIIT., KI
	Накладка	ка типа	a HK-3 **	# #						!
	_	6,5		12	18	24		75°		2,8
	10,0	12,5		01	91	21		°09	2,	2,1
	c, 1	7,0		61	1.8	100)	75°	4	4,0
		9,0		7	2	# 14	4,5		:	3,1
	12,5	10,0		01	91	21			1,0	2,7
4 47		20,0		12	81	24		.09	4,	6,0
		,				;	4,5		1,0	3,0
Ø		12,5		01	9	717	6,5	<u> </u>	1,4	4,2
	16,0			12	18	24		75°	1,0	3,3
		1 CO		10	16	21	4,5	003		5,0
		60,07		12	18	24	6,5	-00		6,2
	20.0	16,5			20	28		75°		7,5
		18,5	_	9	25	33	6,5	و00ء	1,4	8,7
	25.0	21,5		2	20	28	8,5	75°		8,4
)	24,0			25	33		°09		ļ

Накладка типа НК-4

9,4	5,4	9,9	4,8	5,8	7,0	5,1	6,5	7,0	5,6	7,0	7,1	7,0	8,3
l		1		1			1			1			l
750**	(°00	75°	600	3	75°	600	3	75°	09		75°	.09
6,5		6,5	8,5	4,5	6,5	8,5	4,5	6,5	8,5	4,5		6,5	8, c
	24	28	6	7 .7	28	70	1,7		87.	24	33	38	33
	91	20	7	0.	50	-	01		70	16	25	20	25
							1						<u> </u>
8		15	2	2	15		7.1		·	 L,	ဂ	<u> </u>	
10,0	10,5	20,0	12,5	13,5	20,0	16,0	17,5	(20,0	1 00	o, 22	25,0	28,0
ALLEY CHILL	0,01			12,5			0	o,or			20,0		25,0
				VI	2	7,4							



2.15 Расчетная масса 1000 шт., кг 4,0 4,5 5,3 6,0 а бл. Ś Продолжение 6,04,0 d; 5,03, & d_1 Накладка типа НК-6 (I) Накладка типа НК-5 Размеры накладок, мм 36 246 29 ζ. 48 ā 31 12 $\tilde{1}$ 20 ţ, 13 27 20 23 28 35 15 **,** Тангсн-циальный размер щетки 1, мм 20,016,0 25,032,016,0Эскиз накладки

Накладка типа НК-6 (II)

		0,9%		9,0	13.0			11				
		80		10,0	12,5				81			
			4,0			0,0			9			
,			3,0			5,0	7 (I)		င္			
	21	36	26	36	26	36	типа НК-7	26	36			
	29	46	36	46	36	46		36	46			
	31	38	38	48	38	48	Накладка	88 80	48			
	~	2	-	<u> </u>	00	\1 \1			~			
		15										
	16.0		0 06	0	1:6	0,02		; ;	0,0%			
		21.4	19.8			47	t,	12 S				

Продолжение табл. 2.15

	Расчетная масса	1000 mT.,		10	13		0,3	0,4	0,5
		s		81	22			{	
	:	d ₂		c c]]	
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	MM	d ₁	HK-7 (II)	ī	ວ	(1)		1	
•	кладок,	7.3		26	36	ta IIK-8 (I)		Ţ	
	Размеры накладок, мм		ка типа	36	46	ка типа	8,0	5	10,4
	Раз	a,	Гакладка	38	48	Накладка	0,9	-	÷,
		f ₂		10	12,5		2,8	3,0	3,8
		t_1		18	23		7,3	8,7	9,5
	Танген-	размер щетки <i>t</i> , мм		20,0	25,0		8,0	10,0	12,5
		Эскиз накладкн		12 S 1 2 S 1 2 S 1 2 S 1 2 S 1 2 S 1 2 S 1 2 S 1 S 1		7	27	2'2	4,5

Накладка типа НК-8 (II) **

0,3		~~~~	r'0		1,6
		ι. -			0,8
		900	77		24°
			l		}
6,5		O Y	, 0		10,0
	<u>-</u>				·
9,0	8,4	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	9,0	8,4	9,0
2,4	2,8	3,8	3,5	3,0	5,0
6,4	7,0	7 0		8,7	12,3
6,3	8,0	ox) ;	10,0	16,0
	10,4 RO,2 E1		57.67	¥	

- Накладки для щеток, токопровод которых заделан способом развальцовки.
- •• Для накладок типов ИК-3; НК-4 и НК-8 (II) в графе d₃ указаны значения углов скоса.

ия: 1. Предельные отклонения размеров и углов: для размера $r_1\pm 0$,1 мм; для углов $\pm 2^o$; для размера s- в пределах допуска на толщину материала по ГОСТ 2203-75 и ГОСТ 931-70 все прочие размеры - для накладок типов НК-1, НК-2, НК-3, НК-4, НК-5 и НК-8, охватывающих — по А1, охватываемых — по В1. Примечан

2. Несимметричность поверхностей А и Б относительно отверстий для накладок типов НК-1, ПК-2, НК-3, НК-4, НК-5 не более

2.16. Ассортимент и области применения шнуров и трубок, используемых для изоляции токопроводов щеток Таблица

Марка или обозначение обозначение ПІХБЧ-0,7 ПІХБЧ-1,5 ПІХБЧ-2,0 ПІХБЧ-2,0 ПІХБЧ-2,5 ПІХБЧ-3,0 ПІБХЧ-3,5	Диаметр вну номин эльный 0,5 0,7 1,5 2,0 2,0 2,0 2,5 3,0 3,0	внутренний, мм Шиур-чулок ———————————————————————————————————	Лиаметр паружный, мм технический	,	Масса 1 м, г 1 м, г 0,75 0,95 1,24 1,24 1,24 2,45 2,45	Область применения 17.184-72) Применяются для изоляции токо- проводов щеток, эксплуатируемых при иизких температурах
1116X4-4,0 1116X4-5,0 1116X4-5,5 1116X4-6,0	4,0 .0,0 .0,0 0,0 0,0	+0,5		2,500—3,200 4,000—6,000 6,000 8,000	2,57 3,89 3,24 77,	
TKC-1,00 TKC-1,50 TKC-2,00 TKC-2,50	1,00 1,50 2,00 2,50	Трубки элект	электроизоляционные 1,80* 0 2,30* 0 2,80* 0 3,30* 0	ные из стекловолокон 0,050—0,090 0,180—0,300 0,350 0,500—0,750	локон (ГОСТ — п — т	СТ 10699-80) Применяются для изоляции токо- проводов щеток, работающих при температурах от —50 до -†-180° С на машинах постоянного и перемен-

10 660 B	
ного тока напряжением до 660 В при частоте до 5000 Гц	
} []-]- [11
1,000—1,500 1,600—2,00 2,500—3,200 4,000	8,000
6,4,00,00 0,00,000 0,000,**	7,00**
	0,20 -0,50 -0,40
8,8,4,0 00,0,0 00,0,0	
TKC-3,00 TKC-3,50 TKC-4,00 TKC-4,50	TKC-6,00 TKC-7,00

электроизоляционные из кремнийорганической резины ТУ16-503-031-80 Трубки

Примсняются для изоляции токо- проводов щеток, работающих при температурах от — 60 до 180° С на машинах постоянного тока на- пряженнем до 600 В
11111111
0,05-0,09 0,18-0,30 0,50-0,75 1,00-1,50 1,60-2,00 2,50-3,20 6,00 8,00
0,00,440,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0
0,4
0,010,044,00F, 0,000,000,000,000
TKP-1,0 TKP-1,5 TKP-2,5 TKP-3,0 TKP-4,0 TKP-4,5 TKP-6,0

* Предельное отклонение данного размера ±0,30 мм. ** Предельное отклонение данного размера ±0,40 мм. ** Предсльное отклонение данного размера ±0,20 мм.

2.17. Ассортимент и области применения керамических бус для изоляции токопроводов щеток, ТУ 16.528.173-78 Таблица


ГОСТ 15527-70 или холоднокатаная сталь марки 30 по ГОСТ 1050-74. Накладки типов НК-6 и НК-7 изготавливаются из резииы твердых марок. Магериалом для накладок типа НК-8 (I) служит иагартованная лента «Н» из стали марки 09X15Н8Ю по ГОСТ 4986-79. Эти иакладки допускается изготавливать из мягкой или полутвердой латуни (ленты) марки Л-63. Накладки типа НК-8 (II) могут быть также изготовлены из бериллиевой бронзы марки Бр.Б-2 по ГОСТ 493-79. По качеству поверхности накладки соответствуют требованиям ГОСТ 1789-70 и ГОСТ 4986-79, а те из них, которые изготовлены из стали марки 30, имеют антикоррозийное покрытие.

2.3.11. Для предотвращения контакта частей электрических маниин с имеющимися на щетках токопроводами последние могут снабжаться изоляцией, которая выполняется в виде шнуров, трубок и керамических бус, нанизываемых на соответствующий участок токопровода. Типы и размеры изоляционных деталей и области использования каждой из ших установлены ОСТ 16.0.684.227-77, сведения из которого воспроизведены в табл. 2.16 и 2.17. Длина изоляции, накладываемой на токопровод, и допуски на нее установлены следующими:

Длина изоляции, мм	Предельное отклонение, мм
12, 15, 20, 25, 28, 30, 32, 36, 40 44, 50, 55, 58, 60, 67, 70, 78, 80 90, 95, 100	+ 3 +-5
106, 118, 130	- 8

2.3.12. Для фиксации на соответствующем участке токопровода положения шнуров и трубок последние закрепляются на нем с помощью металлических манжеток. Нормируемый ОСТ 16.0.684.221-77 ассортимент этих манжеток и основные сведения о них приведены в табл. 2.18. Манжетки изготавливаются из ленты толщиной 0,3 мм. Материал ленты — медь марки М3 по ГОСТ 1173-77.

Таблица 2.18. Манжетки, фиксирующие положение изоляциониых шнуров и трубок иа токопроводах ОСТ 16.0.684.221-77 (рис. 2.13)



B,	В, мм		Н, мм			<u> </u>
номиналь- ное зна- чение	предель- ное откло- нение	<i>R</i> , мм	помииаль- ное зна- чение	предель- ное откло- пение	Сечение токопровода, мм²	Масса 1000 шт., г
2,8 3,6 4,6 6,0 9,0	±0,12 ±0,15 ±0,20	1,1 1,5 2,0 2,2 4,2	3,4 4,0 5,7 6,0 8,0	±0,15 - <u>+</u> 0,20	0,3-0,5 0,7-1,6 2,0-4,0 4,0-6,0 8,0-10,0	54,0 65,0 92,0 96,0 138,0

2.4. Контроль качества изготовления щеток

- 2.4.1. Качество щеток определяется свойствами использованных для их изготовления щеточных материалов, соблюдением требований продокументации, регламентирующей технолоизводственно-технической гические процессы переработки исходных материалов и сборку готовых изделий. Сведения о методах определения свойств щеточиых материалов и апализе получаемых при этом данных излагались в § 1.4 и 1.5. Факт передачи испытанных матерналов для последующей механической обработки и превращения их в щетки свидетельствует о том, что материалы удовлетворяют требованиям соответствующих стаидартов и технических условий. В настоящем параграфе речь пойдет о методах контроля качества готовых щеток, т. е. о проверке правильности выполнения технологических операций по механической обработке щеточных материалов, превращения их в заготовки щеток и армировании последних. Контроль этой части технологического процесса изготовления щеток осуществляется путем проверки их геометрических размеров, соответствия чертежу, внешнего вида, переходного сопротивления между телом изделия и токопроводом и прочности их соединения. Перечисленные виды проверок входят в программу приемосдаточных испытаний, осуществляемых на щеточных предприятиях перед отправкой продукции заказчикам.
- 2.4.2. Проверка внешнего вида щеток и наличия на них маркировки производится визуально. При этом должно быть установлено, что на теле изделий отсутствуют раковины, трещины, расслоения и посторонние включения. На ребрах изделий не должно находиться более пяти сколов глубиной более 0,5 мм. Этот же показатель распространяется на каждую часть щетки разрезной конструкции.
- 2.4.3. Проверка геометрических размеров щеток производится по методу, изложенному, в ГОСТ 9506.1-74, соответствующему стандарту СТ СЭВ 137-74. При измерениях следует применять штангенциркули типов ИПІ-1 или ППІ-2 по ГОСТ 166-80, микрометры типов МК и МЛ по ГОСТ 6507-78, линейки мерительные по ГОСТ 427-75, угломер с нониусом по ГОСТ 5378-66 и калибры, изготовленные по соответствующим чертежам.

Определение тангенциального, аксиального и радиального размеров контролируемого изделия производится в зоне контактной и верхней поверхностей. Используемый при этом интангенциркуль или микрометр должны обладать соответствующими пределами измерений и нониусом, позводяющим производить отсчеты с точностью, предусматриваемой табл. 2.3 Измерение тангенциального и аксиального размеров омедненных инсток производится в той их части, на которой расположен слой омеднения. Толщина этого слоя определяется по разности результатов измерений микрометром омедненной и неомедненной поверхностей. Длина токопровода измеряется с помощью мерительной линейки; скосы граней и поверхностей щеток проверяются с помощью угломеров, а калибры применяются при проверке сделанных на шетке разного рода прорезей (например, в изделиях типов К8-3, К10-3, К11-3 и др.).

2.4.4. Метод определения переходного электрического сопротивления между телом щетки и токопроводом пормирован ГОСТ 9506.6-74, учитывающим требоваемя публикации МЭК 413-72 и соответствующим стандарту СТ СЭВ 137-74. Схемы проведения необходимых измерений показаны на рис. 2.14. Одна часть входящих в схему элементов является стандартной, а другая требует индивидуального изготовления Зажимное устройство для присоединения щетки к источнику тока должно иметь эксплуатационную документацию по СТ СЭВ 1798-79 и

обеспечивать падежный контакт в месте, расположенном вблизи контактной поверхности. Амперметр класса точности не ниже 1,5; милливольтметр по ГОСТ 8711-78 класса не ниже 1,5 или потенциометр по ГОСТ 9245-79. Игольчатые электроды следует изготовить из пержавеющей стали и вмонтировать в рукоятку из изоляционного матернала. Для проведения измерений проверяемое изделие закрепляют в соответствующих зажимных устройствах и устанавливаются в цепи ток 10 А. Одним из игольчатых электродов касаются токопровода на расстоянии 5 мм от тела щетки, а другим — прикасаются к этому телу в точках, расположение которых показано на рис. 2.15. В местах присоединения электродов поверхности должны быть чистыми, а в случае, если проверяется изделие, токопровод которого заделан по способу развальцовки, электрод следует присоединить к той боковой поверхности, где токопровод пепосредственно опирается на головку разверхности, где токопровод пепосредственно опирается на головку раз-




Рис. 2.14. Рекомендуемые схемы определения переходного сопротивления между телом щетки и токоведущим проводом:

/ — щетка; 2 — устройство для зажима щетки; 3 — устройство для зажима токоведущего провода; 4 — игольчатые электроды

вальцовываемой трубки. Присоединив электроды, измеряют милливольтеметром надение напряжения U и вычисляют контролируемое значение переходного сопротивления между телом щетки и токопроводом R_n по формуле

$$R_{\Pi} = U/I$$
,

где U — нэмеренное падение напряжения, мВ; I — ток, A.

Вычисленная указанным образом величина для цеток разных марок и размеров должна соответствовать значениям, приведенным в табл. 2.19. Указанные здесь значения относятся к случаю, когда щетка армирована одним токопроводом. При большем их числе определение производится для каждого токопровода в отдельности до соединения их общим наконечником.

2.4.5. Проверка прочности крепления токопровода к телу щетки производится для оценки механической характеристики этого узла. Критерием оценки служит усилие вырывания, которое зависит от таигенциального и аксиального размеров изделия. Значения этой величины должны быть не менее указанных в табл. 2.20.

Метод определения указацных в таблице значений установлен ГОСТ 9506.2-74, учитывающим требования публикации МЭК 413-72 и соответствующим стандарту СТ СЭВ 137-74. Для соответствующих испытаний используются разрывные мащины, обеспечивающие равномерное перемещение подвижного захвата со скоростью до 100 мм/с

Таблица 2.19. Допустимые зиачения переходного электрического сопротивления между щеткой и каждым токоведущим проводом (ГОСТ 2332-75)

	Площадь поперечного сочения щетки, см²				, см²
Марка шеток	до 0,2	0,21-0,50	0, 51-1, 00	1,10-3,00	болсе 3,00
	Переходное сопротивление, мОм, не более				10e
Г3, Г21, Г22, 611М, 6110М, ЭГ2а, ЭГ2АФ, ЭГ4, ЭГ8, ЭГ14, ЭГ51 ЭГ61, ЭГ71, ЭГ74,	15,00	10,00	5,00	2,50	1,25
ЭГ74АФ, ЭГ85, М1, М3, М6 М20, МГ4, МГС5 МГ, МГ2, МГСО, МГ64	10,00	3,00	2,00	1,00	0,50

Примечания: І. Для щеток марки $\Gamma 20$ значения $R_{\mathbf{n}}$ не должны превышать 5 мОм при креплении токоведущего провода пайкой или развальцовкой и 3 мОм при креплении копопаткой.

2. У графитиых и графитированных щеток, токоведущий провод которых заде-лаи развальцовкой, значение R_{Π} не должно быть более 10 мОм.

Таблица 2.20. Нормируемое зиачение усилия вырывания токоведущего провода из щетки ГОСТ 2332-75

	Аксиальный размер щеток <i>а</i> , мм				
Тангенциальный размер щеток I, мм	от 4 до 1 0	более 1 0 д о 16	более 16 до 32	более 32	
Усилие выр	авнивания 1	1, не менее			
От 4,0 до 5,0 Более 5,0 до 10,0 Более 10,0 до 12,5 Более 12,5	20 40 —	20 70 70 120	20 70 120 120	70 120 120	

Примечание. Для щеток марок Г20, 611М, 6110М и ЭГ4 допускается спижать указанные значения усилия вырывання на 30%.

и измерение нагрузки с точностью ±2,5%. Кроме разрывной машины для испытаний необходимо изготовить захватывающее устройство, вилку и набор упорных планок (рис. 2.16). Назначение захватывающего устройства состоит в том, чтобы надежно удерживать токопровод при приложении нагрузки, не допуская повреждения составляющих его отдельных проволочек. Последнее достигается за счет придапия губкам захвата профиля, показанного на рис. 2.8,б. Тщательного изготовления требуют упорные планки, профиль опорной поверхности которых (угол в) соответствует типу испытуемых изделий. Так, плаика, показанная на рис. 2.8,0, применима при испытании щеток типов K1, K2, K8, K10, K11, K14 и K20; планка рис. 2.8, в — для щеток типов КЗ и т. д. Ширина прорези в упорной планке должна быть на 0,5—1,0 мм больше днаметра отверстия в теле щетки, в которое заделан токопровод.




Рис. 2.15. Расположение мест подключения электродов при определении переходного сопротивления между щеткой и токоведущим проводом




Рис. 2.16. Схема определения прочности крепления токоведущего провода (а), профиль губок захвата (б), упорные планки (в, г, ∂):

1 — вилка; 2 — щетка; 3 — упорная планка; 4 — токопровод; 5 —

Проведение испытаний начинают с выбора соответствующей упорной иланки, которая должна ориентировать испытуемую щетку так, чтобы направление оси токопровода совпало с направлением приложения разрывающей силы, а края прорези упорной планки не перекры-

вали отверстия в теле изделия, в котором провод закреплеи. Введя провод в прорезь упорной планки, его зажимают в захвате и прикладывают усилие, значение которого должно соответствовать укагаиному в табл. 2.16. Щетки считаются выдержавшими испытания, если токопровод не сдвипулся и не выдернулся. Обрыв провода или механическое повреждение тела изделия (трещина, скол, разрушение) браковочным

признаком не является.

2.4.6. Описанные в первом и втором разделах настоящего справочматериалов и готовых изделий в нолном ника испытания щеточных объеме осуществляются на предприятиях, изготавливающих рассматриваемую продукцию. О том, что предусмотренные соответствующими стандартами показатели находятся в пределах установленных норм, свидетельствуют записи в наспортах, с которыми продукция поступает к потребителям. Поступившие на предприятие заказчика щетки могут передаваться в цеха для эксплуатации без каких-либо дополнительных проверок. Однако с целью повышения ответственности поставщиков за качество выпускаемых щеток п. 3.7 ГОСТ 2332-75 предоставляет их получателям право проведения у себя входного контроля. Подобному контролю может подвергаться каждая поступающая к потребителю партия щеток в количестве не менее 300 шт. Программа испытаний при входном контроле совпадает с программой приемо-сдаточных испытаний, которая в соответствии с ГОСТ 2332-75 включает следующие виды проверок:

Вид испытаний	Количество образцов
Проверка внешнего вида и нали-	25,
Проверка геометрических размеров и соответствия чертежу	25
Проверка переходного сопротив- ления между щегкой и токопроводом	12
Проверка прочности крепления токопровода	12
Проверка удельного электриче-	12 12
Проверка твердости	10
Сжатни	5

Изложенные в соответствующих разделах настоящего справочника сведения о методах испытаний щеточной продукции позволяют персоналу служб главных электриков промышленных предприятий реализовать предоставляемое им ГОСТ 2332-75 право на проведение входного контроля получаемых щеток.

2.5. Области применения щеток, изготавливаемых промышленностью социалистических стран

2.5.1. В изложенной рацее информации о щеточных материалах отсутствовали сведения о возможных областях использования изготовленных из них щеток. В связи с тем, что знание классификационных признаков щеточных материалов и численных значений их технических параметров является недостаточиым для решения вопроса о выборе марки щеток для конкретных условий эксплуатации, их изготовители выдают дополнительную информацию о возможных областях использования своей продукции. Подобная информация содержится, главным образом, в каталожных изданиях. Ее включают также в технические условия и стандарты на щетки узкоспециализированного назначения. На основе анализа подобной информации о щеточной продукции социалистических стран далее излагаются сведения о рекомендуемых областях ее применения. Изложение будет вестись в той последовательности расположения различных марок щеток, которую они занимают в табл. 1.5—1.11.

- 2.5.2. Изготавливаемые промышленностью СССР щетки электрических машии в основной своей массе предназначены для эксплуатации в условиях, пормированных для климатического исполнения У, категорий 2, 3 и 4 по СТ СЭВ 460-77. По согласованию между разработчиком электрической машины и поставщиком щеток допускается их применение в условиях, нормированных для других климатических исполнений и категорий названного стандарта. Что касается возможных областей использования изготавливаемых отечественной промышленностью щеток различных марок, то они названы ниже.
- Г21 универсальные двигатели бытовых электроприборов и электроинструментов.
- Г22— маломощные двигатели постоянного тока и многофазные коллекторные двигатели параллельного возбуждения с двойным комплектом щеток.
- ГЗ машшы постоянного тока папряжением до 220 В и мощностью до 1000 кВт, сварочные генераторы, кольна возбуждения синхронных генераторов, контактные кольца аспихронных двигателей и одноякорных преобразователей.
- Г20 машины постоянного тока и коллекторные машины переменного тока с низкими значениями трансформаторной и реактивной ЭДС.
- ЭГ2А тяговые двигатели подвижного состава железных дорог (старые типы), промышленного и городского транспорта; генераторы и двигатели с резко выраженной неравномерностью нагрузки (прокатное электрооборудование).
- ЭГ2АФ контактные кольца минусовой полярности турбогенераторов мошностью 300 и 500 МВт и стальные контактные кольца обеих полярностей синхронных компенсаторов с воздушным охлаждением.
- ЭГ4 машины постоянного тока с резко выраженной неравиомерностью нагрузки, гребные двигатели, электропривод вентиляторов, манины универсального назначения; контактные кольца цепей возбуждения турбогенераторов мощностью менее 200 мВт и одноякорных преобразователей.
- ЭГ8 уииверсальные малогабаритные двигатели с большим числом оборотов и электромашинные усилители.
- ! ЭГ14 электропривод различного назначения, в том числе мощные двигатели и генераторы с резко выраженной перавномерностью нагрузок, гребные двигатели, сварочные и тяговые генераторы, крановые двигатели постоянного тока.
- ЭГ51 мощные электрические машины прокатного производства и судовое электрооборудование.
- ЭГ61 мощиме тяговые двигатели современиых электровозов и мотор-вагонов.
- ЭГ71 -- машшы постоянного тока с утяжелениыми условиями коммутации.

ЭГ74— машины постоянного тока с наиболее тяжелыми условиями коммутации и резко выраженной неравномерностью прикладываемых нагрузок; возможно применение на мощных тяговых двигателях некоторых типов современных локомотивов.

ЭГ74АФ бронзовые контактные кольца обеих полярностей син-

хронных компенсаторов с водородным охлаждением.

ЭГ85— мащины с напболее тяжелыми условиями коммутации и резко выраженной неравномерностью прикладываемых нагрузок.

- М1--- контактные кольца синхронных генераторов, одноякорных преобразователей и асинхронных крановых двигателей; зарядные генераторы напряжением менее 60 В и стартеры напряжением 20—60 В.
- M3, M20 тяговые двигатели электрокар, зарядные генераторы напряжением 60—80 В и контактные кольца асинхронных двигателей.
- M6 двигатели и геиераторы малой мощности напряжением 25 80 В.
- МГ стартеры напряжением до 6 В, машины низкого напряжения с высокой плотностью тока в скользящем контакте и малой окружной скоростью коллектора, контактные кольца синхронных н асинхронных двигателей.
- MГ2 контактные кольца асинхронных двигателей и одноякорных преобразователей; зарядные агрегаты напряженнем 6—12 В, тахогенераторы и сельсины.
- MГ4 контактные кольца одноякорных преобразователей, асинхронных двигателей и синхронных генераторов, машины постоянного тока напряжением до 40 В.
 - МГС5 автомобильные стартеры.
- МГСО низковольтные машины и автотракторные стартеры. Применяются также в качестве контактного элемеита, работающего в среде жидкого диэлектрика при окружной скорости коллектора более 10 м/с.
- 611М изпосоустойчивая щетка для пепапряженных в коммутационном отношении мации постоянного тока.
- 611ОМ контактные кольца плюсовой и минусовой полярности турбогенераторов мощностью до 300 МВт и кольца плюсовой полярности турбогенераторов мошностью 300 и 500 МВт.
- Г30 коллекторные двигатели переменного тока со средним значением трансформаторной ЭДС, питаемые со стороны ротора, преобразователи частоты.
- Г33 универсальные коллекторные двигатели, используемые в электроппструментах и бытовых электроприборах.
- Г26 коллекторные двигатели переменного тока с низким значением трансформаторной ЭДС, питаемые со стороны ротора.
- ЭГ4Э геператоры и двигателн серии П, эксплуатируемые в металлургической промышленности; спихроппые геператоры передвижных электроустановок.
 - ЭГ13, ЭГ13П автотракторные генераторы постоянного тока.
- ЭГ17 двигатели сетевых электрических бритв перемениого и постоянного тока.
 - ЭГ50 автотракторные генераторы постоянного тока.
 - ЭГ51А автотракторные генераторы переменного тока.
- ЭГ61Л перспективная марка для тяговых двигателей современных типов электровозов и тепловозов,

- ЭГ62 тяговые электродвигатели городского транспорта (трамвай, троллейбус, метро).
- ЭГ63 ряд типов электрических машин серии ДП, работающих в кратковременном режиме, температура коллекторов которых достигает 350° С.
- ЭГ74К мощные закрытые электрические машины с кремнийор-ганической изоляцией.
- ЭГ75 тяговые двигатели и высоковольтные вспомогательные машины современных магистральных электровозов.
- ЭГ84— электрические машниы вагонов метрополитена, трамваев, троллейбусов.
- ЭГ86— высокомоментные машины постоянного тока с кремнийорганической изоляцией.
 - М1А затотракторные генераторы переменного тока.
 - МГ4С аптотракторные стартеры.
 - МГС9А автотракторные двигатели вспомогательных механизмов.
 - МГС20 автотракторные стартеры.
 - МГС21 для цепей заземления колесных пар электровозов.
 - МГС51, МГСОА автотракторные стартеры.
 - МГС01 автотракторные стартеры с торцевыми коллекторами.
 - 96-0 автотракторные двигатели вспомогательных механизмов.
- 2.5.3. Для щеток, изготавливаемых в ГДР, предприятие «Электроколе Лихтенберг», рекомендует следующие области применения:
 - К4, К5, К8 микродвигатели с продороженными коллекторами.
 - K6, K7, K9 микродвигатели с непродороженными коллекторами.
 - G4, G18 -- коллекторные двигатели трехфазного тока.
 - G7, G9 крушные машины постоянного тока.
- G8 микродвигатели с продороженными коллекторами и коллекторные двигатели трехфазного тока.
 - G13 вспомогательные автомобильные двигатели.
 - G19, E3 стальные контактные кольца.
 - Е5, Е8 двигатели постоянного тока.
- E9 однофазные тяговые двигатели железнодорожного транспорта.
 - Е10 -- машины постоянного тока и контактные кольца.
- E11 тяговые двигатели постоянного тока железнодорожиого транспорта.
 - Е13 коллекторные двигатели трехфазного тока.
 - Е14 круппые машшы постоящого тока.
 - E15, E16, E18, E21, E23, E26 манины постоянного тока.
- E24, F25 машшы постоянного тока и коллекторные двигатели трехфазного тока.
 - Е29 - контактные кольца из бронзы.
 - М6, М7, М9, М31 контактные кольца.
 - М10, М11, М21, М27 машины постоянного тока.
 - М15, М17, М18 - автомобильные стартеры.
 - M32 машины постоянного тока и контактные кольца.
- 2.5.4. Для щеток, изготавливаемых в ПНР, рекомендованы следующие области применения:
- W25 универсальные двигатели ручного электроинструмента, бытовых электроприборов и электромузыкальных инструментов.
- W50 то же, что у W25, и машины постоянного тока напряжением 110 440 В, электролизеры, возбудители турбогенераторов, одноякорные преобразователи, стационарные машины однофазного тока.

G12 — генераторы питаиия гальванических вани и зарядные генераторы папряжением $40-110~\mathrm{B}$. Коптактные кольца из различных материалов в том числе и из стали.

G20 — машины постоянного тока напряжением 110 — 440 В, стальные контактные кольца, осветительные генераторы локомогивов и сва-

рочные геператоры.

G100 — универсальные двигатели ручного электроинструмента и бытовых приборов и одно- и трехфазные стационарные машины и высокочастотные преобразователи.

- G200 то же, что у G100, и коллекторные двигатели параллельного возбуждения переменного тока.
- Е13— тяговые двигатели постоянного тока и контактные кольца из различных материалов в том числе и из стали.
- Е17 коллекторные двигатели переменного тока, контактные кольца асинхронных машин и универсальные двигатели малой мощности.
- E22 коллекторные двигатели трехфазного тока и генераторы поездного освещения.
- E28 коллекторные машины переменного тока, генераторы освещения трамваев, троллейбусов и мотор-вагонов, тяговые двигатели трамваев и троллейбусов.
- E30 коллекторные машины переменного тока, генераторы освещения мотор-вагонов, двигатели подъемных кранов и сварочные генераторы.
- E35 то же, что у E28, и стационарные машины переменного тока, коллекторные машины трехфазного тока нараллельного возбуждения, возбудители, каскады Крамера и высокочастотные преобразователи.
- E50 коллекторные машины переменного тока и передвижные машины постоянного тока с затрудненными условиями коммутации.
- E53 универсальные двигатели ручного электроинструмента и бытовых приборов; стационарные коллекторные машины переменного тока.
- M25, M40, M47, M70 области применения щеток перечисленных марок в каталоге фирмы не указаны.
 - M30 зарядные генераторы напряжением $40-110~\mathrm{B}.$
- M48 тяговые двигатели электрокар, стартеры напряжением свыше 24 В, универсальные двигатели бытовых электроприборов.
- M50—машины с контактными кольцами из различных материалов, генераторы освещения трамваев и троллейбусов, стартеры напряжением 6; 12; 24 В и универсальные двигатели бытовых электроприборов.
- M68 машины со стальными и чугунными контактиыми кольцами, стартеры напряжением 24 В и двигатели пгрушек.
- M78 генераторы питания гальванических вани и зарядки аккумуляторных батарей напряжением 6 12 и 12 40 В; контактные кольца из различных материалов, стартеры напряжением 24 В и двигатели игрушек.
- MB3 то же, что у M78, за исключением контактных колец, генераторы освещения трамваев, троллейбусов и стартеры напряжением 6-12 B.
 - M87 то же, что у M78, по при папряжении $4 \cdot 6$ В.
- 2.5.5. IЦеточная продукция ЧССР предназначено для непочьзования в следующих областях:
- T1 машшиы постоящого тока папряжением до 500 В, установленные на подъемных кранах, осветительные генераторы поездов.
 - ТЗ. ТА45 универсальные двигатели бытовых электроприборов.

G3 — коллекторные машины переменного тока с затрудненцыми условиями коммутации.

D1 - генераторы постоящого тока, сварочные генераторы и преоб-

разователи.

D3 -- сварочные генераторы.

D5 --- мащины малой мощности однофазного тока.

D10 — крупные машины постоянного тока напряжением до 220 В и одноякорные преобразователи.

RGE -- контактные кольца из стали с большими окружными ско-

ростями.

ЕК24 — генераторы постоянного тока напряжением до 220 В.

EK38 — тяговые двигатели электрических локомотивов и автотракторное оборудование.

ЕҚ54 — двигатели, работающие при переменных нагрузках (прокат-

пое электрооборудование).

EK58 - - коллекторные машины трехфазного тока с затрудненными условиями коммутации.

ЕК62 — автомобильные генераторы без добавочных полюсов.

ЕК63 --- универсальные двигатели малой мощиости.

ЕК67 — электрооборудование тракторов.

ЕК68 -- тяговые двигатели дизель-электрических локомотивов и электровозов, питаемые пульсирующим током.

ЕК69 — тяговые двигатели городского рельсового транспорта.

K11 — низковольтные генераторы электрических установок и стартеры напряжением до 6 — 8 В.

K31 — стартеры и бронзовые контактные кольца асинхронных

двигателей.

K32 — генераторы напряжением до 12 В и контактные кольца асинхронных двигателей.

K43 - генераторы напряжением до 38 В и контактные кольца асинхронных двигателей средней мощности.

K65 — стартеры напряжением 24 В и тяговые двигатели аккумуляторных тележек.

K75 — генераторы напряжением до 24 В и асинхронные двигатели с медными или бронзовыми контактными кольцами.

K82 — генераторы напряжением до 15 В и двигатели детских игрушек.

067 - генераторы напряжением до 24 В и контактные кольца из меди пли броизы.

М8 — автомобильные стартеры напряжением до 6 В.

M10 — электрические машины малой мощности напряжением до 20 В.

M12 — генераторы иапряжением до 12 В и медиые контактные кольца синхронных машин.

M15 — стартеры напряжением 6-12 В.

M18— геператоры напряжением до 20 В и литые бронзовые контактные кольца синхронных генераторов, асинхронных двигателей и преобразователей.

M20 — контактные кольца асинхронных двигателей.

М25 -- контактные кольца одноякорных преобразователей.

M30 - - генераторы и двигатели постоянного тока малой мощности напряжением до 60 В.

M35 -маломощиме машины постоянного тока напряжением до $60~\mathrm{B}_{\star}$

M45 - то же, что у M35, по при напряжении до 80 В.

2.6. Области применения щеток, изготавливаемых крупнейшими фирмами Великобритании, Франции, США и ФРГ.

2.6.1. Для нзготовляемых предприятиями фирмы «Морганайт» (Великобритация) щеток рекомендованы следующие области применения.

А24 — стационарные электрические машины малых и средних раз-

меров.

В — электрические машины с легкими условиями коммутации и автомобильные генераторы.

С4 — электрические машины мощностью 0,7 кВт.

C4R — двигатели последовательного возбуждения одиофазного тока.

Н100 — автомобильные генераторы.

РМ60, РМ70 — электрические машины мощностью до 0,7 кВт.

НМ2 - генераторы и двигатели прокатных стаиов.

HM6R — контактные кольца турбогенераторов.

НМ100 — стальные контактные кольца турбогенераторов.

IM3 — машины постоянного тока с трудными условиями коммутации; репульсионные и репульсионно-асинхроиные двигатели; двигатели мощностью до 0,7 кВт.

IM6 — двигатели постоянного тока и универсальные двигатели мощиостью до 0,7 кВт.

IM19 — большие и малые коллекториые машины переменного тока параллельного возбуждения с двойным комплектом щеток.

IM102 — коллекторные двигатели переменного тока, питаемые со стороны статора и ротора, и двигатели параллельного возбуждения с двойным комплектом щеток.

IM9101 — тяговые двигатели троллейбусов; хорошо работают на машинах постоянного тока, в течение длительного времени эксплуатируемых при пониженных нагрузках.

EGO — сильноточные машины низкого напряжения (электролизеры)

и контактиые кольца из стали и бронзы.

EGOR — коитактные кольца из стали и броизы.

EG3 — тяговые двигатели и двигатели общепромышленного назначения малой и средней мощности.

EG12 — машины постоянного тока предельных мощностей, работающие в режимах длительных перегрузок.

EG14 — машины постоянного тока с затрудненными условиями коммутации.

EG14D — тяговые двигатели постояниого и переменного тока ($16^2/_3$ Γ ц).

EG16K — мощные высокоскоростные машииы постоянного тока и возбудители турбогеператоров.

EG16S — то же, что и EG16K, но более износоустойчивые.

EG17 — промежуточная между EG14 и EG16К; сочетает высокую нзносоустойчивость и стабильность токосъема.

EG95 — мощные высокоскоростные электрические машины.

EG109 — машины с затрудненными в механическом отиошении условиями работы.

EG111 — электрические машины с резко выраженной перавномерностью прикладываемых нагрузок.

EG114 — то же, чго и EG111, но с лучшей полирующей способностью и большей окружной скоростью коллектора.

EG116 — высокоскоростные машины постоянного тока.

EG133 — сварочные генераторы с высокими окружными скоростями коллекторов.

EG206 — для использовання в среде водорода н на герметически закрытых электрических машинах с изоляцией, пропитаиной кремнийорганической смолой.

EG224 -- прокатное оборудование.

EG236 — электрооборудование прокатных станов и шахтных подъеминков.

EG236S — то же, что и EG236, по более износоустойчивые; тяговые генераторы.

EG251— электрические машины с трудными условиями коммутации и значительными перегрузками.

EG260 — контактные кольца и машины постоянного тока, эксплуатируемые в атмосфере корродирующих газов.

* EG6345 — судовое электрооборудование постоянного тока средней мощности.

EG6748 — тяговые двигатели магистральных электровозов постоянного тока и некоторые электрические машины мощностью до 0,7 кВт, при высоких окружных скоростях коллекторов.

EG6749N — тяговые двигатели магистральных электровозов постоянного тока.

EG8101 — коллекторные машины переменного тока с затрудненными условиями коммутации мощностью до 0,7 кВт.

СМ — контактные кольца асинхроиных двигателей.

СМО — генераторы гальванических цехов и автомобильные стартеры.

CMLS — контактные кольца из броизы и латуни.

СМЗН — контактные кольца и геператоры до 12 В.

СМ5Н — контактные кольца одноякориых преобразователей и асинхронных двигателей; электрические машины напряжение до 30 В н автомобильные генераторы.

СМ5В — контактные кольца закрытых машин, особенно машин, кольца которых изготовлены из медно-никелевого силава.

СМ9 машины постоянного тока напряжением 75 В н тяговые двигатели электрокар.

2.6.2. Щетки, изготавливаемые промышленными предприятиями Франции, фирма «Ле Карбон Лоррен» рекомендует применять в следующих областях:

D450 — машины пизкого напряжения, машины старых выпусков. DH — генераторы и маломощные двигатели постоянного тока.

LFC2 -- медные контактные кольца турбогенераторов и коллекторы низковольтных генераторов.

LFC4 — то же, что LFC2, и контактные кольца синхронных машин. LFC557 — стальные контактные кольца турбогенераторов с окружной скоростью до 75 м/с.

BG28 — контактные кольца двигателей трехфазного тока.

BG412 — коллекторные двигатели переменного тока параллельного возбуждения с двойным комплектом щеток и возбудители турбогенераторов.

BG469 — коллекторные двигатели переменного тока параллельного возбуждения с двойным комплектом цеток.

EG34D — реверсивные двигатели 110 — 150 В, возбудители турбогенераторов, авнационные двигатели, морские генераторы, городской транспорт, электрические машины с контактными кольцами, используемые в качестве приводов насосов и вентиляторов.

EG389 — сварочные генераторы иапряжением 30 — 50 В, морские и авиационные двигатели, морские генераторы, тяговые двигатели, привод насосов и вентиляторов.

EG40D — тяговые двигатели, двигатели общепромышленного иззначения.

EG63 — тяговые двигатели старых выпусков.

EG309— реверсивные двигатели, двигатели прокатных станов, нодъемников; приводные двигатели переменного тока насосов, вентиляторов; закрытые двигатели.

EG98Р — коллекторные двигатели однофазного тока.

EG367 — тяговые двигатели и генераторы дизель-электрических локомотивов.

EG98В — реверсивные двигатели, однофазные двигатели переменного тока и тяговые двигатели.

EG300 — тяговые двигатели.

EG316 — реверсивные и герметически закрытые двигатели.

EG7097, EG7098, EG8067 — тяговые двигатели переменного тока.

EG7099 — генераторы дизель-электрических локомотивов, вспомогательные двигатели городского транспорта, морские генераторы и нх возбудители.

EG6754, EG6160 — тяговые двигатели постояниого и выпрямленного тока.

EG6183 — тяговые двигатели троллейбусов, трамваев и метро.

CG33 — низковольтиме тяговые двигатели и генераторы напряжением до 48 В.

CG50 — машины низкого напряжения и контактные кольца.

СG651 — двигатели пизкого напряжения, одпоякорные преобразователи, контактные кольца асинхроиных двигателей насосов, вентиляторов; возбудители морских турбогенераторов.

CG65 — двигатели низкого напряжения.

СG65/35— генераторы электрохимических производств напряжением 6—15 В, контактные кольца асинхронных двигателей, герметичные двигатели, двигатели типа Шербнуса, синхронные машины с контактными кольцами при частоте вращения 1500 об/мин.

СG653 — асинхронные двигатели типа Шербиуса, электропривод подъемников.

СG75 - генераторы электролизеров при напряжении 6 В.

ОМС — автомобильные стартеры, броизовые контактные кольца и низковольтные машины постоянного тока.

MC79Р приводной двигатель установки, очищающий металл перед лужением.

МС94 — бронзовые контактные кольца.

МС12 — электропривод подъемных установок.

М609, М673 — контактные кольца асинхронных двигателей.

ПСЗ — стальные и медные кольца турбогенераторов и кольца одноякорных преобразователей.

2.6.3. Қаталожная информация фирмы «Юнион Қарбайд» (США) указывает следующие области применения изготавливаемых ею щеток:

306 — однофазные коллекторные и индукционные машины переменного тока мощностью до 0,7 кВт.

3061 — контактные кольца синхронных двигателей и преобразователей, электрические машины без дополнительных полюсов и осветительные генераторы.

400 — пихоходные маломощные машины постоянного и переменного тока.

401 - мощные двигатели постоянного тока реверсивных прокатных станов, шахтных подъемников, лифтов, мельниц, компрессоров, тяговые двигатели аккумуляторных и контактных электровозов.

- 402 тяговые двигатели постоянного тока и промышленное электрооборудование.
 - 405 двигатели переменного тока мощностью менее 1 кВт.
- 441 крановые, компрессорные и тому подобные электрические машины старых выпусков с тяжелыми условиями коммутации.
- 442 то же, что и у марки 441, а также двигатели ручного электроинструмента и пылесосов.
- Е -- мощные шахтные двигатели, двигатели мельини и подъемно-кранового электрооборудования.
- 808 приводные двигатели постоянного тока прокатных станов, крановое электрооборудование, двигатели для дробилок, врубовых машин, маломощные двигатели переменного тока.
- 840 машины постоянного тока старых выпусков, генераторы кинопроекционных установок, контакты.
- 850 мощные экскаваторные двигатели постоянного тока, электрические машины реверсивных прокатных станов, подъемников, врубовых машин и шахтных локомотивов.
- 888 двигатели постоянного тока общепромышленного назначения и универсальные двигатели ручного электроинструмента.
 - М3 тяговые двигатели шахтных электровозов.
- РН кольца синхроиных преобразователей и маломощные двигатели с низкими коммутационными параметрами.
- 619 мощные генераторы и синхронные преобразователи, эксплуатируемые в окислительных средах, подзарядные и сварочные генераторы, тяговые двигатели напряжением до 25 В.
- 623 генераторы постоянного тока, синхронные преобразователи и манины напряжением до 40 В.
- 634 контактные кольца спихронных компенсаторов с высокой окружной скоростью.
 - 676N двигатели промышленного назначения.
 - R64, 9613 контактные кольца турбогенераторов.
- HRG маломощные двигатели постоянного тока, от которых требуется бесшумная работа, синхронные преобразователи.
- 234/30 умеренно нагруженные генераторы, двигатели и енихронные преобразователи, работающие при высоких окружных скоростях; двигатели врубовых машин.
- 255/25 двигатели постоянного тока общепромынленного применения, генераторы и асинхронные преобразователи, осветительные железнодорожные генераторы и маломощные однофазные двигатели.
- 258 умеренно нагруженные в коммутационном отношении ма-
- 259/35 -- двигатели и синхронные преобразователи при пормальных и тяжелых условиях эксплуатации, коллекторные двигатели переменного тока и двигатели троллейбусов.
- 9234R (25) мощные, высокоскоростные тяговые двигатели постоянчного и однофазного тока, двигатели троллейбусов и дизель-электрических автобусов.
- AX5(35) то же, что у изделий марки 9234R(25), а также тяговые двигатели трамвайных вагонов и шахтных электровозов.
- AY синхропиые машины и одноякорные преобразователи со стальными и броизовыми контактными кольнами, маломощиые машины постоянного тока.
- BU(35) машины постоянного тока общепромышлениого назначепня.
 - N1 машины постоянного тока папряжением 25 80 В.

- N4 двигатели и генераторы, эксплуатируемые в тяжелых режимах при средних и высоких окружных скоростях на новерхности коллекторов.
 - SA25 мощные машины постоянного тока.
- SA35 мощные машины постоянного тока и синхронные преобразователи, генераторы дизель-электровозов и экскаваторов, коллекторные двигатели переменного тока.
- SA3513 двигатели прокатных станов и экскаваторов со сложными режимами эксплуатации.
- SA3532 двигатели, работающие в тяжелых условиях эксплуатации и в интроком интервале изменения нагрузок.
- SA3538— машины постоянного тока, синхронные преобразователи; электрические машины специального назначения.
- SA40 электрические машины с затрудненными условиями коммутации.
- SA45 тепловозные, экскаваторные и сварочные генераторы, коллекторные двигатели переменного тока с особо неблагоприятными условиями коммутации.
- SA4513 двигатели прокатных станов и экскаваторов со сложными условиями работы.
- SA4548 машины постоянного тока и синхронные преобразователи, машины специального назначения.
- SA50 тепловозные, экскаваторные и сварочные генераторы, коллекторные двигатели переменного тока с особо неблагоприятными условиями коммутации.
- ТА35 мощные тяговые двигатели постоящого и однофазного тока электровозов и мотор-вагонов, работающие при больших электрических перегрузках, по не слишком напряженных коммутационных режимах; мощные двигатели экскаваторов, грейферов и подъемных кранов.
- TA45 то же, что и у марки TA35, по при очень папряженных коммутационных режимах.
- **543** генераторы постоянного тока напряжением 6 В для электролитических цехов, стартеры и двигатели игрушек.
 - 549 сварочные и зарядные генераторы напряжением 24 36 В.
- 559— транспортные и промышленные двигатели постоящного тока напряжением до 25 В, генераторы питания гальванических вани при напряжении 6—12 В.
- 840К автомобильные стартеры и двигатели электрифицированных игрушек.
 - ALA контактные кольца.
- **АУК** контактные кольца синхронных преобразователей и асинхронных двигателей.
 - 29 контактиме кольца аснихронных и синхронных мании.
 - 2913 - контактные кольца синхронных преобразователей частоты.
- 39 машины постоянного тока напряжением до 28 В и кольца синхроиных преобразователей.
 - 151 генераторы постоянного тока напряжением 6 20 В.
- 157 -- генераторы напряжением до 12 В для гальванических вани, электролизеров.
 - EL сигнальные двигатели, низковольтные магнето.
- 2.6.4. Для щеточных материалов, изготавливаемых в ФРГ фирмой «Рингсдорф», последняя рекомендует следующие области применения:
- RH94 универсальные двигатели малой мощности. RK43 — упиверсальные двигатели малой мощности при неблагоприятных условиях в механическом отношении.
- RK86 универсальные двигатели с продороженными коллекторами, репульсионные двигатели и двигатели Дери.

RX21 — стационарные коллекторные машины трехфазного тока при илотности тока в скользящем контакте до 8 А/см² и трансформаторной ЭДС менее 2 В.

RX65 — то же, но при трансформаторной ЭДС более 2 В.

RX88 — стационарные коллекторные машииы трехфазного тока при плотности тока в скользящем коптакте более 8 А/см² и трансформа горной ЭДС менее 2 В.

RX99 — то же, но при трансформаторной ЭДС более 2 В.

RX98 — по иазначению аналогична щеткам марки RX99, но формирует очень тонкий слой политуры.

RG10 — машины постояниого тока, эксплуатируемые в коррозийной

атмосфере.

RE12 — мощные генераторы преобразовательных агрегатов с тяжелыми условиями коммутацин.

RĚ18 — пормальные двигатели постоянного тока средней мощности и сварочные генераторы последовательного возбуждения.

RE19N1 — тяговые двигатели постоянного тока магистральных и пригородных железных дорог.

RE28 — универсальные мащины и машины трехфазного тока малой мощности.

RE50 — машины с контактными кольцами из стали при плотности тока в скользящем коитакте до 10 A/cm² н окружиой скоростью более 35 м/с.

RE53 — генераторы дизель-электрических локомотивов.

RE54 — генераторы постоянного тока средней мощности вспомогательных приводов прокатиых станов, эксплуатируемых с частым сбрасыванием нагрузки.

RE59 — тяговые двигатели постоящного тока, питаемые выпрямителями.

RE59N1 — тяговые двигатели постоянного тока магистральных и пригородных железных дорог.

RE59W — коллекторные машины перемеиного тока Шербиуса и мощные двигатели постоянного тока с тяжелыми условиями коммутании.

RE91 — мощные машины постояниого тока.

RE92 — генераторы постояниого тока средной мощности вспомогательных приводов прокатных станов.

RE98 — мощные генераторы преобразовательных установок с особо тяжелыми условиями коммутации.

RC50 — генераторы поездного освещения иапряжением до 110 В, маломощные зарядные генераторы при напряжении 12 — 24 В и коитактные кольца из бронзы, меди и стали.

RC62 — низковольтные машины постояниого тока и контактные кольца.

RC66 — маломощные машины постоянного тока папряжением 6 — 12 В и коптактные кольца из бронзы, меди н стали.

RC73 — контактные кольца из бронзы, меди и стали.

RC74 — контактные кольца из стали при плотности тока в скользящем контакте более $10~\mathrm{A/cm^2}.$

RC84 — контактные кольца из бронзы и стали при плотиости тока в скользящем контакте 10-20 A/cm².

RC87 — контактные кольца.

RC90 — контактные кольца цепей заземления и контактиые кольца из серебра для измерительных цепей.

RC95 — цепи заземления.

RS50 — маломощные зарядиые генераторы напряжением 1,5 — 6,0 В.

RS70 — маломощиме зарядиме генераторы напряжением до 1,5 В и тахогенераторы напряжением до 110 В.

RS90 — контактные кольца из серебра для измерительных цепей.

2.7. Общие рекомендации по выбору щеток

- 2.7.1. Задачу выбора щеток приходится решать в трех следующих случаях: при проектировании новой электрической машины, при переводе эксплуатируемой машины на новый режим работы, когда ранее применявшиеся щетки перестают обеспечивать пормальное функционирование узла токосъема и в случае, часто встречающемся при эксплуатации импортных машии, когда установленный на работающем двигателе комплект щеток износился, а другого комплекта изделий этой же марки в распоряжении обслуживающего персонала не имеется. В настоящем параграфе анализируется первый случай решения рассматриваемой задачи, являющийся наиболее общим. Два других будут рассмотрены далее, в § 3.5 и 3.6.
- 2.7.2. Основным критерием правильного выбора щеток является обеспечение электрическими машишами требуемого режима работы сонряженного с ними технологического оборудования при минимальных расходах на обслуживание и ремонт этих машин. Сформулированиые условия окажутся выполненными, если щетки будут удовлетворять ряду требований, главнейшими из которых являются следующие:
- 1) щетки должны надежно осуществлять коммутационный процесс электрических машин и не вызывать искрения, связанного с переключением токов в замыкаемых секциях обмоток;
- 2) щетки должны обеспечивать надежный контакт с вращающимися элементами электрических машин и не вызывать искрения, связанного с нарушением этого контакта;
- 3) щетки должны вызывать минимальные потери энергии в скользящем контакте;
- 4) щетки должны обладать достаточной механической прочностью, исключающей возможность их разрушения;
- 5) материал, из которого изготовлены щетки, должен обладать возможно большей износоустойчивостью, обеспечивать сохранность поверхностей скольжения коллекторов и контактных колец и не вызывать износа этих поверхностей.
- 2.7.3. Особенность неречисленных требований состоит в том, что многие из них являются взаимоисключающими и удовлетворение одного достигается за счет другого. Так, требование, указанное в п. 1, приходится удовлстворять, применяя материалы на сажевой основе, обладающие повышенными коммутирующими свойствами, но износоустойчивость подобных материалов по сравнению с графитовыми является пониженной. В таком же противоречии находится указанное в п. 5 требование о повышении износоустойчивости щеточных материалов при одновременном снижении степени их воздействия на новерхности скольжения коллекторов и колец. При указанных обстоятельствах выбор щеток для тех или иных условий эксплуатации представляет собою достаточно сложную задачу, правильное решение которой обеспечивает получение высоких технико-экономических ноказателей работы электрических машин, обслуживаемых ими исполнительных механизмов и, следовательно, промышленного предприятия в целом.
- 2.7.4. Рассматривая вопрос о выборе щеток, псобходимо уточнить содержание этой работы. Выбрать щетку это значит определить марку материала, из которого она должна быть изготовлена, установить се общую конфигурацию (тип), рассчитать размеры и подобрать для нее соответствующую арматуру. Для вновь проектируемой электрической

машины щетки выбирают в процессе выполнения расчета. При этом учитываются индивидуальные особеиности создаваемой машины, условия и режим предстоящей работы, свойства среды, в которой эта работа будет происходить и ряд других обстоятельств, обусловлениых собственно электрической машиной и условиями ее эксплуатации. Установившихся представлений о том, в какой зависимости находятся эксплуатационные свойства щеток от тех параметров, которые приводятся в пормативно-техиической документации на них, в настоящее еще не существует, и выбор их марки на стадии проектирования обычпо производится на основе личного опыта проектировщика и обобщеиия практики налалки и эксплуатации ранее изготовленных гичных машии. Информация, обобщающая подобную практику для электрических большого количества случаев использования щеток на машинах различных назначений, приведена в гл. 4. Пользуясь содержащимися там сведениями и опираясь на личный опыт, расчетчик электрической машины может произвести предварительный выбор марки щеток. Большую помощь в решении этой задачи могут оказать также описанные в §1.6 общие закономерцости изменения параметров и свойств щеточных материалов, показывающие, в каком иаправлении эти изменения происходят и как оии связаны с составом материалов, т. марками петок. Выбрав марку и убедившись по табл. 1.5 и 1.6, что оиа допускает работу при требуемых окружных скоростях, таблиц расчетчик получает сведения о номинальной плотности тока J, переходном падении напряжения $2\Lambda U$ и коэффициенте трения μ . Значения двух последних параметров могут быть использованы для вычисления потерь в скользящем контакте, значение I позволяет рассчитать размеры всех конструктивных элементов скользящего контакта проектируемой электрической машины.

2.7.5. При расчете элементов скользящего коитакта электрической машины определяют размер перекрытия щеткой коллектора β_{π} , диаметр коллектора D_{κ} и длину его рабочей части l_{κ} . Оптимальные соотношения между D_{κ} и l_{κ} и их численные значения выбирают либо по заводским нормалям, либо рассчитывают методом последовательных приближений. В самой непосредственной связи с указанными размерами манины находятся тангенциальный и аксиальный размеры щеток. Тангенциальный размер определяется по условию

$$t = \beta_{K} \gamma_{K} = \pi D_{K} / k, \qquad (2.1)$$

где β_{κ} — коллекторное деление (расстояние между серединами соседних коллекторных пластии); γ_{κ} — число коллекторных пластин, перекрываемых щеткой; k — общее число коллекторных пластин; D_{κ} — диаметр коллектора.

Определяемая выражением (2.1) связь между D_{κ} и t при выбранном значении β_{κ} позволяет изменять D_{κ} без риска парушить условия коммутации. Подобное обстоятельство дает возможность выбирать для коллекторов довольно широкий диапазон изменения их диаметров. Практически размер D_{κ} стремятся принять минимально возможным. Пределом здесь служит целесообразное увеличение длины коллектора. возможная ширина коллекторных пластин и минимально допустимый, по условиям механической прочности, тангенциальный размер щеток t. Установленная ГОСТ 12232.1-77 шкала размеров щеток приводилась в табл. 2.1 и 2.2. Там же указаны и соответствующие данному размеру t аксиальные и радиальные размеры щеток a и r.

2.7.6. Выбор размера щетки a, кроме того, что его следует согласовать со стандартизируемым с ним размером t, должеи быть подчинен еще двум условням. Прежде всего необходимо позаботиться о том, чтобы номинальная плотность тока в щетке при принятом зна-

чении t не превышала значений, указанных в соответствующих графах табл. 1.5 и 1.6. Это условие выполняется в случае, если

$$a = I_{\mathrm{III}}/tJ, \qquad (2.2)$$

где $I_{\rm III}$ — ток одной щетки; t — тангенцнальный размер щетки: J — плотность тока.

Далее необходимо проверить, в какой мере выбранное значение a согласуется с длиной рабочей части коллектора. Для расчета по изложенной схеме необходимо знать значение тока, приходящегося на одну щетку $I_{\rm H}$. Для определения последнего по известному току электрической машины $I_{\rm M}$ и принятой плотности тока J нужно найти суммарную площадь сечения всех щеток одной полярности

$$\Sigma F = I_{\rm M}/J \tag{2.3}$$

и потребное для машины число пар щеток различной полярности

$$p_{\rm III} = \Sigma F/F_{\rm III}. \tag{2.4}$$

Ток, приходящийся на одну пару щеток разной полярности или на одну щетку одной полярности, окажется равным

$$I_{\rm III} = I_{\rm M}/p_{\rm III}. \tag{2.5}$$

Последние три формулы можно использовать в случае, если выбрана площадь сечения одной щетки

$$F_{\rm III}=ta. \tag{2.6}$$


Таким образом, задача определения размеров сечения и общего количества щеток для электрической машины данной мощности оказывается неопределенной и ее приходится решать методом последовательных приближений. Для облегчения получения такого решения на рис. 2.17 приводится номограмма, позволяющая анализировать возможные варианты конструктивного оформления щеточно-коллекторного узла. При этом на шкалу $F_{\rm m}$ помограммы нанесены площади сечения щеток при t < a, и получаемые с ее помощью решения в полной мере удовлетворяют требованиям ГОСТ 12232.1-77.

Схема пользования помограммой изображена в ее правом верх-

нем углу и иллюстрируется примером.

Пример. Определить размеры и количество щеток для машины постоянного тока с токовой нагрузкой $I_{\rm M} = 7200$ А, на которой намечено использовать щетки марки $\Im \Gamma 4$ (J=12 A/cм²). Так как токовая нагрузка превышает максимальное значение шкалы $I_{\rm M}$, для расчета необходимо значение тока на этой шкале увеличить в 10 раз. Во столько же раз нужно будет увеличивать и значения, считываемые со шкал ΣF и $p_{\rm int}$. Решение примера начинают, соединив точку «7200» шкалы $I_{\rm M}$ с точкой «12» шкалы $J_{\rm C}$ В точке пересечения линейки со шкалой ΣF , являющейся решением формулы (2.3), отсчитываем 600 см². Соединив далее линейкой эту точку с выбранным по правой крайней шкале значением сечения одной щетки, $F_{\rm III}$ = 4 см². В точке пересечения линейки со шкалой $p_{\rm III}$ на разметке этой шкалы получаем число 150. Этим действием получено решение формулы (2.4), указывающее, какое количество пар щеток следует установить на машине. Для выполнения заключительного действия, определяемого формулой (2.5), точку «150» с правой разметки шкалы $p_{\mathbf{m}}$ следует перепести на ее левую разметку и соединить линейкой с точкой «7200» шкалы $I_{\rm m}$. Пересечение линейки со шкалой $I_{\rm m}$ на отметке «48» позволило определить значение тока, приходящегося на одну щетку.

Техиика выполнения описываемых расчетов ие сложнаи, но достоинство номограммы состоит в том, что получаемый с ее помощью результат с учетом ГОСТ 12232.1-77 оказывается предпочтительным



2.7.7. Работая со щетками, необходимо учитывать особеиности их маркировки. Маркировка ианосится иа каждой щетке радиальный или аксиальный размер которой превышает 5 мм. Маркировка щетки содержит обозначение марки материала, из которого она изготовлена, и товарного знака предприятия-изготовителя. Изображения этих знаков, используемых рядом изготовителей щеток, показано на рис. 2.18. Марка материала воспроизводит все те литеры и цифры,




Рис. 2.18. Товарные марки и фирменные знаки изготовителей щеток: 1 — предприятия производственного объединения «Электроугли» (СССР); 2 — предприятие «Электрокарбон» (ЧССР); 3 — предприятие ПНР; 4 — предприятие «Электроколе Лихтеиберг» (ГДР); 5 — предприятия фирмы «Рингсдорф» (ФРГ); 6 — предприятия фирмы «Морганайт» (Великобритания); 7 — предприятия фирмы «Ле Карбон Лоррен» (Франция)

под которыми он фигурирует в табл. 1.5—1.15. В практике отечественной промышленности щетки, размеры a и r которых менее 5 мм, маркируют не полным обозначением марки материала, a его услов-

Таблица 2.21. Условиое и полное обозначения марок щеточных материалов, изготавливаемых промышленностью СССР

Условное	Полное	Условное	Полиое	Условное	Полное
9 12 14 17 18 19 20 21 32 34 41 43 44 50 51 52 53	МГС5 ЭГ2А ЭГ4 МГ ЭГ8 МГ4 Г20 МГСО Г22 Г21 ЭГ14 Г3 Г4 ЭГ50 ЭГ51 МГС21 МГС51	56 59 61 62 63 65 66 67 71 72 74 74 75 77 79 81 82	6110M 9F49 9F61 9F62 9F63 9F17 9F13H 9F13H 9F2AФ 9F71 MFC20 9F74 9F74K 9F75 MFCOA 9F74AФ MFCOA MFCOA	83 84 85 86 87 88 89 91 92 93 94 95 96 97 103 106 108	M3 9F84 9F85 M6 9F51A 611M MFC9A MF64 MFC01 M20 20 MF4C 96-0 MIA F33 9F86 9F84-1

ным обозначением. Переход от условных обозначений к полным показан в табл. 2.21 (ГОСТ 2332-75). Допустимо напосить маркировку способом вдавливания на кабельном наконечнике щетки или ее накладке (ГОСТ 2332-75).

В некоторых случаях кроме перечисленных обозначений на щетке указываются еще и дополнательные сведения (вид пропитки, номер технологической партии, дата выпуска).

2.8. Методы оценки эксплуатационных свойств щеток

2.8.1. Современиый этап изучения эксплуатационных свойств щеток базируется на использовании государственных стандартов, определяющих показатели качества, надежности и долговечности изделий машиностроения (ГОСТ 16468-79, ГОСТ 16504-74, ГОСТ 19460-74). На основе названных стандартов в промышленности разработаны руководящие технические материалы, устанавливающие порядок сбора, прохождения и обработки информации о качестве надежности цеток по результатам их стендовых и эксплуатационных испытаний (РТМ 16.800.444-77). Эгот документ учитывает, что эксплуатации шеток имеет место два вида отказов: постепенные, обусловленные изменением их геометрических размеров износа, и внезапные, вызванные разрушением изделий или элементов их арматуры. Постепенные и внезанные отказы обусловлены различными причинами и считаются взаимно независимыми.

При апализе результатов испытаний используется экспоненциальный закон распределения наработок до внезапного отказа и нормальный закон распределения случайных значений износа. При этом наработка щеток до предельного состояния, т. е. их технический ресурс, описывается законом распределения Бериштейна по ГОСТ 19460-74.

Данные, на основе которых рассчитываются эксплуатационные свойства щеток, получают в процессе проведения их эксплуатационных испытаний. Щетки электрооборудования общепромышленного назначения, железподорожного и городского рельсового транспорта, судового электрооборудования и оборудования электростанций испытываются на реальных электрических машинах в условиях пормальной промышленной эксплуатации. Щетки электрических машин малой мощности (автотракторные, бытового назначения, электроинструмента и т. п.) проходят проверку в процессе проведения стендовых приемо-сдаточных и периодических испытаний.

2.8.2. Стендовые испытания щеток проводятся в соответствии с установленным порядком приемки готевой продукции. Условия проведения этих испытаций, их режим и прочие обстоятельства определяются действующими стандартами и техническими условиями на продукцию специализированного назначения. Все стендовые испытания проводятся по планам N, U, T ГОСТ 16504-74.

Эксплуатационные испытания щеток осуществляются в соответствии с инструкцией, являющейся приложением к PTM16.800.444-77. Первое требование инструкции состоит в оценке технического состояния машины, на которой будут проводиться испытания. Особое внимание при этом следует обратить на состояние поверхностей скольжения, их эксцентриситет (общее бнение), выступающие коллекторные пластины (местное биение) и внутренние размеры гнезд щеткодержателей. Результаты соответствующих измерений фиксируют в пп. 8—10 протокола испытаний, типовая форма которого приведена в приложении 1. Если состояние машины удовлетворяет требованиям установленных норм (гл. 3), ее оборудуют испытуемыми щетками с одновременным заполнением пп. 1—7 и 11—18 протокола. Установленные

щетки пришлифовывают к профилю скользящей поверхности, после чего проверяют, а в случае необходимости и возможности регулируют силу нажатия пружин щеткодержателей. Далсе решают сопрос о числе щеток, на которых будет измеряться износ. В случае, если их общо количество не превышает 20—30 шт., наблюдение ведут за всеми издолиями комплекта. При большем их числе под наблюдение берут щетки, установленные на четырех-шести рядом расположенных бракетах. На взятых под наблюдение щетках гравируют порядковые помера, и штангенциркулем измеряют радиальный размер каждой нз них. Подготовлениые описанным образом щетки снова ставят в их щеткодержатели и, сделав в соответствующей графе п. 23 протокола надлежащие записи, включают электрическую машину для предварительной работы под нагрузкой. Если предварительная работа протекает удовлетворительно, электрическую машину передают для иормальной промышленной эксплуатации.

2.8.3. На первом этапе эксплуатациониых испытаний щеток особо тщательные наблюдения ведутся за их коммутирующей способностью. Эта способность оценивается по степени искрения под сбегающим краем по шкале, приведенной в табл. 2.22. При номинальном режиме работы коллекторных машин постоянного тока степень должна быть не выше 11/2. Если нагрузка машииы по току в 1,5—2,5 раза превышает номинальное значение, то степень искрения должна обеспечивать нормальную работу без дополнительной очистки коллектора и разрушения щеток. Основным в практикуемой системе оценки искрения является то, что она определяет допустимую степень этого искрения не но светотехническому эффекту, а по результатам реального воздействия на коллектор. Недопустимым является такое искрение, при котором на его поверхности появляются следы почернения, не устраняемые протиранием бензином. При отсутствии такого почернения и при отсутствии нагара иа щетках степень искрения является допустимой и коммутирующие свойства щеток признаются удовлетворительными. Оценка степени искрения щеток по табл. практике эксплуатации производится визуально. Только в отдельных специализированных лабораториях для этой цели применяются экспериментальные приборы [2.11, 2.12], ни один из которых промышленного распространения пока не получил.

2.8.4. Степень нагрева коллекторов и контактных колец самым иепосредствениым образом связана, как известио, с потерями в месте их контакта со щетками. Пределыне длительно допустимые превышения температуры этих частей электрических машин, измеренные с помощью термометра при температуре газообразной охлаждающей среды +40° С и высоте над уровнем моря не более 1000 м, не должны превышать следующих значений:

Д ля электрически х машип,					
изолированных материалами κ лассов (ГОСТ 8865-70)	A	Е	В	Ŀ	11
Предельные длительио допу-					
стимые превышения темпера- туры, °C	6 0	70	80	90	100

В ГОСТ 183-74 предусматривается возможность увеличения указанных здесь предельных значений превышения температуры, если при этом не произойдет ухудшение коммутации, будет обеспечена безопасность пайки соединений, а также будут соблюдены некоторые дополнительные условия, перечисленные в п. 1.12 названного стандарта. Предельио допустимая температура коллекторов и контактных

Таблица 2.22. Шкала степеней искреиия на коллекторах электрических машин постояниого и перемениого тока, СТ СЭВ 1346-78

Стенень искре- пия	* Характеристика с тепени искрения	Состояние коллектора и щеток
1	Отсутствие искрения	Отсутствио Попорнопия из
11/4	Слабое искрение под не- большой частью края щетки	Отсутствие почернения на коллекторе и следов нагара на щетках
11/2	Искрение под большей частью щетки	Появление следов почернения на коллекторе и следов нагара на щетках, легко устраняемых протиранием поверхности коллектора бензином
2	Зпачительное искрение по всем краям щетки. Допускает- ся только при кратковременных толчках нагрузки и перегрузки	Появление следов почерне- ния на коллекторе и следов нагара на щетках, не устраня- емых протиранием поверхно- сти коллектора бензином
3	Зцачительное искрение по всем краям щетки с появлением крупных и вылетающих искр. Допускается только для момеитов прямого включения или реверсирования машин, если при этом коллектор и цетки остаются в состоянии, пригодном для дальнейшей работы	не устраняемое протиранием поверхности коллектора бензином, а также подгар и начало

колец определяется суммированием указаппых выше превышений тем-

ператур с температурой 40° С.

Способы измерения температуры коллектора пормированы ГОСТ 10159-79 и ГОСТ 11828-75. В первом из них сказано, что измерения производятся после остановки электрической машипы, а во втором — что для определения температуры, которая была до отключения, иеобходимо экстраполировать кривую остывания на момент отключения.

2.8.5. Установленная РТМ 16.800.444-77 продолжительность испытаний щеток должиа быть достаточной для того, чтобы они износились не менее чем на $^{1}/_{10}$ своего ресурса $r_{\text{п}}$. В течение этого периода ведутся наблюдения за всеми показателями, характеризующими поведение электрической машины: степеные искрения, тепловым режимом, вибрацией, количеством разрушившихся щеток, состоянием коллекторной пленки (политуры), коллекторных пластин, контактных поверхностей щеток и т. д. Результаты этих наблюдений фиксируются в

соответствующих пунктах протокола иснытаний. Сюда же записыва ются результаты измерения раднального размера шеток в коице на блюдений и общая продолжительность испытанти.

Проведя ревизию электрической машины и все предусмотренные протоколом испытаний измерения, получают исходную информацию, позволяющую произвести количественную оценку эксплуатаннонных свойств испытанных шеток. При этом следует иметь в виду, что вследствие практической невозможности точного контроля и регулирования технического состояния использованных для испытаний электрических машин полученная информация посит справочный, а не нормативный характер.

2.8.6. Обработка информации, полученной в результате испытаний цеток, проводится в два этапа. На первом из них вычисляются значения параметров кривой распределения скорости изнащивания испытанных изделий. С указанной целью по зафиксированным в протоколе испытаний значениям радиальных размеров щеток — в начале испытаний $r_{\rm H}$ и в конце испытаний $r_{\rm K}$ — вычисляется абсолютное значение изпоса каждой (i-й) из иаходившихся под наблюдением щетки Δr_i :

$$\Delta r_i = r_{\mathrm{H}i} - r_{\mathrm{K}i}. \tag{2.7}$$

Отнеся полученную величину к продолжительности периода испытаний T, находят скорость ее изнанивания:

$$\mathbf{v}_i = \Delta \mathbf{r}_i / T. \tag{2.8}$$

В подавляющем большинстве случаев продолжительность периода *T* измеряется в часах, но встречаются случаи, когда ее целесообразно выражать числом километров пробега или включений электрической машины.

Располагая значениями скорости изнашивания каждой из находившихся под наблюдением щеток $N_{\rm uq}$, вычисляют точную оценку средней скорости их изнашивания

$$\overline{\boldsymbol{v}} = \left(\sum_{i=1}^{N_{\text{III}}} \boldsymbol{v}_i\right) / N_{\text{III}} \tag{2.9}$$

и **стандартное отклоне**ние этой величины в общем количестве находившихся под наблюдением щеток

$$\sigma_{v} = \sqrt{\frac{1}{N_{\text{III}} - 1} \left(\sum_{i=1}^{N_{\text{III}}} v_{i}^{2} - N_{\text{III}} \overline{v}_{2} \right)}. \tag{2.10}$$

Физический смысл величин \bar{v} и σ_v заключается в том, что первая из них является наиболее вероятной скоростью изнашивания щеток, испытанных на определенной электрической машине, принимаемой в качестве номинального значения этой характеристики. Величина σ_v , оценивающая меру рассеяния отдельных значений v_i от их среднего значения \bar{v} , является средним квадратичным отклонением. В соответствии с известным из математической статистики правилом «трех сигм» можно определить вероятное наибольнее значение скорости изнашивания щеток, входящих в испытуемый комплект:

$$\mathbf{v}_{max} = \overline{\mathbf{v}} + 3\sigma_{\mathbf{v}}. \tag{2.11}$$

Основываясь на других правилах математической статистики, результаты, полученные в процессе испытаний находящихся под наблю-

дением щеток (выборка), переносят на все щетки испытанной марки и конструкции, используемые на даниой электрической машиие. Большое количество результатов, получениых по даниым наблюдений эксплуатацией щеток на электрических машинах различных отраслей иародного хозяйства, помещено в гл. 4. Содержащиеся там фактические сведения являются пособием для решения большого круга вопросов, возникающих перед персоналом служб главного электрика, призванного обеспечить безаварийную и высокопроизводительную эксплуатацию электрооборудования. С помощью этих сведений можно выбирать для многих типов электрических машин щетки, обладающие лучшими эксплуатационными параметрами, осуществлять замену щеток зарубежного производства отечественными, производить норм их расхода, резервных запасов и т. п. Практика получения описываемых результатов иллюстрируется примером, изложениым следующем пункте.

2.8.7. Пример. Определить значения v и σ_v для щеток, выписка из протокола испытаний которых приведена в табл. 2.23. Пользуясь формулами (2.7) и (2.8) для каждой из 56 находившихся под наблюдением щеток, вычисляем значения Δr_i и v_i , записываемые в таблицу. В связи с тем что ряд щеток обладает одинаковыми значениями v_i , дальнейшие расчеты по выражениям (2.9) и (2.10) можно рационализировать, выполнив их по формулам:

$$\overline{v} = \left(\sum_{i=1}^{i=N_{\text{III}}} v_i n_i\right) / N_{\text{III}}; \qquad (2.12)$$

$$\sigma_{v} = \sqrt{\frac{1}{N_{\text{III}} - 1} \left(\sum_{i=1}^{l=N_{\text{III}}} n_{i} v_{i}^{2} - N_{\text{III}} \overline{v^{2}} \right)}, \qquad (2.13)$$

в которых обозначения \bar{v} , v_i и $N_{\rm m}$ те же, что и в предыдущих пятн формулах, а n_i показывает, сколько раз среди анализируемых данных встретились одинаковые значения величины v_i . Техника расчетов по формулам (2.12) и (2.13), использующая принятую в математической статистике систему группировки экспериментальных даиных, иллюстрируется выкладками табл. 2.24.

2.8.8. На основе рассчитанных зиачений \bar{v} и σ_v , дополненных фиксированными в протоколе другими сведениями о поведении щеиспытании, приступают ко второму этапу данных. При этом определяют такие ОПЫТНЫХ показатели накак средний ресурс $\overline{T}_{\mathbf{p}}$, гамма-процентный дежности щеток, peсурс T_{P7} , вероятность безотказной работы $P\left(t\right)$ и интенсивность отказов λ_{ob} . Значение среднего ресурса ноказывает среднее время работы, в течение которого щетки износятся до своего предельного состояння. Гамма-процентный ресурс определяет продолжительность времени работы, в течение которой обусловленный процент щеток не достигнет предельного износа. Вероятность безотказной работы оценивает вероятность того факта, что в пределах рассчитанной должительности работы щетки не износятся до предельного состояния. Интенсивность отказов представляет собою условную характеристику вероятности нарушений работоспособности щеток, мую для рассматриваемого момеита времени, при условии, что этого момента подобные нарушения не возникали. Поскольку в рассматриваемой задаче исследуются статистические закономерности, то

Таблица 2.23. Выписка из протокола эксплуатациониых испытаний щеток

	Да нн ые	протокола ис	пытаний	Расчет	ные данные
Номер щетки	Радиальнь щетки		Про гол жи- тельность райоты	Из нос цетки	Ск о рость изнашива - ния щетки v
	пача льны й ^Г н ;	колеч- ный <i>г_{кі}</i>	<i>T</i> , q	Δr_i , MM	мм/1000 ч
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 112 13 4 15 16 7 18 9 20 21 22 32 4 5 6 7 8 9 30 1 32 33 4 5 6 37 38 9 40 42	61,7 61,6 61,6 61,6 61,6 60,9 60,9 60,9 60,9 60,9 60,9 60,9 60	50,770,630,2596,8544,867230,411,1560,5531,823,832940 51,630,2596,8544,867230,411,1560,5531,823,832940 51,600,5531,823,832940 51,600,5531,823,832940 51,600,5531,823,832940 51,600,5531,823,832940 51,600,5531,823,832940 51,600,5531,823,832940	2180 2180 2180 2180 2180 2180 2180 2180	10,000,055,000,275,805,059,855,5085,687,9630,801,194,80 10,1179,1289,1086,108,778,887,64,977,168,666,888,868,347,480	4,8816144,59169080542916903253,900208607702346 4,8816144,59169080542916903253,900208607702346

	Данные	протокола исп	ытани й	Расчет	ные данные
Номер щетки		ый размер и, мм,	Продол- жительность	Изпос	Скорость изнашизания
	начальный ^г и <i>і</i>	конечный r _{кi}	раб о ғы <i>Т</i> , ч	щетки, Δ_{Гі}, мм	шетки v _i , мм/1000 ч
43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55	59,1 60,7 60,2 59,0 59,4 59,1 59,4 60,3 60,7 59,6 60,1 59,7 59,1 59,9	53,1 53,2 50,7 49,0 49,1 51,6 46,1 49,8 52,1 54,9 54,2 54,3 54,7	2180 2180 2180 2180 2180 2180 2180 2180	6,0 7,5 10,3 10,3 10,5 13,5 10,5 5,5 5,5 5,8 5,9	2,7 3,4 4,3 4,6 4,7 3,4 6,1 4,8 3,9 2,5 2,4 2,5 2,4

^{*} Щетки сняты с непытаций на-за механического разрушения места крепления арматуры.

** Щетка снята с испытаний из-за механического разрушения в месте соприкосновения с иажнымым пальцем щеткодержателя.

названные показатели приходится характеризовать точечными значениями и дисперсией. Наиболее часто используемые для указанной цели формулы приведены в табл. 2.25. Техника расчетов по этим формулам ниже иллюстрируется примерами.

2.8.9. Пример 1. По данным наблюдений за работой 56 щеток $(N_{\rm m}=56)$, зафиксированных в табл. 2.23, в п. 2.8.7 определено, что $\bar{v}=3.74$ мм и $\sigma=0.93$ мм за 1000 ч. Зная, что часть радиального размера щетки, которая может быть изпошена, равна $r-r_{\rm пp}=35$ мм, необходимо рассчитать средний ресурс испытаниых щеток. Требуемые вычисления выполняются по формулам (2.14), (2.15) и (2.16). Учитывая единицы величин \bar{v} и σ , в первую из них следует ввести множитель 10° , а во вторую 10° .

$$\overline{T}_{p} = \frac{r - r_{\pi p}}{\overline{v}} \left[1 + \left(\frac{\sigma_{v}}{\overline{v}} \right)^{2} \right] 10^{3} = \frac{35}{3,74} \left[1 + \left(\frac{0,93}{3,74} \right)^{2} \right] 10^{3} = 9937 \text{ q};$$

$$D\overline{T}_{p} = \frac{1}{N_{\text{HI}}} \left(\frac{r - r_{\pi p}}{\overline{v}} \right)^{2} \left[\left(\frac{\sigma_{v}}{\overline{v}} \right)^{2} + 8 \left(\frac{\sigma_{v}}{\overline{v}} \right)^{4} \right] 10^{6} =$$

$$= \frac{1}{56} \left(\frac{35}{3,74} \right)^{2} \left[\left(\frac{0,93}{3,74} \right)^{2} + 8 \left(\frac{0,93}{3,74} \right)^{4} \right] \cdot 10^{6} = 144\,000\,\text{ q}^{2};$$

$$T_{P_{\text{OH}}} - \overline{T}_{p} - U_{\beta} V \overline{D\overline{T}_{p}} = 9937 - 0,842 \text{ } \sqrt{144\,000} = 9617 \text{ q}.$$

Таблица 2.24. Вычисление значений \overline{v} и σ_v по результатам непытаний щеток, зафиксированных в табл. 2.23

Границы ннтер- ва ло в группи-	Середина интервала группи-	Количество зна ч ений \boldsymbol{v}_i ,	Схе	ма вычнс.	лений
ровки значений скорости изна- шивания щеток	ровки значений г	п опадаю щих в даиный ин- тервал п	v_{i}^{n}	$\left \boldsymbol{v}_i^2 \right $	$v_i^2 n_i$
1,75—2,25 2,25—2,75 2,75—3,25 3,25—3,75 3,75—4,25 4,25—4,75 4,75—5,25 5,25—5,75 5,75—6,25	2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0	$ \begin{array}{c c} 3 \\ 6 \\ 8 \\ 11 \\ 12 \\ 8 \\ 5 \\ 2 \\ 1 \\ \Sigma n_i = \\ = N_{III} = 56 \end{array} $	$6,0$ $15,0$ $24,0$ $38,5$ $48,0$ $36,0$ $25,0$ $11,0$ $6,0$ $\Sigma v_i n_i =$ $= 209,5$	4,00 6,25 9,00 12,25 16,00 20,25 25,00 30,25 36,00	$ \begin{array}{c} 12,0\\37,5\\72,0\\135,0\\192,0\\162,0\\125,0\\60,5\\36,0\\\\\Sigma v_{i}^{2}n_{i}=\\=831,8\end{array} $

Средняя скорость изнашивания за 1000 ч

$$\overline{v} = \frac{1}{N_{\text{III}}} \Sigma v_i n_i = \frac{1}{56} 209, 5 = 3,74 \text{ MM}; \ \overline{v}^2 N_{\text{III}} = 3,74^2 \cdot 56 = 784.$$

Среднее квадратичное отклонение за 1000 ч

$$\sigma_v = \frac{1}{N_{\text{III}} - 1} \left(\Sigma v_i^2 n_i - \bar{v}^2 N_{\text{III}} \right) = \sqrt{\frac{1}{56 - 1} (831, 8 - 784)} = 0,93 \text{ MM}.$$

Полученный результат свидетельствует о том, что при точечиой оценке среднего ресурса $T_p = 9937$ ч благодаря имеющему место рассеянию параметров износа в качестве иижней его доверительной границы с доверительной вероятностью $\beta = 0.80$ следует припять значение 9617 ч.

Пример 2. По данным примера 1 определить 95%-ный ресурс рассмотренных в нем щеток ($\gamma = 95\%$). Точечная оценка искомой величины, определяемая по формуле (2.17), оказывается равной

$$\overline{T}_{pq} = \frac{r - r_{np}}{\overline{v}_{r} v_{q} \sigma_{v}} 10^{3} = \frac{35}{3.74 + 1.045 \cdot 0.93} 10^{3} \approx 6642 \text{ q.}$$

Полученное значение определяет время наработки, т. е. время, в течение которого износ 95% работающих щеток не достигает предельного значения.

Пример 3. Используя исходиме данные примера 1, определить вероятность безотказной работы рассмотренных в нем щеток за нериоды времени t=4000, 6000 и 8000 ч. Расчеты производятся по

формуле (2.20), в которую подставляют $\bar{v} = 0.00374$ мм/ч и $\sigma_v = 0.00093$ мм/ч.

$$P(4000) - F_{0} \left[\frac{[r - r_{11 p}]}{4000} - \overline{v} \right] = F_{0} \left[\frac{35}{4000} - 0,00374 \right] = F_{0} [5,41] = 0,999;$$

$$P(6000) = F_{0} \left[\frac{r - r_{11 p}}{6000} - \overline{v} \right] = F_{0} \left[\frac{35}{6000} - 0,00374 \right] = F_{0} [2,25] = 0,988;$$

$$P(8000) = F_{0} \left[\frac{r - r_{11 p}}{6000} - \overline{v} \right] = F_{0} \left[\frac{35}{8000} - 0,00374 \right] = F_{0} [0,69] = 0,752.$$

Полученный результат свидетельствует о том, что через 8000 ч работы на машине останется 75,2% щеток, еще не отказавщих из-за предельного изпоса.

Пример 4. При испытании шести однотипных машин (m=6), каждая из которых оборудована комплектом щеток $N_{\rm m}=24$ шт., было зарегистрировано разрушение (отказов) d=6 щеток. Продолжительность периода испытаний (наработка) составляла T=1000 ч. Разрушенные щетки при обслуживании машии заменялись. Определить одностороннюю верхнюю границу интенсивности отказов при доверительной вероятности $\beta=0,80$. Расчет производится по формуле (2.21), в которую следует подставить:

$$N_{\rm K} = N_{\rm III} m = 24.6 = 144; \quad T = 1000; \quad d = 6 \quad {\rm M} \quad \frac{\chi_{\beta, 2d+2}^2}{2} = 9,1.$$

Подстановка дает:

$$\lambda_{03} = \frac{1}{N_K T} \frac{\chi_{\beta,2d+2}^2}{2} = \frac{1}{144 \cdot 1000} \cdot 9, 10 = 0,632 \cdot 10^{-4} \text{ q}^{-1}.$$

В практике работы персонала, осуществляющего испытания щеток, ограничиваются вычислением значений \bar{v} и σ_v по формулам (2.12) и (2.13). Все прочие расчеты проводятся в вычислительном подразделении научного центра по электроугольным изделиям и используются в общесоюзной системе управления их качеством.

2.8.10. Еще одним показателем, характеризующим эксплуатационные свойства щеток, является оценка степени их воздействия на поверхность скольжения коллектора или кольца. Это воздействие может проявляться в виде следов электроэрозии, подгаров, износа

2.25. Формулы и данные для определения показателей надежности работы щеток Таблица

Точечная оценка	Дисперсия опенки	Односторонняя нижняя доверительная граница с доверительно й вероятностью
	Средний ресурс	
r - rnp [52]*	$1 / r - r_{\text{II}} \rangle^2 \left[\sigma_v \right]$	$T_{\rm p} = \overline{T}_{\rm p} - U_{\rm g} V D \overline{T}_{\rm p}$ (2.16)
$T_{\rm p} = \frac{T_{\rm p}}{U} \left[1 \div \frac{U}{U} \right] $ (2.14)	$DIp = \frac{N_{\rm H}}{N_{\rm H}} \left(\frac{1}{v} \right)^{-1}$	нол
	$\begin{array}{ccc} & & & & & & & & & & & & & & & & & &$	
	Гамма-процентный ресурс	
′ — ′ пр	$N_{ m uu}^{\prime}$	$\overline{T}_{\text{ny}} = T_{\text{pr}} - U_{\text{g}} V D \overline{T}_{\text{pr}} $ (2.19)
$I_{\rm DT} = \overline{\overline{U} + v_{\rm T} z_{\rm p}} \tag{2.11}$	$\sigma_{\mathbf{v}}^2 T_{\mathrm{pr}}^2$ 1 . $\sigma_{\mathrm{ur}}^2 = 3$	но н
	$N_{\rm m} = \frac{(\overline{U} + v_1 \sigma_v)^2}{(\overline{U} + v_1 \sigma_v)^2} = (2.18)$	

отказной работы Вероягность без

Односторошияя верхняя доверительная граница интенсивности висзапных отказов с доверительной вероятностью 3

$$P(t) = F_0 \left[\frac{r - r_{\rm up}}{t} - \frac{1}{v} \right]$$
 (2.20)

* Точность формулы (2.11) увеличизается по мере уменьшения значения члена ${m \sigma_v}/{m v}.$

при β = 0,80, U_8 = 0,812, v_{\uparrow} — кваптиль нормального закона распределения, соответствующий Езаданиому уровию торых определялся износ; $N_{
m K}$ — полное количество щеток на машине (комплект); d — количество щеток, снятых при ξ испытанин из-за повреждений (количество отказов); T — продолжительность испытаний, \mathbf{u} ; U_{eta} — квантиль нормального закона распределения, определя-Примечание, В таблице приняты следующие обозначения и вспомогательные величины: г — начальный радиальный размер щетки, мм; г_{пр} — предельный радиальный размер щетки, мм; N_щ — количество шеток, на корегламентированной вероятности Т, `опредсляемый из ряда. Т, %..... 99 95 90 85 емый по ГО ЛТ 27503-81;

160-71 (см. приложенне 2); $(\chi_{\beta}, 2d + 2)/2$ — мпожитель, значения которого при $\beta = 0.80$ для различных d приведен 7, % 2,326 1,645 1,282 1,036 \overline{v}_1 2,326 1,645 1,282 1,036 \overline{v}_1 и \overline{v}_2 н \overline{v}_3 н \overline{v}_3 — величицы, определяемые по формулам (2-9) и (2-10) или (2-12) и (2-13); F_0 — функция, вычисленные злачения которой привсдены в табл. 1 ГОСТ 19

d	$\left \frac{\chi_{\beta}^2, \ 2d + 2}{2}\right $	d	$\frac{\chi_{\beta}^2, 2a - 2}{2}$	d	$\frac{\chi_{\beta}^2, 2d+2}{2}$	đ	$\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$
0 1 2 3 4 5 6	1,61 3 4,28 5,5 6,70 7,90 9,10	7 8 9 10 11 12	10,25 11,40 12,50 13,65 14,80 15,90	13 14 15 16 17 18	17,00 18,15 19,25 20,35 21,45 22,55	19 20 21 22 23	23,65 24,75 25,85 26,90 28,05

и заволакивания. Первые два названных явления связаны с искрением в зопе коптакта, и они исчезают вместе с устранением этого искрения. Здесь же речь пойдет об износе и заволакивании. В связи время взаимодействия каждого даиного с тем что участка верхности скольжения коллектора или кольца со щетками относительно невелико, его износ при нормальных условиях эксплуатанин оказывается крайне незначительным. По указанной причине «Протокола испытання щеток» фиксирует соответствующее состояние коллекторных пластин только в качественном отношении. Если по каким-либо обстоятельствам возникнет необходимость в количественной оценке этого показателя, то для ее получения измерить изменение размера коллектора или кольца на разных этапах иснытаний. У малых машин для этой цели применяется шташгенциркуль. Состояние поверхностей скольжения коллекторов крупных машин оценивается по размеру зазора, измеряемого с помощью таллической линейки и набора щупов. Узкая грань линейки укладывается вдоль коллекторной пластины таким образом, чтобы она перекрывала всю рабочую часть и опиралась на ее нерабочие части. Образовавшийся между гранью линейки и рабочей поверхностью коллектора зазор измеряют щупом. Описанным образом или зазоры измеряются на 2-4 пластипах (контрольных точках). Дветри ревизии, выполненные на разных этапах испытаний, дают возможность определить, насколько уменышились радиусы коллекторов контролируемых увеличились размеры зазоров. Отнеся изменения размеров к продолжительности испытаний, получают величицу, называемую скоростью нзнашивация коллектора (кольца) \bar{v}_{κ} . Точность описанного способа измерения изпоса коллекторов можно повысить, если вместо линейки и щупа воспользоваться прибором типа БВ-662, изготавливаемым заводом «Калибр».

Заволакивание, или как еще называют это явление «затяжка», проявляет себя образованием на краях коллекторных пластин «козырьков», нависающих над промежутками между этими пластинами. Образование «козырьков» происходит постепению. Они могут располагаться как по всей длине рабочей части коллекторной пластины, так и только по отдельным щеточным следам. Главная опасность рассматриваемого явления состоит в том, что по мере своего развития «козырьки» во все большей мере перекрывают пространство между коллекторными пластинами и создают условия для возникновения единичных вспышек на коллекторе, перебросов по нему электрических дуг и даже появления кругового огня.

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЩЕТОК

3.1. Проверка и настройка электромагнитных цепей электрических машин

3.1.1. Среди многочисленных факторов, определяющих возможность удовлетворительной эксплуатации щеточно-коллекторного узла, показателем является техническое важным электрической машины. Определение этого состояния следует начать с проверки правильности соединений различных частей обмоток, расположенных на полюсах машины. В наиболее общем случае на главных полюсах электрической машины постоянного тока могут диться обмотки параллельного, последовательного возбуждения, пусковые, уравнительные и обмотки специального значения. Добавочные полюсы могут нести на себе основные последовательные обмотки и вспомогательные обмотки параллельного пезависимого возбуждения. Наконец, в пазах полюсных главных полюсов могут располагаться компенсационные обмотки, создающие магнитный поток, ось которого совпадает с осыо добавочполюсов. Маркировка выводов обмоток, устанавливаемая FOCT 183-74, должна быть следующей:

Выводы обмоток	Об о значен Начало	ие выв <mark>одов</mark> Копец
Обмотки якоря	Я1 К1 Л1	Я2 К2 Д2
Последовательная обмотка возбуждения	C1 111	C2 H2
Параллельная обмотка возбужде- ния	ПП ПП	Ш2 П2
Уравнительный провод и уравии- тельная обмотка	УI OI; О3	У2 O2; О4

Если в машние имеется несколько обмоток одного наименования, то их начала и концы должны иметь цифровые обозначения: 1—-2, 3—4, 5—6 и т. д. Понятия «начало» и «конец» обмоток определяют следующим образом: если смотреть на машину со стороны, противоноложной коллектору, то при вращении в двигательном режиме в направлении движения часовой стрелки (правое вращение) ток во всех обмотках (за исключением размагничивающих обмоток главных нолюсов) должен протекать от начала 1 к концу 2.

3.1.2. Основное правило соединсния элементов различных обмоток между собой состоит в том, чтобы на каждом из двух соседних полюсов они образовали магнитные поля противоположной полярности. Сформулированное условие вынолняется, когда катушки обмо-

ток соединяются по одной из схем, показанных на рис. 3.1 Правильность выполненного соединения для катушек, состоящих из небольшого количества витков значительного сечения и не закрытых изолящий, можно проверить, прослеживая направление протекания тока в обмотке. При иесоблюдении перечисленных условий порядок чередования полярности можно выявить путем непосредственного определения знака магнитного поля, создаваемого данным полюсом. Для указанной цели через проверяемую обмотку пропускается ток, который зависит от характера обмотки и подбирается так, чтобы создаваемое магнитное поле оказывало воздействие на помещаемый в иего индикатор. Простейшим видом такого индикатора является магнитная стрелка, подвещиваемая на тонкой эластичной нити к планке из немагнитного материала. Для того чтобы это приспособление можно




Рис. 3.1 Способы соединения катушек полюсов, обеспечивающие требуемый порядок чередования их полярности

было вводить в зазор собранной машины, длина нити для подвеса стрелки должна быть небольшой. Если же из-за особенностей конструкции машины доступ к полюсам закрыт, то чередование их полярности можно определить, поднося стрелку индикатора к болтам, крепящим сердечник полюса к ярму. При этом следует иметь в виду, что полярность полюса со стороны якоря имеет противоположный знак по сравнению с полярностью со стороны ярма.

- 3.1.3. Правильные схемы соединения обмоток при различных режимах работы, направлениях вращения и системах возбуждения показаны на рис. 3.2. Особенность изображенных здесь схем состоит в том, что начало обмотки якоря Я1 всегда соединено со щетками той полярности, к которым подключен положительный провод сети. При правильном соединении электрических цепей обеспечиваются следующие главнейшие условия эксплуатации машин: реверс создают изменением направления тока либо во всех последовательных, либо во всех параллельных обмотках; изменение режима работы с генераторного на двигательный или наоборот при неизменном направлении вращения якоря осуществляют переменой направления тока во всех последоватсльных цепях (обмотки и якоря), причем направление тока во всех параллельных цепях должно оставаться без изменения.
- 3.1.4. Для проверки правильности соединения обмоток якоря, добавочных полюсов и компенсационной обмотки служат схемы, показанные на рис. 3.3. Левая часть схемы нозволяет определить направление магнитных полюсов якоря и добавочных полюсов, которое при пормальных условиях работы машины должно быть встречным. Для использования схемы в зазор между якорем и добавочным полюсом вставляют плоскую катушку с большим количеством витков, прикреп-




Схема соединения обмоток электрических машин при различных режимах работы, направлениях вращения и системах возбуждения 3.2 Puc.

ленную к тонкой пластинке из иемагнитного материала. Концы катушки соединяют с милливольтметром, а якорь подключают к источнику постоянного тока с известной полярностью (рис. 3.3,а). Пропустив нерез якорь ток, значение которого не превышает 10% номинального, производят размыкание цепи, наблюдая за направлением отклонения стрелки милливольтметра. После этого, не вынимая катушки из зазора, подают питание на обмотку добавочных полюсов, сохраняя полярность, которая была при питании обмотки якоря (рис. 3.3, 6).




Рис. 3.3. Схемы проверки правильности соединений обмотки якоря (\mathcal{A}), обмотки добавочных полюсов (\mathcal{A} n) и компенсационной обмотки ($\mathcal{K}o$): mV — милливольтметр; $n\kappa$ — плоская катушка

Размыкая цепь обмотки добавочных полюсов, наблюдают за отклонением стрелки милливольтметра. Если при этом направление отклонения его стрелки окажется противоположным тому, которое наблюдалось при отключении цепи якоря, то следует считать, что обмотки якоря и добавочных полюсов соединены правильно.

3.1.5. Магинтные потоки компенсационной обмотки и добавочных полюсов должны быть направлены согласно. Если эти обмотки разделены, то для проверки правильности их соединения пользуются схемой, показанной на рис. 3.3,в. При правильном (согласном) включении рассматриваемых обмоток в момент кратковременного подключения компенсационной обмотки низковольтному K источнику постоянного тока стрелка милливольтметра отклонится вправо, а при размыкации — влево. В крупных машшиах постоянного тока, у которых катушки обмоток добавочных полюсов чередуются с катушками компенсационной обмотки, правильность их включения определяется проверкой направления намотки витков обмотках В правила буранчика.

При всех обследованиях полярности главных N-S и добавочных n-s полюсов необходимо помнить, что при обходе их по направлению вращения якоря порядок чередования полюсов должен быть следующим: у генераторов N-s-S-n, у двигателей N-n-S-s.

3.1.6. Ориентировка полярности щеток по отношению к полярности главных полюсов при правильном соединении обмогок должна соответствовать показанному на рис. 3.4, а. Проверку полярности можно провести с номощью схемы, приведенной на рис. 3.4, б. К двум точкам коллектора а и б, отстоящим от нейтрального положения щеток на угол 10—15° в направлении вращения якоря, присоединяют вольтметр. Подключив начало обмотки возбуждения ма-

шины к положительному полюсу источиика напряжения, иаблюдают за поведением стрелки вольтметра. Если она в момент включения отклонится вправо, то положительной является щетка, чаходящаяся возле точки а. Рассматриваемую проверку можно провести еще одним способом. Обмотку возбуждения машины подключают к источнику постоянного тока заданной полярности, способному создать в




Рис. 3.4. Полярность щетки, расположенной против северного полюса электрической машины постоянного тока с различными обмотками якоря (a), и схема ее определения (б). Род обмотки якоря: 1— петлевая неперекрещенная обмотка с радиальными петушками; 2— та же обмотка с эвольвентными петушками; 3— петлевая перекрещенная обмотка с радиальными петушками; 4— та же обмотка с эвольвентными петушками; 5— волновая обмотка неперекрещенная; 6— та же обмотка перекрещенная

полюсах поток, превышающий остаточный. Присоединив вольтметр к щеткам якоря, последний проворачивают в сторону заданцого направления вращения от руки, рычагом или краном. По отклонению стрелки вольтметра судят о полярности щеток.

3.1.7. Паряду с обеспечением правильного выполнения соединений обмоток необходимо иметь уверенность в том, что внутри обмоток

отсутствуют какие-либо дефекты. Последний показатель оценивается путем определения сопротивлений обмоток. При выполнении соответствующих измерений в обмотках машии постоянного тока необходимо учитывать особенности каждой из них. Обмотки параллельного и независимого возбуждения обладают значительными сопротивлениями и индуктивностями, и их концы обычно бывают выведены на доску выводов. Обмотки последовательного возбуждения главных полюсов и обмотки добавочных полюсов обладают весьма малыми сопротивлениями, и их концы не всегда выводятся на доску. Обычно на эту доску делают вывод только одного конца обмотки, а другой ее конец присоединяют впутри машины к сборной шине цеточной траверсы или к какому-пибудь другому предусмотренному схемой элементу. Кроме того, с целью подавления раднопомех, обмотки добавочных полюсов, а иногда и обмотки последовательного возбуждения,




Рис. 3.5. Схемы измерения малых (a) и больших (б) сопротивлений обмоток

вынолняют симметрированными, т. с. подразделенными на две рапные части, включаемые по обе стороны якоря. Наконец, у компенсационной обмотки тоже обычно нет самостоятельных выводов, как ее катушки чередуются с катушками обмотки добавочных полюсов. Таким образом, оценка состояния обмоток машнны, основанная на измерении их сопротивлений, представляет собою достаточно доемкую работу, основные этапы которой определены ГОСТ 11828-75 и ГОСТ 10159-79. Первый из указанных стандартов устанавливает, что пеобходимые измерения следует производить пепосредственно на выводах обмоток, а в качестве источника питания измерительной схемы следует применять батареи аккумуляторов, гальванических элементов или какой-либо иной источник постоянного тока с неизменным напряжением. Требуемые измерения следует проводить по одному из следующих методов: амперметра -- вольтметра, одинарного моста (Уинстона) 1, двойного моста (Томпсона) или омметра логометрической системы. Наибольшим распространением пользуется первый из перечисленных методов, схемы которого показаны на рис. 3.5. При пользовании схемы а определяемое значение сопротивления тывается по формуле

$$R_x = U/I - U/R_B,$$
 (3.1)

а, произведя измерения по схеме δ , искомое значение вычисляют по формуле

$$R_x = (U - IR_0)/I,$$
 (3.2)

¹ При измерении сопротивлений менее 1 Ом применение данного метода недопустимо

где R_a — внутреннее сопротивление амперметра, Ом; R_B — внутреннее сопротивление вольтметра, Ом; U — измеренное падение напряжения, В; I_{+-} измерительный ток, А.

Зпачение $R_{\mathbf{x}}$ должно быть таким, чтобы адпабатическое повышение температуры обмотки за время измерения не превышало 1° С. Скорость подобного повышения температуры подсчитывается с помощью формулы

$$\Delta I/\Delta t = J^2/Q, \tag{3.3}$$

где J — плотность тока в обмотке при проведении измерений, $\Lambda/\text{мм}^2$; Q — член, зависящий от материала обмотки. Для меди Q = 200, для алюминия Q = 86.

Если сечение обмотки неизвестно, значение измерительного тока не должно превышать 15—20% номинального тока данной обмотки, а длительность его протекания ≤1 мин.

Во избежание повреждения измерительных приборов вольтметр следует подключать только после достижения установившегося значения тока в обмотке и отключать перед каждым изменением тока. При измерении сопротивления обмотки возбуждения ток перед отключением спижают до значения ≤5% поминального.

Все описанные измерения должны проводиться при таком состоянии машины, когда температура обмоток не более чем на $\pm 3^{\circ}$ С отличается от температуры окружающей среды. Работавшая машина приходит в такое состояние после отключения через следующие промежутки времени:

С учетом ГОСТ 11828-75 необходимо, чтобы при изменении сопротивления обмоток каждое сопротивление измерялось не менее трех раз: при измерении методом вольтметра — амперметра — при различных значениях тока, а при измерении одинарным или двойным мостом — каждый раз после нарушения равновесия моста. За действительное сопротивление следует принимать среднее арифметическое всех измеренных значений. Результаты измерения одного и того же сопротивления не должны отличаться от среднего значения более чем на $\pm 0.5\%$.

Поскольку в процессе проведения описываемых измерений установившаяся температура машины и окружающей среды может колебаться, полученные результаты принято приводить к температуре 15° С. Для приведения служит формула

$$R_{15} = \frac{R_{\theta}}{1 + \alpha_{T}(\theta - 15)}, \qquad (3.4)$$

где R_{15} — сопротивление, приведенное к температуре 15° C; R_0 — измеренное сопротивление при температуре 0° C; $\alpha_{\rm T}$ — температурный коэффициент сопротивления: для меди 0,0043, для алюминия 0,0040° C⁻¹.

Полученные результаты такого приведения значения сопротивлений обмоток и их частей следует сравнить с наспортными.

Согласно требованиям правил устройства электроустановок (ПУЭ-76) сопротивления постоянному току параллельной и последовательной обмоток, а также обмотки дополнительных полюсов не

должны отличаться от ранее измеренных или заводских данных больне чем на $\pm 2\%$.

3.1.8. Тигательность, проявленная проверке электрических при цепей магнитной системы, должна соблюдаться и в отношения ценей пластины, якоря, в состав которых входят коллекторные петушки, обмотки и соединения между ними. Состояние этих ценей оценивается значением их электрического сопротивления, способы измерения которого определяются типом якорной обмотки. простой В случае петлевой обмотки с любым числом нар полюсов, не имеющей уравнительных соединений, и при любой однократио замкнутой обмотке с нечетным числом пар полюсов измерения проводят следующим образом: к паре рядом расположенных коллекторных пластин, с помощью двух токовых шупов от пебольшой аккумуляторной батареи, подводят

гок (рис. 3.6). Одновременно с пропускапием тока на этой же паре пластин милливольтметром (шкала 15—45 мВ) измеряют падение напряжения между ними. Подобиме измерения при постоянном значении тока выполняют на каждой пластин при последовательном обходе коллектора по окружности. Состояние проверяемых цепей считается удовлетворительным, если отклонение измеренных описанным способом падений напряжения любой пары пластин не превысит среднего значения (справедливо для крупных машин). Если обмотки якоря снабжены неполным числом уравнительных соедипений, измеряемое милливольтметром значение будет закономерно изменяться. Минимальное значение будет получаться на пластинах, снабженных уравнительными соединениями, а максимальное — на пластинах, наиболее удаленных от них. Если сопротивление секций обмоток численно мало и для получения отсчета на милливольтметре окажется необходимым вводить в цепь слишком большой ток, схему измерений можно изменить. Вместо подачи питания на соседние пластины можно подать на две диаметрально противоноложные. При четном числе пар полюсов точки подвода питания следует удалить друг от друга на нечетное число полюсных делений.




Рис. 3.6. Схема для проверки соединений обмотки якоря машины:

1 — щупы цени аккумуляторов батареи: 2 — щупы милливольтметра

В случае, если якорь спабжен волновой обмоткой, милливольтметр подключают не к соседним коллекторным пластинам, а к пластинам, отстоящим друг от друга на полный щаг обмотки по коллектору. Эти пластины паходятся без труда, так как напряжение между пими всегда является наименьшим.

Описываемые измерения в машинах малой и средней мощности следует проводить при поднятых шетках. В машинах большой мощности параллельные соединения, создаваемые щетками, мало влияют на результаты измерений.

3.1.9. Воздушные зазоры между неподвижными и вращающимися частями электрических машии являются участками магнитопроводов и равенство этих зазоров обуславливает симметрию магнитиых

потоков. Для машин постоянного тока иоминальные значения этих зазоров обычно находятся в следующих пределах:

Моцность	, кВт	Зазор, мм
До 50 От 50 до 200 Свыше 200.		3,0-5,0

Размеры зазоров определяют с помощью набора щупов. Ширина щупа должна быть меньше ширины зубцов, и при измерениях щуп не должен попадать на пазовый клип или бандаж. Измерения производят под средней частью каждого полюса с двух сторон. При этом следует иметь в виду, что установленные для данной машииы зазоры, измеренные на различных участках магнитопровода, не должиы отличаться от среднеарифметических более чем на определенное зиачение. Завод «Электросила» рекомендует следующие отклонения:

Машины

Предельно допустимые отклонения, %

Постоянного тока с петлевой обмоткой при зазорах между якорем и добавочными полюсами до 3 мм включительно......... -|-10 То же при зазорах более 3 мм... .+-5 Постоянного тока с волновой обмот-Допуски могут кой (зазор между якорем и главными быть увеличены в 2,0-2,5 pasa Постоянного тока (зазор между якорем и добавочными полюсами) ± 5

По данным ПУЭ размеры зазоров в диаметрально противоположных точках магнитопроводов не должны отличаться более чем на 10% от среднеарифметического значения. Для возбудителей турбоге-иераторов мощностью 300 МВт и более это отличие не должно превышать 5%.

3.1.10. Оценка состояния электрических и магнитных цепей еще не гарантирует нормального протекания коммутационного процесса. По указанной причине ГОСТ 183-74 требует определения безыскровой работы (для машин с добавочными полюсами) и проверки качества коммутации. В процессе этого определения представляется возможным произвести настройку электрической машины сделать ес работу в коммутационном отпошении наиболее надежной. Принциппальная схема опыта по определению области безыскровой работы показана на рис. 3.7. Схема предусматривает использование потенциометра, дающего возможность изменять направление тока цепи добавочных полюсов измененисм направления тока в обмотке возбуждения вспомогательного генератора. При отсутствии потенциометра в схему нужно ввести переключатель, позволяющий реверсировать ток в обмотке добавочных полюсов. Желательно также, чтобы амперметр, измеряющий добавочный ток в этой обмотке, имел пуль посередине шкалы. Другую переменную величину в рассматриваемом опыте, ток якоря, изменяют, заставляя работать испытуемую мацину либо в режиме нагрузки, либо в режиме короткого кания.

Опыт начинают с холостого хода ($I_n = 0$), постепенно увеличивая ток в обмотках дополнительных полюсов (ток подпитки I_n) до появления первой искры под какой-либо из щеток. Зафиксировав

значение I_{n1} , вызвавшее появление этой искры, ток снижают, доводят до нуля, а затем после перемены знака снова увеличивают до тех пор, пока под какой-либо из щеток не возникает искрение. Получив новое значение I_{n2} , т. е. ток отпитки, не нарушая состояния цепи питания добавочных полюсов, увеличивают ток цепи якоря, доведя его до 25% от номинального. Обычно возникающее при этом искрение ликвидируют некоторым снижением тока I_n . Зафиксировав значение I_{n3} , при котором устраняется это искрение, не изменяя значения I_{n3} , снова реверсируют ток в цепи добавочных полюсов, замечая повое значение I_{n4} , при котором возникла первая искра. Установив далее в цепи якоря ток, значение которого составляет 50% от номинального, таким же образом определяют токи подпитки-отпитки в соответствии со схемой, показанной на рис. 3.8. Ток якоря при этом




Рис. 3.7. Принципиальная схема опыта по определению области безыскровой работы:

 Γ_1 — испытуемая машина; Γ_2 — генератор дополнительного питания; M — приводные двигатели; CO — последовательная обмотка; Π — обмотка дополнительных полюсов; MO — параллельная обмотка; Π — потенциометр; A_0 — амперметр с нулевой отметкой посередине шкалы

Рис. 3.8. Последовательность проведения опыта по определению области безыскровой работы

последовательно повышается на 25% и доводится до $(1,25-1,5)I_{\text{ном}}$. Соединив далее середины отрезков 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 и 9-10 линией O_1 , O_2 , O_3 , O_4 , O_5 , получают положение средней линни области безыскровой работы.

3.1.11. Койфигурация области безыскровой работы свидетельствует о коммутационной надежности машины, а положение средней линии этой области характеризует настройку добавочных полюсов и компенсационной обмотки (рис. 3.9). В случае, если необходимо изменить положение средней линии безыскровой области, то сделать это можно, либо изменяя число витков обмотки добавочных полюсов, либо изменяя размер зазора. Для определения нового числа витков служит формула

$$W'_{A,\Pi} = W_{A,\Pi} (1 - I_{\Pi}/I_{R}).$$
 (3.5)

Новый размер зазора рассчитывают по формуле

$$\rho'_{A,\Pi} = \frac{\rho_{A,\Pi}}{1 - \frac{\Delta I_{\Pi}}{I_{\sigma}} \frac{\theta}{\theta - 1}},$$
 (3.6)

где $W'_{д,\pi}$ — оптимальное число витков обмотки добавочных полюсов; $W_{д,\pi}$ — существующее число витков обмотки этих полюсов; $\rho'_{д,\pi}$ — оптимальный размер воздушного зазора между добавочным полюсом




Рис. 3.9. Расположение средней лишии области безыскровой работы при различном состоянии поля добавочных полюсов и компенсационной обмотки:

а — средняя линия практически совпадает с осью абсцисс — поле добавочных полюсов является оптимальным; б—средняя линия расположена над осью абсцисс поле добавочных полюсов слишком слабо; в — средняя линия расположена под осью абсцисс — поле добавочных полюсов слишком сильно; г — средняя линия пересекает ось абсцисс — машина недостаточио компенсирована

и якорем, мм; $\rho_{\text{д,п}}$ — существующий размер этого зазора, мм; $I_{\text{н}}$ — ток якоря, для которого желательно отрегулировать положение добавочных полюсов, A; $\Delta I_{\text{п}}$ — соответствующее сму отклонение средней линии области безыскровой работы от оси абсцисс, A; θ — отношение намагинчивающей силы добавочных полюсов и компенсационной обмотки к $M \Box C$, вычисляемой по формуле

$$\theta = \frac{8pa (w_{\pi, \pi_1} + w_{\kappa_1})}{N_{\pi} a_{\pi, \kappa}}, \qquad (3.7)$$

где p — число пар полюсов машины; a — число пар параллельных ветвей обмотки якоря; $\omega_{\rm д, \pi 1}$ — число вптков на одном добавочном полюсе; $\omega_{\rm к 1}$ — число вптков компенсационной обмотки вокруг одного добавочного полюса; $N_{\rm H}$ — общее число проводников на якоре; $a_{\rm д, \kappa}$ — число параллельных ветвей обмотки добавочных полюсов и компенсационной обмотки.

3.1.12. Еще один способ объективной оценки правильности настройки электромагнитной системы машины состоит в измерении напряжений на набегающем или сбегающем краях щетки или щеточного перекрытия, если они установлены с раздвижкой. Необходимые измерения производят с помощью специально изготовленных измерительных щеток по схеме, показанной на рис. 3.10, а толщина измерительных щеток должна несколько превышать ширину межламельного пространства. Щетки изолированы друг от друга и от корпуса машпны. Вольтметры подключаются к каждой из измерительных щеток и к бракету, на котором смонтированы рабочие щеткодержатели.




Рис. 3.10. Схемы снятия потенциальных диаграмм (a); диаграммы замедленной коммутации (б); прямолинейной коммутации (в); ускоренцой коммутации (г):

1-4 — измерительные щетки; 5 — нзоляционные прокладки; V_1-V_4 — вольтметры; α — размер раздвижки щеток; β — щеточное перекрытие; $\kappa \delta$ — набегающий край щетки; $\kappa \delta$ - сбегающий край щетки

Сопоставление измеренцых значений $\Delta U_{\rm H6}$ и $\Delta U_{\rm C6}$ позволяет судить о характере коммутации испытуемой машицы. При $\Delta U_{\rm C6} > \Delta U_{\rm H6}$ — коммутация замедленная; при $\Delta U_{\rm C6} = \Delta U_{\rm H6}$ — прямолинейная; при $\Delta U_{\rm C6} < \Delta U_{\rm H6}$ — коммутация ускоренная (см. рис. 3.10,6—г). При работе машины в установившемся режиме обычно стремятся получить соотношение

 $\Delta^{\prime\prime}{}_{\mathrm{c}6}/\Delta U_{\mathrm{H}6}$ от 2/3 до 1/2.

Описанный способ применим при исследовании характера коммутации машин, работающих как в установившихся, так и в пеустановившихся режимах. В последнем случае измерение напряжений приходится записывать с помощью осциллографа. Одновременно целесообразио фиксировать ток якоря, напряжение машины, частоту вращения и ток возбуждения.

3.2. Контроль состояния поверхностей скольжения коллекторов и контактных колец. Устранение дефектов

- 3.2.1. Нормальнай работа скользящего контакта в большой степени зависит от состояния поверхностей скольжения коллекторов контактных колец. В идеальном случае эти поверхности представлять собою геометрически правильные тела вращении. практике выполнение указанного условия неосуществимо, и реальные поверхности скольжения всегда в той или иной мере отличаются идеальных. В наиболее полной мере это проявляется у коллекторов, рабочая поверхность скольжения которых может иметь эксцентриситет относительно оси вращения, волнистость, выступающую группу коллекторных пластин или отдельную пластину, выступающую слюду и те или иные параметры шероховатости. Перечисленные поверхностей скольжения коллекторов вызывают периодические перемещения щеток относительно их равновесного положения — вибрацию. Последняя в свою очередь изменяет условия прохождения тока через скользящий контакт, и, для того чтобы этп нарушения ие приводили к потере работоспособности контакта, состояние поверхностей скольжения коллекторов и контактных колец должно находиться под контролем.
- 3.2.2. В случае, если поверхность скольжения коллектора (кольца), вращающегося с угловой скоростью ω , имеет отпосительно оси вращения эксцентриситет Δ_1 , то радиальная составляющая перемещения x щетки, установленной в радиальном щеткодержателе, скорость и ускорение этого перемещения оказываются равными:

$$x = \Delta_1 \sin \omega t; \tag{3.8}$$

$$v = \frac{dx}{dt} = \Delta_1 \omega \cos \omega t; \qquad (3.9)$$

$$a = \frac{d^2 x}{dt^2} = -\Delta_1 \omega^2 \sin \omega t. \tag{3.10}$$

Теория позволяет исследовать динамику перемещения вызванного наличием эксцентриситета, и определить связи между различиыми факторами, определяющими их поведение в рассматриваемых условиях. Однако в практике подобных расчетов не производят принимают, что биение коллекторов (колец), численно равное удвоенному значению вызвавшего их эксцентриситета, не должно превышать определенных значений. В общем электромашиностроении эти значения устанавливаются в соответствии с табл. 3.1. В специализированном электромашиностроении считают, что общес биение укладываться в нормы табл. 3.2. Для авиационных электрических машии приняты нормы, указанные в табл. 3.3. Контролируемое биение измеряют индикатором часового типа с ценой деления 0,01 мм. Индикатор укрепляют на штативе, изолированном от корпуса и токоведущих частей машины. Его наконечник упирают в щетку, тщательно

Предельно допустимое биеиие коллекторов и коитактимх колец в электрических машинах Таблица

общего назначения

(OCT 16.800.605-78)

А. Для коллекторов

более 100 до 400
горя- чее холодное
1
80 40
06
100

Продолжение табл. 3.1

Б. Для контактиых колец

	,			Ра(очая	частота	вращения, с	0ŏ/мин,			
, .	до 250	00	более 25 0 до 500	002 o	бо д 003	более Е 00 до 1000	οο 1000 π	более 1000 до 1500	болес 1500 до 3000	3000
диаметр конгактных колен мм				0)	(остояние кон	контактиых кс	колец			
	х ол одиое	ropa- 4 ec	холодиос	торячее	холоднос	горячее	хололиос	горячее	холоднос	rops-
					Биение,	e, MKM				
От 250 до 355		1	40	70	40	0.2				1
	,						ç	9		
							P	90		
Более 355 до 630	1	[0 <u>s</u>	0:	09			1	1
			0 ?							
Более 630	09	10		06	1			l		1
Примечание. Бие	Биение коллекторов	н додо	коптактиых	KOJEN B	пределах у	указанпых энд	ичений	допускается	 только при	условии

равномерного его распределения по окружности коллектора нли кольца. плавного изменения и

Таблица 3.2. Предельно допустимое биеиие коллекторов в электрических машинах специализированиого назначения

Частота вращения	Предельно	Частоти вращения коллектора, об/мии	Предельно
коллектора,	допустимое		допустимое
об/мин	биение, мкм		биение, мкм
До 3000 3000—5000 5000—7000 7000—9000 9000—12000	80 70 60 50 40	12 000—15 000 15 000—18 000 18 000—21 000 21 000—25 000	36 32 28 24

Таблица 3.3. Предельно допустимое биение коллекторов в авиационном электромашиностроении

_ ^л иа метр	Предельно дспустимое биение коллектора, мкм		Лиаметр	Предельно допустимое сиение коллектора, мкм	
коллектора,	на валу	в собрап но й	коллектора,	та валу	в собра нио й
мм	якоря	машине	мм	якоря	маши не
<30	10	20	60—100	20	25
30—60	15	20	100—125	25	30

поверхности скольжения. Возможно сопригертую к проверяемой прикосновение наконечника индикатора непосредственно с ряемой поверхностью, но в этом случае его следует снабдить планкой-лыжней, перекрывающей промежутки между коллекторапластинками. Выбор места приложения наконечника катора к контролируемой поверхности не имеет значения, оси машины покоятся на подшипниках качения. Если оборудована подшинниками скольжения, то наконечник индикатора следует прикладывать сверху пли снизу, но не сбоку, так как в последнем случае возможно появление погрешностей из-за горизонтального перемещения валов, обусловленного зазорами в подшипниках. Измеряемое значение общего бисния (эксцентриситета) определяют по крайним положениям стрелки индикатора за один оборот контролируемой поверхности, которая должна перемещаться с окружиой скоростью не более 1 м/с. Пружину индикатора предварительно следует поджать н**а 2—4** мм.

3.2.3. При наличии на рабочей поверхности коллектора волнистости или группы выступающих пластии, более или менее равномерно расположенных по всей длине его окружности, амплитуда колебаний щетки будет определяться степенью отклонения профиля реальной поверхности скольжения от лишии идеальной окружности. Частота колебаний при этом будет зависеть от того, как по длине этой окружности расположатся группы выступающих пластип и фазы изменения волнистости. Если, например, на окружности коллектора синусонда волнистости (или группы выступающих пластин) уложатся K раз, то вызванная ею частота колебаний окажется равной f = Kn/60.

где n — частота вращения, об/мин. Соответственно множитель K появится и в других формулах, определяющих динамику перемещения щеток, работающих на коллекторах с рассматриваемы и дефектами поверхностей скольжения.

3.2.4. Помимо общего биения, у коллекторов электрических мании может иметь место еще одиц вид неисправности, называемый местиым биением. Этим термином обозначают провалы и подъемы отдельных коллекторных пластин. Простейший способ выявления подобных пластин, нарушающих общий рельеф поверхности скольжения, состоит в том, что поверхность каждой из них в отдельности прощупывается наконечником индикатора. Выступившие и провалившиеся пластины вызывают скачкообразное перемещение его стрелки.

Наличие выступающей пластины вызывает перемещение щетки с ускорением, максимальное значение которого определяется выражением

$$a_{9 \, max} = 6\Delta_2/T_\Delta^2, \tag{3.11}$$

в котором Δ_2 — превышение уровня выступающей пластины над уровнем предпиствующих пластин коллектора; T_{Δ} — промежуток времени, в течение которого щетка поднимается на высоту Δ_2 .

Поскольку величина Δ_2 является крайне неопределенной и действовать на нее затруднительно, для снижения значений $a_{\vartheta \ max}$, т. е. для уменьшення динамических усилий, действующих на щетку, следует увеличивать T_{Δ} . Достигается это путем снятия фасок на гранях коллекторных пластин. Поскольку в выражении (3.11) T_{Δ} находится во второй степени, возможности снижения дополнительных дипамических нагрузок на щетки за счет снятия фасок на коллекторных пластинах оказываются весьма значительными. Теория рассматриваемого вопроса предлагает формулы для расчета действующих на щетки дипамических нагрузок в зависимости от зпачений Δ_2 и мпогих других физических, механических и конструктивных факторов. Одиако на практике, подобно тому как это делалось при рассмотрении величины Δ_1 , таких расчетов не проводят, а стремятся к тому, чтобы значение Δ_2 не превышало некоторых порм, установленных опытным путем. В качестве таковых для машии общего назначения в литературе приводятся следующие:

Частота вращения коллектора, 3000 5000 8000 12000 16000 20000 об/мин, до Допустимое выступацие пла- 6 5 4 3 2 1 стин, мкм

3.2.5. Проверка состояния поверхностей скольжения коллекторов и контактных колец методами, описанными в п. 3.2.2. и 3.2.4, не гарантирует сохранения этого состояния при работе электрической машины. Недостаточно хорошо произведенная формовка и иные технологические погрешности, допущенные при изготовлении коллекторов, приводят к тому, что в процессе эксплуатации их профиль изменяется. Подобное обстоятельство сделало необходимой разработку приборов, позволяющих контролировать состояние поверхностей скольжения в динамике, т. е. непосредственно на работающих манинах. Ряд подобных приборов разработан, но, так как ни один из них не освоен в промышленном производстве, для оценки состояния поверхности вращающихся коллекторов рекомендуется пользоваться методом, заключающимся в следующем: на любом из бракетов машины изолируют нару щеткодержателей и создают вспомогательную электрическую цепь, по которой ток проходит от щеток, помещенных в изолированных держателях, через пластины коллектора в другие щетки этого же бракета. Питание цепи осуществляется от низковольтного генератора постоянного тока. Если после приработки изолированных щеток к профилю коллектора и нагружения их от вспомогательного генератора током $I = (1,2 \div 1,3) I_{\text{ном}}$ под ними при вращении нагретого коллектора искрения не возникнет, то рельеф поверхности скольжения следует считать удовлетворительным. В противном случае состояние этой поверхности следует улучшить.

3.2.6. Радикальным способом улучшения состояния поверхностей скольжения коллекторов и контактных колец является проточка. Эту операцию принято производить в случае, когда биение и неровности превышают 0,3—0.4 мм. Если же эти значения лежат в пределах 0,2—0,3 мм, устранение дефектов поверхностей скольжения можно осуществить шлифовкой и полировкой. При меньших значениях биения и перовностей оказывается достаточной одна полировка.

Описания технологических процессов по устранению дефектов поверхностей скольжения коллекторов и контактных колец, равио как и сопутствующих им операций продораживания коллекторов и сиятия фасок на ребрах коллекторных пластин, содержатся в литературе по технологии электромациностроения и ремонту электрических машии [3.4—3.7, 3.10—3.12].

3.3. Вибрации электрических машин

3.3.1. Рассмотренные в § 3.2. случаи нарушения нормальной работы скользящего контакта имели своей непосредственной причиной явления, происходящие в контактной зоне. Аналогичные нарушения могут возникать из-за явлений, происходящих и вне зоны коитакта. Подобные ситуации возникают в результате действия центробежных сил, обусловленных неудовлетворительной балансировкой вращающихся частей, и в случае, когда возмущающие воздействие поступают от посторонних источников.

Центробежные силы проявляют себя двояким образом. При удовлетворительной балансировке вращающейся части электрической машины под их воздействием происходят упругие деформации деталей коллектора и выбираются зазоры в подшипниках. В результате первоначально правильная форма поверхности скольжения коллектора с относительно небольшими неровностями при возрастании частоты вращения может приобрести вид синусоиды, амплитуда которой изменяется пропорционально числу оборотов. Экспериментальное изучение процесса возникновения вибраций под действием центробежцых сил показывает, что процесс развивается так, будто приобретает эксцептриситет и для каждой электрической машииы ществует своя частота вращения, при превышении которой за действия центробежных сил полностью выбирается радиальный зазор в подшишниках. Только за счет указанных причии эксцентриситет работающего коллектора может удвоиться по сравнению со значеиием, измеряемым в статическом состоянии.


3.3.2. При неудовлетворительной балансировке вращающейся части машины в системе развивается возмущающее усилие, которое определяется формулой

 $G_{\rm B} = q_{\rm A} \omega^2 \, \boldsymbol{r}_{\rm A} \,, \tag{3.12}$

где $q_{\rm д}$ — иеуравновешенная часть массы якоря, кг; ω — угловая скорость, равиая $\pi n_{\rm o}/30$; $r_{\rm g}$ — радиус, на который отклонена сила $q_{\rm g}$ от оси вращения, м; $n_{\rm o}$ — частота вращения якоря (ротора), об/мин.

С целью спижения вибраций, вызываемых этим усилием, в отечественной промышленности действует І ОСТ 12327-79, иормирующий

допустимую остаточную неуравновешенность роторов электрических машин. Названный ГОСТ распространяется на машины общего и специального пазначення 1, роторы которых имеют массу 0,01—1000 кг при рабочей частоте вращения до 30 000 об/мин. Оп устанав-



ливает три класса точности уравновешивания: нулевой, первый и второй. Удельная остаточная неуравновешенность роторов электрических машин, условно отнесенная к их центру тяжести, не должна превышать предельных значений, указанных на рис. 3.11. Для роторов с рабочей частотой вращения менее 750 об/мин допустимые удельные остаточные неуравновешенности определяют по формуле

$$e_{\pi} = e \, 750/n \,, \tag{3.13}$$

где e — допустимая удельная остаточная неуравновешенность, определяемая по графикам рис. 3.11 для соответствующих роторов при n=750 об/мин; n — рабочая частота вращения, об/мин.

ГОСТ 12327-79 не распространяется на автотракторные электрические машины по ГОСТ 3940-71 и на крановые и металлургические электродвигатели по ГОСТ 184-71 и 185-70 и их модификации.

3.3.3. Общим критерием оценки состояния поверхностей скольжения коллекторов и контактных колец и качества балансировки машины в целом является ее вибрационная характеристика. В качестве таковой принимается наибольшее из эффективных значений вибрационной скорости $v_{\partial \Phi}$, измеренной в диапазоне от частоты вибрации, соответствующей рабочей частоте вращения, до:

частоты 10 000 Гц для машин массой от 0,02 до 0,5 кг и рабочей частотой вращения до 60 000 об/мин включительно (ГОСТ

20832-75);

частоты 2000 Гц для мащин общего и специального применення с массой от 0,25 до 2000 кг и рабочей частотой вращения от 600 до 12 000 об/мин включительно.

В зависимости от нормированного значения $v_{\phi\phi}$ все вращающиеся электрические машниы постоянного тока делятся на следующие классы:

Внбрации машин переменного тока нормированы ГОСТ 20815-75. В соответствии с ним эффективные значения вибрационной скорости для машии с частотой вращения от 600 до 3000 об/мин не должны превышать:

Класс вибрации для машин отдельных типов выбирается конструктором в зависимости от ее конкретных данных, назначения, эксплуатационных требований, конструктивных особенностей, и для данного вида машин он зависит от высоты оси их вращения. Таким образом, указанная в технической документации принадлежность мащины к тому или иному классу по вибрации одновременно является указанием на максимально допустимое для нее эффективное значение вибрационной скорости $v_{\partial \Phi}$.

3.3.4. Параметры вибрации электрических машин измеряются по методу, нормированному ГОСТ 12379-75, распространяющемуся на вращающиеся электрические машины общего назиачения и специализированные электрические машины с массой от 0,5 до 2000 кг и рабочей частотой вращения от 600 до 30 000 об/мин. В качестве измерительной аппаратуры следует применять виброизмерительные приборы с виброизмерительными преобразователями, а также октавные и третьеок-

тавные фильтры по ГОСТ 16826-71 и ГОСТ 17168-71. Вибрацию следует измерять по трем направлениям: вдоль оси вращения машины и вдоль двух других ей взаимно перпендикулярных направлений. Выбор мест измерения вибраций определяется характером испытаний, размерами, формой исполнения, степенью защиты машин и детально освещен в ГОСТ 12379-75. В этом же документе содержатся указания об условиях работы машин во время испытаний и порядок оформления результатов. Как отмечалось в п. 3.3.3, вибрационной характеристикой машины является наибольшее из эффективных значений се вибрационной скорости $v_{0\Phi}$. Последнее представляет собою среднее квадратическое отдельных значений исследуемой величины за время одного периода T. В общем случае

$$v_{3\Phi} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_{t}^{t+T} v_{\rm B}^{2}(t) dt},$$
 (3.14)

для гармонических колебаний

$$v_{\ni \Phi} = \frac{1}{\sqrt{2}} v_{\mathrm{B}m}, \qquad (3.15)$$

где $v_{\rm B}$ — текущее значение вибрационной скорости, мм/с; $v_{\rm Bm}$ — ам-плитудное (максимальное) значение вибрационной скорости, мм/с.

Вибрационную скорость рекомендуется выражать в абсолютных единицах, имеющих размерность мм/с. По ГОСТ 12379-75 разрешается выражать ее и в децибелах относительно условного пулевого значения $v_{\rm B0} = 5 \cdot 10^{-5}$ мм/с. Переход от значений вибрационной скорости, выраженных в абсолютных единицах $v_{\rm B}$, к значениям, выраженным в децибелах $v_{\rm A6}$, может быть произведен с помощью формулы

$$v_{\rm A6} = 20 \, \text{Ig} \, v_{\rm B} / v_{\rm B0}.$$
 (3.16)

Результаты расчетов по последней формуле для значений $v_{д6}$ от 0 до 150 содержатся в приложении 2 к ГОСТ 12379-75.

3.3.5. Государственные стандарты 20832-75, 16921-73 и 12379-75 используются при оценке вибраций электрических машин, проводимой в процессе проведения их приемо-сдаточных, контрольных и типовых испытаний на электромашиностроительных предприятиях. При проведении пусконаладочных и ремонтных работ вибрации оценивают по значению двойной амплитуды так, как это предусмотрено Правилами устройства электроустановок, изданными в 1976 г. Техника проведения соответствующих измерений и места размещения датчиков аналогичны указанным в предыдущем пункте. В качестве датчиков здесь применяются вибрографы и виброметры, и определяемая с их помощью удвоениая амплитуда колебаний машины (вибрации) не должна превышать значений, приведенных в табл. 3.4.

Если при проведении испытаний будет установлено, что значение выбрационной характеристики проверяемой машины превышает установленные нормы, необходимо позаботиться о спижении этих значений. Делается это путем устранения дебаланса ее вращающейся части, который может быть статическим, динамическим и смешанным.

3.3.6. Статический дебаланс вращающейся части электрической машины устраняется ее статической балансировкой. Значительно более эффективной является динамическая балансировка, в процессе проведения которой устраняются любые виды дебаланса, и делается это с гораздо большей точностью. Для динамической балансировки

Таблица 3.4. Допустимые значення вибрацни электрических машин

Частота вращения, об/мин	Наибольшая допустимая вибрация, мкм, по данным			
	ПУЭ-76	ЛЭО "Электросила"	хэмз	
500		160	85	
600		140	80	
750	160	120	7 5	
1000	130	100	70	
1500	100	85	60	
3000	50	50	30	
4000		40	10	
5000		30	10	

используются специальные балансировочные стапки, принцип действия и устройство которых описаны в специальной литературе и инструкциях к этим стапкам. Однако в практике возникают ситуации, когда динамическую балансировку вращающейся части электрической машины приходится производить в ее собственных подшипниках. В последнем случае можно применить несколько методов балансировки, описание которых можно найти в рабстах [3.1, 3.7, 3.9 и 3.11]. Конструкции грузов, с помощью которых осуществляется уравновешивание, и способы их закрепления разрабатывают предприятия, выпускающие электрические машины. На оборудовании, балансировка которых проводится в ремонтных цехах и на производственных предприятиях, используют те средства уравновешивания, которые предусмотрены в конструкции балансируемых машин.

3.4. Установка щеток. Регулировка щеткодержателей

3.4.1. Установка щеток предусматривает размещение их в гнездах обойм щеткодержателей, расстановку держателей на бракетах и размещение бракетов по окружности коллекторов и контактных колец. Перечисленные операции выполняются с соблюдением определенных правил, одно из которых состоит в том, что, помещая щетки в гнезда обойм щеткодержателей, необходимо обеспечить для них определенную посадку. Последняя создается за счет зазоров, размеры которых указаны в ранее приведенной табл. 2.3. Содержащиеся там числа относятся к радиальным щеткодержателям машин общепромышленного назначения. Для аналогичных держателей автотракторного электрооборудования эти числа являются рекомендуемыми и их нельзя превышать более чем в 2,5 раза. Зазоры между щетками и стенками гнезд реактивных щеткодержателей не нормируются.

3.4.2. После размещения щеток в гнездах обойм щеткодержателей их контактным поверхностям необходимо придать профиль колекторов и контактных колец, с которыми им предстоит работать. Поскольку контактные поверхности выпускаемых щеток в подавляющем большинстве случаев не профилируются, эта операция проняводится при установке щеток на машины. Весьма распространенный способ ее проведения состоит в том, что между поверхностью скольжения вращающейся части машины и щеткой протягивают электрокорундовую шлифовальную шкуру с зерпистостью № 150 или

180. Направление движения шкурки должно быть согласовано с фасоном щетки и направлением вращения машины, как это показано на рис. 3.12. Эту операцию можно производить и с комощью различных приспособлений. Простейшее из них представляет собою деревянный барабан, днаметр которого соответствует днаметру коллектора или кольца. Поверхность барабана окленвается электрокорундовой шкуркой, к которой и прижимаются профилируемые щетки. При этом они должны помещаться в щеткодержателях, ориентировка которых по отношению к барабанам должна быть точно такой же,




Рис. 3.12. Схема взаимной ориентировки щеткодержателей, направления вращения коллекторов и направления перемещения шлифовальной шкурки при профилировке щеток:

A — направление вращения якоря; B — направление движення шлифовальной шкурки

как и у держателей машшы по отношению к поверхности скольжения. Шесть-семь оборотов барабана достаточно для того, чтобы контактная поверхность щеток приобрела пеобходимый профиль.

При подгонке профиля металлографитовых щеток, содержащих значительное количество металла, описанный способ профилировки целесообразно заменнть фрезерованием на горизонтально-фрезерном станке.

- 3.4.3. При размещении щеток в щеткодержателях необходимо обратить внимание на нажатие на щетки и его равномерность. Нормируемое нажатие определяется как произведение площади поперечпого сечения щетки на выбранное для нее удельное давление. Ввиду того, что подавляющее большинство изготавливаемых типов щеткодержателей не имеет устройств для регулирования давления или допускает только его ступенчатую регулировку, а также и потому, что это давление изменяется с изменением радиальных размеров шеток, во всех случаях эксплуатации приходится сталкиваться тельным разбросом нажатий на щетки. Подобное обстоятельство приводит к неравномерному распределению токов между параллельно включенными щетками, неравномерному их износу и другим нежелательным явлениям. Для того чтобы затормозить развитие этих явлений, необходимо принять меры к тому, чтобы разброс давления щетки установленного на машине комплекта не превышал $\pm 10\%$ от среднего значения.
- 3.4.4. Контролируемое давление на щетки измеряют пружиниыми динамометрами. Их применение требует некоторого навыка: прежде всего, следует позаботиться о том, чтобы направление приложения нажимного усилия со стороны пальца щеткодержателя и ось дина-

мометра располагались на одной линии. Уравновенивание сил динамометра и нажимного пальца держателя происходит в момент, когда последний теряет контакт со щеткой. Этот момент можно уловить по выпавшему листку бумаги, предварительно помещенному между

контактной поверхностью щетки и новерхностью скольжения коллек-

тора.

3.4.5. Установке щеток в гнезда щеткодержателей должна предшествовать расстановка щеткодержателей на бракетах машины. Для того чтобы изнашивание лекторов и контактных колец происходило более равномерно по всей их рабочей поверхности, щеткодержатели рекомендуется расставлять так, как это показано на рис. 3.13, т. е. каждую пару рядом расположенных держателей смещать относительно друг друга на размер C_1 . При этом крайние ряды щеток не свешиваться над краями должны поверхностей скольжения. Для выполнения указанного условия необходимо знать возможные осевые пе-




Рис. 3.13. Расстановка щеток на коллекторе по схеме «сдвинутых дорожек» (сдвига) C_1 — размер осевого сдвига; C_2 — расстояние между крайними щетками и краем коллектора

ремещения валов электрических машин. При использовании подшип- ипков скольжения допустимые значения перемещений таковы:

Мошность машины, кВт	В одну стогону, мм	В две стороны, мм
до 10	0,50	1,0
1020	0,75	1,5
20—70	1,00	2,0
70 —125	1,50	3,0
Свыше 125	2,00	4,0

В машинах с диаметром шейки вала свыше 200 мм допустимое значение перемещения может достигать 2% от диаметра этой шейки. Рассматриваемые перемещения происходят относительно того положения якоря или ротора, которое определяется действием магинтного поля мащины. Расстояния между крайними щетками и краями поверхностей скольжения C_2 должны быть не менее приведенных в последнем столбце вывода чисел. В противном случае возможно разрушение крайних щеток.

- 3.4.6. При закреплении щеткодержателей на бракетах следует установить определенное расстояцие между нижней гранью их обойм и поверхностью скольжения коллектора или кольца. Для коллекторных машин мощностью до 3—5 кВт это расстояние должно составлять 1,0—1,5 мм, у более мощных машин его можно повысить до 2—3 мм. На крупных высоковольтных электродвигателях рассматриваемое расстояние следует увеличить до 3—5 мм.
- 3.4.7. Наряду с расстановкой щеткодержателей на бракетах машины необходимо обеспечить правильное размещение самих бракетов на траверсе, с тем чтобы они были равномерно распределены вдоль окружности коллектора или кольца. Для проверки правильности такого размещения по всей окружности под щеткодержателями одного

следа прокладывают бумажную леиту шириной 20—25 мм, на ленте карандашом отмечают положение сбегающих граней щеток, после чего ленту снимают и масштабной линейкой измеряют расстояние между соседними метками. Размещение бракетов и щеткодержателей признается удовлетворительным, если разность между наибольшим и наименьшим из измеренных расстояний оказывается для крупных машин не более 0,5%, а для машин мощностью менее 200 кВт—1,5—2,0%. При несоблюдении указанных норм размещение бракетов следует отрегулировать дополнительно.

3.4.8. Еще одним существенным требованием при установке щеток на машине является их правильная ориентация по отношению к электрической нейтрали. В современных правильно построенных и




Рис. 3.14. Схема для установки щеток в нейтральное положение

хорошо отрегулированных машинах с добавочными полюсами щетки должны занимать на коллекторе такое положение, при котором ненагруженного якоря достигает максимального значения. Выполнение указанного условия проверяется несколькими способами. В случае, если машина работает в генераторном режиме, с нее снимают цагрузку, фиксируют в цепи возбуждения постояпное сопротивление и, перемещая траверсу, подбирают для нее и щеток такое положение, при котором напряжение генератора будет максимальным. Для машин, работающих в двигательном режиме, искомое положение находят по частоте вращения, которую они развивают при вращении в двух направлениях. Если щетки расположены на нейтрали, в обоих случаях число оборотов окажется одинаковым. Нагрузку при проведении этого опыта с машин сиимают.

Для неподвижных машин возможно осуществление опыта по схеме, показанной на рис. 3.14. К зажимам якоря манины подключают магнитоэлектрический двусторонний вольтметр 1,5—3,0 В, а в обмотку возбуждения включают и выключают ток, составляющий 5—10% от номинального. При положении шеток на нейтрали стрелка вольтметра будет оставаться неподвижной.

Последний способ определения нейтрали наиболее надежен и сму следует отдавать предпочтение перед другими описанными способами. Опыт по определению положения нейтрали следует производить при полностью притертых к профилю коллектора щетках. В противном случае после приработки потребуется дополнительная регулировка положения траверсы.

3.5. Замена щеток зарубежного производства отечественными щетками

3.5.1. Приступая к замене износившихся щеток на электрических машипах зарубежного производства, необходимо составить себе представление о параметрах и свойствах изделий заменяемого комплекта. Эти сведения можно получить, осмотрев подлежащие замене щетки и сопоставив напесенное на них изображение фирменного знака и обозначение марки материала с изображениями рис. 2.11 и информацией, содержащейся в табл. 1.5—1.15, 2.5 и 2.6. В результате подобного сопоставления будут определены изготовитель заменяе-

мых щеток, параметры материала, из которого они изготовлены, и основные области их применения.

3.5.2. Определив изготовителя подлежащих замене щеток, следует обратиться к соответствующей графе табл. 1.16 и, найдя в ней обозначение марки этих щеток, установить классификационный индекс, к которому она относится. Марки щеток других изготовителей, расположенные в горизонтальных строках, относящихся к установленному классификационному индексу, в первом приближении могут рассматриваться в качестве аналогов. Некоторые дополнительные рекомендации по использованию сведений табл. 1.16 изложены ранее в п. 1.9.3.

В случае, если замене подлежат щетки, работавшие на электрической машине специализированного назначения, т. е. на машине, выполненной с учетом каких-либо специфических требоваций, то, подбирая для ее щеток аналог, его следует искать среди щеток, изготовленных из материалов того же класса, обладающих аналогичными или близкими значениями технических параметров и предназначенных для эксплуатации в аналогичных условиях. Пример такого способа подбора марок-аналогов щеток для нескольких машин специализированного назначения приведен в табл. 3.5.

Таблица 3.5. Марки-аналогн щеток, изготавливаемых предприятиями различных стран для некоторых специализирования областей их использования

Марка материала	Номинальная плот- ность тока, А/см ³	Допустимая окруж- ная скорость, м/с	Удельное электро- сопротивле- ние, мкОм·м	Удельное нажатие, кПа	Переходн о е падение напряжения на пару щеток, В	I⊂оэффициент трения не более
--------------------	--	--	---	-----------------------------	--	------------------------------------

Щетки автомобильных стартеров

				CC	CCP		
ΜΓC20 ΜΓCΟ ΜΓCΟΛ ΜΓ4C		20 20 20 —	15 20 15	$ \begin{vmatrix} 0,1-0,4 \\ < 0,3 \\ 0,1-0,3 \\ 0,4-3,0 \end{vmatrix} $	18—23 —	$\begin{bmatrix} 0,3-1,0\\0,08-0,35\\0,1-0,5\\0,6-1,6 \end{bmatrix}$	0,25 0,25 0,25 0,20
				ΓJ	ĮР		
M15			15	0,1*	40—70	< 0,1	0,1-0,2
				П	ΗP		
M78 M83	}	20 20	20 20	$ \begin{array}{c} 0,04-0,09\\0,06-0,18 \end{array} $	20 18	0,20—0,28 0,25—0,40	0,2 0 0,2 3

										
Марка материала	Номинальная илот- иость тока. А/см ²		Гопустимая окруж- ная скорость, м/с	Удельное электро- сопротивле- ние, мкОм·м	Удельное нажатие, кПа	Переходное на д ение напряжения на пару шеток, В	Коэффициент трения не более			
			-	ЧС	СР					
K11 K31 M8 M15	18 15 20 20	Ì	20 25 15 20	0,07—0,17 0,12—0,20 0,05—0,16 0,40—0,70	$\begin{array}{c c} 20-25 \\ 20-25 \\ 20-25 \\ 20-25 \end{array}$	0,5* 1,1* 0,5* 1,2*	0,20 0,22 0,25 0,25			
Великобритания ¹										
СМО	17		20	0,13*	11	< 0,40	0,15-0,20			
Франция ²										
OMC	30		20	0,08*	-	< 1,4	< 0,12			
				CII	ЦА³					
543	23		20	0,08*	17—24	< 0,2	0,22-0,30			

Щетки универсальных коллекторных двигателей электробытовых прибороз, электроинструмента и др.

Высокоомные

CCCP

Γ21 Γ33	$\left \begin{array}{c}5\\5,5\end{array}\right $	30 36	150—420 150—42 0	15—100 29—54	4,3* 3,5—6,0	0,22 0,25					
			П	Ib							
G200	5	30	150250	22	4, 1-5,5	0,20					
Велик о британия¹											
IM6	2,5	30	760*	21	>3,6	< 0,16					

Марка материал	ra	Номинальня плот- пость тока, А'см²		Лопустимая окруж- ная скорость, м/с	c	Удельное электро- опротивле- ние, мкОм·м	Удельное нажатие, кПа	Переходное падение напряжения на пару щеток, В	Коэффициент трения не более
			,- <u>,-</u> ,			ФІ	ΡΓ ⁴		
RH94 RK43 RK86		5 8 8		20 30 30		500* 500* 200*		2,2 5,1* 4,4*	0,38 0,13 0,08
						Низко	омные		
						CC	ССР		
Γ4		5		30		10—25	2025	До 2	0,30
						ПΗ	1 P		
W25 W50 E53		8 7 10		25 25 50		25—40 5070 45—60	22 22 22	1,4-2,2 1,82,3 2,53,5	$egin{pmatrix} 0,25 \ 0,25 \ 0,25 \end{bmatrix}$
						Ч	ССР		
T3 TA45 EK63;		6 8 10		15 15 40		40—70 35—55 40—60	17—20 35 18	3,6* - 3,6*	0,30
						BH	1P		
К SZK		7 8		15 40		44 * 55 *		2,8* 3,2*	0,15 0,10
						CI	∐A³		
306 405 442 808		5 5 6 5		16 20 18 18		38* 66* 36* 40*	12—17 12—17 28—40 12—17	$ \begin{array}{c c} 0,8-1,3\\ 1,3-1,9\\ 1,3-1,9\\ 0,8-1,3 \end{array} $	

Предприятия фирмы "Морганайт"
 Предприятня фирмы "Ле Карбон Лорреи"
 Предприятия фирмы "Юнион Карбайд"
 Предприятия фирмы "Рипгедорф"
 Приведены средние значения. Потробнее см. в п. 1.8.5.

Информация, содержащаяся в § 2.5 и 2.6 и в табл. 1.5—1.15, позволяет построить аналогичные таблицы для щеток машин других назначений.

5.5.3. Каким бы из двух рассмотренных способов определения марок аналогов ни пользовались, всегда цужно иметь они дают ответ только в первом приближенин. По указанной причине, оборудовав электрическую мащину комплектом ицеток новой марки, после ввода машины в эксплуатацию необходимо тщательно наблюдать за всеми особенностями работы деталей ее узла токосъема. Если эта работа будет протекать удовлетворительно, при всех буемых режимах эксплуатации оборудования, то выбор заменяющего аналога может быть признан удачным. В противном случае возпикает пеобходимость в подборе нового аналога. Выбирая аналог, следует учитывать недостатки, обнаружившиеся при примепении щеток первоначально выбранной марки. Так, если при первом выборе аналога была обнаружена неудовлетворительная ция, то повторный выбор должен пасть на марку, обладающую более высокими коммутирующими свойствами. Общие закономериости изменения различных свойств щеточных материалов рассмотрены § 1.6. Миогочисленные примеры удачно произведенных замен на импортных электрических мащинах щеток зарубежного производства отечественными щетками можно найти в гл. 4 и в публикациях [2.1, 2.4, 2.5, 3.2, 3.3].

3.6. Улучшение эксплуатационных свойств щеток

- 3.6.1. В процессе эксплуатации электрических машии очень часто возникает необходимость в форсировании режимов их работы. При этом бывшее ранее удовлетворительным взаимодействие элементов скользящего контакта может нарушиться. Для устранения возникших нарушений можно использовать несколько способов, одиа часть которых связана с изменением электромагнитного состояния эксплуатируемых машин, а другая с воздействием на детали скользящего контакта. Сведения о способах настройки процесса коммутации изложены в п. 3.1.11 и 3.1.12. В последующем речь пойдет о способах улучшения эксплуатационных свойств деталей узла токосъема за счет щеток.
- 3.6.2. Характерными признаками искрепия, которое может быть устранено применением щеток с более высокими коммутирующими свойствами, являются бело-голубой или желтый цвет искр, щих шаровидную или каплеобразную форму, изменение интенсивности искрения, пропорциональное изменению нагрузки, его малая зависимость от частоты вращения и особенность расположения подгара, образующегося на поверхности коллектора. Подгар в рассматриваемом случае образуется либо по всей его поверхности, либо па отдельных пластинах, в расположении которых наблюдается определенцая закопомерность. Одним из наиболее падежных способов устранения возникшего искрения и нормализации процесса коммутации при форсировании режима работы коллекторной машины является переход к использованию щеток новой марки с более высокими свойствами. Общий характер кинепения коммутирующими свойств был показан на рис. 1.14, линия N которого свидетельствует о последовательном возрастании этих свойств по мере увеличения количества вводимой в состав щеточного материала сажи. Для того чтобы изображенную на рис. 1.14 качественную оценку закономерности изменения N в зависимости от состава щеточных

можно было заменить количествениой, необходимо располагать общирными экспериментальными данными, характеризующими поведение щеток различных марок на различных электрических машинах. Статистическая обработка собранных к настоящему времени подобных данных, относящихся к крупным электрическим машинам народнохозяйственного назначения, показывает, что для щеток ряда марок N имеет следующие средние значения:

Марка щеток. . . 611М ЭГ4 ЭГ71 ЭГ2А ЭГ14 ЭГ8 ЭГ51 ЭГ74 ЭГ85 N 0,9 1,0 1,2 1,3 1,8 2,2 2,7 3,1 3,1

Применяя щетки в указанной здесь последовательности возрастания значений N, удается повысить коммутационную надежность работы элементов скользящего контакта электрических манни постоянного тока. Пользуясь сформулированным правилом, не следует стремиться к использованию щеток, обладающих наибольшими значениями N, ибо при этом снижаются их износоустойчивость и вибростойкость.

Задачу повышения коммутирующей способности щеток можно решить еще одним путем, не требующим изменения марки материала, из которого они изготовлены. Здесь имеется в виду замена щеток обычной конструкции разрезными, что в большом количестве случаев улучшает коммутацию машин на одну степень, оцепиваемую по СТ СЭВ 1346-78.

3.6.3. Описанные способы улучшения коммутации требуют для своего осуществления нового комплекта щеток. При отсутствии такового поставленная задача может быть решена еще двумя приемами: путем образования на щетках имеющегося комплекта 2—3 прорезей или установления щеток ступенчато (с раздвижкой). Прорези делаются на контактиой поверхности щетки. Они располагаются параллельно ее аксиальному размеру или под углом 15—20° к нему. Ширина прорези 1—2 мм, а глубина не более 10—15 мм. Педостаток этого приема состоит в том, что его эффект проявляет себя относительно непродолжительное время. По мере изнашивания части щетки с прорезями он исчезает.

Установка шеток ступенчато производится путем применения прокладок, номещаемых между щеткодержателями и бракетами, к которым они прикрепляются. В результате цетки держателей данного бракета располагаются так, как это показано на рис. 3.15. Применение описываемого приема позволяет использовать имеющийся комплект щеток, но при этом увеличиваются трудозатраты на подбор толщины прокладок. Эту толщину приходится подбирать опытным путем, и возможны случаи, когда при превышении се опти-

мального значения коммутация ухудшается.

3.6.4. В практике эксплуатации электрических машип известны случаи, когда причиой искреиия в скользящем контакте являются вибрации щеток. Отличительная особенность искрения, вызващого вибрациями, состоит в том, что оно не зависит от пагрузки машины, его можно уменьшить, повышая нажатие на щетки и спижая частоту вращения. Для такого искрения характерна зеленоватая окраска искр, возникающих не только под сбегающим краем щетки, а под всей ее контактной поверхностью. Подгар при этом поражает различные участки поверхности коллектора, в расположении которых пикакой закономерности не наблюдается. Для ликвидации искрения щеток в этом случае необходимо устранить их вибрации (см. § 3.2 и 3.3). Если же вибрации возникли из-за появления в атмосфере,

окружающей машину, химически активных веществ, воздействовавших на состояние коллекторной пленки, то последнюю необходимо смазать. Названная операция производится с помощью парафина или специальных смазывающих щеток. В качестве таковых рекомендуется применять щетки марки ЭГ4, количество которых подбирается опытным путем. Иногда оказывается достаточным размещение однойдвух щеток по каждому следу, причем их ставят на бракеты, обходя коллектор по винтовой линии.

3.6.5. Если нормирование показателей степени искрения и вибрации электрических машин имеет многолетнюю практику, то нормирование показателей скорости изнашивания элементов скользящего контакта находится в начальной стадии своего развития. В настоящее время подобным нормированием охвачены щетки отдельных марок, предназначеные для машин специализированного назначения,




Рис. 3.15. Схема ступенчатой расстановки щеток: 1—3 — прокладки разной толщины

эксплуатируемых в фиксированных режимах, например автотракторные. В повейних предложениях по проектированию серий электрических машин указано, что средний ресурс работы двигателей постоянного тока общего применения без смены щеток должен лять 2000 ч. а вероятность безотказной работы двигателя при указаниом числе часов наработки должна быть не менее 0,9 [2.6]. Достижение этих показателей осущсствимо двумя путями: применением щеток возможно большего радиального размера и изготовлением из возможно более изпосоустойчивых материалов. Возможности первого из перечисленных путей рассмотрены в п. 2.2.1, где указано, что раднальный размер щеток в соответствии c FOCT может быть доведен до 125 мм. Возможности второго пути решения рассматриваемой задачи состоят в переходе к использованию щеток, в составе которых уменьшается количество сажи и возрастает количество графита. Однако двигаться по указанному пути только до тех пор, пока в шетках будет сохраняться необходимый запас коммутирующих свойств. Если же машина по этому показателю напряжена и ее работа может обеспечиваться только щетками, содержащими значительное количество сажи, то для повышения изпосоустойчивости в них вводятся пропитывающие вещества. Соответствующие технологические операции производятся на предприятиях, изготавливающих щетки. Пропитанные изделия маркируются двояким образом: в одном случае к обозначению исходной марки добавляются некоторые литеры (например, ЭГ2АФ, ЭГ74К, ЭГ74АФ), в другом — они получают самостоятельную маркировку ($\Im \Gamma 61$, $\Im \Gamma 85$, A8 и др.).

3.6.6. Систематические многолетние наблюдения за изнашиванием рабочих поверхностей коллекторов позволяют характеризовать уровень средней скорости их изнашивания по радиусу \bar{v}_{κ} за 1000 ч:

	$oldsymbol{v}$, мм/ $i00\underline{0}$ ч
Коллекторы турбовозбудителей мощ-	
ностью 120—180 кВт со щетками марки	
611M	0,05
То же, мощностью 300 — 450 кВг со	·
щетками марки ЭГ4	0,10-0,15
Коллекторы судовых электрических ма-	,
шан со щетками марок ЭГ14 и ЭГ74	0,11

Для ряда областей применения определены не средние значения $\bar{v}_{\rm K}$, а максимальные. Так, у тяговых электрических машин, оборудованных щетками марок ЭГ75, ЭГ61А и ЭГ61, скорости изнацивания коллекторов не превышают соответственно 0,05; 0,06 и 0.07 мм за 100 тыс. км пробега локомотива. При эксплуатации коллекторных машин переменного тока, возбуждаемых со стороны статора и ротора, со щетками марок Г22, Г26 и Г30 $v_{\rm Kmax}$ == 0,10 мм за 1000 ч. Скорость изнашивания коллекторов однофазных универсальных двигателей со щетками марок Г4 и ЭГ8 за 1000 ч достигает 1,0 мм.

Скорость изнашивания рабочих поверхностей контактных колец ценей возбуждения турбогенераторов различных мощностей при работе со щетками марок ЭГ4, ЭГ2АФ и 611ОМ достигает следующих значений:

		колец за I , с о щетка	•
	ЭГ2АФ	ЭГ4	611OM
Кольца положительной по-		0.00	
мощі остью 200 МВт		0,09	
мощностью 300 МВт Кольца отрицательной по-		0,20	0,03
лярности		0.04	
мощ остью 200 МВт	0.10	0,04	_
мощностью 300 МВт	0,10		_

Приведенные здесь значения v_{κ} обусловлены нормальным взанчодействием элементов скользящего контакта. Существенное превышение этих значений указывает на необходимость проверки правильности настройки машины, выбора марки щеток, наличия в слагающем их материале или окружающей среде абразивных веществ. Влияние различных факторов на износ коллекторов и контактных колец подробно рассмотрено в работе [2.1].

3.6.7. Еще одинм результатом взаимодействия элементов скользящих контактов работающих электрических машин является, как отмечалось в п. 2.8.10, образование на гранях коллекторных пластин «козырьков». Механизм этого процесса пока еще изучен недостаточно полно. Очень часто этот процесс связывается со способностью поверностного слоя пластин к «заволакиванию». Существуют высказывания, связывающие этот процесс с особенностями прохождения тока в зоне контакта. Указанные обстоятельства приводят к тому, что при разработке рекомендаций по предотвращению этого процесса прихо-

дится ориентироваться главным образом на данные практики. следняя располагает большим количеством разнообразных часто находящихся в противоречии между собой. Так, многолетний опыт эксплуатации тяговых двигателей электровозов показывает, что в отношении заволакивания щетки марки ЭГ2А являются благополучными. В то же время длительные систематические наблюдения за использованием щеток этой марки на нескольких электрических машин мощностью до 7300 кВт, эксплуатируемых прокатном производстве, показали, что в ЭТИХ условиях не зарегистрировано ин одного случая их отрицательного воздействия на коллекторы. Бесспорным является наблюдение, свидетельствующее о том, что образование козырьков происходит на коллекторах машин, график нагрузки которых содержит периоды холостого хода или весьма малых нагрузок, чередующихся с периодами значительных, пусть даже кратковременных, перегрузок, и что вероятность их возникновения растет по мере перехода от использования графитовых щеток к щеткам, в составе которых есть технический углерод.

Чтобы предотвратить образование козырьков, на стадии проектирования и изготовления машины для ее коллектора выбираются легированные проводниковые материалы в соответствин с рекомендациями РТМ.ОАА.685.003—71. Если же рассматриваемое явление обнаруживается на эксплуатируемой машине, то необходимо осуществить два следующих мероприятия: счистить образовавшиеся козырьки и устранить возможность их дальнейшего образования. Удаление козырьков производят вручную, снимая при этом с граии коллекторных пластин фаски несколько увеличенных по сравнению с обычными размеров. Для того чтобы компенсировать происшедшее при этом уменьшение продолжительности периода коммутации, целесообразно осуществить раздвижку щеток (см. п. 3.6.3). Производя мые операции, не лишие проверить нажатие на шетки и, если окажется возможным, уменьшить его до допустимого нижнего предела. Сложнее устранить возможность дальнейшего образования ков. Для этого оказывается необходимым либо заменить марку применяемых щеток, либо упрочнить поверхностный слой коллекторных пластин [3.16]. В п. 3.6.7 отмечался зафиксироваиный факт возрастания вероятности образования козырьков по мере перехода к использованию щеток, содержащих в своем большее количество технического углерода. Используя отмеченное обстоятельство, можно устранять рассматриваемый дефект элементов скользящих контактов, переходя к использованию щеток, основным компонентом которых является не технический углерод, а графит или кокс. Количественная оценка этой закономериости, полученная на основе наблюдений за работой щеток ряда марок на электрических машинах большой мощности прокатного производства, характеризуется следующими цифрамн:

	Количество	относительное
Марка	машин, нахо-	количество машин,
щеток	дившихся п о д наблюд ением ,	на которых наблю- далось образоваиие
	uit.	козырьков, %
ЭГ2А	383	0
9 l751	23 6	0,4
$9\Gamma54$	37	0
9 [14	497	0
ЭГ74	801	5, 5
ЭГ4	276	0,3

- 3.6.8. Еще одним способом нормализации работы скользящего контакта может служить установка на электрической машине комплекта щеток, в состав которого входят изделия разных марок. Описанное в п. 3.6.4 применение смазывающих щеток является одним из вариантов такого способа. Изменяя соотношение устанавливаемого на электрическую машину количества сажевых графитных щеток, эксплуатационник по сути дела решает ту задачу, что и технолог щеточного производства, создающий повые материалы путем изменения соотношения входящих в них компонентов: сажи и графита. В пределе, установив в щеткодержателях бракетов одной полярности сажевые щетки, а в держателях другой полярности щетки из натурального графита, получают результат, характерный для работы щеток некоторой средней между ними марки. Эффективность использования смешанного комплекта иллюстрируется эксплуатации опытом ИΧ на генераторе типа ГІІ-20-3500, входящем в состав трехмашинного преобразовательного агрегата слябинга. Применение здесь комплекта щеток, одна половина которого состояла из изделий сажевой композиции (марка ЭГ74), а другая из натурального графита (марка ЭГ4), привело к что средняя скорость изнашивания щеток марки ЭГ74 снизилась 7,5 до 2,8 мм за 1000 ч эксплуатации.
- 3.6.9. Факторами, определяющими возможность нормального функционирования скользящего контакта электрических машин, являются также химический состав окружающей среды и присутствие в ней взвещенных абразивных частиц. Подавляющее большинство электрических машин эксплуатируется в среде атмосферного воздуха, являющегося физической смесью 75% азота, 23% кислорода и 2% других газов. Когда атмосфера не загрязнена химически активными парами и газами, нагретая поверхность коллектора поглощает воздуха кислород, который диффундирует под слой политуры и окисляет медь. Истирание щетками слоя политуры и процесс ее образования находятся в динамическом равновесии, и скользящий контакт функционирует нормально. Появление в окружающей атмосфере химически активных веществ изменяет характер протекация этого цесса, и работа элементов контакта нарушается: исчезает возникают вибрации, увеличивается изпос, возникает искрение и т. п. Радикальным средством ликвидации возникших нарушений является устранение из окружающей атмосферы появившихся в ней вредных примесей. В отдельных случаях выход может быть найден в применении щеток соответствующих марок. Например, электрические машины, эксплуатируемые в атмосфере, содержащей кремнийорганические соединения, могут успешно работать со цетками марки ЭГ74К.

Первым из указапных средств — очищением окружающей атмосферы — следует пользоваться и в случае появления в ней взвещениях абразивных частиц. Невыполнение этого условия приводит примерно к таким же нарушениям работы контакта, которые паблюдаются при появлении в атмосфере химически активных веществ, но только при загрязнении ее механическими частицами поверхности щеток и коллекторов покрываются бороздками и глубокими рисками.

3.6.10. Особую роль в обеспечении нормальной работы скользящего контакта электрических машин играет присутствие в окружающей их атмосфере влаги. Содержание ее определяется температурой атмосферы, ее давлением и в зависимости от соотношения указанных параметров оно изменяется в широких пределах. Если абсолютное количество влаги в 1 м³ воздуха окажется менее 3—1 г. работа электрического скользящего контакта нарушается: исчезает политура, катастрофически изнашиваются щетки, нарушается коммутация. Во

избежание этого необходимо, чтобы объемная влажность поступающего в зону контакта воздуха не снижалась до критического предела, а превыщала его. Объемная влажность воздуха при различной его относительной влажности и температуре показана в табл. 3.6. При состоянии среды в пределах зоны 1, в которой объемная влажность воздуха ниже 1 г/м³, скользящий контакт пормально функционировать не может.

В зоне II, в которой объемная влажность колеблется от 1 до 3 г/м³, скользящий контакт работает пеустойчиво; и только при состоянии среды, охватываемой зоной III, когда в 1 м³ воздуха содержится 3—20 г водяных паров, для работы элементов скользящего контакта создаются оптимальные условия. Переход в зону IV обуславливает появление в атмосфере избыточного количества влаги, что приводит к ухудшению работы контакта.

Для пользования табл. 3.6 помимо температуры воздуха необходимо знать его относительную влажность. Ее определяют с помощью психрометра, который в простейшем виде представляет собой прибор, состоящий из двух термометров. Ртутная или спиртовая колбочка одного из них погружена в испаритель, вследствие чего показания этого влажного термометра будут всегда меньше, чем показания сухого. По разности этих показаний и по температуре, отсчитываемой на влажном термометре $T_{\rm B}$, пользуясь исихрометрической табл. 3.7. определяют значение относительной влажности.

Если при эксплуатации электрической машины выявится педостаток влаги в окружающей среде (такой случай происходит при резком охлаждении этой среды), то последнюю необходимо увлажнить. Сделать это лучше всего, введя в нее влажный пар. Если подобную рекомендацию осуществить по каким-либо причинам нельзя, следует применить щетки со специальными пропитками (высотные).

3.6.11. В процессе эксплуатации щеток не следует оставлять без внимания воздействие продуктов их изнашивания на сопротивление изоляции электрических машин. Эти продукты представляют частицы материала щетки. Размер частиц лежит в пределах от 0,1 до нескольких десятков микрометров, они наэлектризованы, и содержат значительное количество кислорода. Под действием электростатических сил частицы осаждаются на поверхностях изоляции обмоток, внедряются в имеющиеся на них микротрещины и, создавая пути для токов утечки, снижают общее сопротивление изоляции. Особенно интенсивно описываемые явления развиваются при использовании щеток на сажевой основе и при наличии в полости машины масла. Если сопротивление изоляции оказывается менее установленной в стандарте или технических условиях нормы на данный вид машины, то эксплуатационный персонал вынужден проводить трудоемкую работу по очистке изоляции обмоток от щеточной пыли.

Вопрос о продуктах изпашивания щеток становится актуальным для электрических машин с замкнутым циклом вентиляции. В указанном случае возникает необходимость в оборудовании электрических машин фильтрами. Для расчета последних необходимо располагать данными о количестве образующихся в работающей машине этих продуктов. Объем щеточной пыли, м³/ч, образуемой изнашивающимися щетками за 1 час их работы, определяется по формуле

$$V_{\rm II} = 0.2 \frac{P_{\rm M}}{JU\eta} \bar{v} \frac{\rho_{\rm v}}{\rho_{\rm H}} \cdot 10^{-6},$$
 (3.17)

где $P_{\rm M}$ — мощность электрической машины, кВт; U — напряжение, В; η — КПД электрической мацины; \bar{v} — средняя скорость изнашивания

Объемная (абсолютная) влажность воздуха при различных значениях его температуры и относительной влажности, г/м3 3.6. Таблица

Относительная							Темпера	атура воз	духа,	J.					
влажность, %	-20	I5	01-	-5	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
				Зона І								:			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0,11	0,16	0,23	0,34	0,49	0,68	0,94	[1,28]	1,72	2,29	3,01	3,93	5,08	6,50	8,23
20	0,22	0,32	0,46	0,68	0,98	1,36	1,88	2,56	3,44	4,58	6,05	7,86	10,16	13,00	16,46
25	0,26	0,40	0,58	0,85	1,23	1,70	2,35	3,20	4,30	5,73	7,52	9,83	12,70	16,25	20,58
30	0,33	0,48	0,69	1,05	1,47	2,04	2,82	3,84	5,16	6,87	9,03	11,79	15,24	19,50	24,69
35	0,39	0,56	0,81	1,19	1,71	2,38	3,29	4,48	6,02	8,02	10,53	13,76	17,78	22,75	28,81
40	0,44	0,64	0,92	1,36	1,96	2,72	3,76	5,12	6,88	9,16	12,04	15,72	20,32	26,00	32,92
45 50	0,50	0,72	1,04	1,53	2,20	3,06	4,23	5,76	7,75	10,31	13,54	17,69	ω, n	29,25	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>
00	0,00	0,00	1,13	1,70	2,40	ა, 4∪	4,70	0,40	00,0	11,40	CO CI	~	25,40	•	41,15
55 60	09,0	0,88	1,26	1,87	$\frac{2}{2}, \frac{70}{2}$	3,74	5,16	7,05	9,46	12,60	16,55	21,62	27,94	35,75	45,29
00	0,00	0,90	1,38	2,04	2,84	4,08		7,68	10,30	13,74	•	\sim	30,48	39,00	
65	0,72	1,04	1,49	2,21	3,18	4,42	6,13	8,32	11,19	14,89	19,56	25,55	33,02	42,25	53,50
<u>20</u>	0,77	1,12	$1,\underline{61}$			4,76	•	8,96	_	•	1,07	•	35,56	•	9,
<u>د/</u>	0,88	$\frac{1,20}{20}$	1,72		3,67		•		12,90	17, 18	2,57	4.	38,10	•	<u>,</u>
o ∞ 	0,0	1,28 1,36	, x	27,72	3,92 18	5,44 5,79	7,51	10,24	13,26	18,32	∑ ∞ °	31,44	40,64	52,00 53,95	65,84
90	•	00,1	Ď		•	-	•	10,30	•	13,47	0, 00	•	,	•	•
06	0,99], 44	2,04	3,06	4,40	6, 12	8,45	11,50	15,50	20,51	27,09	35,37	45,72	58,50	74,07
95 100	1,05 1,10	1,52 1,6	2,18	3,23 3,40	4,65 4,90	6,46 6.80	8,93 9,40	12, 15 12, 80	16,34 17.20	21,76 22.90	28,59 30,10	37,34	48,26 50.80	61,25 65,00	78,19 82,30
					-			^	-	•	•		•	•	~
		Зона П	_			Зона	III					3011	ıa IV		

Таблица 3.7. Психрометрическая таблица относительной влажности воздуха, %

Разность п о казаний			Показан	Показания влажного термометра $T_{\rm B}$, °C									
термомет- ров, °C	0	5	10	12	2 0	25	30	35	40				
1 2 3 4 5 6 7 8 9	81 64 50 36 26 16 7	85 71 59 48 39 30 23 17 10	87 76 66 57 48 41 34 28 23 19	89 80 71 63 55 49 43 37 33 28	91 82 75 67 61 55 49 44 40 36	92 84 77 70 65 59 54 50 45 42	93 86 79 74 71 63 58 54 50 46	93 86 79 74 70 66 62 58 54 50	94 88 80 78 73 — —				

щеток, мм за 1000 ч; J — расчетная плотность тока в щетках, A/cm^2 ; ρ_y — плотность щеточного материала, $\kappa r/m^3$; ρ_H — насыпная плотность продуктов износа щеток, $\kappa r/m^3$.

Расчет по приведенной формуле значительно упрощается, если обозначить:

$$0,2\frac{\rho_{\rm y}}{J\eta_{\rm p_H}}=K.$$

Тогда (3.17) примет вид:

$$V_{\rm II} = P_{\rm M} \, \bar{v} K / U. \tag{3.18}$$

Воспользовавшись данными вспомогательной табл. 3.8, определение искомого значения V_{π} можно выполнить с помощью номограммы, показанной на рис. 3.16. На этой номограмме в качестве примера произведено определение объема продуктов изнашивания щеток марки ЭГ74, работающих на машине мощностью $P_{\rm M} = 4500~{\rm kBr}$ при напряжении 460 В ($K/U = 0.36 \cdot 10^{-6}$) со средней скоростью изнашивания за 1000 ч $\bar{v} = 4.5~{\rm mm}$. В результате соответствующих построений получено, что $V_{\pi} = 7 \cdot 10^{-6}~{\rm m}^3/{\rm q}$.

Таблица 3.8. Значения K/U для щеток некоторых марок, $\times 10^{-3}$

Напряже-	М	арки щет	ок	Напряже-	Ma	рки щето	к
ние машин, В	ЭГ2А	ЭГ4, ЭГ14, ЭГ51	ЭГ7 4, ЭГ74АФ, ЭГ85	ние машин, В	ЭГ2А	ЭГ4, ЭГ14, ЭГ54	ЭГ74, ЭГ74А Ф, ЭГ85
240 320 460 550 640	0,82 0,62 0,43 0,36 0,31	0,76 0,57 0,39 0,33 0,28	0,69 0,52 0,36 0,30 0,26	750 860 900 1000	0,26 0,23 0,22 0,19	0,24 0,21 0,20 0,18	0,22 0,19 0,18 0,16

Примечание. Расчеты произведены при $J=J_{\rm HOM}$ по ГОСТ 2332-76; $\eta=0.85$; $\rho_{\rm H}=200~{\rm kr/M}^3$.




Рис. 3.16. Номограмма для определения количества продуктов износа щеток

3.7. Выявление причин неудовлетворительной работы скользящего контакта электрических машин

- 3.7.1. Неудовлетворительная работа скользящего контакта электрических машин имеет различные признаки. Они без труда обпаруживаются в процессе наблюдений за состоянием щеток, элементов их арматуры, щеткодержателей и рабочих поверхностей коллекторов и коптактных колец. Один и тот же дефект в работе той или иной детали скользящего контакта может быть вызван несколькими причинами. В то же время какая-либо отдельная из этих причин может вызвать появление различных дефектов. Указанные обстоятельства затрудняют обнаружение причин, вызывающих нарушение нормального функционирования скользящего контакта. Задача том, чтобы эги причины выявить и устранить с наименьшими затратами времени и труда. Обобщение практики эксплуатации электрических машин свидетельствует о том, что напболее часто нарушение нормальной работы скользящего контакта вызвано следующими причинами:
 - 1. Зазоры магнитной системы неодинаковы.
 - 2. Воздушное давление под электрощеткой выше атмосферного.
 - 3. Запыленная атмосфера.
 - 4. Атмосфера загрязнена газами, вызывающими коррозию.
 - 5. Атмосфера насыщена химическими веществами.
 - 6. Атмосфера содержит очень мало влаги.
 - 7. Атмосфера содержит много влаги.
 - 8. В атмосфере содержатся липкие и клеящие вещества.
 - 9. Между кольцами осаждается щеточная пыль.
 - 10. Неравномериое нажатие щетки.
 - 11. Заедание деталей механизма щеткодержателя.
 - 12. Щетка свешивается с контактного кольца.
- 13. Неравномерное расположение щеток на кольцах синхронных машин, вызывающее неравномерный нагрев разных участков кольца.
- 14. На контактной поверхности щеток имеются неровности, воспроизводящие перовности поверхности скольжения кольца.
 - 15. Угол наклона реактивных щеток мал.
 - 16. Заедание щеток в щеткодержателях.
 - 17. Щетки слишком твердые.
 - 18. Щетки слишком мягкие.
 - 19. Щетки слишком тяжелые.
- 20. Щетки имеют слишком большую площадь поперечного сечения (повышенные механические потери).
- 21. Чрезмерно большой зазор между щеткой и обоймой щетко-держателя.
- 22. Увеличенное расстояние между коллектором и нижней кром-кой обоймы щеткодержателя.
- 23. МДС добавочных полюсов не соответствует требуемым условиям работы.
 - 24. МДС добавочных полюсов слишком велика.
 - 25. МДС добавочных полюсов слишком мала.
 - 26. Местное биение пластии коллектора.
- 27. На пластипах коллектора совсем не спяты или плохо сняты фаски.
 - 28. Коллекторные пластины замкнуты.
 - 29. Деформация коллектора.
 - 30. На поверхности коллектора плоские места (лыски).
 - 31. Контактное сопротивление щеток слишком велико.

- 32. Контактное сопротивление щеток слишком мало.
- 33. Контактная поверхность щеток и коллектора слишком заполирована («остеклена»).
- 34. Перавномерное распределение тока между параллельно включенными щетками.
- 35. Размеры паконечников токоведущих проводов выбраны неправильно.
- 36. Размеры токоведущих проводов и их паконечников выбраны пеправильно или они некачественно соединены.
 - 37. Токоведущие провода соприкасаются с контактным кольцом.
 - 38. Материал токоведущих проводов слишком жесткий.
 - 39. Токоведущие провода слишком длинные.
 - 40. Токоведущие провода слишком короткие.
 - 41. Токоведущие провода педостаточно эластичные.
 - 42. Расшатан фундамент машины.
 - 43. Высокое межламельное напряжение.
 - 44. Значительные колебания пагрузки.
- 45. Химическое взаимодействие поверхности коллектора или кольца с материалом щеток у пеработающей машины.
 - 46. Дебаланс электрической машины.
 - 47. Перегрузки электрической машины.
- 48. Электрическая машина останавливается всегда в одном и том же положении.
- 49. Электрическая машина продолжительное время работает с очень малой или нулевой пагрузкой.
 - 50. Выступает изоляция между коллекторными пластинами.
 - 51. Выбрасывание смазки.
 - 52. Подшипник электрической машины изпошен.
 - 53. Несовершенное качество щеток.
 - 54. Материал контактного кольца содержит вредные примеси.
- 55. Периодические изменения (или гармонические составляющие) нагрузочного тока.
- 56. На поверхности коптактного кольца имеются плоские места (лыски).
 - 57. Давление пружин щеткодержателей выбрано неправильно.
- 58. Давление пружии щеткодержателей завышено (a) или запижено (б).
 - 59. Неправильная установка щеток в радиальном паправлении.
 - 60. Неправильная расстановка щеток по окружности коллектора.
 - 61. Очень большой пусковой ток.
 - 62. Изношенный щеткодержатель.
 - 63. Тангенциальный размер выбран неправильно.
 - 64. Несимметричное расположение щеток.
 - 65. Неудовлетворительная вентиляция.
 - 66. Вибрация из-за дефектов в системе передачи.
- 67. Биение в электрической машине, особенно в машине вертикального исполнения.
 - 68. Дефект обмоток.
 - 69. Неправильно выбрана марка щеток.
 - 70. Дефект пайки уравнительных или витковых соединений.
- 71. Неправильная обработка коллектора, обусловлениая дрожанием резки.

Введенные здесь номера для различных причин, нарушающих нормальную работу скользящего контакта, будут использованы в носледующем изложении при анализе признаков неудовлетворительной работы.

3.7.2. Признаки пеудовлетворительной работы исток, эксплуатируемых на коллекторных электрических машинах и машинах с контактными кольцами, довольно многочислениы. Эти признаки и возможные причины их возникновения перечислены в табл. 3.9.

Таблица 3.9. Выявление иарушений нормальной работы щеток электрических машин

Признаки пеудовлетвори-		ичниы, вызывающей выую раб о ту щет о к
тельной работы шеток	в коллекторных машиизх	в машин іх с контакт н ыми кольцам:;
Искрение: всех щеток по кон- тактной поверхности	3, 5, 6, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 36, 44, 47, 49, 50, 51, 53, 57, 60, 62, 63, 64, 69	2, 34, 53, 38, 69
отдельных щеток на одном или разных бра- кетах		
по с <mark>бегающей г</mark> рани	21, 22, 26, 29, 42, 46, 52, 56, 62, 66, 67 4, 5, 23, 32, 47, 55, 57, 60, 63, 68, 69	8, 11, 16, 19, 33, 46, 52, 53, 56, 57, 62, 66, 69
мелкое неремежающес- ся	10, 15, 17, 19, 21, 22, 25, 27, 29, 33, 46, 49,	_
вылетают искры	52, 53, 55, 62, 64, 66 4, 5, 17, 22, 26, 29, 34, 46, 52, 66, 67	
Быстрое изпанцивание: равномерное	3, 5, 6, 27, 44, 50, 53, 59, 62,	3, 5, 6, 44, 53, 62
перавивмерное	5, 10, 11, 16, 25, 34, 36, 44, 47, 53, 59,	5, 10, 11, 34, 36, 53
несим м етричное	64, 68 3, 15, 21, 22, 26, 29, 30, 33, 36, 46, 49, 50, 52, 53, 57, 62, 66	
вибрация	6, 15, 17, 21, 22, 27, 33, 49, 50, 53; 57, 62	6, 17, 21, 22, 33, 49, 53, 57, 62
скалывание	15, 17, 19, 22, 26, 29, 30, 42, 46, 50, 52, 53, 57, 62	12, 14, 52, 53, 56, 57,
расслоение	11, 16, 18, 22, 26, 34, 44, 53, 57, 66	
перегрев	5, 11, 20, 23, 24, 25, 32, 33, 34, 36, 44, 47, 53, 57, 60, 6 3, 68	
скрип зависание	6, 15, 17, 33, 49, 53 3, 8, 11, 16, 40, 41, 51, 57	6, 17, 33, 49, 53 3, 8, 11, 16, 40, 41, 57
Изменение контактной поверхности: глянцевание нодгар и разрушение риски и задиры на	25, 32, 43, 68 4, 5, 6, 7, 47, 58(6)	4, 5, 6, 7, 58(б) 3
боковых гранях	1	l

3.7.3. Неудовлетворительная работа щеток вылывает изменение состояния их арматуры (токоведуних проводов и наконечников). Сведения, позволяющие устанавливать вероятную причину, приводянцую элементы щеток в то или иное состояние, приведены в габл. 3.10.

Таблица 3.10. Выявление нарушений удовлетворительного состояния арматуры щеток электрических машин

Признаки пеудозлетвори-	неу довлетворительное	чины, вызывающей е состояние арматуры ет о к
армалуры щеток тельного состояния	в коллекторных м-шинэх	в машинах с койтакт- ными кольца м и
Токоведущий провод: перегревается корродпрует растрепывается выдергивается из щет- ки Накопечник перегрева-	1, 10, 11, 16, 34, 3 4, 5, 36, 38 15, 17, 22, 26, 30, 33, 34, 36, 49, 50, 53, 62 10, 32, 34,	4, 5

3.7.4. Нарушения пормальной работы скользящего контакта огражаются также на состоянии рабочих поверхностей коллекторов и контактных колец. Признаки их пеудовлетворительного состояния и возможные причины этого указаны в табл. 3.11 и на рис. 3.17.

Таблица 3.11. Выявление нарушений пормальной расоты коллекторов и контактных колец электрических машин

Признаки неудовлетвори- тельного состояния	не удовле г во рительно	чины, вызы ваю щен е состояние рабочих эхностей
раб очих поверхн остей коллек торов и кон тактных колец	коллекторов	конт. ктиых колед
Рабочая поверхность скольжения: перегревается деформируется быстро изнанивается приобретает волинетость глянцуется становится полосатой, по- крывается рисками и бо- роздками (рис. 3.17, а, б) нокрывается равномерно расположенными пятна- ми, чередующимися крат- но с полюсным шагом (рис. 3.17, в)	3, 4, 5, 7, 8, 11, 16, 25, 32, 34, 49, 51, 53, 57, 59, 69, 68, 70	57. 65 13, 45, 48, 66

Признаки неудовлетворительного состояния рабочих поверхностей коллекторов и контактных колец № возможной причины, вызывающей неудовлетворительное состояние рабочих поверхностей

тактных колец	коллекторов	контактиых колец
покрывается равпомерно расположенными пятнами, чередующимися в ином порядке, чем показано на рис. 3.17, <i>г</i>)		
покрывается неравномерно расположенными пятнами (рис. 3.17, д, е) Отдельные пластины кольца:		
подгорают	1, 10, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 50, 55, 57, 60, 63, 64, 66, 67, 68	
приобретают разпую окраску подвергаются эрозпонному изиосу черпеют в средней части (рис. 3.17, ж) или по краям (рис. 3.17, з)	52, 53, 55, 62, 66, 67 7, 11, 16, 32, 40, 41, 49, 51, 53, 57	

3.7.5. Еще одним следствием парушения пормальной работы скользящего контакта может явиться изменение состояния щеткодержателей: они перегреваются, и на внутренних стенках обоймы образуются риски и задиры. Перегрев отдельных щеткодержателей может быть вызван перавномерным распределением тока между параллельно включенными щетками, снижением удельного нажатия на них и частицами пыли, понавшими в щеткодержатель из окружающей среды. Частицы этой пыли могут явиться причиной появления рисок и задиров на внутренних стенках обоймы щеткодержателя.

Обнаружив, что те или иные детали скользящего контакта электрической машины находятся в неудовлетворительном состоянии, и выявив причины, обусловившие возникновение такого состояния необходимо принять меры к их устранению. Возможность проведения необходимых для этой цели работ определяется характером выявленного нарушения, графиком эксплуатации оборудования и режимом работы предприятия, на котором оно эксплуатируется. В самом общем случае следует руководствоваться тем, что устранение дефек-




Рис. 3.17. Состояние поверхности скольжения коллектора и контактного кольца при некоторых нарушеннях работы скользящего контакта, перечисленных в табл. 3.11

тов в работе элементов электрического скользящего контакта потребует тем меньше усилий и затрат, чем раньше будут устранены причины, их вызывающие.

3.8. Рационализация номенклатуры марок щеток. Расчет норм их расхода

3.8.1. Рассматривая представленный в табл. 1.5—1.13 ассортимент щеточной продукции, изготавливаемой промышленностью различных стран, нельзя не отметить значительного количества содержащихся в нем марок. Подобное обстоятельство обусловлено непрекращающимся развитием и совершенствованием электрических машин, предъявляющих к щеткам новые, все более жесткие требования. Удовлетворяя эти требования, изготовители щеток создают новые образцы своей

пролукции и, поскольку при этом старые марки изделий продолжают использоваться потребителями, номенклатура марок щеточной продукции постоянно расширяется. В условиях непланового хозяйства на описываемый процесс накладываются еще рекламно-конъюнктурные соображения, способствующие увеличению числа предлагаемых потребителям марок щеток. В условиях планового хозяйства этот процесс целесообразно регулировать, подчинив формирование ассортимента определенным требованиям: в него не должны включаться материалы, обладающие практически одинаковыми параметрами, и эксплуатационные свойства изготовленных из них щеток должны быть наилучшими. Для удовлетворения изложенных требований отечественные щеточные предприятия начинают осуществлять рационализацию выпускаемого ими ассортимента марок щеток.

3.8.2. Из ассортимента, выпускавшегося в 70-х годах и перечисленного в табл. 1.5 и 1.6, в первый период проведения работ планируется исключить ряд марок. Для каждой из них в оставляемой для дальнейшего выпуска номенклатуре имеется апалог:

Марка, снимаемая с производства . . . Г21 614 М МЗ М6 МГ МГ2 МГС5 МГСО1 Марка, рекомендуемая для замены Г33 6110М М20 М1 МГСО МГ4 МГС51 МГСОА

Здесь даны рекомендации, основанные на имеющемся опыте произведенных замен. К настоящему времени уже имеются крупные промышленные предприятия, где приведенные рекомендации реализованы полностью.

- 3.8.3. Рациональная перестройка выпускаемого отечественной промышленностью ассортимента марок щеток наряду с прекращением производства одних видов предусматривает расширение массового выпуска щеток новых марок, прошедших эксплуатационную проверку. В ближайшие годы рекомендуется ориентироваться на всемерное расширение применения щеток марок ЭГ84-1, ЭГ61А, Г33, МГСОА, 611ОМ, МГС51, 96-0 и др. Эксплуатационные свойства щеток перечисленных марок при использовании в соответствующих для каждой из них областях оказываются, как правило. наплучшими. По указанной причине их применение должно последовательно расширяться.
- 3.8.4. Осуществляемая в отечественной промышленности перестройка ассортимента шеточной продукции заслуживает самого пристального внимания персонала, эксплуатирующего электромашинное оборудование. Пользуясь излагаемыми здесь сведениями о перестройке, сокращая на их основе количество применяемых на данном предприятии марок шеток и сочетая эту работу с переходом на использование щеток, имеющих унифицированные размеры, фасоны и конструкции, т. е. изготовленных по унифицированным чертежам (см. п. 2.2.8), эксплуатационный персонал создает условия для упрощения обслуживания электрических машин и существенно повышает взаимозаменяемость шеток. При этом, сстественно, повышается общая надежность работы электрооборудования и сокращается время, затрачиваемое на поддержание его в работоспособном состоянии.
- 3.8.5. Наряду с решением задач по выбору марок и конструкций персонал, эксплуатирующий электрические машины. должен заботиться об обеспечении этих машин необходимым количеством запасных щеток. Метод решения этой задачи определяется характером эксплуатируемой машины и техническим документом, по которому для

нее поставляются щетки. Ряд машии специализированного назначения с фиксированными режимами работы обеспечивается щетками по документам, в которых указывается, что гарантийная наработка щеток должна соответствовать гарантийной наработке данной электрической машины. В этом случае вопрос о запасных щетках не возникает. По другому обстоит дело с обеспечением щетками электрических машин обшепромышленного назначения, режимы работы и условия эксплуатации которых четко не определены. В подавляющем большинстве срок службы подобных машин исчисляется 12—15 годами при среднем ресурсе в 30—40 тыс. ч [3.14]. Естественно, что в этой ситуации расчет количества щеток, необходимых для обеспечения работы машии, приобретает самостоятельное значение.

3.8.6. Для определения необходимого для машины количества запасных цеток можно воспользоваться приведенной формулой (2.20), с помощью которой определяется вероятность безотказной работы. В самом деле, рассчитывая по этой относительное количество щеток, которое будет продолжать ваться на машине через t часов рабогы установленного на ней комплекта щеток, одновременно получают ответ и на вопрос: сколько же шеток к этому времени потребует замены ввиду их полного износа. Возвращаясь к примеру 3 п. 2.8.9, находим, что в рассмотренном там случае через 8000 ч работы на машине будет продолжать оставаться 75,2% первоначально установленных щеток. Следовательно, комплекта к тому времени уже должны быть заменеиы. Формула (2.20) позволяет определить время t_{50} , в течение которого будет нзношено 50% щеток. Это произойдет при условии, когда

$$P(t_{50}) = F_0 \left[\frac{(r - r_{\rm np})/t_{50} - \bar{v}}{\sigma_v} \right] = 0,500.$$
 (3.19)

В соответствии с приложением 2 последнее равенство будет иметь место, когда стоящий в квадратных скобках многочлен будет равен нулю, т. е. когда

$$(r-r_{110})/t_{50}-\bar{v}=0.$$

Следовательно, искомое время

$$t_{50} = (r - r_{\rm np})/\bar{v}. \tag{3.20}$$

Продолжая оперировать цифрами примера 3, получаем, что время, в течение которого на машине износится 50% щеток, окажется равным

$$t_{50} = 35/0,00374 = 9360 \text{ ч.}$$

Отказ первой, наиболее быстро изнашиваемой щетки комплекта произойдет в соответствии с формулой (2.11) через

$$t_1 = \frac{r - r_{\pi p}}{\overline{v} + 3\sigma_v} = \frac{35}{0,00374 + 3 \cdot 0,00093} = 5370 \text{ q.}$$

Таким образом, в течение первых 5370 ч работы сиятия щеток с машины по причине их полного износа происходить не будет, после чего в течение промежутка времени 9360—5370—3990 ч будет изношено и потребует замены 50% первоначально установленных на ней щеток.

3.8.7. Если в процессе эксплуатации отказы щеток наступают не только из-за достижения ими предельного износа, но и из-за меха-

нических разрушений, повреждения мест заделки токоведущего провода то, естественно, что количество щеток, необходимых для обеспечения работы машины в течение заданного промежутка времени, возрастет. Для вычисления этого дополнительного количества шеток следует воспользоваться введенным в рассмотрение в п. 2.8.8 понятием об интенсивности внезанных отказов, односторонняя верхияя доверительная гранина которых определяется по формуле (2.21), помешенной в табл. 2.25. Техника выполнения соответствующих вычислений нллюстрируется на примере анализа результатов эксплуатационных испытаний, зафиксированных в табл. 2.23. Здесь отмечено, что через T = 1040 ч работы из-за механических повреждений электрической машины была снята 1 щетка (d = 1). Полное количество устанопленных на машину щеток $N_{\rm R} = 360$ штук. При заданном d входящий в формулу (2.21) член

$$\gamma_{\epsilon, 2d+2}^2/2 = 3,00$$
,

и вычисление по этой формуле дает:

$$\lambda_{\text{OB}} = \frac{1}{N_{\text{K}}T} \frac{\chi_{\beta,2d-2}^2}{2} = \frac{1}{360 \cdot 1040} \cdot 3,00 = 8,04 \cdot 10^{-6} \, \text{y}^{-1}.$$

Оценив интенсивность виезапных отказов, вычислим, какое количество щеток может отказать по этим же причинам за время работы электрической машины в течение $t_1 = 5370$ ч. С указанной целью напишем формулу (2.21) в следующем виде:

$$\frac{\chi_{\beta,2d+2}^2}{2} = \lambda_{0B} N_K t_1 = 8,04 \cdot 360 \cdot 5370 \cdot 10^{-6} = 15,5$$

и, воспользовавшись приведенной в примечаиии к табл. 2.21 зависимостью между d и $\chi^2_{\beta,2d+2}/2$, находим, что рассчитанному вначению последней из указанных величин соответствует d=12. Таким образом, с достоверностью $\beta=0.80$ определено, что ко времени, когда по достижении предельного износа первой щетки наступит отказ из-за механических повреждений, может возиикиуть необходимость в замене еще некоторого их количества. Предельное значение этого количества 12 шт.

Сам факт возникновения внезапных отказов свидетельствует о наличии неполадок в работе элементов скользящего контакта. Эти неполадки должны быть выявлены и устранены в возможно более короткий срок.

3.8.8. В приведенных формулах по расчету показателей надежности и определению расхода щеток фигурируют оцеики их эксплуатационных свойств в виде величин \bar{v} и σ_v и сведения об их конструктивных размерах, определяемых ресурсом щетки $r_{\rm m} = r - r_{\rm mp}$. Относительно последней величины следует заметить, что ее можно определять не только как указаниую здесь разность, требующую обращения к табл. 2.11, но и как произведение радиального размера щетки r на некоторый множитель k_r :

$$r_{\rm n} = rk_r. \tag{3.21}$$

Значения множителя k_r иормированы ГОСТ 12232.1-77, и для щеток типов К1-4, К1-5, К4-2, К6-3, К6-8, К8-4, К8-5, К16-2, К11-4,

K11-2, K17-3, K18-2 и K19-2 при радиальном размере менее 16 мм $k_{\rm q}$ = 0,5, а для щеток, радиальный размер которых 16 мм и более, $k_{\rm q}$ = 0,6.

Что касается величин \bar{v} и σ_v , то здесь следует обратить внимание на их едииицы. Во всех практических задачах эти величины характеризуют износ щеток, отнесенный к тысяче часов их работы на электрической машине. В аналитических выкладках теорий надежности их приходится относить к одному часу работы. Указанное обстоятельство объясняет, почему в одних формулах появляется сомножитель 10^3 , а в других — значения \bar{v} и σ_v приводятся после умножения их на 10^{-3} .

3.8.9. Изложенное выше позволяет определить количество щеток, необходимых для обеспечения работы отдельной электрической шины. Просуммировав результаты подобных расчетов для всех электрических машин производственного комплекса (цеха, завода, объединения), можно определить общее количество требуемых ему для заданного интервала времени работы. В крупных производственных комплексах, где эксплуатируется значительное количество электрических машин и где произведена унификация марок, размеров конструкций щеток, расчеты можно значительно упростить. Их можно выполнять не для отдельных электрических машин, а для отдельных видов щеток. Поскольку в результате проведенной упификации число применяемых на данном комплексе марок, размеров и конструкций щеток сведено к минимуму, можно поступить следующим образом: все машииы, оборудованные одинаковыми по марке, размерам и коиструкциям щетками, объединяют в одну группу и принимают, что в заводе, объединении) работает цехе (на «обобщенных» электрических машин, сколько получилось объединенных по этому признаку групп. Комплект щеток такой «обобщенной» машины состоит из общего количества их, установленного входящих в группу машинах. Дальнейшие расчеты по определению норм расхода выполняют уже для «обобщенных» машин, число которых тем меньше, чем полнее проведена унификация щеток. При формировании «обобщенных» машин не следует объединять в одну группу машины, работающие в различных режимах (геператорный, двигательный), а необходимые для расчетов \vec{v} H значения брать из табл. 3.12. В этой таблице обобщены опубликованные разных источниках ииформации оценки некоторых эксплуатационных свойств щеток, полученные в результате массовых и систематических наблюдений за их работой на электрических машинах ряда отраслей народного хозяйства.

Без претензий на высокую точность и ограничиваясь приближенным решением задачи, эти цифры можно использовать для соответствующих расчетов и для других случаев применения машин. При этом для каждой из них необходимо подобрать аналог из числа содержащихся в табл. 3.12.

В заключение следует заметить, что подсчитанный описанным образом расход щеток определяется чисто техническими и эксплуатационными факторами. Это означает, что он характеризует работу щеток, обладающих определенными свойствами, используемых в определенных режимах и описываемых соответствующими значениями \bar{v} и σ_v . В зависимости от принятой на том или ином промышленном предприятии системы ухода, осмотра и ремонта машин, организации снабжения и планируемых (нормативных) запасов, расчетиые нормы расхода щеток должны падлежащим образом корректироваться.

параметрах износа щеток некоторых марок, эксплуатируемых отраслей народного хозяйства (обобщенные данные) параметрах износа 3.12. Справочные сведения о электрических машинах ряда 6 л н ц ਕ

	о °р, мм за 1000 ч
	а 1000 ч
	Марка
	Мощность, кВт
рических машинах	Серия или тип
Сведения об электрических машинах	Пазначение

Л. Машины постоянного тока

Оборудование прокатного производства предприятий черной металлургии

1,20 0,80 1,40 2,00	2,50 1,90 1,00 1,40	0,50 0,90 1,10 1,00	1,20 1,40 0,90	1,30 1,00 1,90 0,30 0,60
4,2 7,4 7,5 0,6	8,8,2,2,4,0,0,0	2,2 2,5 2,5 2,5	3,4 2,4	1,8 2,1 0,5 1,7
952A 954 9514 9574	312A 3114 3151 3174	9F4 9F14 9F51 9F74	3174 3174 3174	352A 354 3514 3551 3554
2007300	130—5520	880—9130	9—1100	2,6 1600
ГП, ПБК, П, 211	МП, ПБК, П	ПБК, П, 2П, МП	п, гпн, гп, пн, гпп	мп, мпс, дпп, дп, ш
Генераторы преобразовательных агрегатов главных приводов обжим-	Двигатели главных приводов нереверсивных прокатных станов	Двигатели главных приводов реверсивных обжимных и прокатных станов	Генераторы преобразовательных агрегатов приводов вспомогательных механизмов прокатных станов	Двигатели приводов вспомогатель- ных механизмов прокатных стапов

Продолжение табл. 3.12

	до, мм за 1000 ч		0,81 0,76 0,73 0,64	0,71	0,44 0,62 0,48	0,65 0,80 0,68		9.0°1	1,1 2,1 2,2	0,6 0,6 1,2
,	3.1 1000 4		0,1,0) — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	0,7 0,8 0,7	2,0,0 8,0,0 8,0	[3.2]	3,3	1,8 3,5 3,7	1,1
	Марка щеток	предприятий	3F2A 3F4 3F14 3F51	9F71 9F74	352A 354 3514	9F51 9F71 9F74 F6	транспорта	3F74 3F2A	91'61 3174 3F2A	9F61 9F74 9F2A
	Мошиость, кВт	промышленных пред	6. 2200		3-2400		железнодорожного	400	800	
электрических машниах	Серия или тип	Оборудование различных про	П, ПН, ГП и др.		П, ПБ, МП и др.		подвижного состава же	ДПЭ-400	IIБ-412K, HB-412M	3/1T-200B
Сведения об электрі	Пазначение	Оборудс	Генераторы преобразовательных агрегатов приводов технологического оборудования		Приводные двигатели технологиче- ского оборудования		Оборудование под	Тяговые двигатели электровозов серии ВЛ22М	Тяговые двигатели электровозов серии ВЛ60	Тяговые двигатели тепловозов серии ТЭ3

Продолжение табл. 3.12

	эз 1000 ч	0,7 1,9 0,4	0,5 0,7 1,1 1,1	_	0,6 1,5	2,0	1,2	9,6 0,0	3,1
,	за 1000 ч	1,2 3,1 0,6 0,8	0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	-		3,0 5,0	6,0 3,8	.0 .0 .0	8,2
	Марка щеток	3F61 3F2A 611M 3F14	9174 914 9136 9114 9174	_	611M 9F4 9F74	611M ЭГ4	3 Г 4 3Г74	3F4 3F74	3F14
	Мощиость, кВт	1350	2000	л электростанций ² [3.3]	120	180	300—400	450	1600
электрических машинах	Серия или тип	ЭД-105 МПТ-99/47A	ГП-311Б	Оборудование элект	BT120	BT180	BT300	BT450	BTF1600
Сведения об элект	Назначенис	Тяговые двигатели тепловозов серин 2ТЭ10Л Тяговые генераторы тепловозов серии ТЭ3 и ТЭ7	Тяговые геператоры тепловозов серин 2ТЭ10Л		Возбудители турбогеператоров				

3.12
а 6 л.
e T
ени
X FO
Прод
Ι

	$\sigma_{m{v}}$, мм за 1000 ч		0,8	2,1	2,0	0,8		0,82 0,85 0,82	0,44 0,42 0,58 0,47
	г , мм за 1 000 ч		4,5	5,5	4,5	3,4		1,0 1,0 1,0	1,7 0,7 1,5 0,8
	Марка		611ОМ ЭГ2Ф	ЭГ4	9ľ.4	611ОМ ЭГ2АФ	иятий [3.13]	F22 F26 F30	3514 3551 3574 522
	Мощность, кВт	переменного тока электростанций 2 [3.3]	_	165000	200000	300000	промышленных предприятий	1,1—60	0,4—130
электрических машинах	Серия или тип	Б. Машииы nepen Оборудование электр		TBB165	TFB200	TFB300	различных	много- КВ-13, КВ-14 и др. с ро-	С22-5/4-6 ХҚ5ОN ВЕ4ОN и др.
Сведения об элект	Пазначение		Синхроппые турбогеператоры				Оборудование	Коллекторные двигатели много- фазного тока, возбуждаемые с ро- тора	Коллекторные двигатели миого- фазного тока, возбуждаемые со ста- тора

1 Для машин железнодорожного транспорта значения ти от определены в миллиметрах за 10 тыс. км пробега локомотива.
 В числителе указаны шетки положительной поляриости (ток проходит в контактное кольцо), а в знаменателе — цетки отрицательной полярности (ток поступает в шетку из кольца, см. ГОСТ 21888-76).

173

3.9. Согласование применения щеток

- 3.9.1. Выбранные при расчете проектируемой электрической шины марка, размеры и конструкция щеток при отладке, настройке и испытаннях построенной машины. проверяются и уточняются, а носледующем в процессе ее пормальной эксплуатации формируется окончательное представление об эксплуатационных свойствах примененных щеток. Для того чтобы зафиксировать достигнутые показатели этих свойств и обосновать гарантии, устанавливаемые стандартами и техническими условиями на щетки, с япваря 1975 г. в отечественной промышленности введен в действие ОСТ 16.0.690.008-74. Названный документ распространяется на щетки разрабатываемых. модернизируемых и серийно изготавливаемых электрических машин при переводе их на работу со шетками других марок и в другие условия эксплуатации. Действуя в соответствии с названным общесоюзным стандартом, потребители согласовывают с поставщиками щеток возможность их использования на конкретных типах электрических машин и в случаях, когда это представляется возможным, определяют количественную оценку их эксплуатационных свойств (см. например ΓΟCT 12919-79).
- 3.9.2. Согласование применения шеток производится в три этапа: согласование применения опытных партий; согласование применения установочных серий: согласование применения серийной продукции.

Здесь опытными называются щетки, изготовленные по согласованному чертежу из полуфабриката специально разработанной или серийно выпускаемой марки. Изготовление опытных партий щеток может производиться как в условиях опытного производства, так и на заводах серийного производства. Установочной серией называется первая партия щеток, изготовленная в условиях опытного производства или на заводе по рабочей документации, откорректированной после испытания опытной партии. Серийной продукцией здесь называются щетки, изготовленные в условиях опытного производства или на заводе по рабочей документации, откорректированной после испытания установочной партии. Все работы по согласованию проводятся предприятием — разработчиком щеток и предприятием, разрабатывающим электрическую машину.

3.9.3. Согласование применения шеток начинается с предприятие — разработчик электрической машины направляет предприятию — разработчику щеток характеристику условий их использования и эскиз намеченной к применению машины. На основе ченных сведений разработчик щеток создает их рабочий чертеж и, разработчиком электрической машины, изготавлисогласовав его с вает и передает последнему два комплекта іцеток, изготовленных из шеточных материалов двух различных технологических партий. материалы могут быть либо серийными, либо новыми, разработанными для данной машины. В обоих случаях на этом этапе согласования щетки именуются опытными. Два комплекта опытных щеток устанавливаются не менее чем на двух электрических машинах, чего последние подвергаются проверке по программе периодических непытаний, включая и ресурсные. Для электрических машин со сроком службы более 5000 ч и для машин, у которых при эксплуатации допускается чистка коллекторов, испытания двух комплектов опытных шеток производятся по программе периодических испытаний в течение времени гарантийной наработки комплекта щеток.

Завершив с положительным результатом испытания опытных щеток, разработчики электрической машины и щеток подписывают про-

токол согласования их применеция на данном типе электрической машины, после чего соответствующая документация передается изготовителям щеток и машин.

3.9.4. Изготовители щеток и электрических машии, получив от их разработчиков упомянутые документы, осуществляют два последуюших этапа согласования. С указанной целью изготовители щеток из полуфабриката двух технологических партий изготавливают два комплекта щеток (установочная серия) и передают их для соответствуюших испытаний изготовителю электрических машин. Последний испытывает щетки установочной серии и, получив подтверждение ранее выявленных при испытаниях опытных партий положительных качеств, совместно с изготовителем щеток принимает решение о проведении заключительного этапа согласования. Для его проведения не чем на двух машинах повторяются испытания еще раз изготовленных из двух партий полуфабриката щеток (серийная продукция). Программа испытаний соответствует указанной в п. 3.9.3. Если и эти испытания подтвердили ранее полученные результаты, то подписывают протокол согласования применения щеток, которому в дальнейшем присваивается регистрационный номер. Ha основе этого протокола в последующем электрическая машина и обеспечивается щетками. Описанная система согласования применения щеток исключает появление случайностей в их подборе для различных условий эксплуатации.

РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА ЩЕТОК

4.1. Щетки машин постоянного тока

- 4.1.1. К названной группе принадлежит подавляющая часть электрических машин, работа которых требует применения щеток. Наиболее мощные из этих машин эксплуатируются в прокатных цехах металлургических предприятий, режим работы технологического оборудования которых предъявляет к машинам особо жесткие требования. Эксплуатационные свойства щеток, используемых на основном электрооборудовании различных прокатных цехов, приведены в табл. 4.1—4.6.
- 4.1.2. По напряженности эксплуатационных режимов к электрическим машинам прокатного производства близко примыкают электрические машины, работающие в горнодобывающей промышленности. Сведения об эксплуатационных свойствах щеток этих машин приведены в табл. 4.7.
- 4.1.3. Крайне напряжен режим работы щеток на электрических машинах транспортного назначения. Это замечание в первую очередь относится к тяговым двигателям. В меньшей мере оно касается тяговых генераторов. Обобщенная информация об эксплуатационных свойствах щеток, применяемых на перечисленных электрических машинах, содержится в табл. 3.12.
- 4.1.4. Серьезные требования к щеткам предъявляет судовое электрооборудование. Машины постоянного тока широко используются на ледоколах, судах ледокольного типа, рыбопромысловых судах и некоторых других плавсредствах. Характеристика работы используемых здесь щеток приведена в табл. 4.8.
- 4.1.5. Шпроко используются щетки на автотракторном оборудовании. Их поставки для этого оборудоваиия производятся по ГОСТ 12919-79, п. 2.6 которого гласит: «Гамма-процентный релолжен соответствовать гамма-процеитному щеток электрических машин, для которых согласовано применение». их Приведенная формулировка означает, что в процессе эксплуатации этих электрических машин замены щеток происходить на пих должно. Подобное построение технических документов на поставку нзделий оказывается возможным благодаря предварительно денному согласованию применения щеток, подробио описанному **§** 3.9.

4.2. Щетки коллекторных машин переменного тока

4.2.1. Распространение коллекторных машин переменного тока в регулируемом приводе оборудования промышленных предприятий обусловлено рядом присущих им преимуществ. Среди этого класса электрических машин наиболее часто встречаются миогофазные коллекторные двигатели параллельного возбуждения, возбуждаемые со

1. Эксплуатационные свойства щеток, используемых в электрооборудовании обжимных станов (блюмингов и слябингов) Таблица

					à	- 1	A Chair anavitoro
Concentration of	ACREMIEM ANAJORAS MARIES SO	ACTRICA S			J.KCII.A)	JKCIIAY aT AILMOIIMBIC CBO	HUIBA METOR
и по		, mathrada				0CTB	
				Марка шеток	Степень	38 1000 4	эксплуатацни
Тип	Мошиость, кВт	Напряженис, В	Частота врашения, об/мин		искрения	Средиес значение v	Среднеквадра- тичное откло- пение от
	Гснераг	Генераторы преобразовательных	зовательных	маховичных	агрегатов		
П6000/375	0009	1000	375	3F85	1 1/4	3,3	I
П20-35К	2700	950	500	∋ Γ85	1 1/4	3,9	1,5
ПС5200/375	5200	086	375	$\Im\Gamma 85$	$1^{1/2}$	4,3	0,7
ГП8500/375	0099	700	375	3Γ74 3Γ85	$\frac{1}{1}^{1/2}$	9,6 5,1	0,4 0,3
ГП8500/375	7300	830	375	3F74 3F85	$\frac{11/2}{1^{1}/4}$	& & & &	0,9 0,7
FTI5700/375	5200	950	375	Ð₽85	1 1/4	3,2	6'0
ГП5200/375	5200	006	375	3F14 3F54 3F74	1 1/4	2,4 5,9 9,0	2,1 2,0 1,9
ГП5000/375	2000	750	375	3Γ14 3Γ74	1 '/2 1	8,8 8,0	0,7 0,3
ГП3600/375	3600	006	375	3F74 3F85	11/4	2,2	8,0 8,0
г г г г г г г г г г г г г г г г г г г	3500	006	200	ЭГ54	1 1/2	1,9	8,0

Продолжение табл. 4.1

78							; ;
Свезения об	SENTINGERN WAIIHNAY	Manshaax			Эксилуя	Эксплуатационные свой	свойства шелок
						CKOPOCIE M	Скорость изпашивлиия, мм
				Марка щеток	Степень	3a 10 00 n 9	эксплуалации
Тип	Mouthoctb, klyr	Напряжение, В	частот а вращения, об/мии		нскрепия	Среднее <u>и</u>	Среднеквадра- тичное откло- пение в
ГП20/3500	3500	750	360	3174 3185	1 1/4	4,4 8,4	0,8 0,7
ПБК-380/125	6035	950	125	3114 3174 3185	1 1/4 1 1/4 1	3,5 2,5 2,5	1,8 1,7 0,9
ПБҚ215/40	4930	006	500	3 Γ4	-	3,1	1,9
	-	-	_		_	_	
		Двигатели	ли реверсави	ых клсгей			
09/00161111	9100	006	09	3I'85	11/4	2,6	9,0
МП11000/65	0089	830	0609	Э Г51	1	2,1	0,7
МП3000/100	2200	750	100	3F14 3F51 3F74	1 1/2 1 1/4 1 1/4	2,23 2,55	0,2 1,2
M T C9000/66	7200	750	5380	∌L74	-	1,5	0,4
ДПП310/150-18	4600	750	50—100	$\Im\Gamma4$	1 1/2	1,7	0,2
ПБК250/145	4546	006	70—120	ЭГ7 4		9,0	0,2

Эксплуатационные свойства щеток, используемых в электрооборудовании крупиосортных станов Таблица

Сне лени	Светсния об висктринеских машинах	X MOHERNES X	!			Эксплу	Эксплуатациониче сво	евойства цеток
							Скорость из	Скорость изпашивания, мм
				Частога	Марка исток	CTelletts	э 1000 ч	в., 1000 ч эксплуатации
Називчение	THII	Mont- noctb, kBt	Напря- жение, В	враще- ния, об/мин		искрения	Среднее в	нение от попис принос откао- пение от
	Геператоры	преобразо	преобразовательных	oe Qe	змаховичных агрегатов	егатов		
Рельсобалочный стан	ГП5200/375	2000	800	375	3F54 3F34	11/4	ტ. ე	9,1
Стан «850» рельсоба- лочного цеха	ПБК215/25	2500	750	500	91.14 91.85 91.14 917.1	4 4 6 4	0°0°0°0°0°0°0°0°0°0°0°0°0°0°0°0°0°0°0°	7.1.0 7.2.0 9.
Летучие ножищы ста- на «700»	ГП1100/750	1100	750	750	9F7.1	1 1/4	~ .	1,0
Ножницы 8000 кП ста- на «700»	A5343 F/8	006	009	1000	31751 31785 3174	1 1 4	4,6 5,7 1,7	0,9 1,1 1,3
Стан «650» сортопро- катного цеха	ПБК215/40	4960	860	200	9F7.4] 1/4	4,9	1,5
Стан «900» заготовоч- пого цеха	ПБК215/35	4000	750	200	9F14 6HM	1 1/2	4,1 2,5	1,0 0,8

Продолжение табл. 4.2

ሰ									
	Se annual		AGENTICM A				Эксплуа	Эксплуатационные сво	свойства шеток
		a oo sacat pasteana mamaa	A Mathanda						изнапінвания, мм
	55 55 55 55 55 55		·		Частот а	Марка шеток	Степень		эксилуатации
	Назначение	Тип	Monu- noctb, kBr	Напря- жейне, В	враще- ния, 06/мин		искрения	Среднее значение v	Среднеквадратичное откло-
			Двигатели	ели прокатных	тных клетей	ň		-	
	Главиый двигатель ие- прерывного загоговочно- го стана «500»	МП5700/320	3200	825	290—430	3 Γ51	1 1/4	3,1	1,3
	Двигатель клети не- прерывного заготовочно- го стана «700»	MI12500/185	2000	825	140—350	∋Γ51 ЭГ74	1 1/4	1,3 2,8	0,5 0,8
	Двигатель стана «900» рельсобалочного стана	MП20/4000	2 9 50	750	60—120	ЭΓ74 ЭΓ85 ЭΓ14	1 1/2	3,0 3,0	1,4 0,9 0,9
	Двига тель стана «900»	ПБК-285-120	4560	750	180	∋Ր51 Э Γ85	$\frac{1}{1}\frac{1}{4}$	2,1 3,7	1,0
	Двигатель 2-й группы клетей стана «700»	1A6256/12	1800	650	175—250	3F74 3F74	1 1/4	1,7	0,7
					_				

Эксплуатационные свойства щеток, используемых в электрооборудовании среднесортных станов 4.3. Таблица

Марка Степень некрения Среднее Средиекв гра- за 100) ч экс плуатации Среднее Тичное откло- значение \overline{v} некре тичное откло- значение \overline{v} некре откло- знач	Степень Скрения Скрения Среднее П / 4	электрических машипах
аховичных агрегатов ЭГ74 1 3,6 0,9 611М 1 4 0,9 ЭГ74 1 4 4,0 ЭГ74 1 4 5,0 ЭГ74 1 4 5,0 ЭГ74 1 4 5,0 ЭГ74 1 4 3,0 ЭГ74 1 4 3,0 ЭГ74 1 4 3,1 ЭГ85 1 4 3,4 ЭГ85 1 4 3,4 ЭГ85 1 4 3,4 ЭГ85 1 4 5,6 ЭГ74 1 4 5,6 ЭГ74 1 4 5,6 ЭГ74 1 4 ЭГ85 1 ЭГ85	Скрения Средиее 3начение v 3начение v 3,6 1 1/4 4,0 4,2 1 1/4 3,0 3,0 1 1/4 3,0 3,0 1 1/4 3,0 3,1 1/4 3,0 6,0 6,0 1 1/4 3,3 1 1/4 3,3 3,3 1 1 1/4 3,3 3,3	
arperaros 4	arperaros 1 4 3,6 6,0 1 4 5,0 1 4 3,0 1 4 3,4 1 4 5,6 1 4 3,4 1 4 5,6 1 4 5,6 1 4 5,6 1 4 5,6 1 4 5,6 1 4 5,6 1 4 5,6 1 4 5,6 1 4 5,6 1 4 5,6 1 4 5,6 1 4 5,6 1 4 5,6 1 4 5,7 1 4 5,7 1 7 4 5,7 1 7 4 5,7 1 7 7 7 1 7 7 7 1 7 7 7 1 7 7 7 1 7 7 7 1 7 7 7 1 7 7 7 1 7 7 7 1 7 7 7 1 7 7 7 1 7 1 7	Тип ность. жение, В в кВт кВт об
1 3,6 1,4 0,9 0,9 0,9 1,4 1,4 2,5 0,1 1,4 3,4 1,1 1,4 3,4 1,4 3,4 1,4 3,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 6,0 1,4 6,0 1,4	1 3,6 1 1/4 0,9 1 1/4 4,0 1 1/4 5,0 1 1/4 3,0 1 1/4 3,4 1 1/4 3,4 1 1/4 6,0 1 1/4 6,0	Генераторы преобразовательных б
11/4	1/4	GM561/25 2500 610 60
11/4 2,5 0, 11/4 3,0 1, 11/4 3,4 1,1 1,2 4,2 1,4 1,4 6,0 1,4 6,0	11/4 2,5 11/4 3,0 11/4 3,4 11/4 4,2 11/4 6,0 11/4 6,0 11/4 6,0 11/4 0,6 11/4 3,3	ГП3500/500 2900 750 5
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$ \begin{array}{c ccccc} & 1 & 2 & 4 & 2 & \\ & 1 & 4 & 5 & 6 & 6 & 6 & 6 & 6 & 6 & 6 & 6 & 6$	КП10/35 2000 600 5
	Hexa $ \begin{bmatrix} 1_{1/4} \\ 1 \\ 1_{1/4} \end{bmatrix} $ $ \begin{bmatrix} 0,6 \\ 2,1 \\ 3,3 \end{bmatrix} $	F1712/1500 1500 600 5
	31.85 11',4 3,3 0,	МП1500/300 1100 600 300-
$\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$		IIM2200/350 1620 600 350

Продолжение табл. 4.3

32						Эксплуа	Эксплуатационные сво	свойствя шеток
(Be,1e	Сведения оо элект ических машинах	HX Maille	lax -			i	Скорость из	изнашивания, чы
	-			- - - - -	Марка щеток	Степень	J]	эксплуатации
Назначение	UHJ.	Mour- Hoctb, KBT	Напря- жение, В	враще- ния, об/мин		искрепия	Среднее значение <u>т</u>	Среднеквалра- тичное откло- ненне од
Двигатель клеги № 7 стана «530»	N5859 F, 12	1300	029	200—450	3F51 9174 3F85	4 4	1, 1 1, 5 1, 5 1, 5	0,6 0,2 0,2
Главный двигатель ста- на «250»	GW870/320	870	009	320800	€77€		6,0	0,1
Главный двигатель ста- на «250»	GW 680/320	685	00)	320—800	3F14 3F74		$1,2 \\ 1,0$	0,4
Двигатель клсти 6Л стана «280»	A5460 F/8	1000	009	200—400	31.83	6.	۴,3	8.0
Двигатель клети № 13 стана «280»	A5253 F/8	000	000	333—1000	9F51 9F54 9F85	1 1 4	2, c,	0,9 0,9 0,5
Двигатель клети 19,111 стана «280»	2AP3650F/4	7.5	009	745—2270	3F85 3F54 3F74 6HM	- 	0,9°,1 1-0°,5°,1	0,0 0,3 0,1
Двигатель чистовой клети стана «250»	GW1312/32	435	009	006	31.85		0,5	0,3

Эксплуатационные свойства щегок, используемых в электрооборудовании листопрокатных станов Таблица

Светония	SEMPLE OF SEMPLES OF S	aninen an	2			Эксплу	Эксплуатационные сво	свойства щеток
							Скорость из	изнашивания, мм
				:	Mapka	Степень	Ъ	эксплуатации
Назначение	Tan	мош- ность, кВт	Напря- женне, В	частота вращения, об'мнн		искрения	Среднее зпачение v	Среднеквадра- тичное откло- пение о _г
	Ген	Генераторы	преобразовател	рных	агрегатов	5 5 5 5 5 5 5 5 5		
Безмаховичный агрегат: стана «2500»	.П6000/373	Ò009	1000	375	3 Г 14 3Г85	1 1/2		2,1
дрессировочного стана	П172-12К	1400	099	1000	9F51 9F85	1 1/2	8,7 1,1	0,1
«250» тонколистового стана	ГП3000/375	3000	009	375	9F51		1,3	0,4
	ГП16/3000	3000	009	375	9F51 9F74	1 1,4	, 20 k , 50 k	9 9 9 9
многоклетьевого стана	ГП1400/750	1300	460	750	9F85 611.N	1 4 4	2,0 0,0 -	0,0 0,0
	ПБК215/35	4500	750	200	ΘΓ4 ΘΓ3 611.M	1 1 4	2,27,4	0,5
		Двиг	Двигатели про	прокатных клетей	йс			
Двигатель: дрессировочного	MC-213-15/8	2000	1000	750	# L	1 1/4	1,6	0,5
стана «2500» клети стана «2500»	2П2800/300	2× ×2800	1000	300/200	9F51 3F85	1 1/4	4,0 4,6	0,2

Продолжение табл. 4.4

Оведения об	AS OF STOKENHOCKUX MAHINHAN	X Maille	Xen			Эксплуз	Эксплуатационные сто	скойства шеток
			•				Скорость изп	изнашивания, мм
					Марка шет о к	Степень	_	эксплуатацин
Назначение	Тнп	мош- ность, кВт	Напря- жение, В	част от а вращения, оо/мин		искрения	Средиее значение v	Среднеквадра- тичное откло- пение о
Двигатель: клеги № 3 пяти- клетьевого стана	ПБК-120/60	1600	750	400,'600	9.771 F	4 4 4	4,6 0,4	1,0 0,3
клети ДУО	МП3500/30	2580	006	30—60	ЭГ7 4		0,3	1,0
чистовой клети № 7 стана «2500»	МП6800/1-10	2000	825	110—220	3F14	1 1/4	1,7	1,0
чистовой клети № 10 стана «2500»	МП6800/175	2000	825	175—330	3Γ14 3 Γ51	1,4	3,6 1,6	1,2 0,8
чистовой клети	МП68 00/340	2000	750	270—500	3F51 3F74 3F85	1 1/4	აქ დ − 1. 0.	0,6 0,5
клети № 3 гонколисто- вого стана	MП6800/340	2000	750	270—500	ЭГ51 ЭГ74		2,2 3,0	0,4 1,0
клети № 6 гонколисто- вого стана	МП6 800/340	2000	750		3F51 3F74 3F85	1 1/4	0,2,0 0,2,0 0,0	0,9 0,7 0,6
клети № 8 тонколи- стового стана	МП6 800/340	2000	750	1	3F51 3F54 3F74	1 / 4	2,6 3,0	0,6
клети № 3 стана «1700»	МП6800/110	2000	825	175—410	OF14 OF185	1 4	o. ← + o. ∞ ⇔,	~ ~ *

4.5. Эксплуатационные свойства щеток, используемых в электрооборудовании цехов Таблица

		X	олодного	холодного проката			1	
n an C	Светения об электрических машинах	их машинах				Эксплу	Эксплуатациониме сво	свойства щеток
								изнашивания, мм
		i d	1		Марка щ ето к	Степень		эксплуатации
Назначени е	Тип	MOM- HOCTB, KBT	напря- же ни е, В	ластота вращ ення, об/мин		искрения	Средиее значение v	Среднеквадратичное откло-
Лвигатель								
моталки стана «1700»	» 3MП4000/210	3×1000	750	009	ÐГ74	1 1/4	8,0	0,3
моталки дрессировоч- ного стана	г- 2МП2700/330	2×1000	450	550	3 Γ74	1 1/4	1,3	0,3
стана «Тандем»	$\Pi 21/70/15 \kappa$	3300	630	160—280	ЭΓ 4	11/4	0,5	0,2
Генератор преобразо- вательного агрегата ста- на «16804»	- ГП12/2500	2500	009	200	3F14	_	1,3	1,1
Двигатель клети № 1 стана «1700»	1 2П18/75-9к	2×1000	750 500	220—550	3F74 3F4	1 1/4	1,2 0,8	0 ,6 0,4
Двигатель клети ста- яа «1680»	- МП12/2250	2250	009	300—200	9F14	1 1/4	6'0	2,0
Генератор преобразовательного агрегата моталки стана «1200»	- II5K120/33	1750	750	750	9174	1 1/4	7,8	1,6

Продолжение табл. 4.5

6							Syn nove		MOTOUR SET-MODO
	Createn	Светения об электоических машинах	VEHNIIIM VI				3 KCHJI V	Эксплуатационные сво	
			Y mama					Скорость изн	изнашнвания, мм
			:			Марка шеток	Степень	3a 1000 u s	ч эксплуатации
На з і	На зн аче ни е	Тип	Moux- Hoctb, KBT	Напря- же ние, В	Ч ас то та вращ ения, о б/мин		искрения <u>з</u>	Среднее значения v	Среднеквадра- тичное откло- нение о
				<u> </u>			9		
Двигатель валкового ст	ть клетей 20- стана	MC320	1660	700	275—700	9151		3,4	0,7
Главный дрессировочиого	двигатель чиого стана	MITA900/450	099	440	530	3i'74	1 1/4	0,3	0,1
Генератор вательной травильного	ор преобразо- установки го агрегата	ГП630/1000	009	460	530	ЭГ7 4	1 1/4	2,1	9,0
Двигатель ножниц	ь летучих	МПС750/1500	540	440	400	ЭГ 74	1 1/4	1,9	0,1
Двигател ь геля 20-ти стана	ь разматыва- и валкового	MC 100B80	165	440	500—1250	3 Γ51	1 1/4	2,5	ţ
							- 	•	

4.6. Эксплуатационные свойства щеток, используемых в электрооборудовании проволочных и трубопрокатных станов Таблица

AC DUMORAGO		in in cr				Эксплуа	Эксплуатациониые сво	свойства шеток
Cecucan	OU SACKIPASCKAN MAMAHAN	Walliam V	4				Скорость изн	изнашивания, мм
					Марка	Степень	ב	эксплуатации
На зн аче ни е	Тип	Мош- ность, кВт	Напря- жение, В	Частота вращения, об∫мин		искрения	Среднее зпачение <u>v</u>	Среднеквадра- тнчное откло- неиие о v
	Генераторы преобразовательных	преобр	азовате		безмаховичных агр	агрегатов		
Стан «250» проволоч-	A GM 440/50	086	230	009) 3F14		2,5	0,2
	ГП12/1500	1500	009	200	611M	_	2,9	0,9,
Редукционный стан «140» трубопрокатного	МП12/32	009	230	1000	3F74	_	1,9	1,1
Стан «300» проволоч- но-интрипсового цеха	GM561/25	2500	019	009	3F14 3F14 3F74 3F85	1	6,4,4, 6,4,0,4,	2
		Дви	Двигатели	прокатных кл	клетей			
Двигатель черновой группы прокатных клетей № 1—6 стана «250» проволочно-штрипсового цеха	ПБК 150/33	1850	009	500—700	3F14 3F74	11/2	4,4 4,0 4,0	2,2,2,2,9,2

Продолжение табл. 4.6

2							1		
	Свеления	Свеления об электомческих машинах	внишем :	*			Эксплуа	Эксплуатационные свойства	ства щеток
								Скорость изнашивания, мм	шивания, мм
						Марка	Степень	за 1000 ч эн	1000 ч эксплуатации
	Наз н ач сии е	Тип	MOIU- HOCT B. KBT	Напря- жение, В	Частота вращения, об∕мин		искрения	Среднее_ значение v	Среднеквадра- тичное откло- неиие о
	Двигатель клети рас- катного стана «140» тру- бопрокатного цеха	MII450/500	400	750	500—1000	9F2A 9F74		0°0 0°0	0,1
	Двигатель автомати- ческого стана «190» тру- бопрокатного цеха	МП1200/400	880	750	400—750	9F2A 9F14 9F74		0,0 0,0 4,0	0,2 0,2
	Двигатель прошивного стана	МП5000/110	3680	750	110—220	611M ЭГ14 ЭГ85	1 4	0,7	0,3 0,5 0,5
	Двигатель раскатного стана «140» трубопро- катного цеха	МП550/500	400	750	500—1000	3F74 3F85		1,9	1,5 0,9

Таблица 4.7. Эксплу	Эксплуатационные	свойства	щеток,	используемых	m	орудовани	электрооборудовании горнодобывающих	вющих машин
	4					Эксплуа	Эксплуатационные сво	свойства шеток
Сведения	0	электрических машинах	inax -		,		Скорость изиащивания,	иашивания, мм.
					Mapka	Степель	6 1, 0001 bs	KCIIMy ar alimn
Назначение	Тип	Мощ- но сть, кВт	Напря- ь, женне, В	частота вращения, об/мин		искрения	Среднее значение v	Среднеквадра- гичное откло- неине о
Рудно-козловой кран:						No		
двигатель подъема грейфера	N 0165	200	230	425	9 Г2 А ЭГ14	11/4	1,8 2,0	0,0 0,0
двигатель передвижс- няя тележки	S- MC18	150	230	400	3F2A 3F14	11/4 11/4	1,5	0,5 0,3
д ви гател ь передвиже- ния моста	e- MC10	ଛ	230	575	3F2A 3F14	11/4	2,9 4,4	0,3 0,3
Роторный экскаватор:			<u>.</u>					
генератор системы Г—Д роторного колеса	Д С 84/37/8 *	* 780	009	1485	4011 * 3F2A 3F74	$ \frac{1}{1} - \frac{1}{1} \frac{1}{4} $ $ \frac{1}{1} - \frac{1}{1} \frac{1}{4} $	13,0 3,3 2,3	2,5 0,4 0,6
генератор подъемной лебедки роторного ко- леса	# Q116 *	410	009	1485	4011 * 3F2A	$\frac{1}{1} - \frac{11}{4}$	4,1 2,7	0,6 0,3
генератор ходового устройства	o G2117 *	400	009	1480	4011 * 3F2A		3,0 3,3	0,5 0,4
	-	_	_	_		-		

Продолжение табл. 4.7

	ABIINIUGA ANADONOCANA NOMINIAA	ABASON	GIMING				Эксплу	Эксплуатационные сво	свойства шеток
	cenan oo sachiya	v WW J JL	W (1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4				CKODOCTE H3H	изнашивания. м м
		_ 		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	11.	Марка ще то к	Степень	за 1000 ч э	эксплу атации
Назначе нк е	Тип	-	мощ- ность, кВт	глапря- жение, В	частота в ращения, об/мин		искрения	Среднее_ значение v	Среднеквадра- тичное откло- нение о v
генератор поворотного механизма	oro G295 *	.ve	145	480	1480	4011 * 3F2A	1	2,1 1,4	0,5 0,3
двигатель роторного колеса	oro GPF264/74 *	* 47	350	480	1000—1280	401.1 * ЭГ74 ЭГ2А	11/4	2,3 1,8 1,6	0,4 0,3 0,3
двигатель подъемной лебедки	юй GPF254/60 *	* 09	180	480	750	4011 * 3F74		6,4 3,4	1,5
двигатель поворотного механизма	oro FHF244/38 *	* 88	09	480	160—1000	ЭГ2A ЭГ74		1,1	0,4
двигатель ходового мехапизма	oro GH244/43 *	* * *	02	480	1000—2000	4011 * ЭГ2A	11/4	8,1,8	0,2 0,5
	∏CK ∆4/145∆ *	4 A A	145	9	1500	다 9 8 9			& O
главный генератор дизельной установки			2	}))		1	•	i Ĉ
геиератор дизельного агрегата кабельной те- лежки	oro ДСКА 4/100К* те-	**************************************	001	009	1500	RE59N *	-	1,3	০,১
		·····································							

Продолжение табл. 4.7

Сведения	Сведения об электрических машинах	машиия	×.			Эксплуа	Эксплуатационные сво	свойства щеток
. !					Мапка		Скорость изн	Скорость изнашивания, мм
	Тип	Мош- ность, кВт	Напря- жение, В	Частота вращения, об/мин	шеток	Степеиь искрения	Среднее тапачение т	Среднеквадра- тичное откло- нение °
	AM80/6P *	56	480	086	MK65 * 611M		2,8 2,0	0,2 0,2
	AVM315/6M *	250	009	086	RC70 * Mro		2,8	0,2 0,1
₹	AM38B/6 *	2,0	480	1000	Mr65 * 611M Mr64		1,4 0,7 0,7	0,2 0,2 0,2
719 [17]	П19—30/12К ГП2000—750	2200	750	750 750	41€ 9Γ2Α 9Γ6	11/4	3,20	0,0°,1
	ГП1600—750	1600	550	750	ЭГ4 ЭГ2А		0 ,9 1,1	0 0,1 0,1
							_	

* Изделия (электрические машины, щетки) зарубежного производства, поступившие в СССР по импортным закупкам

Эксплуатационные свойства шеток, используемых в судовом электрооборудовании 4.8 Таблица

таолица 4.8.	Эксплуатационные	CBONCIBA	Ba merok,	Z	Sycmbix B Cy	довом эле	спользуемых в судовом электрооорудовании	Банли
A CHILLIAN OF CALL	ANACOLINGERO GO	*0377	:			Эксплу	Эксплуатационные сво	свойства щеток
CREACHE	N OO SHEKIDASECKAA MAULKAAA	пивал			:		Скорость изн	изнашивания, мм
		;		Частота	Марка ще ток	Степень	I	эксплуатации
На з н аче ние	Тип	Mout- Hoctb, KBT	Напря- женис, В	враще- ния, 06/мин		искре ния	Среднее	${\it C}{\it pe}$ днеквадратичное откло-
		•						
Атомиый ледокол «Ленин»:								
гребной двигатель бортовой	2МП9800-150	7200	1200	150—215	3F14		2,3	1,5
Дизель-электрический ледокол типа «Москва»:								
главный геператор ГЭУ	GM434/80-8 *	2160	009	480	∋Γ74 EG3532*	$\frac{1}{1}/4$	0,6 2,1	0,2 0,5
гребной двигатель	GM524/130-10 *	8100	1200	115—155	9Г51	11/4	1,9	0,5
генератор судовой электростанции	F3541-100*	385	400	480	611M	11/4	0,8	0,1

Продолжение табл. 4.8

						Эксплуа	Эксплуатационные сво	свойства шеток
Свелсиия об	я об электрическ нх машиңах	шиңах					Скорость изнашивания, м	ашивания, мм
				Userors	Марка пет о к	Степень	3a 1 000 4 \$	ксплуатации
Назиач ение	Тип	Мош- ность, кВт	Напря- жение, В	враше- ния, об/мин		искрения	ЁСреднее_ значение •	Среднеквадра- тичное откло- кение о
Дизель-электрический ледокол типа «Қапитан Мелехов»:								
главный генератор ГЭУ	GTKUL-135/346 *	1370	400	325	ЭГ74	11/4	2'0	0,4
грсбиой двигатель	GTKUL-220/5010 *	2560	400	180	ЭГ74	11/4	0,4	0,2
Дизель-электрическое ледокольное судно типа «Лена»:								
главный генератор ГЭУ	MPC-60/84 *	1390	400	360	ЭГ74 EG12 *	11/2	ა, ი ,	1,3
гребной двигатель	МПС-108/88 *	2570	800	150—180	ЭГ14 EG12 *	$\frac{11}{1}$	3,5	0,7
генератор судовой электростанции	MP-29/44 *	225	230	428	3514 EG12 * 3574	11/4	0,5 0,5 0,1	0,2

Продолжение табл. 4.8-

					_			
- Совения	Светевия об электриневим маниех	X 6 H M				Эксплу	Эксплуатацноиные сво	свойства шеток
		.					Скорость изн	изнашивания, мм
				Частота	Марка шеток	Степень	за 1000 ч эн	эксплуатации
Назначение	Тип	Мощ- кос ть , кВт	напря- жение, В	враще- ния, об/мин		искрения	Среднее значение v	Среднеквадра- тичное откло- нение о _v
Дизель-электрическое судно типа «Выборг- ский»:								•
главный геиератор ГЭУ	G110/42*	875	009	428	SA45 * ЭГ54 ЭГ51		3,7 1,7 1,9	0,0 0,3 0,2
гребной двигатель	G140/41 *	795	009	250	SA45 *	,	1,5	0,5
Зверобойно-рыболовиые дизель-электрические су-да типа «Зверобой»:								
главный генератор ГЭУ	P999/8/300S/02 *	750	625	750	EG251 * 3	$ \begin{array}{c c} 1 & 11/4 \\ 1 & 11/4 \\ 1 & 11/4 \\ 1 & 11/4 \end{array} $	4,4,0,0 0,8,0,0	1,5 2,0 1,2 1,1
гребной электродвига- тель	2P1500/12/510S/03*	2 × 845	625	175	EG251 * EG12 * 91:14 91:51 91:51	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0,0 1,1 0,5 0,8	0,00 0,00 0,00 0,00

Продолжение табл. 4.8

						•		
Сведения об	т об электоических машииах	хеииш				Эксплу	Эксплуатационные свой	свойства шеток
							Cronocie Hah	ашивания. му
		, ,	-	Частота	Марка щеток	Степень	за 1000 ч эксплуатации	ксплуатации
Назначение	Тип	мощ- ность, кВт	папря- жение, В	враце- пия, об/мин		искрения	Среднее значение v	Среднеквадратичное отклонене $\sigma_{m{v}}$
деигатель траловой ле-	PXO-116F*	290	260	1500	EG12 * 9F14 9F51	$ \begin{array}{c} 1 - 1^{1/4} \\ 1 - 1^{1/4} \\ 1 - 1 - 1^{4} \end{array} $	3,4 0,8 1,6	1,8 0,5 1,2
двигатель преобразо- вательного агрегата	PBOT-116*	350	310	1000	EG251 * 9F51 9F85	11/4	2,2 0,9 0,8	1,5 0,4 0,4
Плавкран грузоподъем- постью 350 т:								
генератор питания по- воротного механизма	G315-M *	138	460	086	E149 * ЭГ2A ЭГ51		0,8 0,7 0,3	0,2 0,3
генератор питания подъемного механизма	G303B3 *	275	460	086	E149 * ЭГ2A ЭГ74		0,9 0,5 0,2	0,3 0,1 0,2
			•	1		•		

* Изтелия (электрические машины, щетки) зарубежного производства, поступившие в СССР по нмпортным закупкам.

стороны ротора и снабженные двойным комплектом щеток. Специфнка протекания процесса коммутации у рассматриваемых машин требует установки на них щеток, материал которых обладает значительным электрическим сопротивлением. Эксплуатационные свойства используемых здесь щеток приведены в табл. 4.9.

4.2.2. На втором по распространенности в промышленности месте среди коллекторных машин переменного тока находятся многофазные двигатели параллельного возбуждения, возбуждаемые со статора. Здесь, как и в предыдущем случае, используются щетки, материал которых обладает высоким электрическим сопротивлением, их

эксплуатационные свойства содержатся в табл. 4.10.

4.2.3. К группе коллекторных машин переменного тока примыкают универсальные коллекторные двигатели, широко используемые в изделиях бытовой техники, электроинструментах, кассовых аппаратах и т. п. Рассматриваемые двигатели обладают малыми габаритами и массой и имеют значительную частоту вращения. Подобные обстоятельства существенно усложняют работу элементов скользящего контакта универсальных двигателей, и скорость изнашивания используемых здесь щеток оказывается, как правило, повышенной. Вот почему в технической документации на щетки машин рассматриваемого назначения можно встретить указание на то, что гарантийная наработка щеток на них составляет всего несколько десятков часов. Наряду с этим существуют двигатели, продолжительность гарантийной наработки щеток которых достигает 2—3 тыс. часов.

4.3. Щетки машин переменного тока с контактными кольцами

4.3.1. Наибольший интерес в этой группе электрических машин представляют мощные синхронные двигатели, входящие в состав безмаховичных преобразовательных агрегатов прокатных цехов металлургических предприятий. Контактные кольца электрических машин рассматриваемой группы изготовлены из черных металлов. Используя на них крайне ограниченную номенклатуру марок щеток, получают результаты, представленные в табл. 4.11.

4.3.2. Наряду с синхронными в составе преобразовательных агрегатов прокатных цехов широко используются асипхронные двигатели с фазным ротором, обладающие также зиачительной мощностью. Асинхронные двигатели имеют кольца, изготовленные главным образом из цветных металлов. Последнее обстоятельство предопределило некоторое различие в ассортименте применяемых здесь марок щеток.

Оценка их эксплуатационных свойств приведена в табл. 4.12.

4.3.3. Қ рассматриваемой группе машин отпосятся сипхроппые турбогенераторы, их контактные кольца изготовлены из стали. Эксплуатациоппые свойства используемых щеток приведены в табл. 3.12.

*

Изложенная в табл. 4.1—4.12 информация о коммутирующих свойствах и параметрах износа щеток получена в результате систематических и длительных наблюдений за их эксплуатацией на электрооборудовании соответствующих ограслей народного хозяйства. Наблюдения и способы анализа выявленных при этом результатов осуществлялись в полном соответствии с методами, подробно описациыми

Эксплуатационные свойства щеток, используемых в многофазных коллекторных двигателях, 4.9. Таблица

		nen a	возоу ждасмых	my c poropa	[5:4]	Эксплуа	Эксплуатационные сво	свойства шеток
Сведения об		электрических машинах	×				'	
					Марка щет ок	Степень	Скорость из	изнашнвания, мм в эксплуатации
Назпачение	Тип	мощ- пость, кВт	тапря- жеиие, В	частота вращения, об/мин		искрепия	Среднее значсние <u>v</u>	Среднеквалра- тлуное откло- нение от
Двигатель:								
компрессора	KB-94	43—130	380	275-860	1.26	$1^{1/4}$	2,0	l
печи обжига	KB-53	55	200	280—1580	1.20 1.91	11/4	0,7	0,17
					EG8101*	11/4	1,1 4,9	0.86
экструдера	KB-54	54	220	280—1590	Γ22 Γ30	, ,	0,7	
шнека дефибратора	KB-53	10—55	500	280—158	1.50 1.26	11/4	1,4 0,7	0, 12 0, 17
					1.22 EG8101*	11,	1,1	0,44 0.80
трубочной машины	RDN-226 *	34	200	730—2200	1.21 2065*	,/1	1,0	0,20 0,50
печатно-высекающего	A2506B *	3,7—30	380	200—1600	F26 RG24*	11/4	0,18	20,0 0,0 0,0
шнека	RDN-196 *	28	380	700—2100	<u> </u>	-	ე, ე ი, ე ი, ე	0,04 0,15 0,15
вакуум-фильтра	KB-21	6,3—20	€00	450—1450	F26 BG24*	11/4	0,0	0,06
					F30 EG8101*	1 / 4	~ ~ ~	0,00 0,10 0,10

Продолжение табл. 4.9

						L.		
Светония об	Counctvore 60 p					Эксплуз	Эксплуатационные сво	свойства щеток
	a so sienipase	Sienipaseuna mamnaa	4				Скорость изнашивания,	панивания, мм
	0 0 0 0 0 0 0 0 0	:			Марка шеток	Степень	3a 1000 чэ	эксплуатации
Назвачение	Тип	Мош ность, кВт	Напря- жение, В	Частота вращения, об/мин		искрения	Средиее значение <u>v</u>	Среднсквадратичное отклониение $\sigma_{\mathcal{D}}$
Двигат ель: барабана вакуум- фильтра	KB-22	7,8—26	200	430-1420	F26 F22	11/4	0,7	0,11 0, 0 6
барабана фильтра	KB-20	5,2—18	380	400—1406	Γ30	-	0,6	0,28
жестепечатного arpe- гата	DNR-14 *	20	380	800—2200	Г 21	_	0,4	0,20
прядильной машины	RDNS-1262 *	10	380	600—1200	Γ20 ЭΓ74	1, 4	$1,1\\2,\tilde{5}$	0,5 0,45
рсзательного станка	MGC-334 *	9,6	500	266—2345	F21 E G 97*	,	1,1	0,67 0,57
дноклеильного станка	RDN-166*	7,5	200	230—2300	G 9*	11/4	0,5 0,5	0,09 0,12
печатной машины	CLE-293*	7.5	380	2250	Г 21 Г 20	11/4	1,3	0,20 1,60
дозатора	KB-14	4,4	500	235—2350	EG14* F21	11,4 11,4	0,4	0,10 0,09
шнека	KB-15	1,1—4,8	200	325—1400	F26 BG24*		0,1	0, 0 9 0,16
станка резки	KB-13	0,65—	380	540—2100	Γ30 KB ;*	4,1	0,7	0,15 0,03

* Изделия (электрические машины, щетки) зарубежного производства, поступившие в СССР по импортным закупкам.

0. Эксплуатационные свойства щеток, используемых в многофазных коллекторных машинах, возбуждаемых со статора [2.4] Таблица

		•				Эксплуа	Эксплуатационные свой	свойства щеток
Сведения	ия об электрических	ских машинах	y				DOCTE	изнашиваиия, ми
			113-		Марка	Степень	38 IO U O 1 SK	экспауатации
Назначение	Тнп	Moun- #0c7b, kBT	пря- же- ние , В	Частота вращения, об/мин		искрения	Среднее_ зилчение v	Среднеквадра- тичное отк.10- нение о
Преобразователь частоты	XK-5N *	24—60	380	125—950		1 1 / 4	0,7 0,7 1,0 5,8	0,10 0,10 0,07 0,36
Двигател ь :				_	+ BGV/**			
экструдера	XK-52N6 *	8,1—58,8	380	200—1450	F22 F20-C BG28*	11/4	0,4 1,2,	0,10 0,17 0,09
шнека шприц-пресса	XK-6N6 *	15—56	380	400—1500	Г 22	11/2	2,0	0,05
каландра	KB-920—6*	10—54	380	300—1550	F22	-	1,1	1
насоса	C22-5/4—6 *	40	380	300—1450	∂Γ74	11/4	2,4	1,0
Генератор регулируемой частоты:	ACT-6336 *	25	380	1500	Γ30 + - - 3Γ2Α**	-	0,6/0,5	0,10,0,10
Двигат ель: печатной машины	K37-6 *	3,3—22	380	250—1650	ЭГ74	11/4	1,0	0),60

Продолжение табл. 4.10

THE TOTAL						Эксплуа	Эксплуатационные свой	свойства щеток
	OBCACHINA OO SACAI PAACAAA MAMMINAA	эск ла м а шина	×e				Сколость изнашивания	эшивания мм
		Mour	Ha-		Марка цеток	Степень	за 1000 ч эк	₹.
Назпачение	Тип	иол- ность, кВт	при- же- нис, В	частога вращения, оо/мин		искрения	Средиес значение v	Среднеквадра- тнчное откло- непие о
дозирующего пасоса	XF-32N *	1,5-14,8	380	212—2120	3F51 97590*		6,0	0,13
	XF-22N *	3,7—11,8	380	120—2000	9F51	4	1,0	0,28 0,05
намоточного вала	XF-4N *	3,7—11	380	1100-2750	ЭГ7 4 Э Г51		1,0	0,20
					BG28*	11/4	11,5	0,57
кримпера	BE-44N *	1,2. 7,4	380	233—1400	31.51 1.22 1.30		0,7 0,7 1,2	
					BG28*	11/4	4,9	0,45
дозирующего насоса	PD-44N *	2,0—7,1	380	600—2100	ЭГ7 4		1,3	0,15
кабестана	PD-36N *	1,2—4,3	380	500—1750	3 Γ74	-	1,3	60,0
вытяжной машины	PII-4ZN *	2,1-3,4	380	250—1600	Γ22 Э1`51	—	0,5	0,10 0,49
					Г26 В G 28*	11/4	5,2	0,6 0 0,25
				-				

табл. Продолжение

						Эксплу	Эксплуатационные свойства щеток	иства щеток
Сведени	Сведения об электрических машинах	ских машиная					Скорость изн	Скорость изнашивания, мм
			Ha-		Марка	Степень	3a 1 000 4 9KC IIAyara urr	сплуатации
Назначение	Тип	Мощ- ность, кВт	пря- же- нке, В	Частота вращения, об/мии		нскрения	Среднес значение v	Среднек в адра- тичное откло- нение о
								•
резательной машины	KFZN *	1,2—3,7	380	500—1 60 0	3 Г 51 ВG28 *	11/4	0,8 8,3	0.10 0.24
дозирующего насоса	BG-40N *	0,5-2,2	380	<u></u> 600-2100	∋ Γ51 B Q 28*	$\frac{11}{1}/4$	1,1 8,4	0,13 0,43
преобразователя ча- стоты	XK-50N *	1,1—1,8	380	125—950	30 F26 F30 BQ28 + +EQ978***	11/4	0,7 1,0 1,1 5,6	0,16 0,05 0,23 0,32
		<u> </u>						

* Изделия (электрические машины, щетки) зарубежного производства, поступившие в СССР по импортным закупкам. ** Электрическая машина укомплектована щетками двух марок, установленными в сдвоенных щеткодержателях. *** Электрическая машина укомплектована склеенными щетками, изготовленными из материалов двух марок.

4.11. Эксплуатационные свойства щеток, используемых в синхронных двигателях Таблица

2		_								
	Сведения	ния об электрических		машинах				Эксплуатационные		свойства щеток
			Mour	Ha- nos-	Hacrora	Материал контакт-	Марка ш ето к	Степень	Ско рость и мм за 1 000	Скорость изнашивания, мм за 1000 ч эксплуатации
	Назначелие	Тип	ност ь , кВт	же - ние, В	ния, об/мин	ны х колец		шискрения	Среднес значение, <u>v</u>	Среднеквадра- тичное откло- нение, $\sigma_{_{\cal U}}$
	Двигатель преобразо- вательного безмахович- ного агрегата обжимно-	ДС32121-16	11 500	10,0	375	Сталь	<u>1</u> .	, .	0,7	0,2
	509	G M8 500-500	7400	6,3	500	Сталь	ЭГ 14	11/4	4,9	l
	на пр Эсз	CM20	5520	6,3	375	Сталь	9 Γ14	11/4	1,9	0,1
	perala trana renb r pro 6e rperara	WP-526-500	4000	6,3	500	Чугун	. 1	11/4	1,9	0,4
	проката Двигатель преобразовательного безмаховичного агрегата реверсивного стана холодного проката	WP-528-500	3250	6,3	200	Сталь	3 Γ14	11/4	6,1	1,0

Продолжение табл. 4.11

Сведения	зния об электрических	1	машинах				Эксплуат	Эксилуатациониые св	свойства щеток
	l	Мощ-	На- пря-	Hacrora BDame⊷	Материал контакт-	Марко шеток	Степень	Скорость из мм за 1000 ч	изнашивания, ч эксплуатации
Пазн ач ени е	Tun	ность, кВт	же- нис, В	ния, 06/мин	ных колец		нскрения	Среднее значение, v	Среднсквадра- тичное откло- нение, $\sigma_{\mathcal{D}}$
Двигатель черновой клети тонколистового стана	CM18-16-10	2200	6,3	009	Сталь	9F14	11,4	1,9	0,4
Двигатель среднесорт- ного стана «530»	PRV706564	1500	6,3	. 750	Сталь	9 L4	11/4	0,3	0,2
Двигатель преобразовательного безмаховичиого агрегата листопрожатного	ДС31710-6	1250	6,3	1000	Сталь	3 Γ4	, *	4,	0,3
Двигатель преобразовательного безмаховичного агрегата вспомогательных механизмов обжимного стана	MC322-12/6	1200	10,0	1000	Сталь	WO119	-	0,7	0,2
Двигатель преобразовательного безмаховичного агрегата рельсо-	CM1500-750	0901	6,3	750	Сталь	3F14	4	3,1	ļ

Таблица 4.12.	Эксплуатационные		свойства	щеток,	используемых	на	асинхронных	их двигателях	лях
Свед	Сведения об электрических	1 1	машипах				Эксплуат	Эксплуатационные св	свойства щеток
		Мош-	Ha- npa-	Hactora Brange-	Матернал	Мар ка шеток	Степень	Скорость мм за 1000	Скорость изнашивания, мм за 1000 ч эксплуатации
Назн ач ени е	Тии	ность, кВт	же - ние, В	ния, 06/мин	ных колец		искрения	Среднее значение, $\frac{v}{v}$	Среднеквадра- тичное откло- нение, с
	Двигатель	L .	разова	преобразовательного	маховичного	го агрегата	অ		
Обжимного стана «1130»	ДАФ2016-16	6500	0,0	375	Сталь	M1 MF64	11/4	2,2	1,5
Обжимного стапа «1170»	ABV	3680	10,0	375	Лагунь	W119	-	0,7	0,3
Обжимного стана	R566-375	_3680	6,0	375	Бронза	3F14		3,5	l
Рельсобалочного стана	AT19A-10-12	2500	0,9	500	Латунь	ÐΓ14		2,0	ì
Крупносортного стана	AT2007-12	2200	0,01	200	Бронза	W119	11/4	6,0	0,3
Привод черновой клети тонколистового стана	AM205-12-28	2200	6,3	200	Латупь	ЭГ1 4	1 1/4	1,8	6,0
Сортопрокатного стана	H5653	1250	3,0	1000	Бронза	WO119	-	9,0	0,2
	Двигатель		 a30Bate	треобразовательного бе	езмаховиче	змаховичного агрегата	ara		
Обжимного стана «1150»] AM20C-14-16	2890	6,3	372	Бронза	MF2	11/4	1,1	0,4
Обжимного стапа «1100»	R566-375	3680	0,9	372	*	9ľ14		3,5	6,0

в соответствующих разделах настоящего справочника. Таким разом, содержащаяся в этих таблицах информация позволяет оценивать главнейшие из эксплуатационных свойств шеток, используемых на электрических машинах конкретных типов, работающих в характерных для них режимах. На основе изложенных оценок представляется возможным выбирать для рассмотренных электрических машин щетки, обладающие лучшими эксплуатационными свойствами, производить подбор щеток для машин, используемых в аналогичных условиях, рассчитывать расход щеток, определять их запасы, необходимые для обеспечения беспрерывной работы машины интервале времени, производить выбор щеток для замены электрических мащинах зарубежного производства и рещать другие вопросы, возникающие перед персоналом службы главного энергетика промышленных предприятий. Заметим также, что цифры табл. 4.1-4.12 оценивают работу щеток на конкретных машинах, эксплуатируемых в определенных условиях. На основе этих данных нриведенная ранее табл. 3.12, содержащая обобщенные оценки находящихся в ней значений \bar{v} и σ_v . Материалом для такого обобщения послужили даниые миоголетних систематических наблюдений плуатацией щеток на большом количестве электрических мащин.

Протокол испытания щеток_____

1. Шифр отрасли	23. Даг	шис о (о изно	с е щст	OK
2. Предприятие		Радиа. размеј			
3. Цех	Помер	Pasme		Изиос, мм	Скорость износа
4. Тип мащины	щетки	112- чэль- йын йын	ко- неч- Цый	BLM	износа
5. Номер машины		- -			5
6. Помер машинной карты		2	3	1 1	5
7. Дата последней проточки	$\frac{1}{2}$]			
коллектора	$\frac{2}{3}$	\			
8. Вид обработки коллектора	4				
при установке щеток	5	ļ	l		
	6		<u> </u>		
9. Общее биенне коллектора	7				
(кольца), мкм	8	1			
10. Местиые биения	9				
<u> 1. Есть. 2. Нет</u>	10				
лишнес зачеркнуть	11	ļ			
11. Марка щеток	12				
12. Стандарт	13		<u> </u>		
13. Чертеж				1	
14. Размеры, мм	14				
15. Номер партии щеток	16	1			
16. Год изготовления	17	1			
17. Предприятие-изготовитель	18				
тт. ттредприятие изготовитель	19				
18. Дата начала испытаний	$\begin{bmatrix} 20 \\ 21 \end{bmatrix}$				·
	22	ļ			
19. Дата окончания испытаний	23				
	24				
20. Паработка машины, ч	25				
21. Вибрация щеток	26	1			
1. Есть. 2. Отсутствует	27				
лишнее зачеркнуть	28				
22. Степень некрения по	29 30				
ΓΟCT 183-74	31				
$\frac{1, 1^{1}/_{4}, 1^{1}/_{2}, 2, 3}{$ лишнее зачеркнуть	32				
arrest of the him	-	•	•	•	=

- 24. Оценка средней скорости износа псеток
- 25. Оценка стандартного отклонения скорости износа
- 26. Данные о внезапных отказах щеток:

Число щеток в комплекте, штук

Основной вид внезапных отказов: 1. Разрушение щетки.

2. Повреждение токопровода. 3. Поломка накладки щетки.

лишнее зачеркнуть

27. Сопротивление изоляции цепи якоря, МОм

Сопротивление изоляции	До продувки	После продувки
Перед началом испытаний		
В конце испытаний		

28. Состояние политуры (нужное подчеркнуть):

 Тонкая
 Светло-коричневая
 Блестящая
 Полосчатая

 Средняя
 Коричисвая
 Матовая
 Пятнистая

 Мощная
 Темно-коричневая
 Гладкая
 Сплошиая

 Отсутствует
 Цветов побежалости
 Шерохова С прожилками

тая

29. Состояние коллекторных пластин (нужное подчеркнуть):

Без видимого изпоса
Лиини политуры
Риски
Борозды

Затягивание меди
Подгар коллекторных пластин:

отдельных, всех
лишнее зачеркнуть

30. Состояние щеток (нужное подчеркнуть):

30.1. Контактная поверхность щеток30.2. Края щетокБлестящаяС рискамиБез измененияМатоваяС выбоинамиСо сколамиЭрозированнаяС частицами медиС подгарами

31. Общее заключение о работе щеток

Представители предприятия	Должи ос ть	Фамилия, И. О.	Гюдиись	Дата
Протокол составил				

0	2	4	6	8
0,500	0,508	0,516	0,524	0,532
540	548	556	564	571
579	587	595	603	610
618	626	633	641	648
655	663	670	677	684
0,692	0,698	0,705	0,712	0,71 9
726	732	739	745	752
758	764	770	776	782
788	794	800	805	811
816	821	826	832	836
0,841	0,846	0,851	0,855	0,860
864	869	873	877	881
885	889	892	896	900
903	907	910	913	916
919	922	925	928	9 31
0,933	0,936	0,938	0,941	0,943
945	947	950	9 52	954
955	957	959	961	962
964	966	967	96 9	970
971	973	974	975	976
0,977	0,978	0,979	0,980	0,981
982	983	9 84	985	985
986	987	987	988	98 9
989	990	990	991	991
992	992	993	993	993
	0,500 540 579 618 655 0,692 726 758 788 816 0,841 864 885 903 919 0,933 919 0,933 945 955 964 971 0,977 982 986 989	0,500 0,508 540 548 579 587 618 626 655 663 0,692 0,698 726 732 758 764 788 794 816 821 0,841 0,846 864 869 885 889 903 907 919 922 0,933 0,936 945 947 955 957 964 966 971 973 0,977 0,978 982 983 986 987 989 990	0,500 0,508 0,516 540 548 556 579 587 595 618 626 633 655 663 670 0,692 0,698 0,705 726 732 739 758 764 770 788 794 800 816 821 826 0,841 0,846 0,851 864 869 873 885 889 892 903 907 910 919 922 925 0,933 0,936 0,938 945 947 950 955 957 959 964 966 967 971 973 974 0,977 0,978 0,979 982 983 984 986 987 987 989 990 990	0,500 0,508 0,516 0,524 540 548 556 564 579 587 595 603 618 626 633 641 655 663 670 677 0,692 0,698 0,705 0,712 726 732 739 745 758 764 770 776 788 794 800 805 816 821 826 832 0,841 0,846 0,851 0,855 864 869 873 877 885 889 892 896 903 907 910 913 919 922 925 928 0,933 0,936 0,938 0,941 945 947 950 952 955 957 959 961 964 966 967 969 971 973

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

0.1. Электрический привод./Б. Б. Воропецкий, Д. А. Алепченков, Р. Д. Бай и др. В кн.: Электротехническая промышленность СССР/М.: Информстандартэлектро, 1967, с. 257—316.

0.2. Волкомирский И. А., Кожевинков В. А. Электродвигатели постоянного тока серин 2П для регулируемого электропривода. М.: Ин-

формэлектро, 1975. 43 с.

0.3. Отечественное производство электроугольных изделий. М.: Ин-

формэлектро, 1978. 32 с.

0.4. Внешняя торговля СССР в 1981. Статистический сборник. М.: Статистика, 1982, с. 6, 18.

Раздел первый

- 1.1. Фиалков А. С. Углеграфитовые материалы. М.: Энергия, 1979. 365 с.
- 1.2. Фиалков А. С. Формирование структуры и свойств углеграфитовых материалов. М.: Металлургия, 1965. 289 с.

1.3. Темкин И. В. Производство электроугольных изделий. 3-е изд.

М.: Высшая школа, 1980. 248 с.

1.4. Лившиц П. С. Щетки для электрических машин. М.: Госэпергоиздат, 1961. 215 с.

1.5. Kohlenbürsten für Industriemaschinen/Elektrokohle Lichtenberg.

Berlin: 1970. 45 S.

1.6. Szozotki weglowe do maszyn elektrycznych./Electrocarbon. Тагnowskie gory: 54 S.

1.7. Tarina E. Uhlikove kefy pre elektromotory.— Bratislava: Vyda-

vatelstvo technicky literatury, 1973. 203 S.

1.8. Morganite Brush grades and characteristics./Morganite — London, 1971. 11 p.

1.9. Guide technique pour balais de machines electriques. REFB

12(2) F/Le Carbone-Lorraire. Paris: 1974. 28 p.

1.10. **Technical** Bulleti . Carbon, graphite and metalgraphite industrial Brushes./Natioal Carbon Co. N. Y.: 24 р.

1.11. Ringsdorff carbon brushes./Ringsdorff Werke GMBH. Bohn:

31 S.

1.12. Лившиц П. С., Лякс Д. И., Фирштенберг В. Н. Скользящий контакт в электромашиностроении. (Щетки электрических машин отечественного и зарубежного производства). М.: Информэлектро, 1978, 78 с.

Раздел второй

2.1. Лившиц П. С. Скользящий контакт электрических машин. М.: Энергня, 1974. 272 с.

2.2. Щетки для коллекторных машии переменного трехфазного то-

ка. Каталог 24.01.09-74. М.: Информэлектро. 1974. 34 с.

- 2.3. **Щетки** для электрических машин железподорожного транспорта. Каталог 24.01.13-77. М.: Информэлектро, 1977. 49 с.
- 2.4. Бодров И. И., Давидович Я. Г. Щеточиый контакт многофазных коллекториых машин. М.: Ииформэлектро, 1978. 54 с.
- 2.5. Бодров И. И., Давидович Я. Г. Скользящий контакт многофазных коллекторных машии. М.: Энергия, 1980. 97 с.

2.6. Гурин Я. С., Кузнецов Б. И. Проектирование серий электриче-

ских машии. М.: Эпергия. 1978. 480 с.

2.7. Смирнов Н. В., Дунин-Барковский И. В. Курс теории вероятности и математической статистики для технических приложений. М.: Наука, 1969. 566 с.

2.8. Королюк В. С. Справочник по теории вероятностей и математической статистике. Киев: Наукова думка, 1978. 584 с.

2.9. Проников А. С. Надежиость машин. М.: Машиностроение, 1978.

592 c.

2.10. Котецкий Б. И. Надежность и долговечность машин. Киев: Техника, 1975, 408 с.

2.11. Карасев М. Ф. Коммутация коллекторных машин постоянного

тока. М.— Л.: Госэиергоиздат, 1961. 224 с.

2.12. **Лавринович** Л. Л. Настройка коммутации при помощи измернтельных приборов.— Вестник электропромышленности, 1959, № 4, с. 16—22.

Раздел третий

3.1. Лившиц П. С. Эксплуатация электрощеток в металлургической промышленности. М.: Металлургия, 1966. 198 с.

3.2. Бордаченков А. М., Гнездилов Б. В. Коллекторно-щеточный узел электрических машин локомотивов. М.: Транспорт, 1974. 158 с.

3.3. Аврух В. Н., Зайчиков В. Г., Шелепов В. А. Устройство и эксплуатация щеточных узлов современных турбогенераторов и турбовозбудителей. М.: Энергия, 1974. 136 с.

3.4. Жерве Г. К. Промышленные испытания электрических машии.

3-е изд. Л.: Энергия, Ленингр. отд-пие, 1968. 575 с.

3.5. Справочник по наладке электроустановок/Под ред. А. С. Доро-

феюка и А. И. Хечумяна. М.: Энергия, 1976. 560 с.

- 3.6. Правила устройства электроустановок ПУЭ-76, разд. І. Гл. 6—8 (Министерство энергетики и электрификации СССР). М.: Атомиздат, 1976. 56 с.
- 3.7. Исакович М. М., Клейман Л. И., Перчанок В. Х. Устранение вибраций электрических машин. М.: Энергия, 1979. 248 с.

3.8. Коллекторы электрических машип. Под ред. Б. Н. Красовского.

М.: Энергия, 1979. 200 с.

3.9. Основы балапсировочной техники. ч. 1, 2. Под ред. В. А. Піс-петильникова. М.: Машиностроенне, 1975, с. 527, 679.

3.10. Виноградов Н. В. Производство электрических машни. М.:

Эпергия, 1970. 288 с.

3.11. Стаииславский Л. Я., Гаврилов Л. Г., Остерник Э. С. Вибрациониая надежность мощных турбогеператоров. М.: Энергия, 1975. 240 с.

3.12. Егоров Б. А. Производство и ремонт коллекторов электриче-

ских машни. Л.: Энергия, Леиингр. отд-ние. 1968. 188 с.

- 3.13. Бодров И. И., Давидович Я. Г. Итоги работ по подбору щеток многофазных коллекторных машин.— Электротехническая промышленность. Сер. электротехнические материалы, 1979, № 12 (113), с. 9 -13.
- 3.14. Le Carbone-Lorraine. Aspects of commutator films. Technical note № 31. Paris: 4 p.

3.15. Le Carbone-Lorraine. Aspects des collecteurs des bagnes. Paris:

1979. 18 p.

3.16. **Исаев В. С.** Упрочнение рабочей поверхности коллектора электрической машипы.— Электротехника, 1971. № 8, с. 23.

Раздел четвертый

4.1. **ГОСТ 12919-79** Щетки марок ЭГ13, ЭГ13П, ЭГ51А, М1А, 96-0, МГС9А, МГС51, МГС20. МГСОА, МГСО1 для электрических машин. Технические условия.

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Арматура щеток: содержание золы 24 твердость 23, 24 изоляция 86-89 крепежные детали 69 удельное электрическое сопротивление манжетки 89 22, 23 накладки амортизирующие 82-84, 89 — металлические 73, 78—82, 84, 85 Методы оценки значений параметров паконечники 71, 73—77 щеточных материалов: токоведущие провода, ассортимент 67коэффициент вариации 29 среднее значение 27, 28 69, 73 — — способ заделки 69, 71, 72 среднеквадратическое отклонение 28 Балансировка электрических Номенклатура щеточных материалов: машин (ЭМ): изготавливаемых в Англии 44, 45 динамическая 144 — в ГДР 40, 41 — в ПНР 40,42 допустимая остаточная неуравновешенность роторов 140 — в СССР 36—40 — во Франции 46, 47 статическая 142 — в ФРГ 46, 50 — в ЧССР 41, 43 Вибрации ЭМ: вибрационная характеристика ЭМ 141 Оценка эксплуатационных свойств количественная оценка 142, 143 щеток: причины возникновения 139 критерии оценки 114, 115 способы измерення 142 методы определения оценок III—114 устранение 139—143 оценка свойств щеток машин перемениого тока (коллекторных) 176, 196-Группы параметров щеточных 200 материалов: - — постоянного тока 176. l77 коллекторных 17 195 механических 17 колыцафизико-химических 17 — **с** контактными ми 173, 196, 202—204 эксплуатационных 18 расчет показателей падежности 116-Допуски на размеры: воздушных зазоров 130 Параметры и области применения: длины токоведущих проводов 68 щеток марки АС93 43 **— изол**яцни 89 — — ALA 49, 104 пазов на верхней плоскости щеток 65 -- AX5(35) 48, 103 углов наклоиа и скоса щеток 64 — — АУ 48, 103 фасок на щетках 64 **— — АУК** 49, **10**4 щеток и щеткодержателей 62 — — **А**2У 44 Закономерности изменения параметров --- A3 44 — — **B** 44, 100 щеточных материалов: коллекторных 33-35 — — BG28 46, 101 механических 32, 33 --- BG62 46 — — BG412 46, 101 физико-химических 31, 32 -- BG469 46, 101 эксплуатационных 35, 36 · BG530 46 Классификация щеточных материалов: — — BGX 49 - - BU(35) 48, 103 групповая 11, 12 — W 25 42, 97 — W 50 42, 97 композиционные треугольники 12, 14, 15 — **— ГЗ 37,** 95 обобщенная 16, 17 **— —** Γ4 38 первичная II $- - \Gamma 20 37, 95$

— **—** Γ21 37, 95

-- Γ 22 37, 95

— **Г2**6 38, 96

—— Г30 38, 96 —— Г33 38, 96

-- **G**3 49, 98

Методы определения параметров

коммутирующая способность 26, 27

переходное падение напряжения 24-26

щеточных матерналов:

износостойкость 24, 25

коэффициент трения 24-26

```
щеток марки G4 40, 97
                                            щеток марки EG6160 47, 102
—— G7 40, 97
                                             — — EG6183 47, 102
— — G8 40, 97
                                             -- EG6345 45, 101
- - · G9 40, 97
                                             --- EG6749 45, 101
-- G12 42, 98
                                             — — EG6749N 45, 101
                                            -- EG6754 47, 101
-- EG7097 47, 102
-- EG7098 47, 102
-- G13 40, 97
-- G18 40, 97
-- G19 40, 97
                                            -- EG7099 47, 102
—— G20 42, 98
- - G100 42, 98
                                            --- EG8067 47, 102
                                            - - EG8101 45, 101
-- G200 42, 98
                                            -- EK24 43, 99
— DH 45, 101
                                             — - - EK38 43, 99
— - DI 43, 99
                                             —— EK 43, 99
—— D3 43, 99
—— D5 43, 99
                                             — — EK58 43, 99
                                             -- EK62 43, 99
                                            --- EK63 43, 59
— D450 46, 101
---- E 48, 10<u>3</u>
                                            ·-- -- EK67 43, 99
--E3 41, 97
                                            —— EK68 43, 99
                                             — — ЕҚ69 43, 99
-- - E5 41, 97
-- E8 41, 97
                                             —— EL 49, 104
                                             -- IM3 44, 100
— — E9 41, 97
--- — E10 41, 97
                                             -- 1M6 44, 100
                                             -- 1M19 44, 100
— — EII 41, 97
— — El3 41, 42, 97, 98
                                             -- 1M109 44, 100
— — E14 41, 97
                                             — — IM9101 44, 100
— — EI5 41, 97
                                             -- K4 40, 97 -- K5 40, 97
-- E16 41, 97
-- E17 42, 98
                                             - - K6 40, 97
-- E18 41, 97
                                             -- K7 40, 97
                                             -\cdot - K8 40, 97
-- E21 41, 97
                                             - - K9 40, 97
-- E22 42, 98
                                             -- K11 43, 99
— — E23 41, 97
-- E24 41, 97
                                             — K31 43, 99
— — E25 41, 97
                                             — — K32 43, 99
— — Е26 41, 97
                                             — — K43 43, 99
-- E28 42, 98
                                             - - K65 43, 99
-- E29 41, 97
                                             — К75 43, 99
— — E30 42, 98
— E35 42, 98
                                             — — K82 43, 99
— E50 42, 98
                                             — — LFC2 46, 101
—— E53 42, 98
                                             -- LFC3 47, 102
— — EGO 45, 100
                                             -- LFC4 46, 101
— — EGOR 45, 100
                                             -- LFC557 46, 101
— — EG3 45, 100
                                             --M1 37, 96
-- EG12 45, 100
                                             -- M1A 39, 97
— EG14 45, 100
                                             — — M3 37, 48, 96, 103
— — EG14D 45, 100
                                             -- M6 37, 41, 96, 97
                                             --M741,97
— — EG16K 45, 100
                                             -- - M8 43, 99
                                             -- M9 41, 97
— — EG16S 45, 100
— — EĞ17_45, 100
                                             --- MIO 41, 43, 97, 99
--- MII 41, 97
— — EG34D 47, 101
-- EG40 47. 101
                                             -- M12 43, 99
-- EG63 47, 101
                                             -- -- M15 41, 43, 97, 99
-- EG95 45, 100
                                             -- M17 41, 97
— — EG98B 47, 102
                                             -- M18 41, 43, 97, 99
                                             — — M20 37, 43, 96, 99
—— EG98P 47, 102
— — EG109 45, 100
                                             -- M21 41, 97
— — EG111 45, 100
                                             — — M25 42, 43, 98, 99
                                             -- M27 41, 97
— — EG114 45, 100
                                             — — M30 42, 43, 98, 99
— — M31 41, 97
-- EG116 45, 100
-- EG133 45, 100
— — EG206 45,  100
                                             — — M32 41, 97
 – — EG224 45, 100
                                              - — M35 43, 99
                                              -- -- M40 42, 98
 -- -- EG236 45, 101
                                              – — M45 43, 99
 - --- EG236S 45, 101
                                              – M47 42. 98
  - — EG251 45, 101
                                              — → M48 42, 98
— — EG260 45, 101
 - — EG300   47,  102
                                             — — M50 42, 98
 — — EG309 47. 102
 — — EG316 47, 102
                                             -- - M68 42, 98
                                               - — M78 42, 98
— — EG319 47
                                              – — M83 42, 98
— — EG332 47
— — EG337 47
                                             — → M87 42, 98
— — EG367 47
                                              — — M673 47, 102
— — EG389 47, 101
                                             -- M685 47
```

```
щеток марки МГ 37. 96
                                             щеток марки CG50 47, 102
--M\Gamma 2 37, 96
                                             —— CG65 47, 102
--M\Gamma 4 37, 96
                                             -- CG65/35 47, 102
-- MI'4C 39, 97
                                             -- CG75 47, 102
                                             -- CG651 47, 102
-- CG653 47, 102
—— MICO 37, 96
-- МГСОА 39, 97
— — MI COI 39, 97
                                             -- CM 45, 100
-- MIC5 37, 96
                                             - -- CMO 45, 100
— MIC9A 39, 97
                                             -- CMIS 45, 100
-- MI'C20 39, 97
                                             -- - CM311 45, 100
-- MIC21 39, 97
                                             ---- CM5B 45, 100
— — МГС51 39, 97
                                             -- CM9 45, 101
-- MC12 47, 102
                                             ---- 11M2 44, 100
-- MC79P 47, 102
— — MC94 47, 102
                                             --- I·IM100 44, 100
— — MC609 47, 102
                                             -- NI 48, 103
                                             -- 91'2A 37, 95
-- N4 48, 103
                                             — -- ЭГ2АФ 37, 95
— — OMC 47, 102
                                             --- 314 37, 95
— — 067 43, 99
                                             —— ЭГ4Э 38, 96
— — ЭГ8 37, 95
--- PH 48, 103
-- PM60 44, 100
                                             — → ЭΓ13 38, 96
— — PM70 44, 100
                                             --9\Gamma131138,96
—— R64 48, 103
                                             - - 91°14 37, 95
— — RGE 43, 99
                                             --9117 38, 96
—— RG10 50, 105
                                             --9\Gamma 50 38, 110
- - RH94 50. 104
                                             -- 9Γ51 37, 95
                                             --9151A 38, 96
—— RE12 50, 105
                                             --916137,95
                                             -- 9Γ61A 38, 96
-- 9Γ62 38, 97
-- 9Γ63 38, 97
— — RE18 50, 105
— — RE19N1 50, 105
— — RE28 50, 105
— — RE50 506105
                                             -- 9171 37, 95
— — RE53 50, 105
                                             -- \Im \Gamma 74 \ 37, \ 96
— — RE54 50, 105
                                             — — ЭГ74АФ 37, 96
—— RE59 50, 105
                                             — — ЭГ74К 39, 97
— — RE59N1 50, 105
— — RE59W 50, 105
                                             --9Γ75 39, 97
                                             — — ЭГ84 39, 97
— — <u>R</u>E91 50, 105
                                             --9184-139,110
--918537,96
--- RE92 50, 105
— — RE98 50, 105
                                             --918639,97
-- RK43 50, 104
                                             --2949,104
— — RK86 50, 104
                                             --3949, 104
— — RS50 50, 105
                                             --96-039,97
— — RS70 50, 105
— — RS90 50, 105
                                             —— 151 49. 104
--- RC50 50, 105
— — RC52 50, 105
                                             -- 157 49, 104
                                             - - 234/30'48, 103
— — RC66 50, 105
-- RC73 50, 105
                                             --255/55 48, 103
                                             — — 258 48, 103
— — RC74 50, 105
                                             --259/35 48, 103
—— RC84 50, 105
                                             --306 48, 102
— — RC87 50, 105
                                             --40048, 102
— — RC90 50, 105
— RC95 50, 105
                                             --40148, 102
                                             --40248, 102
— — RX21 50, 104
→ - RX65 50, 105
                                             --405 48, 102
                                             — — RX88 50, 105
— — RX98 50, 105
                                             --54349, 104
-- RX99 50, 105
                                             — — SA25 48, 103
                                             -- 559 49, 104
                                             --611M 37, 96
— — SA35 48, 104
  - SA40 49, 104
                                             — — 6110M 37, 96
  — SA45 49, 104
                                              - — 619 48, 103
                                             — — 623 48, 103
---- SA50 49, 104
 - — SA3513 48, 104
                                              - — 634 48, 103
 - → SA3532 48, 104
                                              – — 676N 48, 103
— — SA4513 49, 104
— — SA4548 49, 104
                                             -- <del>-- 80</del>8 48, 103
                                              — — 840 48, 103
 -  TA35 49, 104
                                              — — 840К 49, 104
--- TA45 43, 49, 98, 104
                                             <del>-- -- 85</del>0 48, 103
— --- TI 43, 98
                                              <del>- -- 888</del> 48, 103
— — T3 43, 98
                                             -- — 2913 49, 104
-- - C4 44, 100
                                             — — 3061 48, 102
-- -- C4R 44, 100
                                             — — 3913 49
— — CG33 47, 102
                                             -- 9613 48, 103
```

Режимы определения параметров:

индекса коммутации 26, 27 коллекторных 24—26 предела прочности при сжатии 23, 24 содержания золы 24 удельного электрического сопротивления 22

Сырье щеточного производства: бакелитовый лак 9 графит 8 коксы 7, 8 масло каменноугольное 9 пек каменноугольный 9 порошок медный 8 -- оловянный 8 -- свинцовый 8 пульвербакелит 9 смола каменноугольная 8, 9 технический углерод (сажа) 8

Технология щеточного производства: дозирование компонентов 10 переработка компонентов 10 подготовка сырья 9, 10 технологические схемы 10

Условия нормальной работы: биение поверхности скольжения 134-137 допустимые вибрации ЭМ 143 нажатие на щетки 144, 145 настройка электромагнитной системы ЭМ 130—134 ориентация щеток по отношению к коллектору 55, 56 - — — — нейтрали ЭМ 146 ---- полярности главных полюсов 125, 126 оценка состояния окружающей среды 155-158 - — поверхиости скольжения 134—139 проверка состояния обмоток полюсов ЭМ 126—129 — — цепей якоря 129

проверка соединения обмоток полюсов 122—125

— цепей якоря 123—125

— и регулировка воздушных зазоров 129--130
установка бракетов 145—146

— щеткодержателей 145

— щеток 143
устранение дефектов поверхности скольжения 139

Щетки электрических машин: выбор 106, 107 контроль качества сборки 90-94 марки-аналоги, изготавливаемые в разных странах 51--53, 147-149 размеры **5**6—60 расчет и конструирование 107—109 рационализация поменклатуры марок 165, 166 системы маркировки 108, 110, 111, 152, 153 согласование применения 174, 175 термины и определения 54 типы 60—64 требования к щеткам 106 уиификация чертежей 64—67 элементы армировки 54, 55, 67

Эксплуатация шеток: влияние на сопротивление изоляции обмоток 156, 158, 159 воздействие на поверхность скольжения коллекторов 153, 154 повышение эксплуатационных свойств 152—152 признаки неудовлетворительного состояния арматуры щеток 163 - — — рабочих поверхностей коллекторов 163, 164 - — — щеток 162 причины неудовлетворительной работы 160, 161 продукты износа щеток 156, 158-160 расчет норм расхода 166, 173 устранение дефектов 164

$\mathbf{O}\Gamma$	ЛΑ	ВЛЕ	НИЕ
--------------------	----	-----	-----

	дислови е
	Раздел первый
	ЩЕТОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7.	Основы техиологии щеточного производства
	Раздел второй
	ЩЕТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН
2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.	Термины и определения
	Раздел третий
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЩЕТОК
3.2. 3.3. 3.4.	Проверка и настройка электромагнитных цепей электрических машин

3.6. Улучшение эксплуатационных свойств щеток	•
3.7. Выявление причии иеудовлетворительной работы скользя	ще-
го контакта электрических машин	
3.8. Рационализация номенклатуры марок щеток. Расчет н	орм
их расхода	٠.
3.9. Согласование применения щеток	
	_
Раздел четвертый	
Раздел четверты и	
SUCH TRATELLICITUDE COORCEDA HICTOR	
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА ЩЕТОК	
4.1. Щетки машии постоянного тока	
4.2. Щетки коллекторных машин переменного тока	_
4.3. Щетки машин переменцого тока с контактными кольц	
•	
Приложение 1. Протокол испытания щеток	
Приложение 2. Значение функции $F_0(x)$ (ГОСТ 19460	
Список литературы	

ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ ЛИВШИЦ

СПРАВОЧНИК ПО ЩЕТКАМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН

Редактор Н. И. Тихонова Редактор нздательства Т. Н. Платова Технический редактор О. Н. Адаскина Корректор З. Б. Драновская

ИБ № 2332

Сдано в набор 21.12.82 Подписвно в печать 30.03.83 Т-08314 Формат $84 \times 108^{1}/_{32}$ Бумага типографская № 1 Гарннтура литературная Печать высокая Усл. печ. л. 11,34 Усл. кр.-отт. 11,55 Уч.-изд. л. 15,07 Тираж 18 000 экз. Заказ 463 Цена 95 к.

Энергоатомиздат, 113114, Москва, М-114, Шілюзовая наб., 10

Набрано в московской тнпографии № 13 ПО «Периодика» ВО «Союзполиграфпром»

Государственного комитета СССР по делам издательств,

полиграфии и книжной торговли 107005, Москва, Б-5, Денисовский пер. дом. 30. Отпечатано в ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени Перьой Образцовой типографии имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, М-54, Валовая, 28